



单位职责



领导之窗



机构设置



政务服务



政务公开



依申请公开



互动交流

织金县夏蓉高速“9·1”道路交通事故调查报告

发布时间：2026年03月19日 10:44:37 访问量：9次 字体：小 中 大

织金县人民政府事故调查组
2025年11月

目录

- 一、事故基本情况
 - (一) 事故车辆情况
 - (二) 事故当事人情况
 - (三) 事故现场情况
 - (四) 事故造成的人员伤亡情况
- 二、事故发生经过和应急处置
 - (一) 事故发生经过
 - (二) 应急处置情况
 - (三) 善后情况
- 三、事故原因
 - (一) 直接原因
 - (二) 间接原因
- 四、部门履职情况
- 五、对有关责任人的处理建议
- 六、事故整改和防范措施建议

织金县夏蓉高速“9·1”道路交通事故调查报告

2025年9月1日，驾驶人李军驾驶贵AV3V78号小型普通客车从贵阳往纳雍方向行驶，19时55分许行驶至厦蓉高速上行K1497公里680米处时，该车追尾碰撞前方同向由驾驶人吴飞行驾驶的贵GMK650号轻型仓棚式货车，造成贵AV3V78号小型普通客车乘车人杨丹死亡，乘车人杨天奎、任老二、刘忠平受轻伤，

李军、刘进受轻微伤，两车不同程度受损的道路交通事故，直接经济损失约100万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，经织金县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县交通运输局、县总工会及毕节市公安交通管理局直属三大队、毕节市公安交通管理局直属五大队等有关部门负责同志组成的织金县“9·1”道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅资料、询问谈话等方式，还原了事故经过，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出来的问题提出了事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下：

调查认定，织金县夏蓉高速“9·1”道路交通事故是一起一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

贵AV3V78号小型普通客车，所有人：朱艳琴，注册地址：贵州省开阳县城关镇南中村三组，使用性质：非营运，品牌型号：大通牌/SH6523A2DB-L，车辆识别代号：1SKG4GC10LA13****，发动机号码：M920B031589，车辆出厂日期：2020年11月30日，注册日期：2020年12月18日，发证日期：2023年11月10日，车辆检测有效期至2026年12月31日，保险终止日期2025年12月16日，投保于中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDZA202452010000*****。

贵GMK650，车辆类型：轻型仓棚式货车，所有人：胡一斌，注册地址：贵州省贵阳市乌当区东风镇茅草村五组，使用性质：营转非，品牌型号：大运牌/CGC2043CHDE33E，车辆识别代号：LG6ED44H2JY70****，发动机号码：A901800480，注册日期：2018年4月16日，发证日期：2025年5月26日，车辆检测有效期至2026年4月30日，保险终止日期2026年4月23日，投保于大家财产保险股份有限公司，保险单号：2260003202025*****。

（二）事故当事人情况

1. 李军：男，出生日期：1968年5月10日，汉族，住址：贵州省纳雍县张家湾镇街上，户籍地址：贵州省贵阳市观山湖区景怡西苑C801栋4单元602号，身份证号码：522426196805*****，持C1类有效机动车驾驶证，系事故中贵AV3V78小型普通客车驾驶人（事故中未受伤），联系电话：1359574****。

2. 吴飞行，男，出生日期：1978年10月11日，布依族，住址：贵州省惠水县长田乡双庆村四组110号，户籍地址：贵州省惠水县濠江街道双庆村四组110号，身份证号码：522731197810*****，持C1类有效机动车驾驶证，系事故中贵GMK650轻型货车驾驶人（事故中未受伤），联系电话：1911052****。

3. 杨丹，女，出生日期：1987年8月6日，汉族，住址：贵州省纳雍县张家湾镇大田坎村中岩组，户籍地址：贵州省纳雍县张家湾镇大田坎村中

岩组，身份证号码：522426198708*****，系事故中贵AV3V78号小型普通客车乘车人员，伤害情况：死亡。

4. 杨天奎，男，出生日期：1968年2月4日，苗族，住址：贵州省纳雍县玉龙坝镇箐脚村十一组，户籍地址：贵州省纳雍县玉龙坝镇箐脚村十一组，身份证号码：522426196802*****，系事故中贵AV3V78号小型普通客车乘车人员，伤害情况：轻伤。

5. 刘进，男，出生日期：1976年3月2日，汉族，住址：贵州省纳雍县张家湾镇老翁村后冲组，户籍地址：贵州省纳雍县张家湾镇老翁村后冲组，身份证号码：522426197603*****，系事故中贵AV3V78号小型普通客车乘车人员，联系电话：1823086****，伤害情况：轻伤。

6. 刘忠平，男，出生日期：1978年3月19日，汉族，住址：贵州省纳雍县张家湾镇普洒村纳落组，户籍地址：贵州省纳雍县张家湾镇普洒村纳落组，身份证号码：522426197803*****，系事故中贵AV3V78号小型普通客车乘车人员，联系电话：1825733****，伤害情况：轻伤。

7. 任老二，女，出生日期：1985年8月9日，汉族，住址：贵州省纳雍县张家湾镇大田坎村中岩组，户籍地址：贵州省纳雍县张家湾镇大田坎村中岩组，身份证号码：522426198508*****，系事故中贵AV3V78号小型普通客车乘车人员，联系电话：1821278****，伤害情况：受轻伤。

（三）事故现场情况

事故现场位于厦蓉高速上行线1497公里加680米，道路双向共4条机动车道、单向行车道共2条，单向道路全宽10.5米、单幅车道4米，应急车道宽为2.5米，左、右两侧均为波形护栏，视距200米以上，路面干燥，一般上坡。

（四）事故造成的人员伤亡情况

事故造成贵AV3V78号小型普通客车乘车人杨丹经抢救无效死亡，杨天奎、任老二、刘忠平受轻伤，李军、刘进受轻微伤，直接经济损失约为人民币100万元。

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

2025年9月1日，驾驶人李军驾驶贵AV3V78号小型普通客车从贵阳往纳雍方向行驶，19时55分许行驶至厦蓉高速上行1497公里680米处，该车右前部位碰撞前方同向由驾驶人吴飞行驾驶的贵CK650号轻型仓棚式货车左后部，造成贵AV3V78号车乘车人杨丹受伤后经抢救无效死亡，乘车人杨天奎、任老二、刘忠平受轻伤，刘进受轻微伤，两车不同程度受损的道路交通事故（驾驶人员李军、吴飞行未受伤）。

（二）应急处置情况

接报后，毕节市公安交通管理局三大队、五大队及120急救中心及时赶赴现场，将伤者进行抢救并及时转移到医院抢救，迅速处理现场，恢复交通秩序。

（三）善后情况

杨丹死亡后，毕节市公安交通管理局高速三大队对驾驶人员李军采取取保候审措施，立为刑事案件侦查，同时协调驾驶人李军先垫付死者家属丧葬费6

万元，剩余赔偿经沟通，双方选择走司法程序，由法院判决赔偿事项。其余伤者经织金县人民医院进行治疗，已于9月16日全部康复出院。后续赔偿事宜在进一步处理中，善后结束。

三、事故原因

（一）直接原因：贵AV3V78号小型普通客车驾驶人李军未保持安全车距，未安全驾驶、文明驾驶，其行为及过错是造成此次事故的直接因素。

（二）间接原因：驾驶人吴飞行驾驶安全设施不符合规定、严重超载的车辆上路行驶，其行为及过错是造成此次事故的间接原因。

四、部门履职情况

（一）毕节市公安交通管理局高速直属三大队。根据职能职责，在辖区范围内积极开展交通秩序管理工作，开展道路交通安全宣传教育，依法查处各类道路交通安全违法行为。在“9·1”道路交通事故中，第一时间赶到事故现场进行处置。

（二）贵州省交通运输综合行政执法五支队五大队。根据职能职责积极开展路检路查，依法查处各类道路交通违法行为。

五、对有关责任人的处理建议

当事人李军未保持安全车距，未安全驾驶、文明驾驶。其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”以及第二十二条“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”的规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”第（二）项：“因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；”之规定，认定李军承担此次事故的主要责任；由公安部门按相关法律法规进行处置。

当事人吴飞行驾驶安全设施不符合规定的车辆，且驾驶严重超载的车辆上路行驶，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查，不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具备安全隐患的机动车”、第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物”之规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任”、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任”第（二）项“因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任”之规

定，认定吴飞行承担此次事故的次要责任，由公安部门按相关法律法规进行处置。

杨丹、杨天奎、任老二、刘忠平、刘进**不承担事故责任**。

六、事故整改和防范措施建议

为认真吸取本次事故教训，进一步强化交通安全管理，严防此类事故的发生，特提出以下整改建议：

（一）路政部门要加大对违规超载车辆的管控力度，严禁超载车辆进入高速公路行驶。

（二）高速交警要加大路检路查力度。对已下高速的违法违规车辆同样采取强有力的处罚措施。加大宣传力度。避免类似事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页面



网站地图 | 联系我们 | 网站年报

版权所有：贵州省织金县人民政府 贵州省织金县人民政府办公室主办 电子政务办承办

联系地址：贵州省毕节市织金县新华北路5号

联系电话：7628613（仅受理网站建设维护及政务公开相关事宜）、7621153（传真）

公安备案号：52052402000103 黔ICP备17006575号 网站标识码：5205240006



技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站