

“事故调查”专栏

剖析事故案例 强化风险防控



你现在所在的位置是：首页 / 部门信息公开目录 / 新化县应急管理局 / 事故调查专栏 / 事故调查报告

湖南安泰消防科技有限公司“7·29”一般触电事故调查报告

发布时间：2024-11-01 16:43

信息来源：新化县应急管理局(防汛抗旱指挥部办公室)

作者：

【字体：小 中 大】

浏览量：**14**

2024年7月29日20时50分，湖南安泰消防科技有限公司在新化县高新技术产业开发区新化向东街神宫食品有限公司进行消防设施检测预备工作时发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失156万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规，8月1日，新化县人民政府批准成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县农业农村局、新化高新区为成员单位的事故调查组，并邀请县纪委监委参加的湖南安泰消防科技有限公司“7·29”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故开展调查工作。同时，事故调查组聘请了2名专家，参与了技术调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过周密细致的现场勘察、调查取证和技术分析论证，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对相关责任者的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定：湖南安泰消防科技有限公司“7.29”一般触电事故是一起作业人员（死者）违章作业而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故的基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.湖南安泰消防科技有限公司

湖南安泰消防科技有限公司是湖南省长沙市岳麓区一家主营消防技术服务的有限责任公司（自然人投资或控股），小微企业，从事消防设施维护保养检测消防安全评估等业务。成立于2020年6月2日，法人代表：毛*云，注册资本：208万元。

现有在职人员14人，其中管理人员3人，消防注册工程师2人，消防建（构）筑消防员6人。[湖南安泰消防科技有限公司成立于2020年6月2日，统一信用代码：91430121MA4RD43Q2B，法人代表：毛*云，注册资本：208万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册住所：湖南省长沙市岳麓区天顶街道杜鹃989号小时代公寓2705房，经营范围：一般项目:消防技术服务;消防器材销售;安全系统监控服务;泵及真空设备销售;软件开发;耐火材料销售;五金产品零售;建筑材料销售;家用电器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);物联网技术研发，厨具卫具及日用杂品批发;家具销售，劳动保护用品销售;农业机械销售;机械电气设备销售;办公用品销售;金属材料销售;润滑油销售;日用百货销售;橡胶制品办公设备销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售;卫星技术综合应用系统集成;信息技术咨询服务;特种劳动防护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:雷电防护装置检测;建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。]

2.新化向东街神宫食品有限公司

新化向东街神宫食品有限公司是一家尚未开始生产的食品加工企业，事发时为设备调试、检测阶段，尚未取得食品生产许可证，消防设备设施已全部安装调试到位，待检测。该公司成立于2024年5月16日，法定代表人吴*兵，注册资本50万元，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），位于湖南省娄底市新化高新技术产业开发区希望路，经营范围：食品生产;调味品生产;粮食加工食品生产等。

该公司共有管理人员5人，职工11人。2024年7月1日至8月31日，董事长吴*兵因家事去外地，特委托总经理罗*权负责公司一切事务。[新化向东街神宫食品有限公司成立于2024年5月16日，统一社会信用代码91431322MADL52DB5K，法定代表人吴*兵，注册资本50万元，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），位于湖南省娄底市新化高新技术产业开发区希望路，经营范围：许可项目:食品生产;调味品生产;粮食加工食品生产;食品销售;饮料生产;餐饮服务;食品互联网销售;预制菜加工;预制菜销售。须准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,(具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农业科学研究和试验发展;谷物种植;谷物销售;中草药种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;林业专业及辅助性活动;农业生产托管服务;农副食品加工专用设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;农作物栽培服务;农副产品销售;母婴用品销售;日用品销售;日用百货销售;食用农产品初加工;食品进出口。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。2024年5月28日该公司取得了食品经营许可证（这是经营许可，是否有生产许可），许可证编号：JY14313220371519,有效期至2029年5月27日，经营项目：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售，不含酒类食品销售），散装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售，不含酒类食品销售，不含冷藏冷冻食品销售，不含散装熟食销售）。]

（二）事故发生单位安全管理情况

湖南安泰消防科技有限公司由总经理李*元（法定代表人毛*云的丈夫）负责该公司一切事务，全盘业务对接、组织收回款、人员调配工作。该公司建立了安全规章制度、消防检测仪器设备管理办法、消防设施检测制度、员工（消防检测部）工作职责、员工（建构筑消防员）岗位职责和突发事件应急方案等安全操作规范流程和岗位职责，并对企业员工进行了消防安全教育培训，未来设立安全生产机构和专职安全员，也未指定兼职安全员。

（三）有关部门的安全监管情况

1.事发单位属地监管情况。经调查，湖南安泰消防科技有限公司注册地在长沙，该公司承揽新化向东街神宫食品有限公司检测项目业务未向其属地有关监管部门报备，因其作业的流动性和短暂性，相关监管部门难以对其进行有效安全监管。

2.事故发生地属地安全监管情况。新化向东街神宫食品有限公司地属新化高新技术产业开发区。该开发区成立了区安委会，下设安全生产委员会办公室，由区安委办统筹指导全区安全生产工作。2024年年初制定了责任制方案，对行业部门进行了责任制分解，园区的每家企业和项目工地都明确了一名干部职工为驻企“五员”责任人（统计辅导员、安环监管员、党建指导员、营商服务员、政策宣讲员），具体负责驻企项目建设进度、安环监管和入规入统等工作，并向上级部门报告项目进度，调度各项目专班人员开展工作。该区重点项目办干部刘*为新化向东街神宫食品有限公司驻企“五员”责任人。该公司成立以来，高新区应急站6月份对该公司进行了安全生产督导检查1次，7月份进行了安全生产检查，对检查出的问题隐患下达了交办函。驻企责任人刘*督促企业的搬迁及生产设备的安装，在设备安装过程中的用电规范，设备起吊按作业流程规定规范作业，从5月到7月期间，刘*先后到该公司进行了7次安全检查，对现场物品的堆放问题，灭火器的配备等问题提出了整改要求，并督促整改到位。

3.事故发生地行业监管情况。县农业农村局负责组织协调乡村产业发展，起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施并指导实施。提出农业产业化经营发展的政策建议指导开展农业创新工作，宣传和指导农产品加工企业加强安全管理，明确了该局的乡村产业发展股负责全县农产品加工企业管理。乡村产业发展股每次检查都要督促企业加强安全生产工作，并在工作群里发信息提醒和督促企业加强安全管理，切实落实企业安全生产主体责任，加强企业安全生产培训，提升安全防范意识和安全管理水平。在工作调研和日常检查工作中强调企业加强安全生产管理，每季度对企业进行实地安全生产专项检查。新化向东街神宫食品有限公司虽属农产品加工企业，因该企业没有生产，故乡村产业发展股先后两次到该企业开展指导工作，同时也提醒该企业要抓好安全生产工作。

（四）消防检测合同及现场安全管理约定

2024年5月19日，李*元代表其公司与新化向东街神宫食品有限公司签订了《建筑消防设施委托检测合同》，合同总价8150元，委托方为新化向东街神宫食品有限公司，受托方为湖南安泰消防科技有限公司，委托检测项目名称：方便米粉生产项目，检测项目地点：新化县高新区希望路新化向东街神宫食品有限公司，委托检测项目系统：消防给水系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警及联动系统，防排烟及通风空调系统，消防电源与配电及自备发电机组等消防电气与设施。《合

同》明确在检测过程中安全由湖南安泰消防科技有限公司负责，新化向东街神宫食品有限公司安排一名工作人员配合。

（五）事发前相关情况

7月29日16时，湖南安泰消防科技有限公司总经理李*元与该公司消防建（构）筑消防员毛*生到新化向东街神宫食品有限公司与该公司总经理罗*权对接消防检测相关事宜。约定：7月30日上午9时30分开始检测，毛*生负责消防设备实验操作，该公司消防注册工程师廖*负责指挥并记录，新化向东街神宫食品有限公司电工康*强负责“带路”。工作对接完后，李*元离场，廖*因事尚未到场，毛*生在神宫食品有限公司休息，等候次日开展工作，康*强负责接待陪同。

（六）事故发生经过

7月29日19时30分许，毛*生向康*强提出要先熟悉一下消防检测现场环境，以便于明天迅速开展工作。康*强先是拒绝，在毛*生的一再坚持下，才同意带领其去现场查看。19时50分许，康*强陪同毛*生查看了公司一楼厂房、二楼厂房、地下室水泵房和消防控制室等地，毛*生对相关测点进行了简单标记。



20时40分许，毛*生、康*强来到公司配电房，康*强用钥匙打开配电房的门，进入配电房后，毛*生打开了配电柜，要康*强去拿万能表，康*强离开配电房。（以下是根据事后现场状况推测）毛*生曲身弯腰时，身体失稳，左手手腕不慎触碰塑壳断路器出线侧裸露的带电螺柱，触电，身体瞬间前倾，右手接触出线屏金属外壳，间接接地，左右手及身体形成触电回路，因肌肉痉挛等原因，无法挣脱，较长时间受电击，当场神志昏迷。

至此，事故发生。

（七）事故现场情况

事故发生在新化向东街神宫食品有限公司配电房内，配电房位于该公司西南角，东为绿化带，西为消防通道，北距生产厂5米，南靠围墙，作用：为公司各种设备提供电力，确保电力的稳定供

应。配电房内有配电柜，个人防护装备和消防灭火器等，墙上有工作制度和操作规程，配电柜门上挂有警示牌板。



毛*生未穿戴合格的绝缘鞋、绝缘手套和戴安全帽，身体前倾，鼻子碰到“出线屏”塑壳断路器绝缘外壳上，鼻子上有血，外壳上有明显血印，双手成拳头状握紧，左手手腕可见明显电击伤口。

二、事故信息接报及响应情况

（一）事故救援和信息上报情况

康*强走出配电房不久，听到配电房内有异响，立即跑回配电房，看到毛*生趴在配电柜里面，判断他触电了，赶紧拿起配电房的绝缘棒断电，断电后，毛*生倒在地上，神智昏迷。

康*强随即电话报告罗*权，几分钟后，罗*权赶到，两人将毛*生抬出配电房。康*强对毛*生进行心肺复苏，罗*权拨打了“120”、“110”。

21时10分，“120”、“110”先后到现场，30分钟现场急救，毛*生昏迷未醒。

21时50分，送县人民医院救治。

22时45分，县人民医院宣布：毛*生抢救无效死亡。

罗*权随即电话报告公司法定代表人吴*兵。吴*兵指示罗*权向应急部门和湖南安泰消防科技有限公司报告。

22时50分，罗*权向新化高新区安委办主任曹*斌和湖南安泰消防科技有限公司总经理李*元报告。

23时10分，曹*斌赶到县人民医院了解情况后，向县应急管理局报告。

调查组认定：事故救援处置和信息报送符合相关规定。

（二）人员伤亡、直接经济损失及善后处理情况

事故造成1人死亡，死者毛*生，男，身份证号:432*****037，新化县油溪乡白芦村第一村民小组村民，2020年12月进入湖南安泰消防科技有限公司担任检测员（建构筑物消防员）。湖南安泰消防科技有限公司李*元与毛*生家属商谈赔偿事宜，于事发次天达成赔偿协议，由湖南安泰消防科技有限公司向死亡家属赔偿156万元。

三、事故原因分析

经现场勘查、技术鉴定和综合调查，对本次事故的原因分析认定如下：

（一）直接原因分析

毛*生在无安全人员监护下的情况下，未遵循检测操作规定，未穿戴绝缘鞋、绝缘手套情况下，擅自打开低压“出线屏”，身体失稳，不慎触电而亡。

（二）间接原因分析

1.湖南安泰消防科技有限公司对检测人员漏管失控，安全管理不到位；未按规定进行安全教育培训，未按规定考核上岗，安全教育培训不到位。

2.新化向东街神宫食品有限公司陪同人员康*强未有效提醒毛*生注意安全和要求穿戴防护装备。

四、有关责任单位（人员）存在的主要问题

（一）事故单位

湖南安泰消防科技有限公司工作组织不力：进入服务对象单位后，管理人员提前离场，未合理安排部署工作，造成检测人员漏管失控，造成预备工作无安全管理现场组织指挥；安全教育培训不到位，未按规定开展安全教育培训，考核上岗。

（二）相关单位（人员）

新化向东街神宫食品有限公司人员未有效制止外委单位员工进入场地作业，其员工康*强对未穿防护用品的作业人员的违规行为制止不力。

（三）安全监管部门（人员）

新化高新技术产业开发区驻企“五员”责任人刘*，对新化向东街神宫食品有限公司监管不力。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

1.毛*生，湖南安泰消防科技有限公司消防检测员。未取得开工批准，擅自进入场地，在没有安全监护人陪同，未穿戴合格的绝缘鞋、绝缘手套和戴安全帽情况下，违章作业触电被直接电击致死，对事故发生负有主要责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

（二）建议给予责任追究的人员

2.李*元，湖南安泰消防科技有限公司总经理，该公司主要负责人。未落实本单位主要负责人职责，对本单位的安全生产管理不到位，没有组织员工进行全面的安全教育培训，未能制止公司员工违反规定提前进入场地作业，对事故发生负有直接责任，违反《安全生产法》第二十一条第三、五项之规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由新化县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）建议企业内部处理的人员

3.康*强，新化向东街神宫食品有限公司员工。未有效制止外委单位员工进入场地作业，对未穿防护用品的作业人员的违规行为制止不力，对事故发生负有责任。建议新化向东街神宫食品有限公司按公司内部管理规定处理。

（四）建议给予处理的公职人员

4.刘*，新化高新技术产业开发区驻企“五员”责任人，对新化向东街神宫食品有限公司属地监管职责落实不到位，对本次事故负有责任。根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第十五条之规定，建议给予其责令检查。

（五）建议给予责任追究的企业

5.湖南安泰消防科技有限公司，因该公司未落实安全生产主体责任，安全生产安全生产教育和培训不到位，未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，导致发生一般生产安全事故，违反《安全生产法》第二十八条第一款和第四十四条第一款之规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由新化县应急管理局依法给予行政处罚。

十一、事故防范和整改措施建议

（一）加强对消防检测机构管理，进一步健全安全管理机制，落实安全生产主体责任。

（二）必须深刻吸取事故教训，严格执行国家的安全生产法律法规，建立健全本单位安全生产规章制度及安全操作规程，认真开展隐患排查治理，加大对作业现场的监管力度，及时消除各类事故隐患。

（三）应加强从业人员安全教育培训，确保特种作业人员持证上岗，教育督促从业人员严格执行本单位安全规章制度和安全操作规程，不断提高各类从业人员的安全意识和自我防范意识。

湖南安泰消防科技有限公司“7·29”触电事故调查组

2024年10月15日

主办单位：新化县人民政府办公室

承办单位：新化县数据局（新化县行政审批服务局）

网站联系电话：0738-3238156（仅受理网站建设维护相关事宜）

网站标识码：4313220017

备案：湘ICP备05000649号-1 湘公网安备：43132202001001号



扫描二维码，获取更多信息



娄底违法和
不良信息
举报中心

