



单位职责



领导之窗



机构设置



政务服务



政务公开



依申请公开



互动交流

织金县文腾街道“11·15”道路交通事故调查报告

发布时间：2026年03月19日 10:37:29 访问量：11次 字体：小 中 大

织金县文腾街道“11·15”道路交通事故调查报告

织金县人民政府事故调查组

2024年5月

目录

一、事故基本情况.....	1
（一）事故车辆情况.....	1
（二）事故当事人情况.....	2
（三）事故现场情况.....	2
（四）事故造成的人员伤亡情况.....	3

二、事故发生经过和应急处置.....	3
（一）事故发生经过.....	3
（二）救援情况.....	3
（三）善后情况.....	3
三、事故直接原因.....	4
四、对有关责任人的处理建议.....	4
五、事故整改及防范措施建议.....	5

织金县文腾街道“11·15”道路交通事故 调查报告

2023年11月15日，织金县城关镇驾驶人张世海驾驶无号牌二轮电动自行车，从织金县城关镇西环路万都驶往绮陌大道方向，08时07分许，行至织金县城关镇金北路官塘桥路口10米处遇前方车辆缓慢通行，张世海驾驶无号二轮电动自行车从前方车辆左侧穿插时，被同向行驶的贵州省黎平县驾驶人杨佐华驾驶的渝D69075号重型半挂牵引车牵引渝D8S76挂号重型自卸半挂车刮撞后碾压，造成无号牌二轮电动自行车受损及无号牌二轮电动自行车驾驶人张世海当场死亡。直接经济损失约30万元。

事故发生后，依据有关法律法规，经织金县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，公安局、交通局、工会有关负责同志参加的织金县文腾街道“11·15”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅资料、询问谈话等方式，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，织金县文腾街道“11·15”道路交通事故是一起一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

车辆号牌：渝D69075，车辆型号：欧曼牌BJ4259SNFKB-XJ，车架号：LRDS6PEB0LT06****，发动机号：76690485，车辆所有人：重庆市梦顺物流有限公司，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司重庆长寿支公司，交通事故责任强制保险单号：PDZA202350010000****，商业保险单号：PDAA202350010000****，保险有效期：2024年7月28日，检验有效期：2024年7月。车辆号牌：渝D8S76挂，车辆型号：华兴江山牌SMW9402 ZHX，车架号：LA99FRZ35L3SMW237，发动机号：无，车辆所有人：重庆市梦顺物流有限公司，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司重庆长寿支公司，交通事故责任强制保险单号：PDZA202350010000****，商业保险单号：PDAA202350010000****，保险有效期：2024年7月28日，检验有效期：2024年7月。车辆号牌：无号牌电动自行车，车辆型号：TDT6040 Z，车辆编码：348822305072688，电动机型号：HH3GDC48V350W，电

动机编码：TLHHT48V350WPE214065，车辆所有人：张世海，投保公司：未投保。

（二）事故当事人情况

1.杨佐华，男，汉族，出生日期：1985年11月19日，居民身份证号码：522631198511****，住贵州省黎平县尚重镇尚重村一组，持A2型有效机动车驾驶证，系渝D69075号重型半挂牵引车牵引渝D8S76挂号重型自卸半挂车驾驶人。

2.张世海，男，现年47岁，现住址：贵州省织金县城关镇新华南路93号，户籍地址：贵州省织金县城关镇新华南路93号，身份证号：522425197612****，系无号牌二轮电动车驾驶人（死者）。

（三）事故现场情况

现场位于织金县城关镇金北路官塘桥路口10米处，道路为平直沥青路段，路面潮湿，呈南北走向，南往织金县城关镇万都方向，北往织金县绮陌大道方向，道路中间划有双实线，路面有虚线，道路两旁有人行道，道路为双向5车道，事故发生地为2车道，道路宽为840厘米，该路段有限速标志50Km/h。

（四）事故造成的人员伤亡情况

张世海，男，现年47岁，现住址：贵州省织金县城关镇新华南路93号，户籍地址：贵州省织金县城关镇新华南路93号，身份证号：522425197612****，系无号牌二轮电动车驾驶人，死者，家属联系方式：1778542****。

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

2023年11月15日，织金县城关镇驾驶人张世海驾驶无号牌二轮电动自行车，从织金县城关镇西环路万都驶往绮陌大道方向。08时07分许，行至织金县城关镇金北路官塘桥路口10米处，遇前方车辆缓慢通行，张世海驾驶无号牌二轮电动自行车从前方车辆左侧穿插时，被同向行驶的贵州省黎平县驾驶人杨佐华驾驶的渝D69075号重型半挂牵引车牵引渝D8S76挂号重型自卸半挂车刮撞并碾压，造成无号牌二轮电动车受损及无号牌二轮电动车驾驶人张世海当场死亡的交通事故。

（二）救援情况

2023年11月15日上午08时07分，驾驶员杨佐华察觉自己开的车碾压到人，就拨打110及120电话。当120急救中心医护人员到现场，看到事故中心张世海被煤车碾压，且内脏已压出，确认张世海已死亡，救援结束。

（三）善后情况

经当地政府及公安交警部门的协调处理，渝D69075号重型半挂牵引车牵引渝D8S76挂号重型自卸半挂车驾驶人杨佐华垫付8万元丧葬费给死者家属先行安葬死者，后中国人民财产保险股份有限公司重庆长寿支公司又赔偿70万元给死者家属，共计赔偿78万元，善后处理结束。

三、事故直接原因

当事人杨佐华驾驶机动车行驶时未安全驾驶、未按交通信号通行、未降低行驶速度，且随意穿插前方缓慢行驶车辆；张世海醉酒后驾驶二轮电动自

行车，遇前方车辆缓慢行驶时从前方车辆左侧穿插，这些行为是造成此事故的直接原因。

四、对有关责任人的处理建议

杨佐华的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”，第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”，第四十二条第二款：“夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”及第四十五条第一款：“机动车遇前方车辆停车排队等候或者缓慢行驶时，不得借道超车或者占用对面车道，不得穿插等候的车辆。”，在此事故中存在主要过错。

张世海的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条：“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十二条第三项：“在道路上驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车应当遵守不得醉酒驾驶。”，在此事故中存在次要过错。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任、次要责任；”，认定当事人杨佐华负此事故的主要责任，认定当事人张世海负此事故的次要责任。对负有责任的当事人由公安机关依法进行处置。但鉴于当事人张世海在本次事故中已死亡，建议不对其违法行为及过错进行处理。

五、事故整改和防范措施建议

为认真吸取本次事故教训，进一步强化交通安全管理，认真抓好企业安全生产主体责任和相关部门监管责任的落实，严防此类事故的发生，特提出以下整改建议：

（一）交通运输部门要加强对货运公司及驾驶员的安全管理力度，进一步提高货运企业安全管理能力和驾驶员的安全操作技能，确保安全驾驶、文明驾驶。

（二）道路交通安全管理部门要加大对路检路查力度。各乡（镇、街道）也要加强电动车的属地管理职责，加大电动车安全驾驶的宣传力度，提高电动车驾驶人的安全驾驶意识。



[网站地图](#) | [联系我们](#) | [网站年报](#)

版权所有：贵州省织金县人民政府 贵州省织金县人民政府办公室主办 电子政务办承办

联系地址：贵州省毕节市织金县新华北路5号

联系电话：7628613（仅受理网站建设维护及政务公开相关事宜）、7621153（传真）

 公安备案号：52052402000103 黔ICP备17006575号 网站标识码：5205240006



政务微博



政务

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站