

正安县安场镇“1.27”生产安全事故 调查报告

2023年1月27日，正安县安场镇播州大道路段发生一起车辆碰撞行人的道路交通事故，致1人死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，县政府成立了由应急局牵头，会同公安、交通、工会等单位组成的事故调查组开展了事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故责任，提出了对有关单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生的简要经过

2023年1月27日，赵某（男，汉族，居民身份证号码：522*****016）驾驶贵B18998号车，当日8时40分，行驶至正安县安场镇播州大道路段时碰撞行人叶某某，致行人叶某某受伤的通路交通事故。2023年1月27日10时32分叶某某经正安县人民医院抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，县公安交警大队、县人民医院、安场镇等部门的相关人员立即赶赴事故现场开展救援工作。当事人叶某某经县

医院抢救无效死亡，县公安交警大队及时将死者送往县殡仪馆，有力开展事故救援和善后处置，现场处置得当，救援有序有力，事后善后处置得当。

二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成行人叶某某死亡。经统计，本起事故造成直接经济损失暂为 80 万元（死者相关赔偿）。

三、事故相关情况

（一）事故车辆情况

贵 B18998 号车，品牌型号：华威驰乐牌 SGZ*****CQ3，车辆识别代码：LZF*****179，发动机号：13*****329，初次登记日期：2013 年 07 月 18 日，检验有效期至：2023 年 07 月 31 日，登记所有人：罗某某，实际管理使用人，于 2022 年 6 月份卖给王某某（户籍地：山东东营市东营区*****；现居住地：安场镇*****）和盖某某，王某某和盖某某从 6 月份购入就未过户，该车辆属于私人户，该车实际经营是王某某和盖某某。王某某和盖某某购入后，王某某聘请赵某为该车驾驶员，但未签订聘用合同。

该车保险情况：机动车交通事故责任强制保险凭证号：120*****797，中国平安财产保险股份有限公司承保。机动车商业保险凭证号：ZZT*****MXK，中洲供应链管程（河北）有限公司承保。

车辆安全系数情况：根据四川旭日司法鉴定中心出具编号为川旭鉴[2023]车鉴字第 131 号司法鉴定意见书证明：贵 B18998 号

重型载货专项作业车的转向系统、制动系统所检验的安全技术状况符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

（二）当事人情况

赵某，男，汉族，家住贵州省正安*****，居民身份证号码：522*****016，驾驶证档案编号：52*****12，准驾车型：B2，初次领证日期：2006年10月23日，有效期止：2082年10月23日，驾驶贵B18998号车，联系方式：136*****。

叶某某，男，汉族，家住贵州省正安县*****，居民身份证号码：522*****838，步行，家属联系方式：130*****。

（三）道路情况

现场位于正安县安场镇播州大道路段，通路呈南北走向，北往正安县安场镇十号路方向，南往正安县安场镇播州大道方向，道路为开放路段，路面为水泥结构，路面干燥，道路为单车道，道路全宽为4米。

（四）交通环境基本情况

事故发生路段道路为正安县安场镇页岩气公司自建路，开放道路。道路为一般坡，事故发生时天气为阴，能见度100米，白天。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、直接原因：当事人赵某安全意识淡薄，不按规定倒车的

违法过错行为，是导致事故的直接原因。

2、间接原因：一是安场镇官井居委会对辖区道路隐患排查治理力度不够是事故发生的间接原因。二是王某某、盖某某，作为该事故车的实际车主和赵某的实际雇主，不具备从事货物道路运输经营的资质，该车本身不具备运营资质，将车辆违法从事经营活动，未对赵某开展有针对性的安全生产教育培训，未督促其严格遵守相关安全生产操作规程，是导致事故的间接原因。

（二）事故性质

经调查，调查组一致认为安场镇“1.27”事故属于生产安全责任事故。

五、事故责任单位、责任人的处理建议

（一）责任单位

1. 安场镇人民政府。对辖区道路隐患整治力度不够，对本次事故发生负有管理上的责任，建议向县人民政府作出书面检查。

2. 安场镇官井居委会。对辖区道路隐患排查治理力度不够，对事故发生路段未进行隐患排查治理，事故发生路段明显缺少警示标志标牌，对本次事故发生负有管理上的责任，建议由安场镇人民政府对官井居委会进行警示约谈，并将处理情况报县道交办。

3. 县交通运输局，对全县货运车辆管理不到位，未对无公司运营的个体户货车开展摸底排查，未对全县从事货运行业的车辆开展教育培训（该事故车在我县从事货运半年之久，没有行业监管部门进行过宣传教育和管理的），在本次事故中负有管理上的

任，建议向县人民政府作出书面检查。

（二）责任人

1. 赵某，男，贵 B18998 重型载货专项作业车驾驶员，安全意识淡薄，在倒车操作过程中违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十条“机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全后倒车。不得在铁路道口、交叉路口、单行路、桥梁、急弯、陡坡或者隧道中倒车。”之规，在本次事故中负全部责任，建议由公安机关立案查处。

2. 王某某、盖某某，贵 B18998 重型载货专项作业车实际车主。经查，王某某、盖某某将车辆违法从事危道路运输经营活动，未对赵某开展道路交通等安全生产教育培训，未督促其严格遵守相关安全生产操作规程，对事故的发生负有重要责任，建议由县交通运输部门按照道路运输管理相关法律法规规定依法予以调查处理。并将处理情况报县安委办。

3. 李某某，男，安场镇官井居委会副主任，分管道路交通，对辖区道路隐患排查治理力度不够，对事故发生负有管理责任，建议向安场镇人民政府作出书面检查。并将处理情况报县安委办。

4. 杨某某，男，安场镇官井居委会负责人，对辖区道路隐患排查治理工作安排部署不力，对事故发生负有领导责任，建议向安场镇人民政府作书面检查。并将处理情况报县安委办。

六、事故的防范和整改措施

1. 安场镇人民政府要认真吸取事故教训，举一反三，针对本

次事故暴露出的隐患问题，扎实开展辖区内道路隐患排查治理，针对本次事故路段，建议增设反光标识标牌，设置提示牌。

2. 各镇（乡、街道）和相关部门要认真吸取事故教训，举一反三，认真贯彻落实《贵州省农村道路交通安全责任制规定》、等相关规定，全面实施道路交通安全“网格化”管理，严格监管责任，强化对辖区机动车和驾驶员的安全管理，加大人车摸底信息的录入，强化“云平台”各项工作措施的落实，加大宣传力度，提高驾驶员和群众的安全意识，有效防范类似事故再次发生。

3. 县交通运输局。认真吸取事故教训，举一反三，加大对全县货运公司和非法运营货运车辆查处力度，对全县的货运车辆进行摸底排查，要做到底数清，情况明，对从事非法营运的货运车辆加大打击力度。