

索引号:	/2026-05944
分 类:	安全生产 ; 其他
发文机关:	长春净月高新技术产业开发区应急管理局
成文日期:	2024年08月26日
标 题:	长春净月高新技术产业开发区德州百创演出传媒有限公司“8.18”一般高处坠落事故调查报告
发文字号:	无
发布日期:	2024年08月26日

德州百创演出传媒有限公司

“8·18”一般高处坠落事故调查报告

2024年8月18日上午10时25分，位于长春市净月大街10500号的吉林省东北虎园景区内发生一起高处坠落事故。造成1人重伤，直接经济损失约30万元人民币。

事故发生后，省、市、区领导高度重视，要求迅速查明事故原因，依法严肃追究责任，妥善做好伤者家属安抚及善后工作；同时，要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步压实责任，深入排查各类安全隐患，坚决杜绝类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局为组长单位，净月公安分局、区林业和园林局、区文化旅游和体育局、区党群工作部、永兴街道办事处为成员单位的德州百创演出传媒有限公司“8·18”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请相关专家参与事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实省、市、区领导重要指示精神，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和分析论证，查清了事故企业存在的问题及有关地方政府和相关部门在监管方面存

在的问题，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定：德州百创演出传媒有限公司“8·18”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1. 吉林省东北虎园有限公司(场地提供单位)。统一社会信用代码：91220101795241202T:: 法定代表人：姜某波；类型：有限责任公司(国有独资)；成立日期：2007年01月29日；注册资本：贰佰万元人民币；登记机关：吉林省市场监督管理局；注册地址：长春市净月大街10500号；经营范围：市野生动物观赏、科研、生产、救护、表演；开发与利用；日用百货(除超薄塑料购物袋)、纪念品销售；园林绿化；热食类食品制售(在食品经营许可证、排污许可证有效期内从事经营活动)；会议服务；动物投食、场地出租、动物租展(需专项审批除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 德州百创演出传媒有限公司(场地使用及马戏巡游表演单位)。统一社会信用代码：91371422MA3ML8GA2D; 法定代表人：王某卫；类型：有限责任公司(自然人独资)；成立日期：2018年01月29日；注册资本：壹佰万元人民币；登记机关：宁津县市场监督管理局；注册地址：山东省德州市宁津县保店镇方庄村村北；经营范围：许可项目：演出经纪；营业性演出；牲畜饲养。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；健身休闲活动；体育竞赛组织；组织体育表演活动；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

3. 沙依巴克区仓房沟中路赛买提达瓦孜艺术交流中心(钢丝表演单位)。统一社会信用代码：92650103MA779XHW5J；经营者：赛买提·某散；类型：个体工商户；成立日期：2016年01月22日；登记机关：沙依巴克区市场监督管理局；注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟村菜园街56号；经营范围：服务：演出，演出经纪，组织文化艺术交流活动，体育场馆服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)表演合同签订情况

1. 吉林省东北虎园有限公司与德州百创演出传媒有限公司于2023年10月16日签订了马戏巡游表演合同。吉林省东北虎园有限公司提供表演场地，德州百创演出传媒有限公司在表演场地内进行马术、动物巡游、魔幻大飞轮、环球飞车、高空钢丝及狗狗表演等。

2. 德州百创演出传媒有限公司与沙依巴克区仓房沟中路赛买提达瓦孜艺术交流中心于2024年4月2日签订了钢丝表演合同。德州百创演出传媒有限公司负责演出活动安排、演出场地和演员住宿，沙依巴克区仓房沟中路赛买提达瓦孜艺术交流中心提供所有演出道具和专业演员3人。

(三)事故现场情况

事故发生在吉林省东北虎园景区内表演场，表演场西侧设有表演舞台，舞台上的四个凳子为“狗狗运动会”表演道具，凳子1左侧、舞台东南角设有充气气垫，尺寸为6×6m。表演用钢丝位于舞台上，长约29米，距舞台高约9米。




图1表演舞台平面布置图



图2表演舞台现场实景图

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年8月18日10时25分左右，“走钢丝”表演者艾散江·某提在表演过程中身体失去平衡，脱离钢丝后佩戴的安全绳发生断裂，坠落在充气气垫北侧舞台地面上约0.5米处。

（二）事故应急处置情况

1. 事故现场应急处置情况

事故发生后，约10时30分，德州百创演出传媒有限公司员工张宏兰拨打了120急救电话，随后现场主持人王凤娇寻求观众中的医护人员帮忙急救。10时45分，120急救人员赶到现场，紧急处置后送往吉林大学白求恩第三医院救治。

2. 事故信息接报及响应情况

10时35分，张某兰向德州百创演出传媒有限公司总经理王某祥报告了事故情况；王某祥接报后，于10时36分向吉林省野生动物救护繁育中心动物管理处处长王某军进行了报告；王海军接报后，于10时37分向吉林省野生动物救护繁育中心副主任徐某仁报告了事故情况，并立即组织开通绿色通道协助120入园。

10时38分至11时02分，徐某仁组织对园区正门到表演场的道路进行不间断巡视，确保120通道畅通。11时03分，120离开园区后，徐某仁向吉林省野生动物救护繁育中心主任刘某发报告了事故情况；11时20分，刘某发向吉林省林业和草原局进行报告。

3. 医疗救治和善后情况

事故发生后，沙依巴克区仓房沟中路赛买提达瓦孜艺术交流中心和德州百创演出传媒有限公司负责人第一时间赶到医院对家属进行安抚，主动支付医疗费用，全力配合医院进行救治。截止目前，表演者艾散江·某提仍处于重伤昏迷状态。

三、事故伤亡和直接经济损失情况

1. 伤者情况

造成1人重伤。艾散江·某提，男，维吾尔族，身份证号653125199401206630，住址：新疆莎车县城东街道兰干路093号院3号楼263室。

2. 直接经济损失

事故造成直接经济损失约30万元。

四、事故原因分析

事故调查组通过现场勘察、专家论证、查阅资料、调查取证、综合分析，最终认定导致事故发生的原因：表演者使用的安全带不符合安全标准要求，且钢丝下方的安全气垫摆放位置偏离核心表演区域，导致表演者脱离钢丝后未能起到有效的保护和缓冲作用。具体分析如下：

（一）安全带购买后经过两次改造。2024年4月，伤者购买了全身式安全带，试用后因影响表演动作，自行将安全带由“全身式”改造成“腰系式”（图3）；使用一个月后，感觉安全绳过重影响表演，于是找来相对较轻的白色绳子做了替换（图4）。



图3第一次改造后的安全绳 图4事故发生时使用的安全绳

(二) 安全气垫摆放位置偏离核心表演区域。事故发生时视频显示：“走钢丝”表演时，安全气垫摆放在舞台的东南角，应偏东居中摆放，覆盖核心表演区域。



图5事故发生时视频截图

五、事故暴露的问题

(一) 相关企业存在的问题

1. 德州百创演出传媒有限公司

(1)未在营业性演出开始前，向属地文化部门提出申请，导致属地文化部门未及时发现违规演出行为，未有效督促做好高危演出安全防护工作。

(2)未在演出前，对高空走钢丝表演者进行安全培训教育，致使表演者缺乏必要的安全常识，私自对安全带进行改造。

(3)未建立健全安全生产责任制和安全管理制，导致现场管理人员在现场管理中缺乏必要的安全责任意识和操作指引。

(4)现场管理人员未对表演现场安全设施进行安全检查和隐患排查，导致未能发现演员未佩戴符合国家或行业标准的劳动防护用品。

(5)未针对高空表演存在的风险采取有效的事故防范措施，导致未设置覆盖可能发生坠落的所有区域的缓冲气垫。

2.沙依巴克区仓房沟中路赛买提达瓦孜艺术交流中心

(1)未对高空走钢丝表演者进行安全培训教育，致使表演者缺乏必要的安全常识，私自对安全带进行改造。

(2)未建立健全安全生产责任制和安全操作规程，致使表演者缺乏必要的安全意识和操作规范。

3.吉林省东北虎园有限公司

(1)未核验德州百创演出传媒有限公司取得的批准文件，为未经批准的营业性演出提供演出场地。

(2)未在与德州百创演出传媒有限公司签订的合同中约定甲方的安全生产管理职责，未能及时发现表演过程中存在的安全隐

患。

(三)相关部门存在的问题

1. 长春净月高新技术产业开发区文化旅游和体育局。未有效履行针对营业性演出活动的监管责任，未及时发现并制止未经审批的营业性演出行为，未及时督促做好高危演出安全防护工作。

2. 长春净月高新技术产业开发区林业和园林局。未有效履行行业管理责任，未及时督促企业落实安全生产主体责任。

五、对事故责任人员和单位的处理建议

(一)对相关人员的处理建议

1. 追究行政责任的人员

(1) 王某祥，德州百创演出传媒有限公司总经理，负责公司全面工作，对事故发生负有领导责任。未建立本单位的安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未建立隐患排查治理制度，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，由长春净月高新技术产业开发区应急管理局予以行政处罚。

(2) 赛买提·某散，沙依巴克区仓房沟中路赛买提达瓦孜艺术交流中心经营者，负责公司全面工作。未建立本单位的安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，由长春净月高新技术产业开发区应急管理局予以行政处罚。

(3)郭某，吉林省东北虎园有限公司安全负责人，负责安全生产的全面工作。未对德州百创演出传媒有限公司的安全生产工作进行统一协调、管理，未及时督促整改安全问题隐患。依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，由长春净月高新技术产业开发区应急管理局予以行政处罚。

2. 追究党纪政务责任的人员

对于在事故调查中发现的净月高新区有关部门的公职人员在履职方面的线索及相关材料，移交净月高新区纪检监察工委，建议由净月高新区纪检监察工委对有关人员追责问责。

(二)对相关单位的处理建议

1. 德州百创演出传媒有限公司。对事故发生负有责任。依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，由长春净月高新技术产业开发区应急管理局予以行政处罚。

2. 沙依巴克区仓房沟中路赛买提达瓦孜艺术交流中心。依照根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，由长春净月高新技术产业开发区应急管理局予以行政处罚。

3. 吉林省东北虎园有限公司。依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，由长春净月高新技术产业开发区应急管理局予以行政处罚。

六、事故整改和防范措施

(一)汲取事故教训，严格落实企业主体责任。表演组织单位举办营业性演出，应当向属地文化部门提出申请，批准文件下

发后，方可从事营业性演出活动；应当履行法律法规要求的安全生产职责，建立安全生产管理制度和安全操作规程，提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并且对从业人员进行按照相关规定进行安全生产教育和指导，提高从业人员的安全生产意识；应当加强现场管理，及时请专业技术人员到现场指导是否存在不规范行为以及隐患问题并加以改进处理，有效防范安全生产事故的发生。演出提供场地单位要核验演出单位批准文件，签订安全管理协议或者在合同中约定各自的安全生产管理职责，定期进行安全检查，发现安全问题，应当及时督促整改。

（二）杜绝监管漏洞，建立齐抓共管的横向沟通机制。文化和旅游行政部门要依法做好演出活动的审批工作，定期对演出场所进行检查，全面掌握辖区内营业性演出活动情况，既要已审批的营业性演出做好监管，也要对未审批的营业性演出加强巡查力度。其他行业管理部门在日常检查中要对包括营业性演出在内的所有经营行为统一监管，建立横向沟通机制，对不属于本部门监管范围的要第一时间移交处理，确保行业管理部门和专业监管部门齐抓共管、不留“盲区”“死角”。

（三）深入源头治理，建议出台专项操作规范。为取得更好的经济效益，一些杂技团或演员往往刻意增加表演难度，在安全意识松懈及防护措施不到位的情况下，这些高难度表演也极大增

加了安全隐患。杂技表演等高危演出业内没有形成全国或省级统一的安全标准体系，如安全绳、隔离安全网的具体要求，建议文化和旅游行政部门对此予以明确。

(四)开展专项整治，排查营业性演出安全隐患。文化和旅游行政部门要在文化旅游领域开展专项整治行动，对营业性演出的安全隐患开展大排查、大整治，重点检查表演组织单位是否向文化和旅游行政部门部门提出申请、高危演出是否落实安全防护措施等。

(五)加强宣传引导，切实提高从业人员及广大群众安全防范意识。各种规模的营业性演出涉及数量多、范围广，且部分未经审批的演出无固定场所，流动性大。要充分利用新闻媒体、社交平台等多种途径做好高危演出及其他危险作业的宣传教育，普及必要的安全常识和技能，提醒督促从业人员做好劳动防护。同时要发挥群众力量共同监督，有效控制安全风险，遏制事故发生。

初审：杨华鑫 复审：郝艳萍 终审：刘迪



(<https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0C7F0697D1567911E053012819AC8C09>)

