



您当前的位置：
 [首页](#) >
 [政府信息公开](#) >
 [法定主动公开内容](#) >
 [应急管理](#) >
 [灾害事故调查评估](#) >
 [调查报告](#)

[索引号]	11500227MB1665071K/2026-00049	[发文字号]	
[主题分类]	安全生产监管	[体裁分类]	应急管理
[发布机构]	璧山区应急局		
[成文日期]		[发布日期]	2026-06-05

关于重庆聚晁塑料制品有限公司“3•2”一般机械伤害事故报告的公



重庆聚晁塑料制品有限公司“3·2” 一般机械伤害事故调查报告

2024年3月2日，重庆聚晁塑料制品有限公司在生产作业过程中发生一起一般机械伤害事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，成立了由区应急局牵头，区公安局、区总工会、区人力社保局、区经济信息委、璧山高新区管委会等单位组成的重庆聚晁塑料制品有限公司“3·2”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），事故调查组下设综合组、管理组，并邀请区检察院参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题提出了事故防范及整改措施建议。

事故调查组认定，重庆聚晁塑料制品有限公司“3·2”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况



（一）事故发生单位概况

重庆聚晁塑料制品有限公司，统一社会信用代码：91500120MACNDEB68N，注册地址：重庆市璧山区璧泉街道金剑路 576 号。公司成立于 2023 年 06 月 20 日，法定代表人：陈*。公司类型属于有限责任公司，经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司取得有营业执照等证照。

（二）事故发生经过

2024 年 3 月 2 日下午 13 点，重庆聚晁塑料制品有限公司生产车间员工吃完午饭开始上班，车间主任李*在 1 号制桶机一边调试机器一边通过用手按压产品的方式查看生产的产品是否满足质量要求，下午 15 时许，1 号制桶机报警并停止运转，在 2 号制桶机调试机器的领班和*开始查看 1 号制桶机报警原因，发现李*在 1 号制桶机背后位置，左侧面部和右手被卡在制桶的加热管上，和*立即切断机器电源并大声呼救，现场人员拨打了 120 急救电话并立即到事故现场与和*一起将李*从机器中救出，仰面放在地上平躺，随后 120 急救人员到达现场查看后宣布李*死亡，随后派出所以及应急管理部门人员相继到达事故现场查看情况，后殡仪馆将李*拉走。

（三）事故现场情况



发生事故的1号制桶机（见下图1）位于重庆市璧山区璧泉街道金剑路576号重庆聚晁塑料制品有限公司内。



图1 1号制桶机事故现场

（四）人员伤亡情况及损失情况

该事故造成李*1人死亡，李*，男，*族，身份证号：53***30，户籍地址：云南省昆明市***。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年3月2日15时许事故发生后，和*发现事故后立即大声呼救并切断1号制桶机电源，现场工人立即拨打了120等电话并立即到达1号制桶机事故现场开展施救，120急救人员第一时间到达现场对李*施救，璧泉街道派出所、消防救援及应急管理局



工作人员接到通知立即到达事故现场查看情况。

（二）事故现场应急处置情况

2024年3月2日15时许事故发生后，1号制桶机报警并停止工作，和*发现事故后立即切断电源并大声呼救，现场工人立即拨打了120急救电话并协助和*将卡住李*的加热管拆下来，将李*从1号制桶机中抬出平放在地面，等待120急救人员的到达，120急救人员到达现场立即对李*进行医学检查，确认李*无生命体征，宣布死亡。

（三）医疗救治及善后情况

2024年3月2日15时许事故发生后，现场工人立即拨打了120急救电话，并协助和*将李*从1号制桶机救出平躺在地上，120急救人员到达现场后立即对李*进行医学检查，确认李*无生命体征，宣布死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，重庆聚晔塑料制品有限公司及时向相关单位报告该起事故，并立即组织人员进行善后处置工作，及时安顿好李*家属，区人民医院、公安分局派出所、消防救援队、应急局等部门均第一时间赶往现场，进行现场处置、应急救援、善后处置。2024年3月6日重庆聚晔塑料制品有限公司与家属达成赔偿协议并履行，死者家（亲）属情绪以及社会秩序稳定，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析



（一）直接原因分析

重庆聚晁塑料制品有限公司员工李*在未关闭制桶机的情况下进行机器调试，左侧面部和右手被制桶机加热管卡住，是导致其受伤并死亡的直接原因。

（二）间接原因分析

重庆聚晁塑料制品有限公司企业主体责任不落实，主要表现为：未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除李*等工人带电调试制桶机存在的机械伤害事故隐患，导致李*在带电调试制桶机时被机器卡住致死。

四、有关责任单位存在的主要问题

重庆聚晁塑料制品有限公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究刑事责任的人员

李*，重庆聚晁塑料制品有限公司工人，在未关闭制桶机的情况下进行机器调试，左侧面部和右手被制桶机加热管卡住，对事故发生负有直接责任，其行为涉嫌重大责任事故罪。鉴于李*在本次事故中已死亡，建议免于追究刑事责任。

（二）对有关企业和人员处理建议

1. 陈*，重庆聚晁塑料制品有限公司法定代表人、公司安全



生产负责人，在生产经营活动中未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，履行职责不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定^[1]，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定^[2]，建议对其进行行政处罚。

2. 重庆聚晁塑料制品有限公司。重庆聚晁塑料制品有限公司作为生产经营单位，未采取技术、管理措施及时发现并消除带电调试制桶机存在的机械伤害事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[3]之规定，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定^[4]，建议对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取本次事故教训，提高安全管理水平，达到教育从业人员和管理者自身的目的，预防和避免类似事故再次发生，针

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。



对本次事故特点，提出以下防范措施建议：

（一）狠抓安全风险防范，切实提高政治站位。高新区管理委员会要切实履行管理责任，对辖区内企业要做到心中有数，对在日常监督管理中发现的问题及时督促整改到位，对辖区内风险较大的企业要做到每月全覆盖。

（二）强化企业全员安全生产责任制落实。重庆聚晁塑料制品有限公司要建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度、安全隐患排查治理等制度。在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，要设置明显的安全警示标志。

（三）全面开展安全隐患排查，严格落实主体责任。重庆聚晁塑料制品有限公司应当进一步加强企业主体责任的落实，要贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强化生产全过程的安全管理，强化技术责任和管理责任落实，全面深入的开展风险隐患排查治理，强化风险管控，对重点部位、重点环节、重点设备、重点作业场所组织开展全方位隐患排查，加强风险辨识与管理，实时研判生产情况，及时发现并消除安全隐患。

（四）重庆聚晁塑料制品有限公司及其主要负责人要牢固树立安全发展理念，增强安全生产工作的紧迫感和责任感，精准防范化解各类安全风险；要全面履行安全生产主体责任，督促本单位的工作人员遵守安全生产法律法规；要开展全员安全生产教育培训工作，以本起事故为教训，举一反三认真解决员工麻痹大意、习惯性作业行为，从思想认识上、具体行动上，真正做到安全生



产。

重庆聚晔塑料制品有限公司
“3·2”一般机械伤害事故调查组
2024年6月12日

扫一扫在手机打开当前页





主办单位：重庆市璧山区人民政府办公室

Copyright © www.bishan.gov.cn All Rights Reserved.

政府网站标识码: 5002270002 政务服务热线: 12345

渝ICP备11001112号-2 渝公网安备:50022702000381号

