



磐安县基层政务公开 标准化规范化专题



您所在的位置：首页 >> 政务公开 >> 信息公开目录 >> 重点领域公开 >> 安全生产 >> 行政管理 >> 事故通报

磐安冷水磐安县交投新材料科技有限公司年产27万吨沥青拌合楼项目（河道挡墙） “4·7”一般高处坠落事故调查报告

信息来源：办公室

时间：2026-06-07 15:14

分享：



日前，《磐安冷水磐安县交投新材料科技有限公司年产27万吨沥青拌合楼项目（河道挡墙）“4·7”一般高处坠落事故调查报告》已经县人民政府批复，现予公布。

磐安冷水“4·7”一般高处坠落事故调查组
2026年6月

2026年4月7日10时50分许，位于磐安冷水的磐安县交投新材料科技有限公司年产27万吨沥青拌合楼项目河道挡墙工程发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约169万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《磐安县人民政府关于实施生产安全事故报告和调查处理条例有关问题的批复》（磐政〔2007〕61号）的规定，4月8日，经县政府同意，成立了由县应急管理局、县公安局、县建设局、县总工会、冷水镇人民政府等单位组成的“4·7”事故调查组，并邀请县检察院、县监察委派人参加。调查组同时聘请建筑领域专家参与事故调查工作，对事故原因进行技术分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过勘验事故现场、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了事故防范整改措施。

事故调查组认定，磐安冷水磐安县交投新材料科技有限公司年产27万吨沥青拌合楼项目（河道挡墙）“4·7”一般高处坠落事故是一起因意外跌倒造成的一般生产安全非责任事故。

一、事故有关单位和工程基本概况

（一）有关单位基本概况

1.磐安县宏顺建设有限公司，成立于2018年5月，注册资本为4100万元人民币，注册地址为浙江省磐安县安文街道月山路106号，法定代表人马某某，经营范围：许可项目：建设工程施工；一般项目：园林绿化工程施工，城市绿化管理，土石方工程施工，土地整治服务，市政设施管理，建筑材料

销售，农用薄膜销售。持有浙江省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级。该公司是磐安县交投新材料科技有限公司年产27万吨沥青拌合楼项目河道挡墙工程的施工单位。

2.磐安县交投新材料科技有限公司，成立于2023年10月，注册资本为5000万元人民币，注册地址为磐安县安文街道环城北路38号，法定代表人蒋某，经营范围：许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包，非煤矿山矿产资源开采，公路管理与养护；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，建筑用石加工，非金属矿及制品销售，机械设备租赁。该公司是年产27万吨沥青拌合楼项目的建设单位。

（二）工程项目概况

2025年9月，河南交建第一工程建设有限公司、磐安县宏顺建设有限公司、华汇工程设计集团股份有限公司通过联合体招投标的形式承建了磐安县交投新材料科技有限公司年产27万吨沥青拌合楼项目工程，总工期8个月。其中，磐安县宏顺建设有限公司承担固废用房、门卫、磅房及其相关配套附属工程施工。该项目河道挡墙工程由磐安县交投新材料科技有限公司与磐安县宏顺建设有限公司单独签订施工合同。

（三）事故现场情况

年产27万吨沥青拌合楼项目所在地为磐安县冷水镇2025金台铁路站场综合开发项目1号地块，为现状出让，受让人为磐安县交投新材料科技有限公司。河道挡墙工程在地块西侧山坳处红线范围内，挡墙长约80米，高9米，工程量约4500立方米，合同价为1789785元，属于限额以下工程。

（四）死亡人员情况

1.胡某某，男，浙江磐安窈川乡人，58岁，身份证号：330727*****，与磐安县宏顺建设有限公司签订劳动合同，系磐安县宏顺建设有限公司木工班组工人，主要负责拆模、清理等工作。

（五）事故发生单位安全管理情况

该项目配有项目经理马某某、技术负责人张某某、安全员王某等。项目管理人员和工作人员均持证上岗。

二、事故发生经过和善后处置情况

（一）事故发生经过

事故调查组根据现场证人及现有调查证据材料综合分析：2026年4月7日上午6时，木工胡福祥和马某某、卢某某等到年产27万吨沥青拌合楼项目河道挡墙工程进行拆模工作。胡某某负责在操作架上进行模板拆除，马某某等人负责在挡墙上方进行吊运、清理、修补挡墙等工作。10时50分许，班组长卢某某招呼马某某、胡某某等人下班，后看到胡某某走在安全通道楼梯时滑倒。马某某听到声音后探头看到胡某某跌倒在地。卢某某走近后发现胡某某额头有血迹、眼睛有伤，10时58分卢某某打120急救电话，救护车到达现场后将胡某某送至磐安县中医院治疗。

死者胡某某倒地位置位于操作平台一层至地面的楼梯下，被发现时安全帽掉落，安全绳已解开。

（二）事故医疗救治和善后情况

2026年4月7日18时36分，胡某某经磐安县中医院抢救无效死亡。4月9日，磐安县宏顺建设有限公司与死者家属达成赔偿协议，善后处置工作全部结束。

（三）事故应急处置评估

从事故应急处置总体情况看，事故现场人员能第一时间拨打120急救电话，救护车及时到场，现场处置得当。磐安县人民政府事故信息报告顺畅、及时，事故现场管控有序，善后处理工作及时，未造成舆情影响。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

事故现场无视频监控，调查组根据现场勘查、问询有关人员、资料查阅等，认定本次事故的直接原因为胡某某（死者）安全意识不足，下班经过楼梯时不慎跌倒。

（二）建设部门调查意见及专家分析报告

磐安县宏顺建设有限公司已建立健全安全生产管理制度，编制专项施工方案，并经施工单位、建设单位审批通过，验收程序完整。胡某某经三级安全教育合格后进场施工，劳动合同、安全技术交底、班前安全教育等资料齐全。胡某某进场安全教育资料完备，能够正确佩戴劳动防护用品，操作平台按规范搭设，各方责任主体验收合格，现场按规定设置安全警示标志。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、现场工人及管理人员询问，排除人为故意伤害及突发灾害因素影响。

综上所述，胡某某意外跌倒导致死亡，是本次事故发生的直接原因，磐安县宏顺建设有限公司的安全生产管理行为与本次事故发生无直接因果关系。事故调查组一致认定，“4·7”一般高处坠落事故是一起因意外跌倒造成的一般生产安全非责任事故。

四、事故造成人员伤亡和直接经济损失

该事故造成胡某某一人死亡，直接经济损失约169万元人民币。

五、整改防范措施建议

（一）磐安县宏顺建设有限公司，要深刻吸取“4·7”生产安全事故血的教训，严格落实安全生产主体责任，加强现场安全管理，认真开展工人安全教育培训，严防各类事故发生。

（二）磐安县交投新材料科技有限公司，要组织设计、施工、监理等单位对项目开展全覆盖安全大检查，重点复查同类隐患、交叉隐患及管理漏洞。要强化现场源头管理，消除基础安全隐患。

（三）磐安县冷水镇人民政府，要严格落实属地监管责任，根据“一岗双责、党政同责”规定，明确工作要求，统一思想认识，加强组织领导，进一步深化辖区内隐患排查和打非治违工作。对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；对检查发现的非法、违法行为线索，及时移交有关部门处理。要加强对本辖区的安全生产宣传，营造浓厚的安全生产氛围。

（四）磐安县建设局，根据“管行业必须管安全”的要求，要严格落实行业监管责任，针对我县建筑工程领域突出问题，结合近几年建设工程领域事故特点，开展安全专项整治活动，制定相关防范措施，严防各类事故发生。同时，指导乡镇明确限额以下工程事中事后的抽查重点，规范抽查流程，定期开展乡镇巡查人员业务培训，强化属地限额以下工程安全监管和问题处置能力，推动各项制度落地见效。

（五）各乡镇（街道）、各园区要摸清辖区在建工程（含限额以下工程）底数，建立台账。落实常态化安全巡查，盯紧薄弱环节隐患排查整治。

[返回顶部](#) [打印本页](#) [关闭窗口](#)



磐安县委
县政府



政府网站
找错



适老化
无障碍服务

地址：磐安县安文街道龙山路1号 邮编：322300 邮箱：

admin@panan.gov.cn