

附件

**沪昆高速 1734km+610m 路段（福泉境内）
“12·27”道路交通事故调查报告**

福泉市人民政府事故调查组

2026 年 2 月

目录

一、事故基本情况	5
(一) 事故发生单位及相关单位概况	5
(二) 事故车辆情况	5
(三) 事故发生单位安全管理情况	6
(四) 事故发生经过	7
(五) 事故现场情况	9
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况	9
(七) 其他情况	9
二、事故应急处置及评估情况	9
(一) 事故信息接报及响应情况	9
(二) 事故现场应急处置情况	10
(三) 医疗救治和善后情况	10
(四) 事故应急处置评估	10
三、事故类别认定	11
四、事故原因分析	11
(一) 事故原因	11
(二) 事故相关检验检测和鉴定情况	11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	12
(一) 因在事故中死亡免于或不予追究责任人员	12
(二) 对事故责任单位的行政处罚建议	12
六、事故主要教训	13
七、事故防范和整改措施	13
(一) 加强安全教育培训。	13
(二) 加强道路交通安全监管。	14
(三) 加强交通安全隐患排查治理。	14
(四) 加强交通安全宣传。	15

沪昆高速 1734km+610m 路段（福泉境内） “12·27”道路交通事故调查报告

2025 年 12 月 27 日 04 时 38 分许，沪昆高速 1734km+610m 路段（福泉境内）凯里往贵阳方向，发生一起车辆侧翻事故，造成 2 人死亡，直接经济损失 916.25 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）等法律法规，市人民政府成立了沪昆高速福泉马场坪段“12·27”车辆侧翻事故原因调查组（以下简称“事故调查组”），以市应急管理局为组长单位，省交通综合行政执法八支队二大队、黔南高速交警一大队、市公安局、市交通运输局、市总工会等部门（单位）为成员单位，并邀请双龙航空港经济开发区派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调阅有关资料、询问有关人员，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，同时提出了防范和整改措施。

经调查认定：沪昆高速 1734km+610m 路段（福泉境内）“12·27”车辆侧翻事故是因驾驶人驾驶机动车在道路上行驶，未仔细观察道路通行情况，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，未及时发现险情并采取合理有效的避险措施造成的一般生产安全

责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

冶诚国际货物运输代理（上海）有限公司，系涉事车辆沪GC3133号重型半挂牵引车、沪EG692挂号重型集装箱半挂车所有人，成立于2014年04月03日，住所：上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼5821室，法定代表人：顾某俊，股东：顾某俊、龙某清，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为913101160XXXXXXK，营业执照编号：2800000020XXXXX423，注册资本为1500万元人民币，目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）；道路运输经营许可证号：沪交金字31011XXXX27号，核发机关：上海市金山区交通委员会，证件有效期自2023年02月22日至2027年02月21日，所属行业为道路运输业，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）。

（二）事故车辆情况

1.沪GC3133号重型半挂牵引车，登记所有人：冶诚国际货物运输代理（上海）有限公司，核定载人：2人，实际载人：2人，整备质量9670kg，准牵引总质量39100kg，实际牵引总质量：38210kg，品牌型号：汕德卡牌ZZ4256VXXXHF1L，发动机号：7423JXXX56，车辆识别代码：LZZ7CL3E3PCXXX961，使用性质：货运，注册登记日期：2024年04月01日，注册登记机关：

上海市公安局交通警察总队，检验有效期至 2026 年 04 月。强制保险：中国人民财产保险股份有限公司上海分公司，保险单号：P0ZA2025310100XXXX6646，保险终止期：2026 年 03 月 31 日；商业保险：中国人民财产保险股份有限公司上海分公司，保险单号：PDAA2025310100XXX0181，保险期至：2026 年 03 月 31 日 23 时 59 分。

2.沪 EG692 挂号重型集装箱半挂车，登记所有人：冶诚国际货物运输代理（上海）有限公司，品牌及型号：欧乐虎牌 KHY9XXXTJZA，初次登记日期：2024 年 03 月 04 日，检验有效期至：2026 年 03 月，使用性质：货运，车辆状态：正常。

（三）事故发生单位安全管理情况

冶诚国际货物运输代理（上海）有限公司，实际控制人顾某俊全面负责企业安全管理工作，设置了安全生产管理机构，任命卓某为安全生产负责人，卓某持有道路运输企业主要负责人安全考核合格证，证号：A022020XXXX5353，发证机关：上海市交通委员会，任命陈某轩为安全生产管理人员，陈某轩持有道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证，证号：B012021XXXX9736，任命陈某华为公司车队管理负责人，负责日常车辆运输安全管理工作。公司成立了安全生产领导小组，制定了安全生产责任制、安全生产管理制度、车辆安全管理制度、安全培训教育制度、安全生产会议制度、安全生产费用提取使用及管理制度、安全生产检查制度、隐患排查治理制度、特种作业

人员管理制度等制度以及安全操作规程，编制了《安全生产事故应急预案》。每月定期组织召开安全生产专题会及安全教育培训学习会，学习了习近平总书记关于安全生产工作批示指示精神和《安全生产法》《道路运输安全条例》等有关法律法规，培训了安全驾驶、安全知识和事故案例等内容。陈某华在运输车队微信群对安全文明驾驶进行提醒。本次事故的驾驶人杨某翼、张某均参加了公司组织的安全培训教育。公司定期对运输车辆开展隐患排查，建立了隐患排查台账，设有动态监控平台，并安排专人进行24小时监控，对交通违法动态信息处理和统计分析，动态监控管理，按照道路运输有关法律法规相关要求开展动态监管工作，并建立动态监控台账。

（四）事故发生经过

2025年12月25日杨某翼（主驾驶）及张某（副驾驶）驾驶沪GC3133号重型半挂牵引车（牵引沪EG692挂重型集装箱半挂车）从上海出发，沿沪昆高速前往贵州贵阳，2025年12月27日，驾驶人杨某翼沿沪昆高速公路由凯里往贵阳方向行驶，04时38分许，行驶至沪昆高速公路上行1734公里加610米处时，其所驾车辆车头碰撞中央隔离护栏后侧翻于快车道内，造成驾驶人杨某翼及张某受伤，后经福泉市人民医院抢救治疗无效，于08时50分死亡。

事故现场图片：



（五）事故现场情况

事故地点位于沪昆高速 1734km+610m（福泉境内）路段，为全封闭中央隔离高速公路，道路为东西走向，路面为沥青路面，路面干燥，道路线形为弯道，设有混凝土中央分隔带及应急车道，单向道路全宽 9.5 米，有道路标线，纵坡度-2%，有效视距 180m，路段限速 80km/h。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 2 人死亡（详见附件 2），根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，事故造成的直接经济损失约为人民币 916.25 万元（详见附件 1）。

（七）其他情况

事故发生时为夜间，天气晴，路面完好，路表干燥。夜间无照明，能见度正常。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 12 月 27 日 04 时 45 分，群众报警称：“看见有辆货车侧翻，有人被困车上”，接到报警后，黔南高速一大队大队长张欧带领一中队负责人杨勇及民警王廷豪、王澜、梁正敏前往处置，05 时 15 分到达事故现场并开始现场布控。06 时 09 分许，市应急局值班室接黔南高速交警一大队报告“沪昆高速 1734km+610m 凯里往贵阳方向一车辆发生侧翻”，接报后立即向市政府总值班室报告，市委、市政府高度重视，立即调动应急救

援队伍赶赴现场处置，州政协党组成员、市委书记吴义宁，市委副书记、市长夏世飞立即安排市人民政府副市长、公安局局长付裕组织市委办、市政府办、公安、应急、消防、卫健、交通、综合执法等部门及中石油昆仑燃气公司、丰茂物流有限公司专业技术人员赶赴现场处置。

（二）事故现场应急处置情况

到达事故现场后，高速交通管理部门划定安全警戒区域进行管控，对途经车辆进行截流，禁止人员、车辆靠近。市消防救援大队、市综合执法局、中石油昆仑燃气公司对被困人员进行施救，处置事故车辆燃气隐患，避免次生灾害发生。省交通运输综合行政执法八支队二大队、高速交警一大队、市交通局、贵州丰茂物流有限公司将事故车辆运输到安全地点处置，安排养护人员清理散落货物。11 时许，道路可半幅通行，18 时 13 分许，现场救援处置完毕，恢复正常通行。

（三）医疗救治和善后情况

市卫健局组织救护人员现场对驾驶人及同车人员进行抢救，8 时 50 分许，医护人员确认 2 人抢救无效死亡。随后，2 名死者被送至福泉市殡仪馆。冶诚国际货物运输代理（上海）有限公司分别向死者家属垫付丧葬费 10 万元，杨某翼于 1 月 8 日火化、1 月 10 日安葬，张某于 1 月 13 日火化、1 月 16 日安葬。本次事故未发生网络舆情及群体上访事件，社会秩序稳定。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序、事故应急处置到位，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故类别认定

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-1986），认定该起事故为一般车辆伤害事故。

四、事故原因分析

（一）事故原因

杨某翼驾驶机动车在道路行驶，未按照操作规范安全驾驶，未仔细观察道路通行情况，未及时发现险情并采取合理有效的避险措施，是导致此次事故发生的直接原因^[1]。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.经贵州省医科大学法医司法鉴定中心对驾驶人杨某翼血液中乙醇定性定量鉴定，送检血液中未检出乙醇成分^[2]。

2.经贵州省福泉市公安司法鉴定中心对杨某翼尸体进行尸检验，符合纯性外力致重度头面部、胸部复合性损伤死亡尸表特征^[3]。

3.经贵州省福泉市公安司法鉴定中心对张某尸体进行尸检

^[1] 黔南州公安局交警支队高速一大队出具的《道路交通事故认定书》第 522791120250000010 号。杨某翼驾驶机动车上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其违法行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，其违法行为是造成此次事故的直接原因。张某系乘客，无与事故发生有因果关系的违法行为。

^[2] 贵州医科大学法医司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》黔司鉴 2552010002201783 号

^[3] 贵州省福泉市公安司法鉴定中心出具的《法医学尸体检验报告》（福）公（司）鉴（法病）[2025]52 号。

验，符合纯性外力致面颅部、胸部、肢体部多发性重度损伤死亡尸表特征^[4]。

4.经黔南中正司法鉴定所对沪 GC3133 号重型半挂牵引车牵引沪 EG692 挂号重型集装箱半挂车进行痕迹鉴定（车辆安全技术状况），沪 GC3133 号重型半挂牵引车，沪 EG692 挂号重型集装箱半挂车事故前转向系、行驶系、制动系、照明和信号装置安全技术状况合格^[5]。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和调查取证，排除道路设计建设、其他车辆影响、人为故意破坏、突发灾害因素等因素的影响。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

杨某翼，男，系沪 GC3133 号重型半挂牵引车驾驶员，未按照操作规范安全驾驶，未仔细观察道路通行情况，未及时发现险情并采取合理有效的避险措施，该行为是导致本起事故发生的直接原因，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究法律责任。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

经查，冶诚国际货物运输代理（上海）有限公司，设置安全生产管理机构，配备了专职安全管理人员和车队管理人员，制定了安全生产责任制、安全生产管理相关制度和安全操作规程，编

^[4]贵州省福泉市公安司法鉴定中心出具的《法医学尸体检验报告》（福）公（司）鉴（法病）[2025]53 号。

^[5]黔南中正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》黔司鉴 2652270007000100039 号。

制了《安全生产事故应急预案》，组织开展了隐患排查治理和安全教育培训。黔南州公安局交警支队高速一大队出具了道路交通事故认定书（第 522791120250000010 号），认定杨某翼驾驶机动车上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其违法行为是造成此次事故的直接原因。本次事故的发生与冶诚国际货物运输代理（上海）有限公司的安全管理无直接因果关系，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条“行政处罚遵循公正、公开的原则。设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当”之规定，建议对冶诚国际货物运输代理（上海）有限公司不予行政处罚。

六、事故主要教训

驾驶员安全驾驶意识淡薄。驾驶员杨某翼驾驶车辆过程中观察与预判严重缺失，存在分心、随意变道等不良习惯，未能持续、全面地观察动态交通环境，对道路情况及突发情况缺乏有效预判，导致险情识别滞后，面对突发情况未能采取稳定、果断且符合安全规范的操控措施。

七、事故防范和整改措施

为了深刻吸取沪昆高速 1734km+610m 路段道路交通事故教训，采取措施防范类似事故发生，提出如下整改防范措施：

（一）加强安全教育培训。

冶诚国际货物运输代理（上海）有限公司要深刻汲取“12·27”事故教训，召开全员安全警示教育，督促公司车队驾驶人员严格

遵守《道路交通安全法》《道路运输管理条例》等法律法规，加强员工安全生产教育培训，严格落实岗前教育培训和日常教育培训制度，杜绝违章作业、违规操作行为，严防事故的再次发生。

（二）加强道路交通安全监管。

省交通运输综合行政执法八支队二大队、黔南交警高速五大队等部门要深刻汲取沪昆高速“12·27”事故及省内外高速公路事故教训，深入开展岁末年初道路交通安全专项整治，进一步加强安全监管，强化风险隐患排查整治，严厉打击交通违法行为，加大对事故多发路段、夜间及凌晨等重点时段的巡逻管控力度。升级完善电子警察、区间测速等设备，实现违法行为精准抓拍。加强蹲点检查、突击检查、专项检查等方式开展交通违法治理，严厉打击“三超一疲劳”、野蛮驾驶、酒驾、醉驾、无牌无证驾驶、拼装改装等交通违法行为。

（三）加强交通安全隐患排查治理。

福泉公路管理段、市交通局、市交警大队要强化交通安全风险隐患排查整治，加强国省干道、县乡公路等重点道路，桥梁、隧道、三临路段等重点路段，“两客一危一货”、校车、公交车、网约车等重点车辆的安全隐患排查，建立人、车、路问题隐患清单、整改清单和责任清单，对排查发现的问题隐患要落实整改措施和防范措施，及时消除事故隐患。要强化交通安全风险辨识和分析研判，充分采取“人防+技防”等措施，严格管控交通安全风险点，防范事故发生。

（四）加强交通安全宣传。

市道路交通联席办要组织各乡镇（街道）及成员单位，持续深入开展交通安全“五进”宣传活动，充分利用媒体、广播等多种形式，宣传道路交通安全知识，进一步提升群众交通安全意识，要在急弯陡坡、三临路段、事故多发路段等重点区域设置警示标志，提醒驾驶员谨慎驾驶，预防各类交通事故发生。

附件 1

沪昆高速“12·27”一般道路运输事故直接经济损失统计表

事故发生单位	冶诚国际货物运输代理（上海）有限公司		
事故单位地址	上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 5 幢 1 楼 5821 室		
事故发生时间	2025 年 12 月 27 日 04 时 38 分许	事故发生地点	沪 昆 高 速 1734km+610m 路 段（福泉境内）凯 里往贵阳方向
法定代表人	顾某俊		
事故等级	一般事故	事故特征	车辆侧翻
事故伤亡	2 人死亡		
直接 经济 损 失	人身伤亡 后所支出 的费用	医疗费用（含护理费用）	0 万元
		丧葬及抚恤费用	250 万元
		补助及救济费用	20 万元
		歇工工资	2 万元
	善后处理 费用	处理事故的事务性费用	5 万元
		事故赔偿费用	550 万元
		现场抢救费用	18.46 万元
		现场清理费用	6.19 万元
	财产损失 价值	固定资产损失价值	54.6 万元
		流动资产损失价值	10 万元
	总计：916.25 万元（大写：玖佰壹拾陆万贰仟伍佰元整）		

附件 2

事故伤亡人员名单

序号	姓名	性别	身份证号	住址	伤亡情况
1	杨某翼	男	5221281979XXX103X	贵州省湄潭县湄江街道办事处天文路麒麟巷 XX 号	死亡
2	张某	男	5221291979XXXX5012	贵州省余庆县松烟镇中乐村窑湾组 XX 号	死亡

