

青山湖区昌东大道“2·22” 一般道路交通事故调查报告

青山湖区人民政府事故调查组

2025 年 6 月 5 日

目 录

一、事故有关情况和经过	1
（一）事发车辆驾驶人情况	1
（二）事故车辆情况	2
（三）事故车辆装载情况	3
（四）事故现场勘验情况	4
（五）事发时天气情况	5
（六）涉事其他单位情况	5
（七）事故发生经过	6
（八）人员伤亡和直接经济损失情况	6
（九）属地政府和行业监管部门履职情况	6
二、事故应急处置及评估情况	8
（一）事故应急响应和处置情况	8
（二）善后处理情况	9
（三）事故应急处置评估	9
三、事故原因分析	9
（一）原因分析	10
（二）检验鉴定情况	10
（三）视频解析情况	10
（四）其他可能因素排除	11
四、有关责任单位存在的主要问题	12
五、对事故责任人员及责任单位处理建议	12
（一）已被司法机关采取强制措施的人员	12
（二）对事故责任单位行政处罚建议	12
六、事故主要教训	12
七、事故防范和整改措施	13

2025年2月22日5时42分许，在昌东大道天香东路口发生一起大货车与自行车碰撞的一般道路交通事故，造成1人死亡。直接经济损失约110万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等相关规定，经青山湖区人民政府同意，成立了以区交警大队牵头，区应急管理局、区城市管理和综合执法局、京东镇人民政府、区市监局、区交通运输综合执法大队等单位组成的青山湖区昌东大道“2·22”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查，并委托江西景盛司法鉴定中心对车辆技术状况、发生碰撞痕迹、行驶速度及死者死亡原因等进行检验鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对暴露出的问题提出了整改和防范措施意见。

经调查认定，青山湖昌东大道“2·22”道路交通事故是一起因机动车超速、闯红灯违法造成的一般生产安全责任事故。

一、事故的有关情况和经过

（一）事故车辆驾驶人情况

1. 赣DJ1000重型半挂牵引车驾驶人

余某华，男，汉族，****年**月**日出生，户籍所在地为江

西省九江市修水县**镇**村，现住江西省九江市修水县竹坪乡**小区**栋*单元***室，系赣 DJ1000 重型半挂牵引车驾驶人，身份证号：3604*****4232，准驾车型为 A2D，2005 年 1 月 27 日初次申领驾驶证，2014 年 12 月 8 日增驾为 A2 证，有效期 2021 年 1 月 27 日至 2081 年 1 月 27 日，当前累积记分 0 分，发证机关为江西省九江市交警支队车管所，无转入转出记录。近三年交通违法记录共 35 条，均已接受处理，事发前无交通事故处理记录。道路运输从业资格证审验有效期至 2026 年 1 月 27 日，初次领证 2005 年 1 月 27 日。经现场吹气检验，无酒驾。

2. 自行车驾驶人

死者章某林，男，汉族，****年**月**日出生，户籍所在地为江西省抚州市宜黄县**镇**村，现住江西省南昌市青山湖区京东镇**小区**栋*单元**室，南昌市青山湖青禾环境工程有限公司环卫工人，身份证号：3625*****5435，事故发生时系粉色凤凰自行车的驾驶人及所有人。经检验鉴定：无酒驾。

（二）事故车辆情况

1. 汽车列车（赣 DJ1000 重型半挂牵引车和赣 DV726 挂重型仓栅式半挂车）

赣 DJ1000 车辆类型：重型半挂牵引车，品牌型号：解放牌，整备质量 8805kg，准牵引质量 400000kg；赣 DV726 挂车辆类型：重型仓栅式半挂车，品牌型号：天骏达牌，整备质量 6200kg，核定载质量 33800kg，总质量 40000kg，使用性质：货运，车辆

所有人均为峡江县裕通物流有限公司。2021年2月22日在江西省吉安市交警支队车管所注册登记，取得运输管理局核发的《道路运输证》，营运范围：道路普通货物运输。已于2025年2月18日年检（修水县安广机动车辆检测有限公司）。该车近三年交通违法记录共计28条，0条未处理。经现场实车查验，确认车辆唯一性，未发现该车存在非法改装情形，车辆识别代号与新车注册登记时一致。

车辆投保情况：该车在中国人寿财产保险股份有限公司投保了交强险（保单号：6605*****0238）和商业险（保单号：6605*****0206），保险有效期至2026年2月20日，第三者责任险保额为100万元。在华安财产保险股份有限公司投保了公路货物运输定额保险（保单号：6170*****0163）保险有效期至2025年2月23日，保额120万元。

2. 自行车

死者章某林骑乘一辆粉色凤凰牌两轮自行车，车主为其本人。

（三）事故车辆装载情况

1. 汽车列车

事发时余某华驾驶赣DJ1000（赣DV726挂）重型半挂牵引车，车上驾驶人余某华一人，挂车核定载质量33800kg，装载湖南金叶众望科技股份有限公司复合肥34000KG，实测车辆总质量49910kg，属于情节轻微的超载违法行为。

2.自行车

事发时死者章某林骑乘无牌自行车至天香东路昌东大道路口，车后未载人。

（四）事故现场勘验情况

1. 事故现场情况

事故现场位于南昌市青山湖区京东镇昌东大道天香东路路口，事发路段为沥青路面，道路平直无坡无转弯，无明显坑洼和坑槽，事发当日有雨，路面无明显积水，总体路况良好，照明良好，视线良好。道路设计通行能力满足交通量需求，日常养护良好。昌东大道主路南北走向，主路双向六车道，单向路宽 11.60 米，右侧有辅路，主路与辅路有绿化带隔离；天香东路在昌东大道以西，与辅路相连，主路仅人行过街通道。路口有停车线，车让人标线，东西方向有人行横道线，信号灯正常，道路限速 50km/h，无道路交通安全隐患。

2. 事故车辆勘查情况

现场以昌东大道主路西侧绿化带路沿石为基准线，人行横道线为基准点，建立直角坐标系。见图 1

重型半挂牵引车事故发生后头南尾北，右后轮到基准线 8.6 米，至基准点 38.2 米；右前轮到基准线 6.6 米；该车车头右前角与自行车发生接触碰撞。




图 1. 事故现场图

粉红色凤凰牌两轮自行车事故发生后头西尾东倒在人行横道线南侧，车前轮到基准线 0.55 米；车后轮到基准线 1.66 米；该车车体左前侧与重型半挂牵引车发生接触碰撞。

（五）事发时天气情况

2025 年 2 月 22 日青山湖天气：中雨，北风 3 级，全天气温 5~7℃，空气质量良，日出时间 6 时 48 分，日落时间 18 时 11 分，天气对驾驶人视野、车辆制动距离有一定影响。

（六）涉事其他单位情况

峡江县裕通物流有限公司，公司地址：江西省吉安市峡江县水边镇****市场**栋，持有《营业执照》和《道路运输经营许可

证》，成立于2014年7月4日，营业期限：无固定期限，统一社会信用代码：9136*****3207，法定代表人罗某，注册资金100万元，经营范围：道路普通货物运输、冷藏车货物运输、集装箱货物运输、货车租赁服务、物流信息服务等。

（七）事故发生经过

2025年2月22日5时42分许，余某华驾驶重型半挂牵引车沿昌东大道由北向南行驶至天香东路口人行横道线时，与章某林有西往东骑行的自行车发生碰撞，造成章某林当场死亡，两车受损的道路交通事故。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，两车不同程度受损。根据《江西省人身损害赔偿标准》（2025年），经核定，事故直接经济损失约110万元。

（九）属地政府和行业监管部门履职情况

1.青山湖区京东镇人民政府。京东镇从保护群众生命安全角度出发，结合实际，夯实举措，进一步推动全镇道路交通安全治理落到实处。**加强文明交通宣传教育。**落实了“一块宣传栏、一个小喇叭、一组宣传标语”工作要求，并通过微信群、公众号等方式加强宣传教育，固定每周一在村（社区）居民微信群发送播放交通安全警示教育片、微视频，各村社在小区（村庄）出入口安排文明交通劝导员，身穿红色马甲，对过往非机动车不佩戴头盔等不文明行为进行劝导，设置小喇叭62个、感应门铃14个，

滚动播放、反复提示,引导居民养成良好交通习惯,营造“文明出行,安全出行”的良好氛围。**加大交通安全隐患排查整治。**组织全镇道路交通安全隐患问题大排查,对照城市道路隐患、交通秩序隐患等内容全面排查,切实整治道路交通安全隐患。**严管违规占道行为巡查治理。**加强辖区道路日常巡查和管控,对于巡查发现的违规占道施工、违规占道摊点、违规占道殡葬、违规占道乱堆放、共享电动车违规乱停放等严重影响交通安全秩序的问题,并多次部署开展集中治理,全力降低辖区道路安全风险隐患。2025年1月以来京东镇针对辖区道路交通安全治理工作,共排查各类交通安全隐患问题107处,开展集中治理6次,治理违规占道问题112个(处)、劝导13个(处)、清运(理)违规占道乱停放共享电动车325辆。

2.市公安局交通管理局青山湖大队。事发路段交通管理由南昌市公安局交通管理局青山湖大队七中队负责,事发时间为中队无警时间,由大队事故中队接处警。当日,事故中队值班人员均在岗在位,且在接到事故报警后第一时间赶赴现场进行处置。交警大队严管重罚重点违法行为,落实“三个一律”工作要求,积极开展“三上门两加强”工作,帮扶辖区运输企业完善和加强安全生产管理,宣讲道路交通重大事故隐患标准,对货运驾驶员进行了酒毒检测,要求驾驶员单位严把准入关;对企业驾驶员进行了道路交通安全知识培训,并要求企业加强对所属驾驶员的安全管理,定期开展驾驶员健康体检,从源头上防范化解安全风险。

开展多种形式的交通安全知识宣传，联合属地政府在村庄、社区主要出入口组织志愿者开展文明交通劝导活动，发挥“两站两员”交通劝导作用，开展交通安全“大篷车”送安全知识进企业等系列宣教活动。青山湖交警大队 2025 年一季度共查处酒驾 88 起、醉驾 57 起，无证驾驶违法 43 起，货车违法 648 起，超载 33 起，疲劳驾驶 128 起，非法改装 2 起；集体约谈辖区 65 家运输企业 1 次，走访运输企业 34 家。

3.峡江县住建局交通运输服务中心。峡江县交通运输局以安全生产治本攻坚三年行动实施方案为行动纲领，大力开展安全风险隐患排查整治，结合交通运输行业特点，重点排查交通运输企业安全教育培训、车辆二级维护、实行“三个一律”等在运输企业存在的短板和薄弱环节。突出抓好企业“五个一”和“十个一次”活动等各项制度落实落地。结合属地交通运输安全生产管理实际，制定实施计划，通过制定安全生产重点督查检查计划以及既往的安全生产工作管理要求，加以实施，为交通运输行业的安全生产工作提供根本保障。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急响应和处置情况

2025 年 2 月 22 日 5 时 48 分许，南昌市公安局 110 指挥中心接到驾驶人余某华电话报告事故情况；5 时 43 分许，南昌急救中心（120）接到驾驶人余某华电话报告事故情况。

110 指挥中心、120 急救中心通讯调度科分别调度青山湖区

交警大队事故中队、救护车赴事发现场。5时58分许，区交警大队交警大队事故中队、救护车相继赶到现场开展救援工作。救护车到达现场后，经医生诊断，伤患者章某林现场死亡，区交警大队事故中队按照亡人事故处置预案对案件开展调查取证。7时13分许，事故现场清理完毕，恢复交通。

（二）善后处理情况

死者遗体已经火化，2025年3月21日事故双方已签订协议并完成赔付，未收到社会不良影响或上方事件的情况报告。

（三）事故应急处置评估

事故发生后青山湖区交警大队及时启动应急预案，联合区应急管理局，区城管局及属地京东镇人民政府快速响应，按照区委、区政府领导的指示积极开展事故处置。本次事故应急处置工作，信息接报及时，协调联动紧密，处置措施得当，善后工作扎实，事态把控较好，未造成负面影响，未出现次生灾害和衍生事故。

三、事故原因分析

事故的主要原因是：驾驶人余某华驾驶机动车超速行驶^[1]，闯红灯^[2]是造成本次事故的主要原因。

事故的次要原因是：驾驶人余某华驾驶机动车未充分注意路面动态，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶^[3]。

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速...夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行；

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

（一）原因分析

1.重型半挂牵引车驾驶人余某华，法律意识淡薄，实施驾驶机动车超速行驶、闯红灯的违法行为，缺乏公共安全意识。

2.重型半挂牵引车驾驶人余某华，思想上麻痹大意，抱有侥幸心理，在夜间、下雨时驾驶机动车未降低时速，通过路口时未注意路面动态，冒险驾驶。

（二）检验鉴定情况

1.车辆性能检验鉴定

江西景盛司法鉴定中心赣景盛中心[2025]痕鉴字第 356 号鉴定意见：通过对赣 DJ1000(赣 DV726 挂)重型半挂牵引车的检验结果分析，该车的安全技术性能符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017 的要求；

江西景盛司法鉴定中心赣景盛中心[2025]痕鉴字第 357 号鉴定意见：通过对粉红色凤凰牌两轮自行车的检验结果分析，该车的制动装置未见异常，转向装置齐全连接可靠，符合《自行车安全要求》GB3565-2022 技术要求。

2.碰撞痕迹鉴定

江西景盛司法鉴定中心赣景盛中心[2025]痕鉴字第 355 号鉴定意见：赣 DJ1000(赣 DV726 挂)重型半挂牵引车行驶在昌东大道观田菜市场段时车头左前角与粉红色凤凰牌两轮自行车的车体左前侧相碰擦接触，致使粉红色凤凰牌两轮自行车向右侧倒地。在本次事故中可以形成。

3. 行驶速度鉴定

江西景盛司法鉴定中心景盛中心[2025]痕鉴字第 385 号鉴定意见:赣 DJ1000(赣 DV726 挂)重型半挂牵引车抵达事发路段前的行驶速度约为 72.00km/h-78.01km/h;

江西景盛司法鉴定中心景盛中心[2025]痕鉴字第 386 号鉴定意见:粉红色凤凰牌两轮自行车抵达事发路段前的行驶速度约为 4.10km/h-5.04km/h。

4. 尸体检验鉴定

江西开元司法鉴定中心赣开元中心[2025]病鉴字第 36 号鉴定意见:被鉴定人章某林因交通事故致严重颅脑损伤而死亡。

(三) 视频解析情况

视听资料:昌东大道天香东路(由北往南)监控显示:2025 年 2 月 22 日 05 时 41 分-42 分,一辆红色大货车沿昌东大道由北往南行驶至观田菜市场段红灯通过人行横道线时,与由西往东骑行的自行车发生碰撞。

(四) 其他可能因素排除

1. 余某华驾驶重型半挂牵引车超载的行为^[4],但违法行为显著轻微,且车辆制动性能符合标准,对事故发生无影响。

2. 自行车驾驶人章某林经人行横道线横过道路未下车扶行,但其在绿灯进入人行横道线,速度较慢不具有突然性,对事故发

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条:机动车载物应当符合核定的载质量,严禁超载;载物的长、宽、高不得违反装载要求,不得遗洒、飘散载运物。

生无影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

峡江县裕通物流有限公司，落实企业车辆动态监管制度不力，对预警违法的车辆驾驶人仅通报，不落实处罚，对驾驶人及车辆违规行为未能起到管理效果。

五、对事故责任人员及责任单位处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施的人员

余某华，因涉嫌交通肇事罪已被公安机关依法采取刑事拘留强制措施，建议移送司法机关追究其刑事责任。

（二）对事故责任单位行政处罚建议

峡江县裕通物流有限公司，企业动态监管制度落实不到位，建议由峡江县城乡建设和交通运输局依据有关法规进行行政处罚。

六、事故主要教训

该起道路交通亡人事故，是一起机动车驾驶人员违反《中华人民共和国道路交通安全法》有关法律法规造成的，教训极其深刻，反映出机动车驾驶人员道路交通法规意识缺失，安全行车意识淡薄，思想麻痹、心存侥幸，违法违规驾驶，不仅自身要承担法律风险，更给受害者家庭带来严重伤害，对民众安全带来一定影响。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，各地各部门要针对此次事故暴露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少一般道路交通生产安全事故，坚决遏制较大及以上道路交通事故，确保全区道路交通安全形势平稳。

（一）加大宣传力度，提升全民安全意识和防范能力。各镇（街办）、园区、交通运输管理部门、公安交管部门要牢固树立“人民至上，生命至上”的安全发展理念，紧绷安全这根弦。要围绕道路交通安全法等法律法规，针对道路交通安全特点，深入分析事故原因，充分运用传统媒体和新媒体，加强交通安全法律法规和交通安全知识的普及教育，着力提升全民交通安全意识和防范能力。

（二）强化源头管理，压实运输企业安全生产主体责任。峡江县裕通物流有限公司要认真吸取事故教训，举一反三，进一步健全完善安全生产责任体系，严格落实风险防控和隐患排查治理“双重预防”机制，杜绝安全教育培训流形式、走过场，切实压实主体责任。区城市管理和综合执法局、区交警大队、交通运输行政执法青山湖大队要加强对运输企业源头管理，强化日常监管，督促企业严格按照《道路运输车辆动态监督管理办法》规定加强车辆动态监管，及时发现和纠正车辆违法违规行为，强化驾驶员交通安全教育培训，严防交通事故发生。

（三）加强部门联动，严厉打击重点交通违法行为。区道专

委要进一步建立健全路面管控的协同配合联动机制，交警、城管、属地、交通运输部门要围绕辖区城市快速路最大限度强化对重点车辆“三超一疲劳”等严重交通违法行为的查处，特别是辖区内城市快速路、工业园区道路及施工路段等重点道路要加大路面巡查频次和管控力度，及时发现和纠正路面违章行为，严厉打击交通违法违规行爲，持续保持高压态势，确保道路安全畅通。

青山湖区昌东大道“2·22”

一般道路交通事故调查组

2025年6月5日