



您当前的位置：
 [首页](#) >
 [政府信息公开](#) >
 [法定主动公开内容](#) >
 [应急管理](#) >
 [灾害事故调查评估](#) >
 [调查报告](#)

[索引号]	11500227MB1665071K/2026-00050	[发文字号]	
[主题分类]	安全生产监管	[体裁分类]	应急管理
[发布机构]	璧山区应急局		
[成文日期]		[发布日期]	2026-06-05

关于重庆金冠新技术开发有限公司“7·9”一般高处坠落事故报告的公



重庆金冠新技术开发有限公司“7·9” 一般高处坠落事故调查报告

2024年7月9日，重庆金冠新技术开发有限公司在生产作业过程中发生一起事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，成立了由区应急管理局牵头，区公安局、区总工会、区人力社保局、区经济信息委、璧山高新区管委会等单位组成的重庆金冠新技术开发有限公司“7·9”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组），并邀请区检察院参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题提出了事故防范及整改措施建议。

事故调查组认定，重庆金冠新技术开发有限公司“7·9”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况



重庆金冠新技术开发有限公司，统一社会信用代码：91500227736564669T，注册地址：重庆市璧山区康宁路2号。公司成立于2002年03月01日，法定代表人：孙**。公司类型属于有限责任公司，经营范围：一般项目：制造、销售、开发：防护衣、头盔、防护材料等产品和提供技术服务，货物进出口；销售：警用器材、消防器材、安防类电子产品、机械设备、仪器、仪表；制造、销售、开发：靶场训练设备、空调防护服、漂浮式防弹衣；制造、销售：汽车零部件；开发、制造、销售：房车；露营地规划设计、运营；房车露营；品牌房代理；房车户外活动策划及网络平台运营；汽车租赁(不得从事出租客运和道路客货运输经营)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司取得有营业执照等证照。

(二) 事故发生经过

2024年7月9日上午约8时50分，孙*和采购部物流室陈*一起转移砂轮机安装位置处(房车装配车间一楼西三号门入口左侧拐角处)的物资，并开始安装配电箱及线路穿管作业。7月9日上午约10时15分，孙*接电话后前往质量部进行实验设备拆线，陈*同时离开西三号门。7月9日15时05分、15时26分、15时28分孙*出现在西三号门，回到西三号门入口左侧拐角处安装配电箱。

7月9日16点39分，清洁工朱*从车间西三号门进入准备去房车总装车间2楼做卫生，发现孙*面部着地不动，着地位置有血迹，立即呼喊求救。车间员工迅速前往现场，查看后，现场工人立即拨打了



110、120 电话，并向公司管理人员汇报现场情况，管理人员立即前往现场，约 16 时 51 分 120 急救车到达事故现场，急救人员立即对孙*进行心肺复苏等急救措施。约 17 时 04 分，安全员刘*向区应急管理局、区经济信息委、高新区管委会报告事故情况，随后各安全主管和监督部门人员到达现场，120 急救人员抢救约半小时，17 时 36 分宣布孙*经抢救无效死亡后离开。

（三）事故现场情况

发生事故的重庆金冠新技术开发有限公司位于重庆市璧山区康宁路 2 号，事故地点在房车装配车间一楼西三号门入口左侧拐角处。现场有高约 2.5 米的人字梯，人字梯从下往上第二节有变形，地上有血迹、安全帽 1 个、线手套 1 只。



（四）人员伤亡情况

该事故造成重庆金冠新技术开发有限公司员工孙*1人死亡，孙*，男，*族，身份证号：51***10，户籍地址：重庆市璧山区*。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年7月9日16时39分，清洁工朱*发现事故情况后立即到车间呼救，车间工人立即到现场查看情况并分别拨打110、120电话，同时向公司管理人员报告情况，刘*等人立即前往现场查看情况，约17时04分刘*向区应急管理局、区经济信息委、高新区管委会报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

2024年7月9日16时39分，清洁工朱*发现事故情况后立即到车间呼救，车间工人立即拨打110、120电话并向公司管理员报告情况，约16时51分，120急救医务人员赶到现场，抢救约半小时后，宣布孙*死亡。

（三）医疗救治及善后情况

2024年7月9日事故发生后，16时39分清洁工朱*发现情况后立即到车间呼救，车间工人立即到现场查看情况并拨打了120急救电话，约16时51分120急救车到达事故现场，急救人员立即对孙*进行心肺复苏等急救措施，抢救约半小时后，17时36分宣布孙*经抢救无效死亡后120离开。



（四）事故应急及评估处置

2024年7月9日事故发生后，区人民医院、应急局、公安局等部门均第一时间赶往现场，进行现场处置、应急救援、善后处置。2024年7月10日金冠公司与孙*家属达成赔偿协议并履行，死者家（亲）属情绪以及社会秩序稳定，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

重庆金冠新技术开发有限公司水电工孙*在未使用安全带等劳动防护用品的情况下独自一人登高至2.5米人字梯上进行配电箱安装，从人字梯上跌落至地面头部受伤，被人发现后经抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

重庆金冠新技术开发有限公司企业主体责任不落实，主要表现为：

（1）未对从业人员进行生产安全教育和培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识。未对孙*等作业人员开展必要的岗前安全教育培训，导致孙*安全意识不足，对登高作业可能存在的坠落危险因素预防不足，在登高作业时坠落受伤后死亡。

（2）未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。未采取技术、管理措施及时发现并消除作业中存在的未使用安全带等劳动防护用品；未设专人监护等安全隐患，导致孙*在登高作业发生坠落时无保护措施，无人及时发现事故情况。



四、有关责任单位存在的主要问题

重庆金冠新技术开发有限公司未对从业人员进行生产安全教育和培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究刑事责任的人员

孙*，重庆金冠新技术开发有限公司工人，在未使用安全带等劳动防护用品、无人监护的情况下进行登高作业，发生高处坠落，对事故发生负有直接责任，其行为涉嫌重大责任事故罪。鉴于孙*在本次事故中已死亡，建议免于追究刑事责任。

（二）对有关企业和人员处理建议

1. 王*，重庆金冠新技术开发有限公司安全负责人，在生产经营活动中未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，履行职责不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定^[1]，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定^[2]，建议对其行政处罚。

2. 重庆金冠新技术开发有限公司。作为生产经营单位，未对

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。



从业人员开展必要的岗前安全教育培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除登高作业中存在的未使用安全带等劳动防护用品、未设专人监护等安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[3]、第四十一条第二款^[4]之规定，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定^[5]，建议对其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取本次事故教训，提高安全管理水平，达到教育管理者和从业人员的目的，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故特点，提出以下防范措施建议：

（一）深入贯彻习近平总书记重要指示精神。各部门、各单位要进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹好发展和

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。



安全，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）重庆金冠新技术开发有限公司要建立并完善公司全员安全生产责任制及相关安全生产管理制度、安全操作规程。重庆金冠新技术开发有限公司及其主要负责人要牢固树立安全发展理念，增强安全生产工作的紧迫感和责任感，精准防范化解各类安全风险；要全面梳理并完善公司的安全管理机构；建立全员安全生产责任制及相关安全生产管理制度、安全操作规程；定期召开安全工作会议并记录；要加强对特种作业人员的安全管理，建立相关人员台账名单，强化对作业人员的安全交底和安全风险告知工作，并加强施工作业安全检查，营造安全生产文化氛围，切实提高工人安全意识，避免出现现场安全管理缺失。

（三）加强安全生产教育和培训，强化监督管理。重庆金冠新技术开发有限公司一是教育监督管理人员和从业人员必须熟悉并严格执行有关的安全生产法律法规和公司内部的安全管理制度、安全操作规程，涉及登高等作业必须按照规定提前办理相关作业审批，严格审核作业人员相关资格，严格按照审批的相关要求开展作业。二是必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并严格教育监督作业人员必须按照使用规则佩戴、使用相关劳动防护用品。

（四）全面开展安全隐患排查，严格落实主体责任。重庆金冠新技术开发有限公司要强化生产全过程的安全管理，强化技术



责任和管理责任落实，按照“双防控”要求对生产现场进行风险管控与隐患排查，针对隐患采取切实可行的防范措施；结合公司制定的安全生产隐患排查治理等相关文件，全方位定期、不定期开展安全生产隐患排查治理工作，实时研判公司安全风险情况，并建立安全生产隐患排查治理台账，及时发现并消除安全隐患。

重庆金冠新技术开发有限公司“7·9”

一般高处坠落事故调查组

2024年11月15日



扫一扫在手机打开当前页





主办单位：重庆市璧山区人民政府办公室

Copyright © www.bishan.gov.cn All Rights Reserved.

政府网站标识码: 5002270002 政务服务热线: 12345

渝ICP备11001112号-2 渝公网安备:50022702000381号

