

新罗南城“11·7”一般道路交通事故调查报告

龙岩市新罗区人民政府事故调查组

2026年1月23日

目录

一、事故基本情况.....	1
（一）龙岩市公共交通有限公司.....	1
（二）事故车辆驾驶人员近三年事故、违章情况.....	3
（三）事故车辆及鉴定情况.....	3
（四）事故发生经过.....	3
（五）事故现场及天气情况.....	3
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....	4
二、事故应急处置及评估情况.....	4
（一）事故救援经过.....	4
（二）事故报告情况.....	5
（三）事故善后情况.....	5
三、事故原因分析.....	5
四、有关单位道路交通安全管理情况.....	5
（一）龙岩市公共交通有限公司.....	5
（二）龙岩交通发展集团有限公司.....	6
（三）南城街道办事处.....	7
五、事故主要教训.....	7
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	7
（一）事故责任的认定以及对事故责任人员的处理建议.....	7
（二）对事故单位的处理建议.....	8
七、事故整改和防范措施.....	9

2025 年 11 月 7 日 9 时 43 分许，新罗区小溪市场灯控西向人行横道发生一起一般道路交通事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 36.895 万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号），经新罗区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，龙岩市公安局新罗交警大队、龙岩市公安局南城派出所、区交通运输局、区总工会和南城街道办事处组成的新罗区“11·7”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请安全技术专家对本起事故进行了技术鉴定工作，同时邀请新罗区纪委监委介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证、技术检测和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等情况，认定了事故等级、性质和责任，并提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议，形成了事故调查报告。

经调查认定，新罗区“11·7”一般道路交通事故是一起因行人闯红灯且驾驶员在行驶过程中未注意观察前方路面交通动态导致的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）龙岩市公共交通有限公司

龙岩市公共交通有限公司（以下简称公交公司）位于龙岩市新罗区翠莲南路 11 号。该公司成立于 1989 年 9 月 23

日，公司类型为：有限责任公司（法人独资），统一信用代码：91350800157860543K，注册资金 3000 万元，经营范围：城市公交、公交市区包车客运；大中型客车维修、小型车辆维修（限分支机构经营）；汽车配件销售；广告位租赁服务；国内各类广告的设计、制作、代理及发布；新能源汽车充电设施运营；货车维修；物业管理；物业服务；专业停车场服务；停车场（库）信息系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司法定代表人兼总经理：卢文瑞，现有职工 774 人，其中驾驶员 559 人

公交公司设置的安全管理组织机构如下：公司设有安保部、信息管理部等部门。公司下设三个部门级分公司，分别为一分公司、二分公司、三分公司。事故涉及该公司一分公司 35 路公交车。

公交公司安全管理情况如下：建立健全并落实了安保部、信息管理部、驾驶员等 25 个岗位安全生产责任制，组织制定并实施了隐患排查治理、教育培训等 24 部安全生产规章制度以及公交车驾驶员岗位安全操作规程；组织制定并实施了生产安全事故应急救援预案、年度安全教育培训和应急演练计划，主要开展了安全生产法律法规、事故案例警示、应急处置、安全操作规程等教育培训工作；保证了日常安全生产投入，有组织并及时消除了排查出的事故隐患，有定期开展了车辆维护保养、隐患排查及检测等工作；实行每天公交车常态化监控巡查，每周不定时组织公

司人员开展路面巡查，并对巡查过程中发现的人员及问题及时进行处理和通报。

（二）事故车辆驾驶人员近三年事故、违章情况

经调查，35路公交车驾驶员陈水龙，2022年至2025年12月未发生有责事故，违章0起。

（三）事故车辆及鉴定情况

1. 一分公司35路公交车，闽F09901D号车系金旅牌/XML6855JEVY0C7大型普通客车，发动机号：D09040321112068，车辆识别代号：LL3AECJ3XNA070115，车身颜色：蓝/白，行驶证登记所有人：龙岩市公共交通有限公司，行驶证登记住址：福建省龙岩市新罗区曹溪街道闽大路1号，行驶证登记注册日期：2022年01月25日，检验有效期止2026年01月31日，车辆状态：正常，车辆性质：公交客运，车辆在中国平安财产保险股份有限公司投保交强险。

（四）事故发生经过

2025年11月07日09时43分许，陈水龙驾驶闽F09901D号大型普通客车沿小溪路由南往北行驶，行驶至小溪路与横山路交叉路口（小溪灯控）左转弯时与横过人行横道的行人苏爱玉发生碰撞，造成苏爱玉受伤的交通事故。2025年11月10日08时许，苏爱玉经龙岩市第一医院抢救无效死亡。

（五）事故现场及天气情况

事故发生地位于龙岩市新罗区小溪市场灯控西向人行

横道，该路口东向为横山路，南向及西向为小溪路，西向小溪路双向共4车道，路中黄实线分隔双向车道，路宽10.4米，标志标线齐全，路口及人行横道均有信号灯控制，平直干燥水泥路面。

事故发生时间为白天，天气晴，气温12至20摄氏度，风力小于三级，无影响交通安全的气象因素。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成1人死亡，直接经济损失36.895万元。死者基本情况如下：

苏爱玉，女，汉族，1939年10月15日生，身份证号：352601*****1022，身份证住址及经常居住地：福建省龙岩市新罗区小溪路3号1幢4梯207室，家属联系电话：13806999982，系本事故中行人，在本事故中死亡。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准进行统计，认定本次事故造成直接经济损失36.895万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援经过

2025年11月7日09时43分许，35路公交车驾驶员陈水龙驾驶闽F09901D号大型普通客车沿小溪路由南往北行驶，行驶至小溪路与横山路交叉路口（小溪灯控）左转弯时与横过人行横道的行人苏爱玉发生碰撞，驾驶员陈水龙立即拉手刹、挂P档，下车查看，并马上拨打“110”电话报警。10时许，“120”救护车、“110”先后到达现场，苏爱玉被立即送达龙岩市第一医院进行抢救。2025年11月10

日 08 时许，龙岩市第一医院医生宣布苏爱玉因中枢性呼吸衰竭抢救无效死亡。

（二）事故报告情况

事故后当班驾驶员陈水龙于 9 时 44 分拨打 110，9 时 46 分报告分公司当班安全员余建，安全员接到电话后 9 时 49 分报告分公司副经理陈福龙，并立即赶往现场配合交警处理。陈福龙于 9 时 50 分向分公司经理郭小健汇报。郭小健 9 时 55 分分别陆续向安保部主任陆广斌、分管副总经理王树宏、总经理罗国杭、董事长卢文瑞报告。并启动事故应急处置预案。期间安保部主任陆广斌，形成事故文字报告，经公司核准后按照事故报告流程和时限分别向公司上级行政主管部门龙岩交通发展集团有限公司和行业主管部门市交通运输局、新罗区交通运输局报告事故发生情况。

（三）事故善后情况

2025 年 11 月 21 日公交公司与死者家属达成民事赔偿调解并签订《新罗区交通事故调解委员会调解协议书》。11 月 18 日，死者已火化。

三、事故原因分析

经综合分析，造成事故的直接原因是：苏爱玉通过有交通信号灯的人行横道未按交通信号灯指示通行，酿成事故的发生。

间接原因：陈水龙驾驶机动车行经灯控路口人行横道时未注意观察前方路面交通动态，酿成事故的发生。

四、有关单位道路交通安全管理情况

（一）龙岩市公共交通有限公司

按照《龙岩公交关于实施安全生产“党政同责、一岗双

责”规定的通知》（龙公交〔2022〕125号）、“三个必须”工作机制和各岗位安全生产责任制，落实龙岩市公交交通运输各项安全生产管理工作。2025年以来，该公司开展了《关于开展市区公交运营车辆“打非治违”专项整治行动》《市区公交车辆运营与安全网格化管理实施方案》《百日攻坚专项行动方案》等专项整治行动；通过每月定期组织召开安全教育培训和安全生产会议，开展运营线路风险辨识宣传教育、典型事故案例分析、防御性驾驶、车辆安全应急装置常见故障排除等内容培训15场次，参与人数约9000余人次；各部门结合网格化部门管理开展车辆安全行车检查车辆28029车次；信息部开展动态监控巡查车载硬盘、摄像机100697车次，设备巡查6058车次，车载电话安全提醒71起；共组织开展14次安全生产及消防安全大检查，期间检查1638余处，排查一般隐患118起，落实整改完毕118起。

（二）龙岩交通发展集团有限公司

龙岩交通发展集团有限公司系龙岩市公共交通有限公司上级行政主管部门，成立于2009年8月，是根据龙岩市委、市政府整合市级国有资源、资产、资本，创新交通基础设施建设投融资体制而组建的市属国有企业。集团总资产357亿元，净资产200亿元，实际运行子公司10家，上市公司1家。2025年，集团开展安全检查57次，共发现问题隐患72条，整改72条，其中9月下旬通过购买专家服务对公交公司营运线路和公司制度体系开展帮扶指导检查；领导带队对各企业开展调研督指9次，及时强调部署各项安

全生产工作。同时，强化宣传培训教育，全年组织各类专题培训7场，覆盖建筑施工、资产管理、交通运输等领域；全年开展集中警示教育2次；按照“五进”要求，深入开展“安全生产月”“消防宣传月”“防灾减灾日”活动；强化应急管理体系，全年举办应急演练5场等。

（三）南城街道办事处

按照《新罗区南城街道机关、事业单位职能配置、机构设置和人员编制规定》、《2025年新罗区道路交通安全综合治理工作要点的通知》（龙新道安办〔2025〕18号）等文件要求，划分为63个网格，并配备了63名网格员，落实属地道路交通安全综合治理工作。2025年以来，南城街道共组织开展130余次检查，16处隐患，已完成16处整治；开展宣传深入校园、家庭、企业活动，制作并发放15000多份《平安宣传手册》，入户宣传2000多人次，发放其他宣传材料3000多份。

五、事故主要教训

此次事故暴露个别公交车驾驶员安全意识较为薄弱、遵章操作意识较差；在日常行车过程中，个别驾驶员存在启停未注意观察前方路面交通动态等违规行为。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任的认定以及对事故责任人员的处理建议

1. 苏爱玉，行人，通过有交通信号灯的人行横道未按交通信号灯指示通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条“行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行

横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。”之规定。经交警部门道路交通事故认定，对本起事故负同等责任，鉴于其已在事故中死亡，不予追究。

2. 陈水龙，公交公司一分公司 35 路公交车驾驶员，驾驶机动车行经灯控路口人行横道时未注意观察前方路面交通动态，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。经交警部门道路交通事故认定，对本起事故负同等责任。建议公交公司按照企业内部管理有关规定对其作出严肃处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

经调查核实，公交公司已落实隐患排查、安全教育培训等安全生产主体责任。在日常安全管理中，公司能通过信息调度室监控巡查、路面检查等方式对营运公交车实施动态监控，并对发现的超速、行车中接打电话等违章违规行为及时予以处理。该公司所有公交车驾驶员均接受了岗前安全教育培训并考核合格，事发当班驾驶员亦熟知车辆启动前须确认周边安全、车辆进站后方可上下客等操作规程。综上所述，公交公司已履行了安全生产管理的基本职责。然而，此次事故仍反映出企业在安全管理体系中存在薄弱

环节，为切实强化安全意识，建议公交公司向龙岩交通发展集团有限公司作出深刻书面检查，并进一步剖析问题根源，持续完善管理机制。

七、事故整改和防范措施

（一）龙岩市公共交通有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步深入贯彻有关交通运输相关规定，强化企业安全生产主体责任落实。一是要认真开展覆盖全体公交车驾驶员的安全教育培训活动，主要从职工遵章操作、安全驾驶等内容，有效提升驾驶员安全规范操作意识，以事故警示全体公交车驾驶员，提升事故防范意识，确保做到“安全驾驶、文明驾驶”；同时要开展培训考核工作，对考核不合格的，要及时给予调岗。二是要认真开展“反三违”专项行动，加强事故隐患排查力度，全面整治驾驶员的不良驾驶、违章驾驶，做到早发现早提醒早处理，切实消除违章驾驶安全隐患，有效防范事故的发生。三是要认真深入研究“人防、物防、技防”相结合的新技术、新工艺、新设备，强化监控智能巡查，及时采取有效措施预防事故发生。四是要进一步强化对全区公交车违停、加塞、不按道行驶、不到站停车、不礼让行人等重点交通违法及不文明行为的查处，要加大动态安全巡查力度，发现违法违规行为，要及时落实督促整改。

（二）龙岩交通发展集团有限公司要认真总结和吸取事故教训，督促下属单位全面落实隐患排查、教育培训等企业安全生产主体责任，同时要加强对公交公司的监督检查

力度，有效提高企业安全生产和应急处置水平，确保人民群众生命财产安全。

（三）交警部门要加大道路交通路面执法管控力度，加大对全区公交车违停、加塞、不按道行驶、不到站停车、不礼让行人等重点交通违法及不文明行为的查处。

（四）交通运输部门要切实履行好行业监管职责，加强日常监管力度，督促企业认真落实安全生产主体责任，加强对企业的安全生产检查指导，加强对企业负责人和安全管理教育培训。

（五）南城街道要加大道路交通安全宣传警示工作力度，充分利用各种媒体和平台，采取多种方式方法，加大交通违法和交通事故的曝光力度；加强对驾驶人的交通安全教育警示，杜绝违法违规驾驶行为。

附件：1. 新罗南城“11·7”一般道路交通事故调查组
人员签到表

2. 新罗南城“11·7”一般道路交通事故直接经济损失
计算统计表

3. 新罗南城“11·7”一般道路交通事故技术鉴定报
告

新罗南城“11·7”一般道路交通事故调查组

2026 年 1 月 23 日