

龙湾天河温州****有限公司“12·3”一般机械伤害事故调查报告

2024年12月3日7时5分，位于温州市龙湾区天河街道滨海一道****号的温州****有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。接到事故报告后，区有关部门高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）及《龙湾区生产安全事故调查处理工作程序》（温龙政办发〔2009〕37号）的规定，区应急管理局牵头成立了龙湾天河温州****有限公司“12·3”一般机械伤害事故调查组（调查组成员名单附后），并邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员 and 责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。

经调查认定，龙湾天河温州****有限公司“12·3”机械伤害事故是一起因操作人员违反安全操作规程作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

温州****有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：郑某某，成立日期：2010年08月06日，注册资本：贰佰捌拾万元整，经营范围：生产、销售；****等，住所：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道****号，营业执照统一社会信用代码：****

（二）涉事机械概况

涉事机械产品名称：950模转机械手（俗称：自动成型机）；机械手外形尺寸：4850*3375*4277mm；重量：约1.5吨；品牌：科捷龙，规格型号：KRG M95-00-000；涉事自动成型机编号：19号；制造日期：2021年6月18日；制造单位：广东****有限公司；上次检验日期：2024年11月1日。

（三）事故发生单位安全管理情况

该公司已建立安全生产管理制度，设置安全生产管理机构并配备专职安全管理人员，但落实安全生产主体责任不到位，未制定自动成型机操作规程，部分成型机操作人员未经安全生产教育和培训即上岗作业，安全生产事故隐患排查不到位，未能及时发现并消除安全事故隐患和及时制止员工违反操作规程的行为。

二、事故发生经过及救援情况


（一）事故发生经过

2024年12月3日6时许，温州****有限公司员工张某某在

成型车间操作 19 号自动成型机岗位工作，7 时 5 分，张某某在未按控制器暂停按钮的前提下，直接打开安全门，进入机械手操作区域，被正在运行的机械手撞其头部后，身体随着机械手运行的方向摔倒在地，7 时 6 分，正在车间巡检的质检员吴某某发现张某某倒在 19 号自动成型机机械手西侧柱子附近，看见张某某脸部朝上，头部靠在地上的铁架上，背部着地，双脚朝安全门的位置，人还有意识，头部有出血，随即拨打 120 急救电话，现场其他工友拨打 110 报警电话。事发后辖区派出所民警和 120 急救医生先后到达现场，医护人员对张某某的头部进行包扎，由成型车间班组长王某某陪同，送往温州医科大学附属第二医院龙湾院区进行救治，后经抢救无效于 8 时 41 分宣布死亡。

（二）事故现场勘验情况

事发地点位于该公司成型车间，19 号自动成型机位于车间东侧（如下图），离车间出入口 5m。事故现场共有 38 台自动成型机，涉事的自动成型机为 19 号，现场机器处于停止作业状态，自动成型机的机械手在东侧，西侧地上有钢管，执法人员调取事故现场视频监控 1 份。



事故现场照片一：19号自动成型操作平台



事故现场照片二:19号自动成型机机械手

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，直接经济损失约125万元。

1.人员伤亡情况

姓名：张某某，身份证号：512227****6076，住址：河南省巫山县****，成型车间操作员，死亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-1986）》等标准和规定统计，该事故造成直接经济损失约 125 万元，主要为一次性工亡补偿金、丧葬补助金及抚恤等费用。

（四）事故现场应急处置及评估情况

1.事故现场应急处置

龙湾区应急联动指挥中心 7 时 8 分接到该公司质检员吴某某拨打 120 急救电话，7 时 20 分 120 救护车到达事故现场，7 时 28 分辖区派出所民警到达事故现场，立即组织开展事故现场处置工作。随后，区应急管理局、天河街道办事处等相关单位负责人及相关工作人员到达事故现场，立即组织开展事故善后处置工作。

2.现场应急处置评估

该起事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，区公安、应急、医院 120 等相关职能部门协调联动密切，处置迅速；应急救援指挥得当，调动有序，应急处置科学、规范，区、街两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速有效处置，现场处置得当，杜绝了次

生事故发生。

三、事故原因分析

自动成型机操作人员张某某，违反岗位安全操作规程，在未按暂停按钮控制器的前提下，直接打开安全门，进入正在运转的机械手操作区域，导致被运行的机械手撞伤，经抢救无效死亡是事故发生的直接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关责任单位

1.温州****有限公司，未落实安全生产主体责任，未制定自动成型机操作规程，部分成型机操作人员未经安全生产教育和培训即上岗作业¹，安全生产事故隐患排查不到位，未能及时发现并消除安全事故隐患²，是事故发生的间接原因之一。

2.温州****有限公司主要负责人郑某某，未组织制定并实施本单位自动成型机操作规程³，组织制定的年度培训计划与实际培训内容不相符，且年度计划内未对自动成型机作业的操作规程进行培训⁴；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患⁵，是导致事故发生的间接原因之一。

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，

² 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

³ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）属地街道办事处

天河街道办事处在履行属地管理工作中，已按照规定定期研究部署辖区安全生产工作，但存在督促企业履行主体责任不足等问题与短板。发生事故企业所属网格管理人员汪某存在对事故企业安全管理台账检查不到位，未发现该公司未制定自动成型机操作规程等问题。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

张某某，系温州****有限公司成型车间操作人员，安全意识淡薄，存在违规操作行为，对本次事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.温州****有限公司，对事故发生负有责任，建议温州市龙湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第十四条第一款第二项规定，对温州****有限公司予以行政处罚。

2.郑某某，系温州****有限公司法定代表人，对事故发生负有责任，建议温州市龙湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第十九条第一款第一项规定，

对郑某某予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1.关于天河街道办事处履行安全生产属地管理不到位的问题，建议天河街道办事处加强日常安全生产检查，严格落实网格管理措施，积极督促企业切实履行安全生产主体责任。

2.企业所属网格管理人员汪伟对事故企业安全管理台账检查不到位，未发现该公司未制定自动成型机操作规程的问题，建议天河街道办事处依据《龙湾区网格工作督导考核及责任追究办法》予以处理。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念。天河街道办事处要深刻吸取事故惨痛教训，牢固树立安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，坚决落实安全生产责任制，层层压实党政领导责任，真正做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。要坚决克服侥幸心理，结合实际扎实开展事故案例复盘，认真研判本辖区安全形势，深入查找工作中存在的突出问题和薄弱环节，针对性加强风险防控和隐患治理，进一步强化安全生产属地管理，特别要强化网格队伍管理，依托网格化管理压实安全生产属地管理责任，持续提升辖区内企业安全管理能力。督促辖区内企业举一反三开展警示教育，牢固

树立底线思维和红线意识、统筹处理安全与发展两件大事，确保企业安全发展。

（二）压实企业主体责任，切实防范化解安全风险。温州****有限公司要深刻吸取事故教训，要进一步压实企业主体责任，加强现场作业管理，严格落实安全生产相关规定，建立健全风险分级管控机制，落实风险管控措施，全面压实企业安全生产全员责任制，将责任落实到岗、到人。结合各自岗位进一步修订完善企业各岗位安全操作规程，并开展岗位安全操作规程专题培训，让每位员工都知晓本岗位安全风险和规范操作流程。组织全员学习安全管理制度及岗位安全操作规程，及时发现和制止违章现象，及时消除安全事故隐患。进一步加强安全生产应知应会宣传教育培训，提升员工安全意识，推动实现“人人讲安全，个个会应急”“人人能自救，个个会逃生”目标。

（三）举一反三强化监管，持续开展重点领域整治。切实强化“隐患不排查、问题不整改就是事故”“隐患没有排查出来是失职、排查出来没有整改是渎职”理念，各街道办事处要全面梳理辖区内近一年来生产安全责任事故，剖析事故根源问题，采取针对性措施组织开展重点领域常态化安全生产专项整治，进一步加强辖区内企业事故隐患排查治理，切实推动辖区内企业建立健全风险分级管控体系并有效运行，防范化解生产安全事故风险，坚决遏制辖区内生产安全事故多发频发状况，推动辖区内安全生产形势稳定向好。