

索引号：	11341730MB1915616K/202104-00083	组配分类：	事故通报
发布机构：	旌德县应急管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管
名称：	旌德县新义莹石有限公司清正萤石矿新义一矿“11·08”车辆伤害事故调查报告	文号：	无
生成日期：	2021-04-01	发布日期：	2021-04-01

旌德县新义莹石有限公司清正萤石矿新义一矿“11·08”车辆伤害事故调查报告

发布时间：2021-04-01 14:56来源：旌德县应急管理局浏览：770 次

020年11月8日下午15时左右，旌德县新义莹石有限公司清正萤石矿新义一矿井下+176m中段东一号天井附近发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

事故发生后，县政府主要负责人批示要求，“要扎实做好各方面工作，杜绝此类安全生产事故发生。同时要认真分析，举一反三，严格落实四方责任，确保安全。”接到事故报告后，旌德县应急管理局立即派员对事故现场进行了勘察、拍照取证，责令该矿山立即停止一切生产作业，并查封事故现场。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，旌德县人民政府于11月12日成立了旌德县新义莹石有限公司清正萤石矿新义一矿“11·08”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管理局、县纪委监委、县公安局、县总工会和版书镇人民政府等单位组成，并邀请了县应急管理局法律顾问王玉友，市级非煤矿山专家刁敏参与事故调查，开展事故调查处理工作（事故调查组名单见附件）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过询问有关当事人、查阅有关资料，并再次对事故现场进行勘察和分析，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

一、基本情况

(一) 矿山基本情况

旌德县新义莹石有限公司清正萤石矿新义一矿位于版书镇江坑村,原先为当地村民组织开采, 2003年9月由旌德县新义莹石有限公司收购后成为其下属矿山, 2011年3月旌德县新义莹石有限公司再次进行重组, 目前旌德县新义莹石有限公司法定代表人于龙, 该公司新义一矿主要负责人徐学明、矿长田志谦, 主要为萤石开采和销售。统一社会信用代码证号: 91341825MA2MR39119(1-1), 采矿许可证证号: C34182****9036120010379, 有效期从