

当前位置: 首页 >> 安全生产信息公开 >> 正文

索引号	4022/20241231-00003	公开目录	安全生产
发布机构	澜沧县应急管理局	发布日期	2024-12
名称	澜沧县澜沧中沪投实业发展有限公司“9·28”一般机械伤害事故调查报告		
文号		主题词	
体裁		服务对象	
生效日期		著录时间	
存放位置		废止日期	

澜沧县澜沧中沪投实业发展有限公司“9·28”一般机械伤害事故

澜沧县人民政府：

2024年9月28日16时14分，澜沧中沪投实业发展有限公司员工在调试传送带过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约156万元。

事故发生后，澜沧县人民政府高度重视，按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，成立了由县应急局、县公安局、县总工会、县人社局、县工信局、谦六乡人民政府等部门组成的《澜沧县澜沧中沪投实业发展有限公司“9·28”一般机械伤害事故调查组》（以下简称“9·28”事故调查组），“9·28”事故调查组通过现场勘察、询问相关当事人、证人，调阅相关资料，对事故原因、人员伤亡和财产损失情况，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理意见。经调查认定：该起“9·28”一般机械伤害事故是一起因公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员不具备的安全操作规程，缺乏事故应急处理措施；使用新设备未采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专项安全技术交底；主要负责人：未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。造成的机械伤害生产安全责任事故。现将事故调查报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1、单位基本情况

中沪头（上海）建设发展有限公司于2022年9月8日在澜沧县成立澜沧中沪投实业发展有限公司，类型取得营业执照，法定代表人：黄*，营业执照发证机关：澜沧县市场监督管理局，统一社会信用代码为：9煤矿山矿产资源开采、选矿。

2、项目基本情况

中沪头（上海）建设发展有限公司于2023年2月6日与云南超耀有限公司签订协议，协议约定：云南超耀乡窝拖寨日处理原矿1500吨的选矿厂交由中沪头（上海）建设发展有限公司投资并具体生产经营。该选矿厂及配套设施设备年久失修，已基本不能使用，中沪投公司负责投入资金对该选矿厂的生产设备及配套设施能正常进行选矿生产。若该选矿厂所需的相关生产手续不全，则由云南超耀公司负责办理完善，由此所需公司负责投入和支付；在选矿厂开工生产后，该选矿厂的生产经营利润由云南超耀公司和中沪投公司按照技术不能达标至无法交付合格选矿产品，则云南超耀公司所提供的约拾万吨铁矿石由中沪投公司按照 50 司。该项目由澜沧中沪投实业发展有限公司负责投资经营。

（二）事故发生单位安全管理情况

澜沧中沪投实业发展有限公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员不具备必要全操作规程，缺乏事故应急处理措施；使用新设备未采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专门的建项目未编制安全设施设计；主要负责人：未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织和操作规程；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。


（三）事故发生经过

澜沧中沪投实业发展有限公司定于2024年9月28日对新安装的传送带进行调试，现场负责人洪*安排褚间开展调试工作，褚*勇在跳汰机调试设备，李*云在循环池抽水，周*保在给料机口负责放料，调试作业：场查看设备运转是否正常，王*智和褚*勇探讨设备是否正常、如何改进时看到振动筛上没有原料，褚*勇立闭，安排李*云到给料机看看是否有料，李*云走到给料机旁看到周*保的头卡在传送带尾部皮带里，右肩音故的发生。


（四）事故现场情况

事故发生后调查组向事主询问了案发情况，了解事故现场周围环境情况后，开展现场勘查：

澜沧县谦六乡小佛房村窝拖寨选矿厂为斜坡形，分为二个台面，第一台为堆料场，长160米，宽57米，1221.43，事故发生地点在选矿车间给料机出料口下部，给料机出料口北侧、东侧有三棵钢柱，钢柱外侧焊停开关箱，给料机口下部从东向西安装着一条长13米、宽0.8米的传送带，传送带用滚筒连接，传送带已面，滚筒南端套着两根三角皮带，皮带另一端套在钢管上。传送带底部地面上有血迹。通过经认真搜索现勘验结束。



图一、事故现场



(五) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

该事故造成1人死亡，死者：周*保，澜沧县谦六乡人，生前为：澜沧中沪投实业发展有限公司临时工。

2.直接经济损失情况

该事故共造成直接经济损失约156万元，其中：含事故死亡赔偿（含一次性死亡赔偿金、丧葬补助和亲

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故施救及处置情况

事故发生后王*智将事故发生的情况向洪*作了报告，洪*立即拨打了120和谦六乡卫生院新城分院电话，智、褚*勇、李*云等人对周*保展开施救，割断皮带，拆除皮带滚筒，把周*保救出抱上皮卡车送往谦六乡卫生院新城分院抢救无效于2024年9月28日20时30分宣告死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

澜沧县应急管理局值班人员于2024年9月28日20时48分接到澜沧中沪投实业发展有限公司报告：2024年业发展有限公司员工在调试传送带过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。澜沧县应急管理局接到报人民政府和市应急管理局进行了报告。澜沧县委、县人民政府高度重视，立即成立事故调查组，到事故现场

（三）事故现场应急处置情况

事故发生后澜沧中沪投实业发展有限公司洪*立即拨打120急救，并与家属取得联系。

（四）医疗救治和善后情况

谦六乡卫生院新城分院对周*保进行抢救，经医生抢救无效于2024年9月28日20时30分宣告死亡。周*保把周*保尸体送往澜沧县殡仪馆存放，澜沧中沪投实业发展有限公司于2024年9月29日与家属签订赔偿协议。

（五）事故应急处置评估

事故发生后澜沧县人民政府接到报告后组织县应急局、县公安局、县总工会、县人社局、县工信局等置，对事故责任单位澜沧中沪投实业发展有限公司停止选厂设备维修、调试工作，并进行停电处理，企业、免事故进一步扩大。

三、事故原因分析

（一）直接原因

周*保未采取停电措施，违规从安全防护不到位的传送带旁经过，被传送带卷入并夹在输送带与滚筒之

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

家属不同意对周*保进行尸检。

（三）其他可能因素排除

“9·28”事故调查组通过对事故现场勘查和调查，该“9·28”事故排除人为故意和自然灾害因素等影响。

（四）、间接原因

1.澜沧中沪投实业发展有限公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员不具备必要全操作规程，缺乏事故应急处理措施，导致了事故的发生；

2.澜沧中沪投实业发展有限公司使用新设备未采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专门的安全

3.澜沧中沪投实业发展有限公司改建项目未编制安全设施设计，导致了事故的发生；

4.澜沧中沪投实业发展有限公司主要负责人：未建立建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未织制度和操作规程；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致了事故的发生

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

澜沧中沪投实业发展有限公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员不具备必要的安全操作规程，缺乏事故应急处理措施，使用新设备未采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专门的安全设施设计。

（二）地方政府

澜沧县谦六乡人民政府，落实属地管理责任有差距。

（三）行业主管部门

澜沧县工业商务和信息化局对澜沧中沪头实业发展有限公司履行安全生产主体责任监督管理有差距。

五、对有关责任人员和有关责任单位的处理建议

（一）周*保，男，1999年7月2日生，澜沧县谦六乡人，生前为：澜沧中沪投实业发展有限公司临时工故负直接责任。因其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

黄*，男，系澜沧中沪头投业发展有限公司法定代表人。作为公司法定代表人和主要负责未按规定组织实施本单位安全生产规章制度、操作规程不到位；未及时消除生产安全事故隐患；对该起事故发生负

以上违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；）、第二项（组织制定并实施本单位程）、第五项（组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的事故隐患）之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（生产经营单位的主要负责人未履行导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款）第一项（发生一般事故的，处上一年定，建议由应急管理部门给予澜沧中沪投实业发展有限公司法定代表人黄*处上一年年收入百分之四十的罚

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

澜沧中沪投实业发展有限公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员不具备必要的安全操作规程，缺乏事故应急处理措施，使用新设备未采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专门的安全设施设计。对该起事故发生负有管理责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：（生产经营单位应当对从业人员业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作熟悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业）；第二-艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对人-和培训）的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（发生生产安全事故，对负有责任的相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款）第一项（发生一般事故的，处三十万元以-建议由应急管理部门给予澜沧中沪投实业发展有限公司处三十万元以上一百万元以下人民币的罚款。

（四）对当地政府的处理意见

澜沧县谦六乡人民政府落实属地管理责任有差距。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第-和街道办事处以及开发区、工业园区、风景区等应当明确负责安全生产管理的有关工作机构及其职责，加

责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照职责），建议由澜沧县安委会对澜沧县谦六乡人民政府进行约谈。

（五）对有关监管部门处理意见

澜沧县工业商务和信息化局对澜沧中沪投实业发展有限公司履行安全生产主体责任监督管理有差距。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款的规定（县级以上地方各级人民政府有法律法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理），建议由澜沧县安委会进行约谈。

六、事故主要教训

该起事故的发生，给其家庭、企业带来了无法挽回的生命和财产损失，由于企业生产安全主体责任落实不到位；使用新设备未采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专门的安全教育和培训；主要负责人对法定职责履行不到位；导致事故的发生，企业要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步压实

七、事故整改和防范措施

为防止类似事故再次发生，提出以下防范措施建议：

（一）要依法落实企业安全生产主体责任，严格执行《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建立完善生产法律、法规的学习，不断提高安全生产意识和管理能力，完善各项安全管理制度、岗位责任制和操作

（二）加强对作业现场的指导和安全管理，组织开展经常性的安全检查，加强对现场安全风险辨识及安全意识，强化现场管理监督和指挥。

（三）各生产经营单位要严格按照国家安全培训规定要求，建立健全安全教育培训制度，加强对从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施。

（四）认真吸取此次事故教训，落实各项安全生产责任制，制定切实可行的安全防范措施，防止各类

（五）行业主管部门、各乡（镇）要按照安全生产“党政同责，一岗双责，失职追责”的要求，加强对本行监督检查，杜绝类似事故的再次发生。

（六）按照《中华人民共和国安全生产法》第八十六条的规定，在事故调查报告批复后一年内，如果澜沧辖区内开展生产经营活动，事故调查组将对澜沧中沪投实业发展有限公司的事故整改情况和防范措施落实情况，致事故整改和防范措施没有落实的有关单位和人员，按照有关规定追究责任。

澜沧县澜沧中沪投实业发展有限公司“9·28”一般机械伤害事故调查组

2024年11月19日

-- 中国政府网 --



-- 省政府机构网站 --



-- 地级以上市网站 --



-- 推荐网站 --



主办：澜沧县人民政府 承办：澜沧县人民政府办公室 滇ICP备18001474号

电话号码：0879—7220091 电子邮箱：lcxzfxxgk@163.com

网站标识码：5308280017 网站统计 | 网站地图

