

临猗县秦赢汽修店“8·28”一般机械伤害 事故调查报告防范和整改措施落实情况 评估报告

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》《山西省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法实施细则》等有关法律法规和有关规定，临猗县安全生产委员会办公室（以下简称“临猗县安委办”）成立评估工作小组，对临猗县秦赢汽修店“8·28”一般机械伤害事故调查报告防范和整改措施落实情况进行了评估，有关情况如下。

一、事故基本情况

2024年8月28日，临猗县秦赢汽修店经营者秦×在对承揽的山西新天石建材有限公司铲车维修作业时，发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失38万元。

二、评估工作组织及开展情况

评估组对照《临猗县秦赢汽修店“8·28”一般机械伤害事故调查报告》，采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、现场检查和听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范措施落实情况进行了综合评估。

三、事故责任人员和责任单位行政处罚、责任追究落实情况

（一）2025年4月8日，临猗县应急管理局对山西新天石建材有限公司主要负责人和安全管理进行了约谈，形

成约谈记录。

（二）鉴于山西新天石建材有限公司 2025 年全年磨机生产共 1110 小时，开工生产率不到 15%，除此之外均处于停产状态，生产经营困难，责令该企业作出深刻书面检查，依照公司内部有关规定对生产部长和司机班长进行处罚。

1. 2024 年 9 月 8 日，山西新天石建材有限公司对事故处理情况进行了通报，研究决定处罚生产部李建民 200 元、铲车班长狄新生 300 元。

2. 2025 年 5 月，山西新天石建材有限公司作出了书面检查。

四、事故防范和整改措施落实情况

（一）临猗县秦赢汽修店

临猗县秦赢汽修店经营者死亡，该汽修店已停止营业，场所已拆除，免于追究。

（二）山西新天石建材有限公司

“8·28”事故后，山西新天石建材有限公司高度重视，组织相关负责人召开专题会议，全面剖析事故原因，深刻汲取事故教训。

1. 强化安全主体责任。公司根据实际情况，由主要负责人亲自督查隐患整改情况，保证安全生产责任有效落实；落实分管负责人责任，对分管范围内的安全生产工作负直接领导责任；落实班组长及岗位员工责任，班组长是本班组安全生产的直接责任人，必须做好班前安全教育交底；加强“反

三违”管理，严禁违章操作，有权拒绝违章指挥。

2. 强化外委外包管理。进一步加强外委作业安全管理，山西新天石建材有限公司与临猗县东城鑫峰工程机械修配中心签订了定点维修协议，铲车维修作业实行送检管理，不在厂区内进行检维修作业，需要维修送到指定地点，由生产部长专项负责该项工作，切实把外委作业安全管理问题做实做细。

3. 强化风险隐患治理。一是全面风险辨识，该公司对所有岗位风险源进行重新识别，建立了《岗位风险清单》，制定了《应急处置卡》，进一步建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现对检维修过程中各类安全风险的有效管控，从源头上防范和遏制生产安全事故。二是深入隐患排查，采用每天、每周、每月定期检查和日常巡查、专项检查、突击检查等多种方式，明确现场监管职责，实施分片安全管理，确保每个作业、每个环节都有专人负责。

4. 强化特殊作业管理，重点加强对检维修作业、动火作业、临时用电作业、有限空间作业等危险作业的审批流程、防护措施、安全监护、应急救援，实现全流程管理。

五、事故发生单位及行业领域有关人员受教育情况

（一）组织安全警示教育。事故发生后，山西新天石建材有限公司组织全体人员进行了一次全面的安全警示教育，要求举一反三，类比检查，加强管理，防微杜渐，特别是检维修作业人员和铲车班岗位人员，重点围绕安全生产管理制

度、全员安全生产责任制、岗位操作规程、应急管理及双重预防机制等方面深入再教育、再培训。

（二）加强安全生产法律法规教育培训。山西新天石建材有限公司重点针对《中华人民共和国安全生产法》《工贸企业重大事故隐患判定标准》组织员工进行一次集中培训，学习培训方式采取集中学习或通过微信工作群发送学习文件、警示案例等方式进行。

六、评估结论

经评估组调阅相关资料查证，临猗县应急管理局对山西新天石建材有限公司主要负责人和安全管理进行了约谈，山西新天石建材有限公司对相关人员进行处罚，《调查报告》中明确的责任人员全部处理落实到位。评估工作组经综合评估后一致认为，按照事故调查报告批复意见，对有关责任单位及责任人员作出相关处理；事故企业及有关单位汲取事故教训，《调查报告》中建议的相关责任人、责任单位、事故防范和整改措施全部落实到位。

临猗县秦赢汽修店“8·28”一般

机械伤害事故评估组

2026 年 4 月 16 日