

首页

藤县概况

政府信息公开

网上办事

办事



广西梧州·藤县
人民政府门户网站

Gvangjsih Vuzcouh Dwngz Yen
Yinzminz Cwngfuj
www.tengxian.gov.cn

请输入

热门搜索

您当前所在的位置： [首页](#) > [政府信息公开](#) > [法定主动公开内容](#) > [其他重点信息](#) > [安全生产](#) > [安全事故调查报告](#)

藤县藤州丽新吉祥石场“1·3”事故调查报告

2018-05-17 09:24 来源：县安监局 作者：喻国栓

县人民政府：

2018年1月3日凌晨4点48分左右，在藤县藤州丽新吉祥石场进场道路发生一起铲车翻下山坡而导致人员伤亡的安全事故。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，县政府成立了由县安监局、人社局、国土资源局、总工会、法制办、交警大队和藤州镇政府有关负责同志等参加的藤县藤州丽新吉祥石场“1·3”事故调查组，开展事故调查工作。事故调查组邀请县人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位、责任人的处理建议，暴露出的突出问题，提出了事故防范建议。现将有关情况报告如下：

一、事故的现场情况

（一）天气 晴 凌晨

（二）事故现场

藤县藤州丽新吉祥石场进场道路，离该石场矿区约2000米处。

二、事故相关各方的基本情况

（一）相关单位情况

藤县藤州丽新吉祥石场

1. 营业执照。名称：藤县藤州丽新吉祥石场（普通合伙）；工商营业执照注册号为：914504226表人为：张海忠；公司类型为：合伙企业；主要经营场所：藤州镇丽新村杏江九组；经营期限为：2用石开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 采矿许可证。采矿权人：藤县吉祥石场；地址：藤州镇；矿山名称：藤县吉祥石场建筑用砂用砂岩；开采方式：露天开采；生产规模：5.00万立方米/年；矿区面积：0.0301平方公里；有效期矿区范围拐点坐标：（1980西安坐标系）1，2582922.00（X坐标）、37484414.00（Y坐标）；2，标）；3，2582681.00（X坐标）、37484428.00（Y坐标）；4，2582797.00（X坐标）、3748453:

3. 安全生产许可证。编号为：（桂D）FM安许证字〔2017〕Y0012号；单位名称：藤县藤州丽藤县藤州镇丽新村；经济类型：私营合伙企业；许可范围：建筑用砂岩；露天开采；有效期：2017:

（二）相关人员情况

秦惠强，男，汉族，1958年5月1日出生，身份证号码：45242319580501****，身份证地址：广西主要负责人。

张利民，男，汉族，1969年11月15日出生，身份证号码：43292219691115****，身份证地址：湖祥石场场长,负责石场的日常生产管理、人员调度等工作。

陈小元，男，汉族，1964年2月18日出生，身份证号码：43290119640218****，身份证地址：湖藤县藤州丽新吉祥石场生产主管、安全员。

唐朝伟，男，汉族，1976年6月3日出生，身份证号码：45242319760603****，身份证地址：广西祥石场安全员。

黄金献，女，汉族，1984年10月30日出生，身份证号码：45242319841030****，身份证地址：广新吉祥石场开票员。

三、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

2017年12月30日，平南人罗伟文从藤县藤州丽新吉祥石场采购了总价3万元的石粉，201石粉的车辆及费用由罗伟文负责，石场方负责在晚上给货车装石粉。2018年1月3日凌晨4时许，藤县08货车装满石粉，当货车驶离矿区范围行驶到离该石场外约2000米处上坡时，由于货车装载的石粉下车去到该石场地磅值班室，告诉正在值班的黄金献，并要求石场用铲车帮助推上坡。在黄金献打值班人员陈小元，叫他安排铲车去帮推货车上坡，陈小元知道后就去叫正在值班室休息的桑开贵驾驶到离该石场作业区外约2000米，离桂R 69708的货车约30米的下坡路段转弯处时，由于操作失误，形，同时桑开贵也被压在驾驶室内。该石场的客户石瑞坚当晚开车路过看到翻车的情况后就打电话告知张利民，张利民立即拨打了119和120电话求救。凌晨5时许，赶到事故现场的消防工作人员用人员抢救无效确认桑开贵死亡。

接到事故报告后，县安监局工作人员立即赶赴事故现场开展调查处理工作，并积极做好事故善后日藤县藤州丽新吉祥石场和死者家属签订了《工伤死亡赔偿协议书》，解决了有关事故赔偿问题，

四、事故造成的死亡人数

藤县藤州丽新吉祥石场“1.3”事故造成一人死亡，死者桑开贵，男，汉族，1965年6月24日出生地：湖南省东安县横塘镇大栗山村9组，藤县藤州丽新吉祥石场铲车驾驶员。

五、调查组查明的事实

经调查组深入细致调查，查明以下事实：

（一）2017年12月30日，平南人罗伟文来到藤县藤州丽新吉祥石场，采购石粉并缴纳了总价为：石场场长张利民，告知他付款的情况并约定运输石粉的车辆及费用由罗伟文负责，装车由石场方

（二）经查，1月3日凌晨运输石粉的桂R69708等四辆货车都不是藤县藤州丽新吉祥石场的车辆，

（三）经查，藤县藤州丽新吉祥石场开采工作时间为：7：00—11：00，14：00—18：00。22：备和销售业务，为晚上来拉石料的客户开票、装车等工作。2018年1月2日22：00至3日6：00是陈小元，黄金献是地磅值班人员、桑开贵是铲车值班人员。

（四）经查采矿许可证、矿区范围、地形地质及总平面图（含现状图及爆破警戒示意图），矿2.00（X坐标）、37484414.00（Y坐标）；2，2582805.00（X坐标）、37484285.00（Y坐标）；标）；4，2582797.00（X坐标）、37484535.00（Y坐标）。事故发生地点不在该石场矿区范围。

（五）事故铲车为藤县藤州丽新吉祥石场所有，桑开贵是藤县藤州丽新吉祥石场聘请的员工，

（六）2018年1月8日由梧州市龙门机动车辆技术检测站对该铲车出具的《车辆技术检验报告》：载机外观、转向装置、制动装置的技术状况正常。2.产品识别代码为00111轮胎式装载机前照明和信生前是否正常不宜作出结论。

（七）经查，藤县藤州丽新吉祥石场铲车安全操作规程规定铲车是用于石料装卸作业，推车属

（八）经查，藤县藤州丽新吉祥石场安全生产事故隐患排查治理台账不完善，制定的安全生产识教育和培训台账不完善，铲车的日常维护、检修台账不完善。

（九）经查阅县安全生产监督管理局提供的工作资料：藤县安全生产监督管理局开展了元旦、节假日的安全生产大检查工作专项检查，建立了工作台账；每个季度召开了非煤矿山企业安全生产宣贯了《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，开展了2017年度企业安全生产17年度金属非金属矿山安全专项整治工作，并建立了相关工作台账；2017年开展41次对8家非煤矿山安现场检查记录、工作图片。

六、事故发生的原因

根据以上事实，调查组认定事故发生的原因如下：

（一）事故发生的直接原因

桑开贵在驾驶铲车过程中，由于操作失误，造成铲车冲出进场道路翻落山沟，是造成这起事故

（二）事故的间接原因

1.藤县藤州丽新吉祥石场场长张利民，生产主管、安全员陈小元指派桑开贵驾驶铲车驶离矿区生。

2.藤县藤州丽新吉祥石场安全生产管理工作不到位，事故隐患排查治理台账不完善，制定的安生产知识教育和培训台账不完善，铲车的日常维护、检修台账不完善。

七、事故的性质

经调查认定，这是一起非生产安全责任事故。

八、事故的责任认定及处理意见

（一）事故的责任认定



- 1. 藤县藤州丽新吉祥石场场长张利民，生产主管、安全员陈小元指派桑开贵从事职责范围外的...
 - 2. 藤县藤州丽新吉祥石场安全生产事故隐患排查治理台账不完善，制定的安全生产工作岗位职责...
- 训台账不完善，铲车的日常维护、检修台账不完善，安全生产管理不到位。对造成这起事故负有管理

（二）对事故的处理意见

- 1. 责成行业主管部门对藤县藤州丽新吉祥石场安全生产管理、主体责任落实不到位进行处理。
- 2. 责成藤县藤州丽新吉祥石场对张利民、陈小元进行处理，并将处理结果报县安全生产委员会；

九、事故防范措施建议

- （一）由县安全生产委员会办公室将此起事故的发生情况进行通报。
 - （二）建议县安全生产监督管理局督促藤县藤州丽新吉祥石场加强安全生产管理，落实企业安...
- 实开展安全生产事故隐患排查治理和安全生产知识教育培训等工作，完善相关工作台账，加强对特

藤县藤州丽新吉祥石场 “1.3”
事故调查组（代章）
2018年4月27日