

首页

新闻动态

信息公开

公共服务

政策解读

应急科普

政府信息公开

政府信息
公开指南政府信息
公开制度法定主动
公开内容政府信息
公开年报重庆海装风电工程技术有限公司“9·17”
电弧烧伤事故调查报告

来源: 南通市应急管理局 发布时间: 2023-06-15 15:05 累计次数: 4606次 字体:

2022年9月17日2:30左右,重庆海装风电工程技术有限公司在如东县的海力风力发电有限公司江苏如东H2#海上风电场38号风机处理变流器故障过程中发生电弧烧伤事故,造成2人死亡、2人受伤。

事故发生后,根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及《市政府关于明确生产安全事故调查处理职责的通知》(通政发〔2021〕1号)等法律法规和文件要求,南通市人民政府成立了由市应急管理局牵头,市发展改革委,南通海事局,南通海警局,市应急管理执法监督局、如东县人民政府等单位人员参加的重庆海装风电工程技术有限公司“9·17”电弧烧伤事故调查组,开展事故调查工作。同时,邀请市纪委监委派员参加事故调查,负责责任追究工作。调查组由7名专家组成专家组参与事故调查工作。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,认真开展了事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、技术鉴定、综合分析,查明了事故原因,认定了事故性质和责任,提出有关责任单位和有关责任人员的处理建议,并对事故防范及整改工作提出了建议措施。现将有关情况报告如下

一、基本情况

（一）江苏如东H2#海上风电场情况

该海上风电场位于如东海域东北部，距离海岸线约60公里。电场安装705.0MW风机，所发电能由12条35kV海缆集电线路汇集至海上升压站，经2台主变升压至220kV电压后，通过2回海缆（单根长约70km）登陆后转陆缆接至海门中心，再通过1回220kV电缆线路接至蓬树开关站后并入电网。发生事故的为38号风机。（江苏如东H2#海上风电场风机布置示意图）

（二）电场38号风机情况

38号风机轮毂直径为171m，轮毂中心高度为105m，整个机组由叶轮、



[关于我们](#) | [网站地图](#) | [网站声明](#)

版权所有：南通市应急管理局 备案号：[苏ICP备11026839号-1](#) 政府网站标识码：3206000013

南通市应急管理局主办  公安备案号：32060202000433