

福建祥龙塑胶有限公司“11·11”一般机械伤害死亡 事故调查报告

2022年11月11日，福建祥龙塑胶有限公司工人在厂内开展设备维修作业期间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，市委、市政府高度重视，要求认真开展善后工作，抚慰死者家属，尽快查明事故原因，追究相关单位、人员的事故责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经福清市政府授权，由市应急管理局牵头，市效能办、公安局、总工会、工信局及融侨经济开发区管委会等单位成立福建祥龙塑胶有限公司“11·11”一般机械伤害死亡事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请市纪委监委参加。事故调查组委托相关行业领域专家对该起事故相关因素进行技术鉴定，并通过现场勘查、询问和调取档案材料等多方取证，查明了事故原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、与事故有关的单位和个人

（一）福建祥龙塑胶有限公司

福建祥龙塑胶有限公司（以下称祥龙公司）。统一社会信用代码：91350181705154296P，类型：有限责任公司，住所：福清市融侨经济技术开发区福玉路，注册资本：11017万元人民

币，法定代表人：李国民，成立日期：1998 年 05 月 29 日，营业期限：1998 年 05 月 29 日至 2038 年 05 月 28 日，经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）蔡某某

蔡某某，男，汉族，1998 年生，福建省福清市人，在本起事故中死亡，2022 年 5 月 30 日入职祥龙公司，任职电工岗位，据祥龙公司提供相关材料显示，蔡某某仅持有“福建省职业技能鉴定指导中心”颁发的职业资格证书（职业资格：维修电工，技能等级：四级/中级技能，证书编号：1613001048400412），该证书未通过应急管理部网站核验。

（三）林某某

林某某，男，汉族，1978 年生，住址：福建省福清市人，祥龙公司副总经理、生产安全主要负责人。

二、事故现场勘察情况

（一）事发相关设备基本情况

事故发生于祥龙公司挤出给水车间 A10 机台扩口机，设备名称：硬管 $\phi 16 \sim \phi 50$ 双管放口机，生产商：中山南荣塑胶机械工业有限公司，生产管径： $\phi 16 \sim \phi 50$ ，放口方式：加热硬管用放

口模扩口冷却，气缺压力： $\geq 4\text{kg/cm}^2$ ，动力电源： $3\phi \times \text{AC}380\text{V} \times 50\text{HZ}$ ，控制电源： $1\phi \times \text{AC}220\text{V} \times 50\text{HZ}$ ，信号电源： $\text{DC}24\text{V}$ 。

三、事故发生经过、救援及善后处理

（一）事故发生经过及救援过程

2022年11月11日，祥龙公司挤出给水车间A10机台扩口机设备发生故障，车间主任周某政对该设备断电后上报林某某申请维修，随后祥龙公司安排设备科工务蔡某某来维修该设备。当日11:40许，蔡某某来到挤出给水车间开始对该扩口机开展维修作业；13:40许，周某政到达车间时发现蔡某某头伸进扩口机中，脖子被机器卡住，并处于昏迷状态，且设备处于通电状态，周某政见状立即将设备电源关掉，然后呼叫附近工友参与救援，此时有工友拨打了120急救电话，随后工人们通过拆解等方式将蔡某某从设备中救出，但此时蔡某某已无生命体征，后续救护车到达现场后，经现场诊断确认蔡某某已死亡。

（二）事故善后情况

事故发生后，祥龙公司积极推动善后工作。经协调，祥龙公司与死者家属达成善后赔偿协议，双方达成谅解，死者遗体已火化。

四、事故造成的人员伤亡与经济损失

本起事故造成1人死亡，经济损失约150万元。

五、事故原因和性质

（一）事故直接原因

经现场勘察和询问调查，蔡某某未遵守祥龙公司《厂区设备检修作业安全操作规程》，在未对设备断电情况下开展维修

作业，属于违规作业，造成蔡某某将头伸进设备中时设备意外启动，导致脖子被设备卡住受伤，最终因伤势过重当场死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1. 作业现场安全管理责任落实不到位。祥龙公司对于此次设备维修作业，未按照该公司《厂区设备检修作业安全操作规程》制定相应检修方案并安排专门人员对作业现场监督管理，未及时发现并制止蔡某某违规作业的行为，最终导致事故发生，是事故发生的间接原因之一。

2. 安全生产培训教育责任落实不到位。祥龙公司未按照规定对蔡某某开展安全生产教育、培训并考核，未详细核实员工特种作业操作证有效性，未如实记录员工安全生产培训教育及考核情况，导致员工安全意识淡薄，违反操作规程，是事故发生的间接原因之二。

（三）事故性质

经调查认定，福建祥龙塑胶有限公司“11·11”一般机械伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故有关责任人员和单位的处理意见与建议

（一）福建祥龙塑胶有限公司。该公司安全生产培训教育责任落实不到位，未按照规定对蔡某某开展安全生产教育、培训并考核，未详细核实员工特种作业操作证有效性，未如实记录员工安全生产培训教育及考核情况，导致员工安全意识淡薄，违反操作规程；对于此次设备维修作业，该公司未按照《厂区设备检修作业安全操作规程》制定相应检修方案并安排专门人

员对作业现场监督管理，未及时发现并制止蔡某某违规作业的行为，最终导致事故发生，对该起事故负有重要责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）林某某。作为祥龙公司副总经理、生产安全主要负责人，安全生产管理职责履行不到位，未按规定按计划组织开展本单位员工安全生产教育和培训工作；作业安全现场管理责任落实不到位，对于此次设备维修作业，未按照《厂区设备检修作业安全操作规程》制定相应检修方案并安排专门人员对作业现场监督管理，未及时发现并制止蔡某某违规作业的行为，最终导致事故发生，对该起事故负有管理责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）蔡某某。作为设备维修作业人员，安全意识淡薄，蔡某某未遵守祥龙公司《厂区设备检修作业安全操作规程》，在未对设备断电情况下开展维修作业，属于违规作业，造成其将头伸进设备中时设备意外启动，脖子被设备卡住受伤，最终因伤势过重当场死亡，属于违规作业，对该起事故负有直接责任，鉴于其在本起事故中死亡，建议免于追究其事故责任。

七、防范措施

（一）祥龙公司要深刻反思，举一反三，结合事故发生原因，立即开展自查自纠工作，全面开展安全隐患排查治理工作，认真做好总结反馈，切实提升安全事故管控水平。特别是要严格把控员工培训教育，对发现的违反规章制度行为要采取严厉措施，确保及时消除各类安全隐患，严格防范各类事故发生。

（二）融侨经济技术开发区管委会要全面落实安全生产属地管理责任，继续加大对企业宣传教育力度，深刻吸取该起事故教训，严格督促企业做好员工安全生产教育培训工作，整改各类安全隐患，确保我市安全生产形势持续稳定好转。

福建祥龙塑胶有限公司“11·11”

一般机械伤害死亡事故调查组

二〇二三年一月十八日