

蒙山县永发红砖厂“11.29”事故调查报告

2021-01-13 18:30 来源：县应急局

☆ 分享 打印 加 【字体：大 中 小】

2020年11月29日下午，位于蒙山县文圩镇大明村的蒙山县永发红砖厂发生一起生产安全事故，造成一人死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，县人民政府依法成立了由县府公安局、县应急管理局、县司法局、县工信局、县总工会、县人社局、文圩镇政府组成的“11·29”事故调查组，事故调查组按照“四不放过”及“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行现场勘察、取证、调查和分析，查明事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及人的处理建议和整改防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

（一）事故发生时间

2020年11月29日17时30分左右。

（二）事故发生地点

位于蒙山县文圩镇大明村。

（三）事故发生单位

蒙山县永发红砖厂。

（四）事故类别

生产安全事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，无人员受伤。

死者陈远琴，女，37岁，1983年X月X日出生，身份证号码：532129XXXXXXXX2922，户籍地址为：云南通市X县X镇X村X组X号。

（六）事故现场情况

事故地点为看水岗位，具体是控制进土量和控制泥巴湿度，该岗位位于搅拌机和减速机连接处。事故当天，死者陈远琴被卷到搅拌机与减速机之间的转轴链接炳位置，头向下，脚向上翘。事故发生后蒙山县永红砖厂为防止发生类似事故，已悬挂“禁止攀爬”警示标识。（详见下图）



（操作台右后方为事故发生的转轴链接炳处）



（死者事故当时被卷入两个红色转轴链接炳之间）

（七）直接经济损失

该事故造成直接经济损失共计约捌拾陆万元整（¥86万元）（主要为死者丧葬费、一次性死亡补偿金、精神损害抚慰金、被赡养人的生活费及交通费、误工费等）

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故单位为蒙山县永发红砖厂。该公司营业执照统一社会信用代码为91450423083628505R, 类型为：个资企业，住所为：蒙山县文圩镇大明村，投资人为：邹文，成立日期：2013年11月28日，经营范围：页岩产、销售（多孔砖、空心砖）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故经过和应急处置情况

2020年11月29日下午，陈远琴在控制房看水岗位作业时，被卷入搅拌机和减速器间的转轴链接炳中。县永发红砖厂立即组织人员抢救（同时向120求救），拆除机器抢救陈远琴，还未拆除完机器，120医护人

赶到现场，确认陈远琴已死亡。

事故发生后，蒙山县永发红砖厂与死者家属协商善后事宜，并于2020年12月6日达成赔偿协议，没有恶劣的社会影响。

为查清事故经过和原因，蒙山县人民政府办公室于2020年11月30日批准成立蒙山县永发红砖厂“11·29”事故调查组，依法对该起事故进行现场勘查、人员调查及分析处理工作。

二、事故原因分析事故性质

（一）调查取证基本情况

事故发生后，蒙山县永发红砖厂“11·29”事故调查组对事故现场进行了勘查，提取了《砖厂工人合同书》，相关操作规程、安全教育培训记录、安全检查记录等材料，同时对事故相关人员进行了笔录取证，情况如下：

1. 蒙山县永发红砖厂只配备一名安全生产管理人员，未见设置安全生产管理机构，未见隐患排查治理位操作规程相关台账资料。

2. 陈远琴入职后，蒙山县永发红砖厂未组织其接受“三级安全培训”，未见安全教育培训台账资料。

3. 经公安机关现场照片、情况说明及相关人员询问笔录取证，砖厂其他工人证实陈远琴事故发生时穿扣纽扣的过膝蓝色罩衣，未佩戴安全帽，事故现场也未见安全帽。

（二）事故的直接原因

事故死者安全意识淡薄。陈远琴在机器运转状态下，越过操作台到搅拌机与减速器间的转轴位置，后入转轴链接炳造成事故。

（三）事故的间接原因

蒙山县永发红砖厂安全生产主体责任未落实。该公司一是未设置安全生产管理机构；二是安全生产管对现场进行安全管理时未能及时发现并消除安全隐患；三是未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；四是未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

（四）事故性质

经调查分析，认定此起事故是一起因不规范操作行为而导致的生产安全责任事故。

三、事故责任划分及处理意见

（一）事故责任划分

1. 陈远琴违规作业，负此事故的直接责任。

2. 蒙山县永发红砖厂为事故单位，该单位安全生产主体责任未落实，隐患排查不彻底，也未设置安全管理机构，应负此事故的主要责任。

3. 蒙山县永发红砖厂法人代表邹文负责砖厂全面工作，未能认真履行安全生产法定职责，导致事故发生应负此事故的主要领导职责。

4. 蒙山县永发红砖厂安全管理人员李航未能认真履行职责做好砖厂日常安全管理工作，导致事故发生负此起事故的现场主要管理责任。

（二）对事故责任者的处理意见

1、工人陈远琴已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

- 2、建议蒙山县应急管理局根据有关法律法规，对蒙山县永发红砖厂及其法人做出行政处罚。
- 3、建议责成蒙山县永发红砖厂对有关负责人依照有关法律法规及本单位的规章制度进行处理。
- 4、建议蒙山县永发红砖厂法人和安全管理人員接受蒙山县应急管理局约见警示教育。

四、事故防范和整改措施

（一）蒙山县永发红砖厂要认真总结和吸取事故教训，针对事故发生暴露出来的问题，举一反三开展生产管理工作。一是要认真落实企业的安全生产主体责任，将安全生产责任逐级落实到个人。二是加强对的安全教育培训，增强员工安全意识，杜绝违规操作现象。三是加强现场安全管理，强化现场的监督检查时制止违规行为，及时发现并消除事故隐患。

（二）蒙山县永发红砖厂要加强对劳务外包的管理，划清责任的同时也要加强对劳务外包公司的安全工作实施统一协调、管理，认真细致开展安全检查，及时发现并督促劳务外包公司落实整改。

蒙山县“11·29”事故调查组

2021年1月13日



网站地图 主办：蒙山县人民政府办公室

承办：蒙山县大数据发展局 联系方式：0774-6285708（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45042302000009号 桂ICP备13006628号-1 网站标识码：4504230002



“蒙山政府网”微
信公众号：msxfw