

赤水长期“5.25”一般爆燃事故调查报告

2026年5月25日19时51分许，赤水市长期镇五七村发生一起爆燃事故，事故造成2人死亡（其中一人于2026年7月3日医治无效死亡），1人受伤。直接经济损失195万元。

一、事故基本情况

2026年5月25日17时43分，赤水市东青非食用植物油经营部经营者任某（死者）及其妻子杨某（死者）携带7桶（20kg/桶）燃油到达位于长期镇五七村的贵州裕攀劳务有限公司施工队驻地厨房（下称“驻地厨房”）堆放后，因使用方要求需增加灶具及新铺设燃料管道，任某（死者）离开现场，约19时46分再次到达驻地厨房。

（一）事故发生经过

2026年5月25日19时46分任某（死者）再次到达驻地厨房后开始进行接管操作，接管过程中另有2名人员在事发现场，其中一名为任某（死者）妻子杨某（死者），另一名为驻地厨房工作人员杨某娥（伤者）。任某（死者）在接管过程中导致燃油泄漏，泄漏燃油挥发产生大量可燃蒸汽在山体与直排厨房之间积聚，达到爆炸极限浓度遇点火源发生爆燃，导致事故发生，点火源系现场人员吸烟所致。

（二）事故救援及善后事宜处置情况

爆燃发生后，贵州裕攀劳务有限公司负责人立即安排人员报120急救电话，3名伤者送至泸州市西南医科大学附属医院治疗。伤者任某于2026年5月27日09时经全力抢救无效宣布死亡，

伤者杨某于 2026 年 7 月 3 日 03 时经医治无效宣布死亡，伤者杨某娥于 2026 年 7 月 5 日自泸州市西南医科大学附属医院出院并接受后续康复治疗。事故发生后，赤水市政府和长期镇政府相关工作部门召集死者家属、事故有关单位和人员，就死者善后事宜进行了调解。

二、事故伤亡情况及直接经济损失

经事故调查组调查核实：本次事故共造成 2 人死亡（死者 1：任某，男，赤水市长期镇人，身份证号：52213119XXXXXXXX；死者 2：杨某，女，赤水市长期镇人，系任某妻子，身份证号：52213119XXXXXXXX），1 人受伤（伤者：杨某娥，女，印江土家族苗族自治县合水镇人，身份证号：52222619XXXXXXXX）。直接经济损失 195 万元。

三、事故原因分析

（一）事故发生的直接原因

任某将 7 号厨房供油桶接入 4 号厨房新灶具接管过程中导致燃油泄漏，泄漏燃油挥发产生大量可燃蒸汽在山体与直排厨房之间积聚，达到爆炸极限浓度遇点火源发生爆燃，点火源系现场人员吸烟所致。

（二）事故发生的间接原因

燃油吨桶位于山体侧与直排厨房之间，长期处于暴晒环境，所处位置空气流通不畅，不利于泄漏燃油挥发蒸汽扩散。

四、事故性质认定

经事故调查组调查认定：赤水长期“5·25”一般爆燃事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任人处理

对相关责任人和责任单位均依法依规进行了处理。

六、事故防范措施

生产经营单位要建立健全安全生产规章制度和操作规程，加强从业人员安全教育培训，自查自纠“三违”作业，全面开展隐患排查治理，严格闭环销号管理。行业监管部门要严格按照“三管三必须要求”，加大执法检查力度，从严查处生产经营单位安全生产违法违规行为，防范各类生产安全事故发生。