



索引号：75438310-8/2025-61436

主题分类：

发文机关：文昌市应急管理局

成文日期：2025-05-20 10:58

标题：文昌龙楼海南永利硅砂有限公司“3·19”一般车辆伤害事故调查报告

文号：

发布日期：2025-05-20 10:58

时效性：有效

文昌龙楼海南永利硅砂有限公司“3·19”一般车辆伤害事故调查报告

2025年3月19日7时42分许，文昌市龙楼镇海南文昌福耀硅砂有限公司内发生一起车辆伤害事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约为145万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《海南经济特区安全生产条例》等有关法律法规规定，文昌市人民政府成立由市应急局、市公安局、市总工会、市综合行政执法局、龙楼镇政府等单位组成的文昌龙楼海南永利硅砂有限公司“3·19”一般车辆伤害事故调查组（以下简称：事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请市人民检察院、市监察委参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅视频、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施。

经调查认定，文昌龙楼海南永利硅砂有限公司“3·19”一般车辆伤害事故是一起因货车驾驶员驾驶机动车倒车时，未查明车后情况，致使货车碰撞到行人符琼荣摔倒后，货车的右侧轮胎碾压到符琼荣身体，导致其死亡的一般生产经营性道路外交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆基本情况

- 1.车牌号：琼C7C166号重型自卸货车；
- 2.品牌型号：豪瀚牌/ZZ3315V4066；
- 3.登记所有人：海南永利硅砂有限公司；
- 4.登记住址：海南省文昌市清澜镇清澜路14号；
- 5.使用性质：货运；
- 6.注册日期：2022年2月28日，检验有效期至2026年2月28日；
- 7.外廓尺寸：10810×2550×3550mm；
- 8.核定载人数：2人；
- 9.总质量：31000kg；
- 10.整备质量：15500kg；
- 11.核定载质量：15370kg；
- 12.交强险和商业险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司；
- 13.道路运输证：持有琼交运管文昌字469005061912号《中华人民共和国道路运输证》，有效期至2026年2月28日。

（二）事故相关人员情况

1.琼C7C166号重型自卸货车驾驶员：郑心侠，男，汉族，1983年5月7日出生，住址：海南省文昌市龙楼镇；持有B2驾驶证，符合驾驶重型自卸货车的条件；初次领驾驶证日期：2009年9月14日，有效期自2015年9月14日至 2025年9月14日。郑心侠于2024年入职海南永利硅砂有限公司从事货车司机至今。

2.行人：符琼荣（死者），女，汉族，1970年6月24日出生，住址：文昌市文教镇，生前系海南文昌福耀硅砂有限公司员工。

（三）事故相关单位情况

海南永利硅砂有限公司（以下简称永利硅砂公司），统一社会信用代码：91469005MA5REFNG57；成立日期：2017年1月23日；法定代表人：林勇，地址：文昌市清澜镇清澜路14号，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内贸易代理；矿物洗选加工；矿物洗选加工（除稀土、放射性矿产、钨）；非金属矿及制品销售；国内货物运输代理；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；该公司持有《道路运输经营许可证》。

（四）其他单位情况

海南文昌福耀硅砂有限公司（以下简称文昌福耀公司）。统一社会信用代码：91469005747787227P；成立日期：2003年7月16日，法定代表人：曹德旺，地址：海南省文昌市龙楼镇。经营范围：硅砂及其他矿产的开采；玻璃砂（包含低铁砂、高纯硅砂）、铸造材料（铸造砂、焙烧砂、覆膜砂、3D打印砂）、滤水材料（水处理等相关行业用净化砂）、耐火原材料（耐火砖、高温涂料等专用石英砂及粉体）、油田压裂砂及其它工业领域用硅砂的生产与销售；硅砂伴生矿的生产与销售；自产产品的进、出口业务；自营和代理货物及技术的进出口，材料及相关设备技术研发及技术输出。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（五）事故发生经过

2025年3月19日上午，郑心侠驾驶（琼C7C166号）重型自卸货车，从文昌市东郊镇码头往文昌福耀公司方向行驶，到达文昌福耀公司厂区后停稳车，7时42分郑心侠就驾驶（琼C7C166号）重型自卸货车倒车往厂区仓库方向，没有查明车后情况，致使（琼C7C166号）重型自卸货车的右侧轮胎碾压到符琼荣的身体，结果造成符琼荣当场死亡。

事故发生后，海南永利硅砂有限公司支付给死者符琼荣**家属**赔偿金共计145万元人民币，后续保险公司赔付金额归海南永利硅砂有限公司所有。事故善后赔偿工作已经完成。



事故现场照片

（五）事故伤亡情况

本次事故共造成符琼荣1人死亡。

二、事故应急处置情况

事故接报后，文昌市人民政府立即组织应急、公安、资规等部门及龙楼镇政府开展应急处置工作。各部门和属地镇政府通力协作、密切配合、应急响应及时、救援行动迅速、善后处理工作已经完成。

文昌市公安局交通警察大队于2025年4月10日出具《道路外交通事故认定书》（第4690051202500000001号），认定当事人郑心侠驾驶机动车倒车时未察明车后情况，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条“机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全后倒车。不得在铁路道口、交叉路口、单行路、桥梁、急弯、陡坡或者隧道中倒车。”之规定。郑心侠承担事故全部责任;符琼荣不承担事故责任。

三、事故直接原因

（一）直接原因：

事故直接原因是：郑心侠驾驶机动车倒车时未察明车后情况，未确认安全后倒车，导致右侧轮胎碾压到符琼荣的身体后致其死亡的一般生产经营性道路外交通责任事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况：

1. 事发后公安机关对郑心侠进行检测，未发现其饮酒或吸食毒品情况。

2. 文昌市公安局司法鉴定中心于2025年4月2日出具《法医学尸体检验死因鉴定书》（琼公文鉴别（法医）字〔2025〕 55号），鉴定结论符琼荣为颅脑损伤而死亡。

（三）其他可能因素排除：

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、对相关单位和人员的处理建议

（一）对相关人员的处理建议

郑心侠，负事故的全部责任，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，涉嫌过失致人死亡罪。建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（二）对相关单位的处理建议

永利硅砂公司。作为涉事车辆和涉事司机的所属单位，未落实安全生产主体责任，对员工安全教育培训不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款之规定，对本起事故负有责任。建议文昌市综合行政执法局按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项之规定给予其行政处罚。

文昌福耀公司。对公司厂区外来车辆存在撞人的安全风险管控不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款之规定，对本起事故负有责任。建议文昌市综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项之规定给予其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）永利硅砂公司要进一步落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理措施，完善安全生产管理制度，层层建立安全生产责任制，强化对驾驶员的安全生产教育培训和管理，保障从业人员具备必要的安全生产知识，重点督促从业人员严格遵守和执行安全生产和道路交通安全有关法律法规，定期召开安全生产例会并在公司内部通报相关交通事故，提高从业人员的交通安全意识。

（二）文昌福耀公司要在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。并向从业人员和外来人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（三）龙楼镇政府要落实企业安全培训、社区多元宣传、整改隐患路段、强化执法检查，并建立家校联动与责任倒查机制。

（四）市交通运输部门、市交警部门要加大《中华人民共和国道路交通安全法》的宣传教育，通过双微平台、电视、报纸、网站等宣传渠道曝光典型交通违法案例，运用典型事故案例警示、教育重点车辆驾驶人。

“3·19”一般车辆伤害事故调查组

2025年5月8日



[【TOP】](#) [【打印页面】](#) [【关闭页面】](#)

链 接  中国政府网  海南省政府网  市人大

[国家部委](#) [省直部门](#) [市县政府](#) [市政府机构](#) [各镇政府](#) [其他](#)

[关于我们](#) | [网站地图](#) | [联系我们](#) | [网站支持IPV6](#)

版权所有@文昌市人民政府办公室 中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

主办：文昌市人民政府办公室 运行维护：文昌市政府网站管理中心

琼ICP备2025063607号 政府网站标识码：4690050001  琼公网安备 46900502000106号

网站违法和不良信息举报电话：0898-63292628、0898-12345

