



陆丰市人民政府

www.lufengshi.gov.cn

网站首页

政务公开

政民互动

政务服务

走进陆丰

请输入您要搜索的关键词

搜索

首页 > 陆丰市人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产信息公开 > 生产安全事故调查报告

陆丰市甲西镇“5·14”一般高处坠落事故调查报告

2023-11-30 15:44

来源：本网

发布机构：陆丰市人民政府门户网站

陆丰市甲西镇“5·14”一般高处坠落事故 调查报告

2023年5月14日10时许，在陆丰市甲西镇瀛港顺风造船厂第三分厂发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约60万元。

事故发生后，市政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的有关规定，以及《汕尾市安全生产委员会办公室 汕尾市应急管理局关于陆丰市甲西镇“5·14”一般高处坠落事故处理工作挂牌办的函》（汕安办函〔2023〕16 号）要求，成立了由市应急管理局局长吴科任组长，市科技工业和信息化局、市农业农村局、市公安局、市总工会、甲西镇人民政府抽调人员组成的陆丰市甲西镇“5·14”一般高处坠落事故调查组，开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、调查取证、人员询问、检测鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，陆丰市甲西镇“5·14”一般高处坠落事故一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位概况

陆丰市瀛港顺风造船厂第二分厂，属于非公司私营企业。
统一社会信用代码：91441581MA4URY****；负责人：余*，企业
型：集体所有制；成立日期：2016年7月21日，营业期限：
期；住所：陆丰市甲西镇新寨村委石西村村南盐埕地；经营范
建造船长45米及以下钢质渔业船舶，维修渔业船舶、渔业船
拆解服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
经营活动）。公司有从业人员18人，目前经营状况正常。

（二）事故发生单位安全管理情况

经查，陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂未成立安全生产管
机构，日常安全生产管理工作由主要负责人余*直接负责，有
定安全生产管理制度和操作规程，有制定应急预案，上半年开
了4次安全生产隐患排查。但存在安全生产主体责任落实不到
情况，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；安全生
规章制度和操作规程不健全；安全生产隐患排查治理台账不
善；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组
开展生产安全事故应急救援演练。

（三）事故发生经过及现场处置情况

经现场检查对相关人员的调查询问、分析，确定事故发生
过及现场处置情况如下：

2023年5月14日10时10分许，天空下起小雨，陆丰市

- 2 -

西镇瀛港顺风造船厂第三分厂的施工人员陆续从船尾作业平
转移至船仓内作业，杂工彭*华（男，57岁，湖南省桃源县人
身份证号：432426196506131775）在将一柄铁锤送上船尾作业
台后，准备到地面躲雨，在下竹梯时，不慎失足跌落，跌落过
中安全帽脱离，头部碰撞地面。当时工友钟*枝在距离彭*华四

米处，正通过另一个竹梯准备到地面躲雨，在发现彭*华跌落)立即大喊“*华摔下来了”，附近工友立即赶过来查看，工友[勇立即拨打了 120 急救电话。工友们发现彭*华躺在地上抱着呻吟，身上并无明显伤口，于是将彭*华轻轻搬到一块木板上120 救护车赶到后，通过木板将彭*华抬上救护车，并送往陆丰市第二人民医院抢救，但因伤势过重彭*华经医院抢救无效死



图 1 事故现场照片

(四) 事故现场基本情况

现场位于陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂在建船只的船尾

船尾最高处距离地面 5.7 米，船尾外围焊接三角形角铁，并用板搭设成工作平台，平台距离地面 4.2 米，设置有简易护栏。工作平台在船体中间设有固定的铁质梯作为上下通道，工人为方便取用物品使用竹梯作为活动通道。船体周边未见设置防止处坠落的安全警示标志。

(五) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。

事故造成 1 人死亡：彭*华，男，汉族，居民身份证号 432426*****1775，户籍地址：湖南省常德市桃源县陬市镇田坪村红旗组，为陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂杂工，2019 年 3 月进入造船厂工作，平时主要工作是协助其它工种拿取工具，搬运材料。在事故中受伤，送医院救治后经抢救无效死亡。

2. 直接经济损失。

此次事故造成直接经济损失约 60 万元。

（六）其他情况

气象情况。事故发生当天，事故区域气温 20-26℃，天气雨到阵雨，平均风速 1.4m/s，北风。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场的工友陈*勇立即拨打了 120 急救电话。另一名工友林*缴电话向陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂负责人余*报告了情况，当天下午陆丰市第二人民医院医生拨打了 120 报警电话。

- 4 -

报警电话。

（二）事故现场应急处置情况

彭*华摔倒后，附近工友立即查看彭*华身体情况，未见明显伤口，于是将彭*华轻轻搬到一块木板上，120 救护车赶到后将彭*华送往陆丰市第二人民医院救治。陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂负责人余*接到电话后在彭*华抵达医院前赶到医院候，随后处理彭*华抢救及伤者家属的协商工作。陆丰市应急管理局接到相关信息后立即向甲西镇政府了解情况。

（三）医疗救治和善后情况。

5 月 14 日 10 时 32 分，120 救护车赶到后第一时间将彭*华

送往陆丰市第二人民医院抢救，13 时许，彭*华经抢救无效死亡。

2023 年 5 月 19 日，陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂与死者家属达成了协议，由陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂赔偿死者*华死亡赔偿金（包括丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费医药费、精神损坏抚恤金以及其他费用）人民币陆拾万元（¥600000 元）。目前，死者家属情绪稳定，死者（彭*华）尸已火化由家属带回老家安葬，该起事故未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂工作人员反应迅速、应急处置及时，立即将彭*华送医院救治。相关部门接后，均派员赶赴事故现场，现场处置措施得当，善后工作开展有序，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥人员存在

失职、亵渎现象。经评估，此次事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及相关部门证明材料，现场无突发灾害及其他影响因素，无人为故意情况，排除谋杀。

（一）直接原因分析

事故直接原因是：彭*华安全意识淡薄，作业时未规范佩戴安全防护用品，失足跌落导致头部着地。

（二）间接原因分析

陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂安全生产主体责任落实到位，一是现场管理不到位，下雨天员工上下竹梯未采取相关

有措施；一定对从业人员安全生产教育和培训不到位，员工安全意识淡薄，开展高处作业时未规范佩戴安全带、安全帽；三是在工作平台周边设置防止高处坠落的安全警示标志。

四、有关单位及其人员存在的主要问题

（一）事故发生单位存在的主要问题

陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂，安全生产主体责任落实到位，一是未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；二是未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防制，健全风险防范化解机制^[1]；三是未按照规定配备专职或

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、

- 6 -

兼职的安全生产管理人员^[2]；四是未对从业人员进行安全生产教育和培训^[3]。

（二）事故发生单位主要负责人存在的主要问题

陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂主要负责人余*，未落实单位主要负责人安全生产工作职责^[4]，一是未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；二是组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；三是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；四是未组织建并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；五是未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（三）有关部门存在的问题

陆丰市科技工业和信息化局^[5]。上半年，共出动检查人

的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产

营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、落实本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4]《中共陆丰市委机构编制委员会关于印发〈陆丰市党政部门及驻陆有关单位安全生产工作职责〉的通知》机编〔2022〕46号第七点 重点行业领域安全监管职责，第（三）项 关于民用飞机、民用船舶制造业 1. 工信局。指导监督民用飞机、民用船舶制造业企业加强安全管理、履行安全生产法定义务、落实企业安全生产主体责任。在行业规划、产业政策、标准规范、技术改造等方面加强民用飞机、民用船舶制造业企业安全生产

24人/次，检查船舶制造业企业6家/次，发现问题2处，已改2处，隐患整改率100%。但对陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂安全生产隐患排查不到位。

（四）地方党委政府存在的问题

甲西镇人民政府。上半年，该镇组织干部职工、村“两委”干部、网格员6235人次，开展安全生产专项检查行动52次，查企业1215家（次），发现安全隐患172处，责令现场整改处，责令限期整改75处，整改率90%，并与企业主要负责人一签订了安全生产责任书。2023年5月9日，甲西镇人民政府对陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂开展了消防检查，未发现隐患问题。通过事故调查暴露出来的主要问题，说明该镇在对该企业开展日常检查工作方面还存在漏洞。

五、对事故相关单位及相关人员的处理建议

（一）陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂。安全生产主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任。建议由陆丰市应急管理局依据相关法律法规，对陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂实施行政处罚。

（一）、陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂主要负责人

（二）陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂主要负责人*。

履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，对事故的发生负有重要领导责任。建议由陆丰市应急管理局依据相关法律法规，对陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂主要负责人*实施行政处罚。

- 8 -

（三）陆丰市科技工业和信息化局。根据事故调查暴露出的问题，建议按照管理权限，责成陆丰市科技工业和信息化局向陆丰市政府作出深刻书面检查，并将书面检查材料报市安办备案。

（四）甲西镇人民政府。根据事故调查暴露出来的问题，议按照管理权限，责令甲西镇人民政府向陆丰市政府作出深刻书面检查，并将书面检查材料报市安委办备案。

六、事故防范和整改措施

为汲取陆丰市甲西镇“5·14”一般高处坠落事故教训，止类似事故的发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）各地各部门要针对陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂露出来的企业安全生产主体责任落实不到位等问题，要牢固树立安全红线意识，举一反三，结合全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案要求，认真开展安全隐患大排查大整治。促企业加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，切实保障安全生产资金投入，构建安全风险分管控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全宣传教育和培训作，增强企业从业人员的安全意识和自我保护意识，提高企业全生产水平，确保安全生产稳定。

（二）陆丰市瀛港顺风造船厂第三分厂。要深刻汲取事故

训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，认真落实安全生产主体责任，健全完善并实施本单位安全生产

章制度和操作规程；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；按照规定配备专职或者兼职的安全生产管理人员；加强对从业人员的安全生产教育和培训；组织开展事故应急预案演练，切实提升安全生产管理水平，杜绝类似事故再次发生。

（三）陆丰市科技工业和信息化局。要严格落实《中共陆丰市委机构编制委员会关于印发〈陆丰市党政部门及驻陆有关单位安全生产工作职责〉的通知》（陆机编〔2022〕46号）关于民船舶制造业领域安全生产指导监督职责，迅速在全市范围内开展一次民用船舶制造企业大排查大整治行动，指导民用船舶制造企业加强安全管理、履行安全生产法定义务、落实企业安全生产主体责任。要举一反三，把安全检查作为化解安全隐患的最有抓手，对照企业制度落实、操作规程执行情况，有针对性的开展常态化安全督查检查，进一步压紧压实企业安全生产责任，提升企业安全生产意识，引导企业牢固树立生命至上的安全生产观。

（四）甲西镇人民政府。要按照“属地管理”原则，认真解决部门任务重、监管力量薄弱等突出问题，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域内生产经营单位安全生产情况进行监督检查，不断加大日常监管力度，全面提高企业安全管理水平，有效防范和坚决遏制生产安全事故发生。

陆丰市甲西镇“5·14”一般高处坠落事故调查

2023 年 7 月 5 日

版权所有：陆丰市人民政府门户网站
 地址：广东省汕尾市陆丰市政府大院
 粤ICP备15034643号

主办：陆丰市人民政府办公室
 邮编：516500
 粤公网安备 44158102000013号

承办：陆丰市政府网站管理中心
 网站标识码：4415810001
[网站地图](#) | [联系我们](#)

