



镇康县人民政府

政府信息公开

(县应急管理局)

请输入搜索词



政府信息公开
指南



法定主动公
开内容

- + 财政信息
- 应急预案
- 安全生产
- + 其他法定信息



政府信息公
开年报



政府信息公开
基本目录



政务服务



首页 > 法定主动公开内容 > 安全生产

索引号	zcx_yjglj/2025-00017	发布机构	县应急管理局
文 号	无	日期	2025-04-03

镇康南伞镇康县原云南康达建材工业有限公司 安置房（福康佳苑）建设项目“12·1”一般 事故调查报告

浏览：1647次 字体：【大 中 小】

2024年12月1日07时51分，云南佰鸣建设工程有限公司在镇康县原云南康达公司下岗职工安置房（福康佳苑）建设项目（以下简称福康佳苑建设项目）发生一起造成1人死亡，直接经济损失约170万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年12月，成立由县委常委、县人民政府常务副县长施金龙任组长，县政府办公室、县应急管理局、县住房和城乡建设局、县人力资源和社会保障局、县总工会、南伞镇人民政府等部门组成的镇康县“12·1”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员对事故调查进行监督。

1.云南佰鸣建设工程有限公司。未建立本单位全员安全生产责任制[]；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[]；未设置安全管理机构，也未配备专职安全管理人员[]；未开展安全生产教育培训[]。

2.云南同磊工程监理咨询有限公司。未履行福康佳苑建设项目监理职责，配备的监理人员未严格落实项目安全隐患排查，未督促该项目施工单位开展隐患整改[]。

（四）事故发生经过

2024年12月1日07时30分许，云南佰鸣建设工程有限公司钢筋工罗XX和杨XX在福康佳苑项目工地将钢筋捆绑好后，07时51分，罗XX驾驶装载机（未取得装载机操作证）吊装钢筋前倒车过程中，因挂施工道路与在建房屋之间排水沟内，罗XX被压在驾驶室内。

（五）事故现场情况

事故现场位于福康佳苑建设项目工地内，占地面积53.5亩，事故发生后，装载机翻坠到施工道路与在建房屋之间排水沟内，罗XX被压在驾驶室内。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者：罗XX，男，汉族，54岁，身份证号533521196611XXXXXX，家庭住址：镇康县南伞镇南伞村委会大龙树组10号，系云南佰鸣建设工程有限公司钢筋工。

此次事故造成直接经济损失约170万元。

（七）其他情况

事故当日，未遇强降雨、地质灾害等突发情况。

二、事故报告、救援及善后情况

（一）事故报告情况

2024年12月1日07时56分，云南佰鸣建设工程有限公司工作人员拨打119救援电话，07时58分拨打马孟定荣升房地产开发有限公司镇康分公司电话报告镇康县住房和城乡建设局；09时45分镇康县住房和城乡建设委员会办公室，09时48分镇康县应急管理局电话报临沧市应急管理局，10时36分通过国家应急指挥系统报告国家应急管理局。

（二）事故救援情况

事故发生后，县公安局、县应急管理局、县住房城乡建设局、县消防救援大队、南伞镇人民政府、南伞镇派出所第一时间赶赴事故现场，组织事故救援、勘查现场、核实事故情况，08时34分将罗XX从装载机驾驶室中救出，120救护车到达现场，08时59分罗XX因伤势过重，经抢救无效死亡。

（三）事故善后情况

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即成立工作组，做好协商赔偿、死者家属安抚等事故善后工作。工作组已与死者家属达成赔偿协议，家属与事故责任单位签订《人民调解协议书》，协议编号临镇南调〔2024〕17号，自愿达成赔偿协议，各方均表示满意。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因：罗XX在装载机驾驶员未到达施工现场情况下，私自违规操作装载机，是造成此次事故的主要原因。

（二）间接原因分析

1.云南佰鸣建设工程有限公司法定代表人黄XX。未严格履行安全生产第一责任人职责；未健全并落实[]；未组织制定并落实本单位安全生产教育和培训计划[]；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查[]。

2.云南同磊工程监理咨询有限公司福康佳苑建设项目的项目总监秦XX。未严格履行福康佳苑建设项目责，未督促、检查安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患[]。

3.云南同磊工程监理咨询有限公司福康佳苑建设项目的项目专监李XX。未严格履行项目专监职责，；患，提出改进安全管理的建议[]；未及时制止和纠正违反操作规程的行为[]。

4.云南佰鸣建设工程有限公司。未严格落实安全生产主体责任，存在上述“事故发生单位及相关单位是造成此次事故的间接原因。

5.云南同磊工程监理咨询有限公司。未严格履行监理单位职责，存在上述“事故发生单位及相关单位是造成此次事故的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.云南佰鸣建设工程有限公司。存在上述“事故发生单位及事故相关单位安全管理情况”所述问题。

2.云南同磊工程监理咨询有限公司。存在上述“事故发生单位及事故相关单位安全管理情况”所述问

（二）有关监管部门

镇康县住房和城乡建设局。对辖区内建筑施工单位安全生产监督力度不够，对监督项目存在的安全生产问题未采取有力措施督促整改落实，对生产经营单位违法违规行为未依法依规进行处罚。

（三）地方政府

南伞镇人民政府。未严格履行属地管理职责，对辖区内安全生产工作不够重视，监督检查辖区内建筑工、安全生产等相关法律法规等方面不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追责人员

罗XX，安全生产意识淡薄，存在上述“直接原因”所述问题，对事故发生负有直接责任。鉴于其在任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.黄XX，男，身份证号码533527199101XXXXXX，云南佰鸣建设工程有限公司法定代表人，未严持责，存在上述“间接原因”所述问题，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[]的规定。建议由镇康县应急管理局依法

2.秦XX，男，身份证号码533521198301XXXXXX，是福康佳苑建设项目的项目总监，未严格履行I接原因”所述问题，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项的规定，依据《第九十五条第一款第（一）项的规定。建议由镇康县应急管理局依法给予行政处罚。

3.李XX，男，身份证号码522521197209XXXXXX，是福康佳苑建设项目的项目专监，未严格履行“接原因”所述问题，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）的规定，依法《第九十六条》的规定。建议由镇康县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

1.云南佰鸣建设工程有限公司。未严格落实安全生产主体责任，存在上述“事故发生单位及相关单位违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十四条、第二十八条的规定，依据《中华人民共和国》第一款第（一）项”的规定。建议由镇康县应急管理局依法给予行政处罚。

2.云南同磊工程监理咨询有限公司。未严格落实监理职责，存在上述“事故发生单位及相关单位违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百-规定。建议由镇康县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）有关监管部门、地方政府处理建议

1.镇康县住房和城乡建设局。存在上述“有关责任单位存在的主要问题”所述问题。建议由镇康县主要负责同志进行约谈。

2.南伞镇人民政府。存在上述“有关责任单位存在的主要问题”所述问题。建议由镇康县安全生产主要负责同志进行约谈。

六、事故防范和整改措施

针对此次事故暴露出从业人员安全意识淡薄，相关企业安全生产主体责任不落实，政府有关部门对监管和漏洞，落实行业和属地安全监管责任不力等问题。提出以下事故防范和整改措施。

（一）严格落实主体责任

云南佰鸣建设工程有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，切实增强安全生产意识、健全安全管理制度，规范安全生产管理行为，加强对施工现场的安全管理，配足配齐安全生产管理人员，全面落实安全培训教育和安全技术交底，切实增强工人安全意识，施工作业前要编制施工方案并按照作业安全章作业。

（二）严格落实监理职责

云南同磊工程监理咨询有限公司要深刻汲取此次事故教训，切实履行监理职责，督促本单位监理单位对施工单位开展安全生产隐患排查，并监督施工单位落实整改。

（三）压紧行业监管职责

镇康县住房和城乡建设局要深刻汲取本次事故暴露出的监管方面存在的问题，加大对本辖区建筑施工管控和隐患排查治理工作，督促各方责任主体严格落实企业主体责任，进一步明确本部门内设股室和能分工，确保责任到人，避免存在监管漏洞，严防此类事故再次发生。

（四）强化属地责任落实

南伞镇人民政府要切实履行属地安全管理职责，明确内设机构职能分工，进一步压实安全生产责任。查、检查频率，要在做好服务企业的同时，严格把好安全生产关，切实消除安全隐患，防范事故发生。

国务院部门网站



国内政府网站



省内政府网站



县区政府网站



直属部门（机构）



主办：临沧市镇康县人民政府 承办及维护：临沧市镇康县人民政府办公室

滇ICP备07002269号 政府网站标识码：5309240060  滇公网安备53092402000102号

联系地址：云南省镇康县南伞镇泰和路165号 业务电话：0883-6630985 邮箱：zkzfb@163.com



云南省政府
网站曝光台

