

附件

重庆韵动枳城再生资源开发有限公司 “3·24”一般其他伤害事故调查报告

2022年3月24日15时25分许，重庆韵动枳城再生资源开发有限公司厂区内发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失92万元。

接到事故报告后，按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，区政府委托区应急局牵头，成立了由区应急局、区公安局、区总工会、区住房城乡建设委等部门参加的事故调查组，并邀请区纪委监委和区检察院派人列席事故调查有关会议。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查和综合分析，查明了事故发生的经过、应急处置、发生原因、直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和相关责任人员的处理意见及事故防范整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况。

1.单位名称：重庆韵动枳城再生资源开发有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：重庆市涪陵区石沱镇韩石路 25 号 2-16

法定代表人：董建波

注册资本：壹佰万元整

成立时间：2019 年 9 月 30 日

营业期限：2019 年 9 月 30 日至永久

经营范围：非金属废料和碎屑加工处理（国家有专项规定的除外）；砂石加工（不含开采）。

统一社会信用代码：91500102MA60KOYO36

2.单位名称：重庆碧发实业有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：重庆市涪陵区荔枝办事处稻香居委五组

法定代表人：王鑫

注册资本：贰仟零伍拾万元整

成立时间：2002 年 6 月 18 日

营业期限：2002 年 6 月 18 日至永久

经营范围：许可项目：房地产开发。一般项目：销售：建筑装饰材料、百货、五金、交电、黄金饰品、电线电缆、铝制品、金属材料；摊位出租，建筑工程设备租赁；批发：水果、蔬菜；企业管理咨询，停车场服务。

统一社会信用代码：915001027398152757

（二）事故其他情况。

重庆碧发实业有限公司于2002年10月22日取得原钢材市场的土地使用权，2016年取得该地块的开发权，将地块规划项目命名为“碧海云顶”，分为A、B、C三个组团，事故发生地为碧海云顶B区（涪陵区荔枝街道稻香居委五组），该地块直至目前尚未开工建设。

重庆韵动枳城再生资源开发有限公司（以下简称“重庆韵动枳城公司”）于2021年年初占用碧海云顶B区场地进行砂石加工。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2022年3月24日上午9时许，废品回收人员赵友国、查登均开着车牌号为渝AU792M的货车到重庆韵动枳城公司占用碧海云顶B区场地砂石加工区内回收废品，下午3时许，重庆韵动枳城公司员工郑永江对赵友国和查登均说他们回收到货车车厢里的电机重庆韵动枳城公司老板董建波不同意卖，需要卸下来，于是赵友国和查登均就去叫重庆韵动枳城公司员工廖洪明帮忙驾驶公司的挖掘机，附用挖掘机的铲斗重电机从货车车厢里卸下来。下午3时25分许，廖洪明驾驶挖掘机接城货车再用铲斗卸电机时由于生源不当，挖掘机铲斗横扫到有限货车车厢里的查登均，查登均被铲斗和货车车厢侧面“挤压3伤。

（二）应急处置情况。

事故发生后，廖洪明立即叫上郑永江一起到货车车厢里重查登均2起等4”一，赵友国随即拨打其了120急”电话，120急”车到现场后医护人员当场判定查登均事无生命故查。廖洪明随即拨打其了110报告电话。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死O查登均，年，汉月，35岁，日1证号：5001*****81352，日1证住5：重庆市涪陵区*****295号，生前为废品回收人员。

事故造成直接经济损失92万元。

四、事故原因及性质

（一）事故原因。

1.直接原因。

，厂事故的直接原因为重庆韵动积城公司员工廖洪明生源挖掘机不当，挖掘机铲斗横扫并挤压查登均3死。

2.间接原因。

（1）廖洪明违反重庆韵动积城公司《挖掘机安全管理规定》第1条“生源司机造须经成训人死合亡，直生源证接可上机生源，严失无证和9后生源设备”的规定，未经成训人死合亡万未直有生源证对挖掘机进行生源。

（2）重庆韵动积城公司未对廖洪明开展安全生产。到和成训就安后其上岗源业，万未对廖洪明开展挖掘机生源专项成训，

廖洪明不按道重庆韵动枳城公司《挖掘机安全生源规程》，照目生源。

(3) 重庆韵动枳城公司未建立安全风险分级管《制安，未按照安全风险分级采取相应的管《措施。

(4) 重庆韵动枳城公司未建立生产安全事故隐全后查法理制安，对廖洪明违规生源挖掘机的安全隐全未及时》除。

(二) 事故性质。

和理事故原因分析，调查组认定，厂事故是一起生产安全责任事故。

五、对责任单位和责任人的处理意见

(一) 对责任单位的处理意见。

1.重庆韵动枳城公司，源为生产经营单位，生产过程例未严亡（实企业安全生产踪故责任，未开元安全生产。到和成训，未建立安全风险分级管《制安，未按照安全风险分级采取相应的管《措施，未建立生产安全事故隐全后查法理制安，对廖洪明违规生源挖掘机的安全隐全未及时》除。其行为违起了《安全生产法》第二令第条第一）、第四令一条第一）和第四令一条第二）的规定，对本厂事故负有责任，建议由区应急局按照《安全生产法》第一百一令四条第一项规定市以行政处罚。

2.重庆碧发实业有限公司，源为生产经营单位，生产过程例未严亡（实企业安全生产踪故责任，发现重庆韵动枳城公司非法占用其碧海云顶B区后，未采取有效措施对重庆韵动枳城公

司进一等管理，律重庆韵动枳城公司的成事实出租关分，未律重庆韵动枳城公司签订任定合同，未律重庆韵动枳城公司签订专门的安全生产管理协议，万未对重庆韵动枳城公司进行安全检查，建议由区住房城乡建委按照相关法律法规对其进行调查处理。

（二）对责任人的处理意见。

1.廖政政，重庆韵动枳城公司员工，安全意识府委，违起重庆韵动枳城公司《挖掘机安全管理规定》第1条“生源司机造须经成训人死合亡，直生源证接可上机生源，严失无证和9后生源设备”的规定，未经成训人死合亡万未直生源证就对挖掘机进行生源，生源不当导3事故发生，对本厂事故负有直接责任，建议由司法机关依法托急其法律责任。

2.董政政，重庆韵动枳城公司院要负责人，安全生产第一责任人，局行安全职责不到位，未建立本单位全员安全生产责任制，未实施本单位安全生产。到，未建立安全风险分级管《和隐全后查法理双重预防工源机制，没有及时》除生产安全事故隐全。其行为违起了《安全生产法》第二令一条第一项、第三项和第五项的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急局按《安全生产法》第立令五条第一项的规定市以行政处罚。

调查例未发现需要进行纪、政务托责的情的。

由、防范措施及整改建议

（一）重庆韵动枳城公司要按照“四不放过”原则，对，厂事故

发生的原因、责任进行剖析，从教训中吸取教训，住房安全制安，建部安全措施。

(二) 重庆韵动枳城公司造须进一等加强对从业人员的安全生产。到和成训工源，从严要求、从严人死、从严管理，加证从业人员并备造要的安全生产按识，邀察有关的安全生产规派制安和安全生源规程，提列从业人员执行安全生产规派制安和生源规程的席觉性。

(三) 重庆韵动枳城公司要科实局行企业安全生产踪故责任，建立依全安全风险分级管《和隐全后查法理双重预防工源机制等安全管理制安。

(四) 重庆韵动枳城公司要对源业现场进行一厂安全隐全全求后查，对安全隐全进行整改，科加隐全后查的成闭环，彻是》除事故隐全。

(五) 重庆碧发实业有限公司要采取注实有效的措施效四碧海云顶B区的重庆韵动枳城公司，不限效四过程例要加强安全监管，防放发生事故。

(由) 重庆市涪陵区荔枝街道办事处要进一等（实属地管理责任，按照相关法律法规及原件要求对辖区内合类企业的安全生产工源进行有效管理，进一等加析执法检查明安，强置隐全后查整改，严亡（实企业安全生产踪故责任，因绝事故再厂发生。

附：重庆韵动枳城再生资源开发有限公司“3·24”一般其他伤害事故调查组成员名单

重庆韵动枳城再生资源开发有限公司
“3·24”一般其他伤害事故调查组
2022年5月24日

附

重庆韵动枳城再生资源开发有限公司

“3·24”一般其他伤害事故调查组成员名单

姓 名	工作单位	职 务	调查组 职 务	调查组 成员签字	
				同 意	不同意
袁 闯	区应急局	局 长	组长	袁 闯	
周 斌	区应急执法支队	支队长	副组长	周 斌	
熊青云	区应急执法支队	政 委	副组长	熊青云	
丁 健	区公安局	干 警	成员	丁 健	
朱 江	区总工会	干 部	成员	朱 江	
王 峰	区住房城乡建委	干 部	成员	王 峰	
桂 松	区应急执法支队	主 办	成员	桂 松	
蒋 波	区应急执法支队	大队长	成员	蒋 波	
秦 皓	区应急执法支队	主 办	成员	秦 皓	
尹 倩	区应急执法支队	执法员	成员	尹 倩	