

万秀龙湖梧州市德乾页岩砖厂“4·28” 一般机械伤害事故调查报告

万秀区人民政府事故调查组

2026年2月26日

目 录

一、事故发生经过及应急处置情况	2
（一）事故发生经过	2
（二）事故应急处置和评估情况	2
（三）事故伤亡和损失情况	3
（四）事故发生时间及天气情况	3
二、基本情况	3
（一）相关单位基本情况	3
（二）相关人员基本情况	4
三、事故原因和性质	4
（一）直接原因	5
（二）原因分析	5
（三）事故性质	5
四、事故责任及处理建议	5
（一）对有关企业的处理建议	5
（二）对有关人员的处理建议	6
五、事故整改和防范措施	7
（一）严格落实安全生产主体责任	7
（二）认真开展安全教育培训工作	7
（三）建立落实双重预防工作机制	7

万秀龙湖梧州市德乾页岩砖厂“4·28”一般机械伤害事故调查报告

2023年4月28日19时00分许，位于万秀区龙湖镇新民村的梧州市德乾页岩砖厂发生一起机械伤害事故，造成1名工人死亡。该事故发生后，梧州市德乾页岩砖厂向梧州市人力资源和社会保障局申请工伤认定。经梧州市审计部门审计发现，截至2025年11月18日，梧州市德乾页岩砖厂未将事故发生情况报告至万秀区相关部门。2025年12月9日，梧州市应急管理局将审计抽查发现梧州市德乾页岩砖厂瞒报生产安全事故的问题转到万秀区应急管理局，要求万秀区应急管理局核查。

接梧州市应急管理局转办函后，万秀区应急管理局第一时间将情况向万秀区人民政府报告。万秀区人民政府高度重视，并于2025年12月17日批准成立了万秀龙湖梧州市德乾页岩砖厂“4·28”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法对事故进行调查。事故调查组组长由黄文金、陈中担任，副组长由古振坤、黄俊、农春定担任，成员由万秀区应急管理局、万秀区科技和工业信息化局、万秀区龙湖镇人民政府、梧州市公安局万秀分局富民派出所、万秀区总工会等单位人员组成，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注

重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、取证、调查、召开事故分析会，查明了事故发生的经过和原因，认定事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防止发生类似事故的整改内容和防范措施。

事故调查组认定，梧州市德乾页岩砖厂“4·28”事故是一起因企业未认真落实安全生产主体责任、员工未严格按照操作规程开展作业导致机械伤害的一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年4月28日19时00分许，梧州市德乾页岩砖厂电工梁某昌在车间操作窑窑顶工作时，突然听闻卢某呼叫，梁某昌立即从窑顶下来，看到摆渡车还在移动中，卢某已经被夹在摆渡车和墙壁之间。梁某昌立即去关停摆渡车并跑去呼叫管理人员及工友，与维修工邓某飞、陈某来一起把摆渡车往前推移，把卢某扶出来。19:11时，销售员黎某林拨打120急救电话。19:36时，120医护人员到场对卢某开展救治。19:55分救护车离开梧州市德乾页岩砖厂，将卢某送去梧州市中医院进行救治，后卢某经抢救无效于当天宣告死亡。

（二）事故应急处置和评估情况

2023年4月28日19:11时，销售员黎某林拨打120急救电话。19:36时，120医护人员到场对卢某开展救治。19:55分救护车离开梧州市德乾页岩砖厂，将卢某送去梧州市中医院进行救

治。

截至 2024 年 1 月 26 日，死者家属和梧州市德乾页岩砖厂达成赔偿协议，由梧州市德乾页岩砖厂赔付死者家属 6 万元，市社会保险事业管理中心已支付工亡职工一次性待遇 103.30 万元，合计 109.30 万元，尸体已火化并运送回乡安葬。

经评估，相关单位在应急救援处置工作中无不当之处，未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。

（三）事故伤亡和损失情况

1. 事故造成 1 人死亡

死者：卢某，男，19**年*月**日生，某某市某某镇某某路人，身份证号码：*****，为梧州市德乾页岩砖厂聘请的员工。

2. 事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约 170 万元，包括死者的一次性死亡赔偿金、丧葬费等其他费用。

（四）事故发生时间及天气情况

2023 年 4 月 28 日 19 时许。天气情况：晴。

二、基本情况

（一）相关单位基本情况

梧州市德乾页岩砖厂，统一信用代码 91450403692771067H，法定代表人陈某，注册资本为叁万元人民币，类型为普通合伙企业。成立日期为 2021 年 7 月 26 日，公司注册地址为梧州市万秀

区龙湖镇新民村五组君泽尾。公司经营范围：包括页岩砖生产、销售；污泥、一般固体废物处理服务；污泥、一般固体废物制砖，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）相关人员基本情况

陈某 男，19**年*月*日生，广西某某市某某区某某路某某人，身份证号码：*****，梧州市德乾页岩砖厂法定代表人；

梁某昌 男，19**年**月**日生，广西某某市某某镇某某村某某组人，身份证号码：*****，梧州市德乾页岩砖厂电工；

邓某飞 男，19**年*月**日生，广西某某市某某镇某某村某某组人，身份证号码：*****，梧州市德乾页岩砖厂维修工；

陈某来 男，19**年*月**日生，广西某某区某某路某某人，身份证号码：*****，梧州市德乾页岩砖厂工人；

黎某林 男，19**年*月*日生，广西某某市某某镇某某人，身份证号码：*****，梧州市德乾页岩砖厂销售业务员。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

在操作出入窑摆渡车过程中，卢某把木屑塞到摆渡车控制器后，走到摆渡车运行方向左边的墙壁旁，被夹在摆渡车与墙壁之间导致死亡。

（二）原因分析

根据事故现场分析，本次事故是由于相关单位及人员不重视安全所致，以下为造成事故发生的原因分析：（1）摆渡车控制器按钮松动，存在安全隐患；（2）摆渡车操作工人未按规定开展出入窑作业。（3）企业安全培训不到位，工人安全意识不高。

（三）事故性质

经调查分析，认定此事故是一起因企业未认真落实安全生产主体责任、员工未严格按照操作规程开展作业导致机械伤害的一般生产安全责任事故，事故责任单位为梧州市德乾页岩砖厂。

四、事故责任及处理建议

（一）对有关企业的处理建议

梧州市德乾页岩砖厂对安全生产工作不重视，未对安全设备进行定期巡检，未及时排查设备安全隐患^[1]，对其从业人员的安全生产培训教育不到位^[2]，未如实告知摆渡车作业人员该作业场

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施^[3]。在这起事故中负有责任。且在事故发生后，未将事故发生情况向有关监管部门进行报告，瞒报了事故^[4]，建议万秀区应急管理局依法依规给予罚款的行政处罚。

（二）对有关人员的处理建议

1. 陈某作为梧州市德乾页岩砖厂的法定代表人和主要负责人，未落实生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作职责，未具备所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力^[5]，未对作业人员进行安全生产岗前培训^[6]，在此次事故中负有责任。且未及时、如实报告生产安全事故^[7]，瞒报了事故^[8]，建议万秀区应急管理局依法依规给予罚款的行政处罚。

2. 卢某作为梧州市德乾页岩砖厂出入窑摆渡车的操作工，未

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8]见注[4]。

严格遵守摆渡车安全操作规程^[9]，在这起事故中负有责任。因卢某已死亡，建议不予追究其责任。

五、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，防范类似生产安全事故的发生，保护人民群众生命财产安全，建议事故责任单位切实做好安全生产工作，针对本次事故暴露出来的问题，事故调查组提出以下整改措施：

（一）严格落实安全生产主体责任

梧州市德乾页岩砖厂作为事故发生单位，要认真落实安全生产主体责任，健全并落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，强化本单位现场管理，加强安全生产教育培训，提升员工安全生产知识水平。

（二）认真开展安全教育培训工作

梧州市德乾页岩砖厂要高度重视安全教育培训工作，举一反三，严格按照安全生产责任制、安全生产管理制度和相关安全操作规程等安全生产相关制度要求，认真落实岗前培训，督促员工严格执行安全操作规程开展作业。开展“4·28”事故案例警示教育，加强个人安全防护意识，防止同类事故再次发生。

（三）强化双重预防工作机制落实

梧州市德乾页岩砖厂要加强落实安全风险分级管控和隐患

[9]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

排查治理双重预防工作机制，认真检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。