



(一) 事故单位

宁明县裕昌建材有限责任公司（以下简称“宁明裕昌公司”）其前身为宁明县城城镇搏城闽兴砖厂，宁明县城城镇怀利村，成立于2018年06月05日，营业执照统一社会信用代码为91451422MA5N7NXP2J, 法定代表人：陈*辉，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。该公司是主要是从事红砖生产销售，持有宁明县资源局颁发的采矿许可证：C4514222019067100148029，并取得了广西壮族自治区墙体材料工艺设备登记备案；环保部门关于《宁明县城城镇怀利村页岩矿开采项目环评批复》等企业资质。

（二）事故概况

1. 发生事故时间：2020年3月27日约7时30分。
2. 事故地点：宁明县裕昌建材有限责任公司制砖车间。
3. 事故类型：机械伤害。
4. 受伤人员死亡时间：李*娟在住院治疗期间于4月21日因感染休克死亡。

二、事故发生经过及应急处置情况

2020年3月27日早上7点00分，李*娟等工人像往日一样来到宁明裕昌公司制砖车间上班。约7点30分由一台机器输送带打滑，泥土输送不上影响了正常工作，李*娟便擅自离开自己工作岗位，在另一个负责控制的员工不知道的情况下，爬上主机输送带想去调整（所有机器设备故障均由专业修理工来排除故障）。李*娟于右脚失控，踩在正在转动的减速器链接主机的滚轴里（滚轴上没有安装防护罩）。李*娟痛声呼喊，负责主机的女员工听到喊声，急忙关了主机。虽然关了主机，但由于惯性，主机滚轴还在运转，致使李*娟的腿被卷入了主机滚轴中，造成李*娟受伤。情况发生后，李*娟的丈夫陈*孙和在场的几位车间工人以及赶到现场公司老板陈*辉，大家一起合力用手动把滚轴的输送带逆转退回，把李*娟抢救出来。当时大家看到李*娟的身体受伤严重，流了很多血。把人救出来后，陈*辉老板马上打120急救电话，大概四十分钟后救护车来到了现场。然后李*娟丈夫陈*孙和陈*辉、陈*灯一起跟随救护车送伤者到宁明县人民医院，医生立即对伤者进行救治。为了让伤者得到更好的医疗条件救治，下午17时左右，宁明县人民医院医生建议把伤者转到南宁医18时左右伤者丈夫陈*孙和陈*辉、陈*灯3人一起跟随救护车送李*娟去南宁。晚上20时左右到达南宁市民医院，李*娟被直接送进了ICU病房，住院期间一直在重症监护室治疗。

李*娟伤势情况：右大腿截肢在股骨以下，左大腿截肢在膝盖以下，每天医疗费用大约两万多元。为伤者能得到及时的医疗救治，住院期间李*娟的一切费用均由宁明裕昌公司支付，至4月21日共支付医疗费等58万元。在李*娟住院期间宁明裕昌公司还派出一名公司员工在医院陪护。4月21日，李*娟因感染休克死亡。

李*娟死亡后，为妥善解决死者李*娟死亡赔偿事宜，宁明裕昌公司与死者丈夫陈*孙双方本着自愿、互相谅解原则，达成了赔偿协议。4月26日宁明裕昌公司一次性赔偿给死者丈夫陈*孙80万元整，死者后事了妥善处理。事故相关单位尽到应尽的社会责任和义务，维护了社会稳定。目前死者家属情绪稳定。

宁明县人民政府及时依法成立了“3.27”事故调查小组，并组织县住建局、公安局、应急管理局、自然资源局等部门人员到达事故现场查勘，开始对事故展开调查取证工作。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

事故造成1人受伤经医治无效后死亡。死者：李*娟，女，33岁，身份证号：452*****7，住崇左市宁明县海渊镇。

本次事故共造成经济损失约138万元，其中赔偿给死者家属80万元，支付医疗费等各项费用58万元。

四、事故原因和性质：

（一）直接原因

2020年3月27日约7时30分,李*娟右脚失控踩在正在转动的减速器链接主机的滚轴里，下半身被卷入了滚轴中导致受伤后经医治无效而死亡。

（二）间接原因

（1）李*娟违反设备安全管理制度，在主机设备没有停止运行的情况下违规作业。

（2）负责控制主机的员工没有专心观察本岗位的周边环境，造成了李*娟违规作业时没有立即停止主行从而发生受伤事故。

（3）宁明裕昌公司对作业人员的安全培训不到位。宁明裕昌公司未能按照《生产经营单位安全培训的规定》对李*娟进行厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，保证其具备本岗位安全应急处置等知识和技能，致使李*娟安全意识淡薄，违规作业。

（4）宁明裕昌公司对作业现场设施设备安全管理维护不到位,对运转的设备没有安装防护设施，留下产安全事故隐患。

（5）宁明裕昌公司安全管理人员对作业现场安全管理不到位，对李*娟的违反设备安全管理制度，违规行为未能及时制止和纠正。

（6）宁明裕昌公司及其主要负责人履行安全生产管理职责不到位。其主要负责人未能有效督促、检查位的安全生产工作,未能采取技术和管理等安全措施,未能及时发现并消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定,这是一起因李*娟违反设备安全管理制度，违规作业，宁明裕昌公司对作业现场管理不到引发的生产安全责任事故。

五、对事故有关人员及单位的处理建议

（一）李*娟，女，33岁，宁明县海渊镇人。由于其在作业过程中违反设备安全管理制度，违规作业，导致事故的发生，负直接责任。但鉴于其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

（二）陈*灯，男，44岁，宁明裕昌公司安全员。由于其对作业现场安全管理不到位，未能及时制止和纠正工违反设备安全管理制度，违规作业，导致本起事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二条第一款第（五）、（六）项的规定，对事故发生负有管理责任。建议由宁明裕昌公司依据其公司的有关规定对其进行处罚。

（三）陈*辉，男，49岁，宁明裕昌公司主要负责人，对宁明裕昌公司的安全生产工作全面负责。由于其督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致本起事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第十八条第一款第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任。建议由宁明县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项的规定对其依法进行经济处罚。

（四）宁明裕昌公司作为事故单位，应加强安全生产管理，确保安全生产。但因其未能采取技术、管理措施，未能及时发现并消除事故隐患，导致本起事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四第三十八条第一款的规定，对事故的发生负主要责任，建议责成其向主管部门做出深刻书面检讨，建议由宁明应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项的规定对其依法进行经济处罚。

六、事故防范建议和整改措施

宁明裕昌公司发生的这起事故，给死者家属造成了悲痛和不幸，也给公司造成较大经济损失，其教训为深刻的。这起事故的发生是由于企业履行职责不到位，作业人员违规作业而导致的。针对这起事故在管存在的问题，应采取如下防范措施，确保今后不再发生类似事故。

（一）宁明裕昌公司要高度重视本单位的安全生产工作，认真落实企业安全生产主体责任。要深刻吸取“3.27”事故教训，坚持以人为本，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，贯彻安全“管生产经营必须管安全”的原则和要求，切实严格落实主体责任，强化各项安全防范措施，筑牢安全基础，防止同类事故的再次发生。

（二）宁明裕昌公司应当根据工作性质对从业人员进行安全培训，从业人员在上岗前必须经过厂（矿）车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

（三）公司安全管理人员必须对作业人员现场进行有效的安全管理，及时制止违规作业行为，对违规行为给予相应的经济处罚。

（四）建立健全各项规章制度。严格执行安全操作规程和劳动防护制度，坚决遏制违章、违规行为。

（五）企业要严格按照“四不放过”的原则，认真分析这次事故的原因，吸取教训，举一反三。以本企业对职工进行一次安全生产教育，制定下一步安全生产工作计划，立即组织开展一次安全生产大检查，全面排查安全生产事故隐患，对检查发现的安全隐患要落实具体责任人限期整改。

（六）按照管行业必须管安全和谁主管谁负责的原则，行业主管部门要对本行业所属企业履行管理职责，安全生产监督管理职责的部门必须履行管理责任，定期对本行业开展安全生产隐患大检查，切实消除安全隐患，杜绝类似事故的再次发生。



网站地图 联系我们 地址：宁明县城江滨北路68号

主办：宁明县人民政府办公室 电话：0771-8620610

承办：宁明县委宣传部 电话：0771-8620671

视听节目许可证号：120420094



桂公网安备 45142202000012号 桂ICP备14008100号-1 网站标识码：4514220002