

大洼榆树佳庆化工燃料有限公司“12·24”一般高处坠落事故调查报告

大洼榆树佳庆化工燃料有限公司 “12·24” 一般高处

坠落事故调查组

2025 年 12 月 24 日

目录

报告开篇.....	1
一、事故基本情况.....	2
(一) 事故发生单位概况.....	2
(二) 事故发生单位安全管理情况.....	2
(三) 事故发生经过.....	3
(四) 事故现场情况.....	3
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	3
二、事故应急处置情况.....	3
(一) 事故信息接报及响应情况.....	3
(二) 医疗救治和善后情况.....	4
三、事故原因分析.....	4
(一) 直接原因分析.....	4
(二) 间接原因分析.....	5

四、有关责任单位存在的主要问题.....	5
(一) 事故单位.....	5
(二) 有关监管部门.....	5
(三) 地方政府.....	5
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	5
(一) 对有关公职人员的处理建议.....	5
(二) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....	6
六、事故主要教训.....	7
七、事故整改和防范措施.....	8

2025年4月，区应急管理局接到举报，举报人称2023年12月24日大洼县佳庆化工燃料有限公司工人陈绍东，在厂内工作期间从三米多高的油罐车上摔落，头部摔伤导致昏迷，造成经济损失30余万元人民币（不含事故罚款）。事故发生后，该企业未按照规定及时如实向行业主管部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

经调查核实，该起事故属实，在开展事故调查之前，大洼县佳庆化工燃料有限公司未主动向政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

区委、区政府主要领导高度重视，要求依法依规调查，严肃处理事故单位及相关责任人员，深刻剖析事故原因，防止类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，2025年9月4日，盘锦市大洼区人民政府成立了大洼榆树佳庆化工燃料有限公司“12·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”），大洼区区委常委、副区长孙大勇任组长，区纪委监委、区应急管理局、市公安局大洼分局、区人民检察院、区总工会为调查组成员单位。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证及影像资料，查明了事故发生的经过和原

因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。通过举报材料、影像资料、调查询问、综合调查组取得的证据材料，排除人为故意破坏、自然灾害等因素引发事故的可能，经调查组认定，大洼榆树佳庆化工燃料有限公司“12·24”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

大洼县佳庆化工燃料有限公司（以下简称“佳庆公司”），成立于2007年12月11日，注册地址为盘锦市大洼区榆树街道，法定代表人刘秀华，注册资本人民币1000万元整，统一社会信用代码91211121680059267P，经营范围：燃料油生产（按GB/T17411-1998标准）、销售；道路沥青、润滑油销售；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

2022年9月16日佳庆公司与自然人吕君签订储存罐租赁合同，合同内容为佳庆公司将位于大洼区榆树镇曾家村场地，自有设备3450m³油罐两个，2450m³油罐两个，500m³两个，锅炉房一座，配有3.5吨锅炉一台，泵房两座，抽油泵三台，办公楼一栋600平，地泵一台100吨供自然人吕君使用，租赁时间

为两年，即 2022 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日。在此期间的设备检修、防火防漏、火灾和人员事故伤亡、因事故引发的处罚等均由自然人吕君承担。无明确的组织架构，无应急管理措施，无安全组织管理体系，无安全员岗位责任制，无安全培训教育管理制度。无劳动防护用品（具）发放管理制度等。

（三）事故发生经过

2023 年 12 月 24 日中午，铲车在将清理完佳庆公司储罐内的沥青及散落在路面的沥青袋托举到油罐车油罐时，由于铲车车斗内的沥青袋倾倒，陈绍东被倾倒的沥青袋推倒，从三米多高油罐车上摔落头部摔伤昏迷。

（四）事故现场情况

2023 年 12 月 24 日中午，陈绍东在将佳庆公司储罐内的沥青及散落在路面的沥青袋倒进油罐时，由于铲车车斗内的沥青袋倾倒，陈绍东被倾倒的沥青袋推倒，从三米多高油罐车上摔落头部摔伤昏迷。事故发生后，一起工作的工人（现无法联系）通知了受害人的儿子姜健。一起工作的工人叫 120 救护车先到大洼区医院进行检查，由于病情严重转到营口市中心医院救治。

（五）人员伤亡和直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成 1 人重伤，直接经济损失约 30 余万元人民币（不含事故罚款）。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，与陈绍东一起工作的工人（现无法联系）通知了受害人的儿子姜健。一起工作的工人叫 120 救护车先到大洼区医院进行检查，由于病情严重转到营口市中心医院救治。此外佳庆公司及相关人员未向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

（二）医疗救治和善后情况

2023 年 12 月 24 日陈绍东被 120 救护车拉至大洼区医院进行检查，由于病情严重转到营口市中心医院救治，营口市中心医院第一次住院、出院诊断为颅底骨折、多发性大脑挫裂伤、创伤性蛛网膜下腔出血等，第二次住院、出院诊断为颅骨骨折、颅骨缺损修复等；营口市中医院司法鉴定所【2024】临鉴字第 157 号鉴定意见为陈绍东左侧枕叶脑软化灶形成构成伤残等级十级、左侧去大骨瓣减压+左侧硬膜下血肿清除术后构成伤残等级十级、右眼球内陷及双眼复视构成伤残等级十级；大石桥市人民法院判决为吕君向陈绍东赔偿 100,072 元，驳回陈绍东的其他诉求请求，辽宁省营口市中级人民法院二审维持原判。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1. 吕君，违反有关法律规定以自然人的身份租赁佳庆公司，未按有关规定要求陈绍东在高空作业时佩戴安全防护用品。是导致事故发生的直接原因。

2. 陈庆军，违反有关法律规定将佳庆公司出租给不具备安全生产条件或者相应资质的自然人。是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 陈绍东，在高空作业过程中无安全防护意识，未佩戴劳动防护用品。是导致事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

佳庆公司无安全生产主体责任制度，无安全生产法律法规和各项管理制度，无生产安全管理人员严格履行法定职责，无对从业人员的安全教育培训。

（二）有关监管部门

区应急管理局对辖区生产经营单位安全生产宣传教育、日常监督检查不到位，对企业检查不认真、不细致，未能发现佳庆公司将生产经营单位出租给不具备安全生产条件或者相应资质的自然人。

（三）地方政府

榆树街道办事处，日常安全监管不到位，未能及时发现佳庆公司违法将生产经营单位出租给不具备安全生产条件或者相应资质的自然人，没有抓早抓小，相关措施落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关公职人员的处理建议

1. 朱晓国，男，原榆树街道分管安全副主任。对佳庆公司日常检查不到位，未能掌握佳庆公司实际情况，未能及时发现事故隐患，建议给予谈话提醒。

2. 尤云杰，男，原榆树街道安管办负责人。对佳庆公司检查不细致，未能及时发现佳庆公司将生产经营单位出租给不具备安全生产条件或者相应资质的自然人的违法行为，建议给予批评教育。

3. 裴斌，男，原区应急管理事务服务中心危化安监大队负责人。未能严格按照要求履行对佳庆公司监管的相关职责，建议给予谈话提醒。

4. 韩宁宁，男，原区应急管理事务服务中心危化安监大队工作人员。对佳庆公司日常检查工作不细致，未能严格按照要求履行相关责任，建议给予批评教育。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 陈庆军，男，佳庆公司实际控制人。将佳庆公司出租给不具备安全生产条件或者相应资质的自然人，违反安全生产有关规定，存在管理过失，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故。违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款^[1]之规定，建议区应急管理局依

^[1] 第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

据《安全生产法》第九十五条第（一）项^[2]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项^[3]之规定对其予以行政处罚。

2. 佳庆公司，未有效履行企业安全生产主体责任，瞒报此次事故，将佳庆公司出租给不具备安全生产条件或者相应资质的自然人，未有效采取技术、管理措施，未及时发现并采取有效措施消除事故隐患，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款^[4]、《安全生产法》第二十八条第一款^[5]、第四十一条第二款^[6]、第四十五条^[7]、第四十九条第一款^[8]、第五十七条^[9]之规定，建议区

^{2]} 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

^{3]} 第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的；

^{4]} 第四条 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

^{5]} 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

^{6]} 第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^{7]} 第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

^{8]} 第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

^{9]} 第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作

应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项^[10]、《安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[11]之规定对其予以行政处罚。

六、事故主要教训

一是佳庆公司违法将生产经营单位出租给不具备安全生产条件或者相应资质的自然人，安全主体责任不落实，法治意识缺失。严重违反《安全生产法》相关规定，佳庆公司将生产经营单位出租给不具备安全生产条件或者相应资质的自然人，组织生产，安全生产规章制度不健全，对从业人员培训教育、日常监管不到位，没有依法对从业人员的安全生产防护用具和防护措施进行配备、监督。

二是行业监管部门执法不严。行业监管部门对佳庆公司履行安全生产情况监督管理不到位，未能严格依法对事故单位违法行为予以查处。

规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

^[10] 第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的；

^[11] 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

三是属地政府日常安全监管不到位，未能及时发现佳庆公司违法将生产经营单位出租给不具备安全生产条件或者相应资质的自然人，没有抓早抓小，相关措施落实不到位。

七、事故整改和防范整改措施

为深刻汲取事故教训，落实“四不放过”原则，扎实做好今后的各行业安全生产工作，防止类似事故发生，提出如下整改措施和建议。

（一）各有关部门、镇街和各企业单位要深刻汲取事故教训，强化安全生产意识和底线思维，坚决防止各类事故发生，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，深入开展风险分级管控和隐患排查治理，全面排查危化企业违法将生产经营单位出租给不具备安全生产条件或者相应资质的自然人的事故隐患，确保安全生产形势稳定。

（二）佳庆公司要严格落实安全生产主体责任，建立健全各项施工管理制度，强化各专业作业人员的安全教育培训，做好施工现场的作业指挥和安全监护工作，严查各类违章作业行为，切实保障企业生产防护措施落实。要加强安全生产相关法律法规的学习，依法按照法律程序出租生产经营项目、场所、设备等，完善事故信息报告制度，坚决杜绝生产安全事故瞒报、谎报等违法行为。

（三）区应急管理局要全面强化对辖区企业的安全监督检查，督促辖区企业严格落实安全生产责任制，加大检查、隐患排查力度，严格遵守法律法规和标准规范的相关要求，严厉打击违法出租、转租行为。

（四）榆树街道办事处要始终将安全生产置于重要地位，将其纳入本地区的经济社会发展全局中，同步推进。需要及时研究和解决安全生产中的重大问题，针对本地区的重点行业特点，配备具有专业知识和丰富经验的领导，并加强专业监管力量，严厉打击违法出租、转租行为。