

□ 首页>政务公开>法定主动公开内容>应急管理>应对信息

[索引号]	11500113709450703N/2026-00038	[发文字号]	
[主题分类]	安全生产监管	[体裁分类]	其他
[发布机构]	巴南区应急局	[有效性]	有效
[成文日期]	2026-07-30	[发布日期]	2026-08-18

巴南李家沱“3·6”一般道路交通事故调查报告



- 个人中心
- 智能问答
- 便民地图
- 民呼我为
- 办事服务
- 联系我们
- 新媒体矩阵

TOP ↑

- 收起 -

点击我，为您语音播报



巴南李家沱“3·6”一般道路交通事故调查报告

2026年3月6日11时5分许，重庆鑫辉汽车租赁有限公司所属渝A***5号轻型封闭式货车在巴南区马王坪正街桥南村站路段，发生一起道路交通事故，造成1人死亡、车辆受损，直接经济损失约为44万元。

2026年5月25日，接区公安分局交通管理支队案件移交后，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《重庆市安全生产条例》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等法律法规规定，区应急管理局牵头成立了由区政府办公室、区交通运输委、区公安分局、区城市管理局、区总工会和李家沱街道办事处等单位派员组成的巴南李家沱“3·6”一般道路交通事故调查组（以下简称“调查组”），并邀请区纪委监委机关、区检察院和重庆高新区综合执法局派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，及时、准确地查清了事故经过、应急处置、人员伤亡、直接经济损失、事故原因、性质和责任，总结了事故教训，提出了整改措施，并对事故责任者提出了处理建议。

通过对事故原因、相关检验检测和鉴定情况等综合分析，经调查认定，巴南李家沱“3·6”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：



个人中心

智能问答

便民地图

民呼我为

办事服务

联系我们

新媒体矩阵



一、事故基本情况

（一）事故发生相关人员概况

1.刘*飞，渝 A***5 号轻型封闭式货车驾驶人，男，40 岁，汉族，持有准驾车型为“C1”型机动车的驾驶证，有效期限至 2026 年 10 月 14 日。

2.李*海（死者），行人，男，77 岁，汉族。

经调查，驾驶人刘*飞无酒驾、毒驾迹象，其驾驶资格有效。

（二）事故车辆情况

渝 A***5 号轻型封闭式货车，车辆识别代号：L***3，发动机号：2***6，检验有效期至 2027 年 1 月，使用性质：货运，总质量 3150kg，整备质量 1830kg，核定载质量 1190kg。机动车所有人：重庆鑫辉汽车租赁有限公司，公司地址：重庆高新区含谷镇德洪路 2 号 1 幢，机动车交通事故责任强制保险单：2***0，取得了《道路运输证》，有效期至 2029 年 1 月 9 日。

（三）事故相关单位概况

重庆鑫辉汽车租赁有限公司，成立于 2017 年 8 月 9 日，为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：伍佰万元，法定代表人：林*波，公司地址：重庆市高新区含谷镇德洪路 2 号 1 幢，公司营业执照统一社会信用代码：91500105MA5UR50B4P，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）等。持有《道路运输经营许可证》，有效期至 2028 年 12 月 3 日。

（四）事故发生经过



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵



2026年3月6日11时5分许，刘*飞驾驶渝A***5号轻型封闭式货车从巴南区李家沱百年广场往李家沱大桥方向行驶，当行驶至马王坪正街桥南村站路段时，撞到车行方向由左至右横过人行横道的行人李*海。

（五）道路情况

现场位于巴南区马王坪正街桥南村站路段，道路分别通向百年广场和李家沱大桥方向。通往李家沱方向的道路有三条车道，事故路段有人行横道，车行方向和人行横道方向均无信号灯控制。事故发生时为白天，晴天，沥青路面，路面干燥完好，无影响驾驶员观察视线的障碍。

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡，直接经济损失为44.067428万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月6日11时7分许，区公安分局交通管理支队接到事故信息后，立即指派事故预防及处理大队民警赶往现场开展事故处置工作。12时6分许，现场处置完毕并恢复交通。

（二）事故现场应急处置

事故发生后，刘*飞立即下车查看情况，随即拨打“120”“110”电话。“120”医务人员到达后，将李*海送往重庆市第七人民医院救治。20时19分，李*海因伤势过重，经抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵



事故发生后，区公安分局交通管理支队等相关职能部门及时响应，应急处置工作有序开展，责任落实到位。

三、事故原因分析

调查组综合分析，认定本次事故的直接原因：渝 A***5 号轻型封闭式货车驾驶人刘*飞驾驶机动车，遇行人正在通过人行横道，未停车让行。

（一）直接原因分析

区公安分局交管支队《道路交通事故认定书》，认为本次道路交通事故形成原因：

刘*飞驾驶机动车，遇行人正在通过人行横道，未停车让行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款“机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。”之规定。

此次事故是因为刘*飞的行为及过错造成，刘*飞的行为及过错对事故发生起全部作用，存在完全过错；李*海无导致事故发生的行为及过错。故刘*飞承担本次交通事故全部责任；李*海不承担责任。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.根据《重庆市法医学会司法鉴定所司法鉴定意见书》（渝法医所[2026]病理 B 鉴字第**号），李*海符合交通事故致颅脑损伤死亡。

2.根据《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝安



个人中心

智能问答

便民地图

民呼我为

办事服务

联系我们

新媒体矩阵



心鉴〔2026〕车检鉴字第**号），事发前渝 A***5 号轻型封闭式货车前照明、转向灯、刮水器装置及行驶、传动、转向和制动系统性能有效。

3.根据《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝安心鉴〔2026〕车速鉴字第**号），事发时渝 A***5 号轻型封闭式货车的行驶速度应为 37km/h。

4.根据《重庆市公路路政超限车辆检测单》（检测单号：CQ1***2），渝 A***5 号轻型封闭式货车总重为 2250kg。

四、相关政府（部门）履职情况

（一）高新区城市建设事务中心。一是 2025 年 3 月至 2026 年 3 月，共开展货运行业安全监督检查 54 家次，发现并整改各类安全隐患 220 个，约谈企业 18 家次。二是通过数字重庆—数字交通“渝运安”平台，帮助企业建立安全管理规范化、档案管理信息化、教育培训网络化、车辆运行网格化、动态监控实时化、风险研判数据化、隐患预警智能化的道路货运安全管理体系。安全监管平台接入普货运输业户 373 家，其中重点监管 30 辆车以上业户 15 家。纳管重点运营车辆 2104 辆，从业人员 1189 人。2025 年 3 月至 2026 年 3 月，发现并消除车辆脱管、车辆二级维护超期等隐患 553 个；三是主要负责人、分管负责人和交通运管事务部按照《2026 年度安全生产监督检查计划》的要求，定期召开安全生产工作会，分析研判当前安全生产形势，研究解决安全生产相关隐患问题，定期带队检查或部署安全生产工作。



个人中心

智能问答

便民地图

民呼我为

办事服务

联系我们

新媒体矩阵



(二) 区公安分局交通管理支队。一是在道路方面，此次事发路段的交通标志、标线和标牌齐全。二是勤务安排方面，支队制定了《2026 年春运交通安全整治》等方案，要求各勤务公巡大队在辖区重要路段开展交通违法巡逻整治。2026 年 3 月，共查处各类交通违法行为 57769 起，其中货车类 3249 起，辖区李家沱大队查处货车类交通违法行为 252 起。三是 2025 年 3 月至 2026 年 3 月，辖区李家沱大队在马王坪路段开展违法集中整治 100 余次，纠正各类交通违法行为 582 起，其中货车 2 起。四是 2025 年 3 月至 2026 年 3 月，辖区李家沱大队在机关、企业、学校和社区等地多形式开展交通安全宣传。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 建议追究刑事责任的人员

刘*飞，渝 A***5 号轻型封闭式货车驾驶人。驾驶机动车，遇行人正在通过人行横道，未停车让行直接造成本次事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条和《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款的规定，是造成本次道路交通事故的直接原因，是本次事故的直接责任人，负全部责任，涉嫌交通肇事罪。目前，区公安分局已对其立案侦查。

(二) 建议不予责任追究的单位

1. 高新区城市建设事务中心。在本次事故中，暂未发现作为道路运输企业监管部门在履行安全监管职责有失职、渎职行为，建议不予处理。



个人中心

智能问答

便民地图

民呼我为

办事服务

联系我们

新媒体矩阵



2.区公安分局交通管理支队。在本次事故中，暂未发现作为道路行驶车辆监管部门在履行安全监管职责有失职、渎职行为，建议不予处理。

3.区城市管理局。在本次事故中，暂未发现作为一般城市道路监管部门在履行安全监管职责有失职、渎职行为，建议不予处理。

（三）其他处理建议

重庆鑫辉汽车租赁有限公司。一是没有严格执行《日、周、月隐患排查整改制度》，驾驶人刘*飞没有对事故车辆开展日排查；二是组织从业人员开展安全生产再教育再培训不到位，驾驶人刘*飞没有参加本单位线上组织的安全生产教育培训。鉴于上述违法行为与本次事故的发生无直接因果关系，建议区交通运输委移交高新区城市建设事务中心依法处理。

六、事故防范措施建议

为了从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故特点，建议如下：

（一）重庆鑫辉汽车租赁有限公司。一是严格落实《日、周、月隐患排查整改制度》，层层压实安全责任，推动隐患排查整治落地见效；二是严格按照本单位教育培训计划，全员覆盖完成安全生产再教育再培训；三是强化驾驶人安全生产法律法规宣教与日常监督，倒逼守法从业，筑牢主动安全意识。

（二）区公安分局交通管理支队。进一步加大对辖区内机动



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵



车行经人行横道未按规定减速、停车、避让行人等交通违法行为查处整治力度。

巴南李家沱“3·6”一般道路交通事故调查组



- ☐ 个人中心
- ☐ 智能问答
- ☐ 便民地图
- ☐ 民呼我为
- ☐ 办事服务
- ☐ 联系我们
- ☐ 新媒体矩阵

点击我，为您语音播报





[国务院部门网站](#) □

[地方政府网站](#) □

[市政府部门网站](#) □

[区（县）政府](#)

[网站地图](#) | [网站声明](#) | [联系我们](#)

重庆市巴南区人民政府版权所有© 重庆市巴南区人民政府办公室主办 地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号

网站标识码 5001130002 ICP备案号：渝ICP备16012225号 渝公网安备 50011302000332号



- 个人中心
- 智能问答
- 便民地图
- 民呼我为
- 办事服务
- 联系我们
- 新媒体矩阵

点击我，为您语音播报

