

您当前的位置：首 页 > 政务公开 > 生产安全事故调查报告信息

中山市横栏镇四沙小学东门对开在建工地“8·9”一般生产安全事故调查报告

信息来源：中山市应急管理局 发布日期：2022-01-12 分享

2021年8月9日8时40分许，中山市横栏镇四沙小学东门对开在建工地发生一起一人死亡的一般生产安全事故。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由应急管理局牵头，市公安局、总工会、住房和城乡建设局、横栏镇应急管理局等有关部门组成的中山市横栏镇四沙小学东门对开在建工地“8·9”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市人民检察院派员参加。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况。

工程名称：黄锦辉住宅

建筑类别：住宅（自建房）

建设单位（个人）：麦玉妹（土地证所有者为黄锦辉）

施工总承包单位：广东利和建设有限公司

实际承包单位（个人）：李帝进

（二）广东利和建设有限公司基本信息。

广东利和建设有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：中山市东区银通街2号利和公寓2座2910房之一，统一社会信用代码：91442000MA53NMQ69X，法定代表人：邱定丰，注册资本：1078万，成立日期：2019年8月29日，营业期限：长期，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、城市与道路照明工程、保温防腐工程、公路交通设施工程、建筑智能化工程；建筑劳务分包。（上述经营范围涉及建筑业，承接，承修，承试电力设施，承接园林绿化工程）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）经核查，广东利和建设有限公司未在中山建设工程诚信信息平台备案、不具备承揽房屋建设工程资质，是黄锦辉住

国务院 互联网+督查 平台

关于阻碍民营经济发展壮大

问题线索征集



扫描下方二维码
反映问题线索

出生日期：1967年9月20日，居民身份证号码：*****，户籍地址：广东省吴川市
东门对开自建房在建工地的实际承包单位。

出生日期：1975年9月5日，居民身份证号码：*****，户籍地址：广东省中山市横栏镇
沙小学东门对开自建房在建工地的建设单位。

且，仅经出一份巡查记录即认定违法建设情况，而在2020年9月15日至2021年8月9日的近11个月期

间，却未建立任何一次关于该事故工地的巡查、管控台账，也未在其村的宅基地“拆旧建新”备案登记台账上进行事故工地的造册登记，未掌握其不具备建筑施工许可及违法建设的相关情况，未及时将其违法建设情况及时上报至镇整治“两违”工作领导小组办公室，履职不到位。

七、事故性质

经调查认定，中山市横栏镇四沙小学东门对开在建工地“8·9”一般生产安全事故是一起责任事故。

八、对事故有关单位及责任人员的处理建议

经调查认定，中山市横栏镇四沙小学东门对开在建工地“8·9”一般生产安全事故造成一人死亡，直接经济损失约120万元，给人民生命财产造成了不可挽回的损失，在社会上造成了不良的影响。

李帝进不具备建筑施工资质从事施工作业，未落实安全生产主体责任，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正）等有关法律法规规定，建议对中山市横栏镇四沙小学东门对开在建工地“8·9”一般生产安全事故的有关单位及责任人作出如下处理：

（一）建议追责问责人员。

对于在事故调查过程中发现地方党委政府、有关部门和公职人员履职方面的问题及相关资料，已移交市纪委监委。对有关人员的党纪政务处分等处理意见，由市纪委监委提出。

（二）建议给予行政处罚单位（个人）。

- 1.中山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正）对李帝进进行行政处罚；
- 2.横栏镇人民政府依据《中华人民共和国建筑法》等法律法规对广东利和建设有限公司的违法行进行处理；
- 3.横栏镇人民政府依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程施工许可办法》等法律法规对麦玉妹（黄锦辉）的违法行为进行行处理；

（三）其他建议。

责成横栏镇城管住建和农业农村局、横栏镇新丰村向中山市横栏镇党委政府作出深刻检查。

九、事故防范和整改措施

（一）李帝进应认真吸取事故教训，针对事故暴露出来的不具备建筑施工资质而从事施工作业；未给工人李华全提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品安全带和安全帽；未对工人李华全进行生产安全教育和培训；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除李华全未佩戴劳动防护用品、未经安全教育和培训合格就上岗作业的事故隐患的问题，立即进行全面整顿，不具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

（二）广东利和建设公司应认真吸取教训，针对事故暴露出来的不具备建筑施工资质承接建筑工程，并将承接的建筑工程转包给不具备建筑施工资质的李帝进的问题，立即进行全面整顿，不具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

所有人黄锦辉应认真吸取教训，针对事故暴露出来的将建筑工程发包给不具备承揽房屋建设工程建筑工程施工许可先行建设的问题，立即进行全面整改，完善相关报建手续，聘请具备相关建筑施

近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，充分认识安全生产工作的重要性，落实“三管三必须”要求。一是要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，进一步理清相关部门职责，压实监管责任，杜绝部门职责不清、责任不明的情形出现；二是立即组织警示教育，结合当地媒体进行新闻报道强化宣传，进一步压实生产经营单位安全生产主体责任，督促



生产经营单位落实各项安全生产工作，防范和遏制同类事故的发生；三是要对照问题,举一反三抓整改，深入剖析同类事故的共性问题，找准发力点，立即组织对辖区内同类型事故隐患进行排查检查，发现隐患立即整改，将事故隐患消灭在萌芽状态。


中山市横栏镇四沙小学东门对开在建工地“8·9”一般生产安全事故调查组

2021年11月30日

 打印  关闭



中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052  粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率，IE8.0以上版本浏览器浏览本站



国务院 互联网+督查 平台

关于阻碍民营经济发展壮大

问题线索征集



扫描下方二维码
反映问题线索