

东莞清溪惠塘高速公路“5·5”一般道路交通 事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 10 月

目 录

一、事故基本情况.....	2
（一）事故发生车辆及相关单位（人员）概况.....	2
（二）事故发生单位安全管理情况.....	5
（三）事故发生经过.....	6
（四）事故现场情况.....	6
（五）事故人员伤亡及直接经济损失情况.....	7
（六）其他情况.....	7
二、事故应急处置及评估情况.....	8
（一）事故信息接报及响应情况.....	8
（二）事故现场应急处置情况.....	8
（三）医疗救治和善后情况.....	8
（四）事故应急处置评估.....	9
三、事故原因分析.....	9
（一）直接原因分析.....	9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....	9
（三）其他可能因素排除.....	10
四、有关监管部门履职情况.....	10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	11
（一）已被司法机关采取强制措施人员.....	11
（二）对事故有关单位和人员的行政处罚建议.....	12
（三）其他处理建议.....	13
六、事故主要教训.....	13
七、事故防范和整改措施.....	13

2024年5月5日8时26分许，在东莞市清溪镇惠塘高速公路西行K39+800M路段，发生一起轻型厢式货车追尾碰撞重型半挂牵引车牵引重型集装箱半挂车车尾的交通事故，事故共造成1人死亡，1人轻微伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年5月7日，东莞市人民政府依法成立了由清溪镇镇委副书记林海鹏为组长，东莞市交警支队从莞高速公路大队、清溪应急管理分局、交通运输分局、公安分局交警大队、总工会等相关单位人员组成的东莞清溪惠塘高速公路“5·5”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。同时邀请深圳市坪山区人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检验鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞清溪惠塘高速公路“5·5”一般道路交通事故是因驾驶员驾驶轻型厢式货车在高速公路行驶，未确保安全驾驶，未与同车道前车保持安全距离，另一名驾驶员驾驶超载的重型半挂牵引车牵引重型集装箱半挂车在高速公路低速行驶而

引发的一般生产经营性道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生车辆及相关单位（人员）概况

1.粤 BDS4818 号轻型厢式货车，使用性质：货运，品牌型号：东风牌，初次登记日期：2019 年 6 月 21 日，检验有效期至 2024 年 6 月 30 日，登记住所：深圳市罗湖区东门街道湖贝路华佳广场 7 栋 DG761^[1]，登记所有人：深圳明途新能源科技有限公司^[2]，事故发生时该车由司机黄子康驾驶，从惠州市仲恺新区卸货后回东莞市塘厦镇，核载 3 人，实载 2 人，事发时未装载货物，未超载。该货车属于 4.5 吨及以下的货车^[3]，无需办理道路运输证。

经查询，近三年该货车交通违法信息共 4 条，交通事故 0 宗。该货车投保有交通事故强制责任险和商业险，强制责任险投保公司：中国太平洋财产保险股份有限公司；商业险投保公司：中华联合财产保险股份有限公司，其中机动车第三者责任险 500000 元；车上人员责任险（司机/乘客）10000 元。

该货车先由深圳市绿剑新能源物流有限公司向深圳明途新能源科技有限公司租赁，再由东莞市菜大侠食品科技有限公司塘

[1] 粤 BDS4818 号轻型厢式货车办理登记时的登记所有人住所为深圳市罗湖区东门街道湖贝路华佳广场 7 栋 DG761，现该所有人住所已变更为深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路 19 号美讯数码科技厂区 1 号厂房 1101B。

[2] 深圳明途新能源科技有限公司成立于 2017 年 09 月 11 日，统一社会信用代码：91440300MA5EQBK83B，注册资本：1000 万元，法定代表人：顾宇喆，住所：深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路 19 号美讯数码科技厂区 1 号厂房 1101B。经营范围包括汽车租赁服务等。

[3] 《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条第三款：使用总质量 4500 千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需按照本条规定申请取得道路运输经营许可证及车辆营运证。

厦分公司^[4]向深圳市绿剑新能源物流有限公司租赁，最终由东莞市菜大侠食品科技有限公司塘厦分公司负责管理和使用^[5]。

2.皖 M9B398 号重型半挂牵引车，使用性质：货运，品牌型号：沃尔沃牌，初次登记日期：2021 年 5 月 20 日，检验有效期至 2024 年 5 月 31 日，登记住所：安徽省滁州市来安县汭河镇汭河产业第二片区北城大道以南、胡桥路以东，登记所有人：安徽依菲特供应链管理有限公司^[6]，事故发生时该重型半挂牵引车牵引苏 FF278 挂号重型集装箱半挂车，2024 年 5 月 4 日该车辆从江苏省南通市崇川区磊鑫物流园装载货物出发，运输百货到东莞市塘厦镇德坤物流大坪分拨中心，车辆最大允许总质量 49000kg，实际车货总重 51380kg，超载 4.9%。该半挂牵引车持有《道路运输证》，业户名称：安徽依菲特供应链管理有限公司，发证日期：2021 年 8 月 16 日。经查询，近三年该半挂牵引车交通违法信息共 14 条，交通事故 0 宗。

该半挂牵引车投保有交通事故强制责任险和机动车商业保险，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司滁州市分公司，其中机动车第三者责任险 1000000 元；车上人员责任险（司机/

[4] 东莞市菜大侠食品科技有限公司塘厦分公司成立于 2023 年 3 月 09 日，统一社会信用代码：91441900MACBP8WJ6K，负责人：刘宝，住所：广东省东莞市塘厦镇民业街 29 号 1 栋 102 室，经营范围包括一般项目：食用农产品批发；供应链管理服务等。

[5] 2024 年 4 月 20 日，东莞市菜大侠食品科技有限公司塘厦分公司与深圳市绿剑新能源物流有限公司签订《新能源汽车租赁合同》，租赁期限自 2024 年 4 月 20 日至 2025 年 4 月 20 日止，每月每台车辆租金为人民币 3800 元，此批车辆共计 1 台（即涉事车辆），车辆型号为凯普特，并约定在租赁期间内车辆发生的违规、违法等交通事故均由东莞市菜大侠食品科技有限公司塘厦分公司承担；造成第三人人身伤亡或财产损失的，由东莞市菜大侠食品科技有限公司塘厦分公司负责承担全部的责任。

[6] 安徽依菲特供应链管理有限公司成立于 2020 年 9 月 15 日，统一社会信用代码：91341122MA2W7M6L8T，注册资本：1000 万元，法定代表人：张晓绯，住所：安徽省滁州市来安县汭河镇汭河产业第二片区北城大道以南、胡桥路以东，经营范围包括道路普通货运等。公司名下车辆 35 辆，近三年交通违法信息共 142 条，交通事故 1 宗。该公司持有《道路运输经营许可证》，证件有效期 2021 年 2 月 18 日至 2025 年 1 月 28 日。

乘客)100000元。该半挂牵引车是南通大诚物流有限公司^[7]向安徽依菲特供应链管理有限公司租赁,由南通大诚物流有限公司负责管理和使用^[8]。

3.苏FF278挂号重型集装箱半挂车,使用性质:货运,品牌型号:通华牌,初次登记日期:2017年3月27日,检验有效期至2025年3月31日,登记住所:江苏省南通市港闸区安顺路2号^[9],登记所有人:南通大诚物流有限公司,事故发生时皖M9B398号重型半挂牵引车牵引苏FF278挂号重型集装箱半挂车,装载百货。该半挂车持有《道路运输证》,业户名称:南通大诚物流有限公司,发证日期:2017年3月30日。经查询,近三年涉事半挂车交通违法信息共2条,交通事故0宗。

4.粤BDS4818号轻型厢式货车驾驶人:黄子康,男,23岁,持有C1准驾车型机动车驾驶证,初次领驾驶证日期:2021年7月8日,有效期至:2027年7月8日,符合驾驶轻型厢式货车条件。经查询,黄子康近三年交通违法记录4宗,交通事故记录0宗。2024年4月25日,其与东莞市菜大侠食品科技有限公司签订劳务合同,期限于2024年3月1日至2027年2月28日止。

5.粤BDS4818号轻型厢式货车乘客:谭益华,男,汉族,23岁,

[7] 南通大诚物流有限公司成立于2009年6月18日,统一社会信用代码:91320611690784059H,注册资本:100万元,法定代表人:姜荣,住所:南通市崇川区顺达路299号1幢2层207室,经营范围包括普通货运等。南通大诚物流有限公司名下车辆23辆,近三年交通违法信息共115条,交通事故0宗。该公司持有《道路运输经营许可证》,证件有效期2021年9月24日至2025年9月23日。

[8] 2024年3月,南通大诚物流有限公司与安徽依菲特供应链管理有限公司两方公司负责人口头协议,南通大诚物流有限公司向安徽依菲特供应链管理有限公司租赁涉事半挂牵引车,租赁期间车辆发生事故或者违章由南通大诚物流有限公司承担。

[9] 苏FF278挂号重型集装箱半挂车办理登记时的登记所有人住所为江苏省南通市港闸区安顺路2号,现该所有人住所已变更为南通市崇川区顺达路299号1幢2层207室。

住址：广西壮族自治区藤县，其于2023年9月14日与东莞市菜大侠食品科技有限公司签订劳务合同，期限：2023年9月14日至2026年9月13日止。事故发生时，谭益华坐在该车副驾驶位上。

6.皖M9B398号重型半挂牵引车牵引苏FF278挂号重型集装箱半挂车驾驶人：谭玉栋，男，39岁，持有A2准驾车型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2003年6月26日，有效期至2025年6月26日，符合驾驶牵引车条件。经查询，谭玉栋近三年来交通违法记录7宗，交通事故记录0宗，持有道路运输从业人员从业资格证，有效期至2026年8月21日；其与南通大诚物流有限公司签订劳务合同，期限于2023年7月15日至2025年7月14日止。

7.皖M9B398号重型半挂牵引车牵引苏FF278挂号重型集装箱半挂车乘客：陈华磊，男，39岁，住址：河南省淮阳县，为南通大诚物流有限公司聘请的跟车司机。事故发生时，陈华磊在该车后排座位上睡觉。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.东莞市菜大侠食品科技有限公司制作了员工手册和安全驾驶制度、岗前培训课程、新员工入职培训表等制度规范，但东莞市菜大侠食品科技有限公司塘厦分公司未能提供司机黄子康岗前培训和考核情况的书面记录。

2.南通大诚物流有限公司制作了公司安全生产责任制汇编，车队组织机构图、安全生产月度例会会议纪要、车辆的安全隐患排查

查、整改登记表和维修保养登记台账等制度，按照相关要求为该车辆安装了 GPS 定位装置，组织司机谭玉栋参加驾驶员入职培训考核。该公司存在对事故车辆皖 M9B398 号重型半挂牵引车牵引苏 FF278 挂号重型集装箱半挂车超宽违法行为监管不到位的问题。

3.安徽依菲特供应链管理有限公司制作了安全生产管理制度，建立了车辆明细台账，但未与南通大诚物流有限公司签订关于皖 M9B398 号重型半挂牵引车租赁及安全管理协议。

（三）事故发生经过

2024 年 5 月 5 日 8 时 26 分许，黄子康驾驶粤 BDS4818 号轻型厢式货车（甲车）搭载谭益华沿东莞市惠塘高速公路西行行驶至 39 公里 800 米路段（清溪镇），甲车车头追尾碰撞同车道前方由谭玉栋驾驶的皖 M9B398 号重型半挂牵引车牵引苏 FF278 挂号重型集装箱半挂车（乙车）车尾，随后甲车与路面护栏发生碰撞，造成甲车司机黄子康受轻微伤，甲车乘客谭益华送医院抢救无效死亡和甲乙两车不同程度损坏的交通事故。

（四）事故现场情况

1.天气情况。事故发生时为阴天，视线清晰，能见度良好。

2.道路情况。事故路段为东莞市清溪镇惠塘高速公路行驶至西行 K39+800M 路段，西面为东莞，东面为惠州，该路段设有限速牌等交通标志标线，事发路段限定最高车速每小时 100 公里，最低车速每小时 60 公里。路侧设有水泥护栏，路面为沥青路。

道路单向两条机动车道，均宽 360 厘米，右侧一条救援车道宽 360 厘米。经查，事故路段的技术指标和交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3.车辆痕迹。粤 BDS4818 号轻型厢式货车追尾碰撞皖 M9B398 号重型半挂牵引车牵引苏 FF278 挂号重型集装箱半挂车车尾，粤 BDS4818 号轻型厢式货车车头严重损坏变形。

4.路面痕迹。未见车辆与路面明显的刹车印痕，道路中间护栏和应急车道右侧护栏见有粤 BDS4818 号轻型厢式货车刮碰印痕。

（五）事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成谭益华 1 人死亡^[10]，黄子康 1 人受轻微伤^[11]。截至日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失正在核算中。

（六）其他情况

2024 年 5 月 26 日，东莞市公安局交通警察支队从莞高速公路大队出具《道路交通事故认定书》^[12]认定当事人事故责任如下：当事人黄子康承担此事故的主要责任，当事人谭玉栋承担此事故的

[10] 被鉴定人谭益华符合交通事故暴力作用造成盆骨多发骨折，导致创伤性休克死亡。

[11] 经法医检验，被鉴定人黄子康体表皮肤挫伤面积达 15cm² 以上损伤程度评定为轻微伤。

[12] 当事人黄子康驾驶机动车在高速公路行驶，未确保安全驾驶，未与同车道前车保持安全距离，是造成此事故的主要原因，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第一款“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”之规定，是导致此事故的主要过错。

当事人谭玉栋驾驶超载的机动车在高速公路低速行驶，是造成此事故的次要原因，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款有关“机动车载物应当符合核定载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第一款有关“高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过每小时 120 公里，最低车速不得低于每小时 60 公里。”之规定，是导致此事故的次要过错。

当事人谭益华无过错。

次要责任，当事人谭益华无责任。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月5日8时30分，东莞市交警支队从莞高速公路大队值班室接司机谭玉栋报称，在惠塘高速公路行驶至西行K39+800M路段发生一起两货车碰撞的交通事故。接到报警后，东莞市交警支队从莞高速公路大队高度重视，第一时间组织警力出警。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，东莞市交警支队从莞高速公路大队高度重视，第一时间组织警力出警。2024年5月5日9时08分，交警部门民警到达现场，9时04分，救护车到达现场，9时13分消防队到达现场，马上对被困人员谭益华进行救援，随后清溪医院120救护车将伤者谭益华送医院抢救。5月6日，交警支队党委委员赖奉豪、从莞高速公路大队李润良大队长、黄伟斌副大队长、梁德辉副大队长、莫庭祥股长和常虎高速公司负责人到达现场开展事故研判分析，落实下一步工作措施。

（三）医疗救治和善后情况

2024年5月5日10时，从莞高速公路大队李润良大队长、梁德辉副大队长到清溪人民医院协调医院开展绿色通道，开展伤者抢救工作。事故伤者谭益华于5月6日0时40分抢救无效死亡。事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作组，全力做好

伤者救治和死伤者家属安抚工作。死者谭益华的遗体已于5月24日在东莞市殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：驾驶员黄子康驾驶机动车在高速公路行驶，未确保安全驾驶，未与同车道前车保持安全距离，驾驶员谭玉栋驾驶超载的机动车在高速公路低速行驶。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.交警部门对驾驶人黄子康进行酒精呼气 and 毒品检测，检测结果为：驾驶人黄子康呼气检测未检出乙醇成份，未酒驾；尿液样本检测毒品结果为阴性，未毒驾。

2.交警部门对驾驶人谭玉栋进行酒精呼气 and 毒品检测，检测结果为：驾驶人谭玉栋呼气检测未检出乙醇成份，未酒驾；尿液样本检测毒品结果为阴性，未毒驾。

3.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤BDS4818号轻型厢式货车安全技术状况进行检验。检验鉴定结果：被鉴定车辆的制动系统、转向系统、灯光系统均未检见不符合相关技术要求项。

4.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对皖 M9B398 号重型半挂牵引车牵引苏 FF278 挂号重型集装箱半挂车安全技术状况进行检验。检验鉴定结果：被鉴定车辆的制动系统、灯光系统、后下部防撞装置、转向系统均未检见不符合相关技术要求项，半挂车集装箱左侧超出半挂车车架左侧边缘 140mm，半挂车集装箱右侧超出半挂车车架右侧边缘 150mm。

5.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对谭益华尸表检验及死因分析进行检验，鉴定意见：被鉴定人谭益华符合交通事故暴力作用造成盆骨多发骨折，导致创伤性休克死亡。

6.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对黄子康伤情进行检验，鉴定意见：被鉴定人黄子康损伤程度评定为轻微伤。

7.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤 BDS4818 号轻型厢式货车和皖 M9B398 号重型半挂牵引车事故发生时的车速进行检验，鉴定意见：粤 BDS4818 号轻型厢式货车事发时的行驶速度为 94 公里/小时；皖 M9B398 号重型半挂牵引车事发时的行驶速度为 32 公里/小时。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关监管部门履职情况

东莞市交警支队从莞高速公路大队：根据辖区道路交通事故、交通违法的主要特点，重点加强对“两客一危”、重型货车、7

座以上面包车，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾毒驾、未按规定使用安全带等突出违法行为的整治力度，2024年1月1日至5月4日，该大队现场查处交通违法一共16553宗，其中查处货车交通违法行为3159宗。同时，该大队建立了二十四小时不间断的巡逻模式，切实加强对午后、夜间和周末、双休日等重点时段的管控，最大限度地预防和遏制道路交通事故的发生。切实落实市局“大巡防”勤务安排，路面巡逻民警最大限度将警力摆上路面，切实加强辖区道路巡查力度尤其是夜间的巡逻管控力度，每小时不少于一次全线巡查。同时大中队领导按照“大巡防”工作要求，白天及晚上分时段带队加强辖区巡逻力度，不断强化巡逻防控工作，加大路面见警率和管事率以及对交通违法行为的打击力度。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

黄子康，驾驶机动车在高速公路行驶，未确保安全驾驶，未与同车道前车保持安全距离，是导致此次事故的主要过错，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的相关规定，涉嫌交通肇事罪，建议对黄子康立案调查并移送检察院依法起诉。2024年5月27日，东莞市公安局对黄子康采取刑事拘留措施；6月3日，黄子康被取保候审；6月14日，黄子康交通肇事案被移送东莞市第三人民检察院审查起诉。

（二）对事故有关单位和人员的行政处罚建议

1.谭玉栋,驾驶超载的机动车在高速公路低速行驶,违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款^[13]和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第一款^[14]的相关规定,建议由东莞市公安局交通警察支队从莞高速公路大队依法对其进行处罚。

2.东莞市菜大侠食品科技有限公司塘厦分公司,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[15],建议属地交通运输部门依法对其进行处理。

3.安徽依菲特供应链管理有限公司,违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款^[16]的规定,建议由属地交通运输部门依法对其进行处理。

4.南通大诚物流有限公司,违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[17]的规定,建议由属地交通运输部门依法对其进行处理。

(三) 其他处理建议

事故涉及其他法律责任,如构成民事侵权等责任,建议当事

[13] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款:机动车载物应当符合核定的载质量,严禁超载;载物的长、宽、高不得违反装载要求,不得遗洒、飘散载运物。

[14] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第一款:高速公路应当标明车道的行驶速度,最高车速不得超过每小时120公里,最低车速不得低于每小时60公里。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款:生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故中，东莞市菜大侠食品科技有限公司塘厦分公司作为涉事车辆粤 BDS4818 号轻型厢式货车的管理人，未确保驾驶员接受必要的安全教育培训；各生产经营单位应深刻吸取此次事故教训，将安全生产教育培训落实到位，压实自身的安全生产主体责任，严防事故发生。

七、事故防范和整改措施

相关部门和单位，要深刻吸取此次道路交通事故的沉痛教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）优化勤务模式和路查路检。要坚持“网上网下”联合勤务模式，要充分利用视频巡查的优势，同时也要最大限度的提高路面见警率，最大限度将警力投向一线。加强视频巡查和路面巡查力度，通过亮警灯、喊话等方式提醒驾驶人安全驾驶。要加大力度查处疲劳驾驶，全力消除致祸隐患。整合优化“一路三方”力量，进一步落实管辖路段每 3 分钟视频巡查全覆盖，加强路面巡查管控，深化路警联动机制，持续深入推进与路政部门形成联勤联动机制，要求辖区高速业主公司每天不同时段确保安排路政人员加强辖区路面巡查工作，确保对路面交通状况有效管控，共同应对各类突发交通安全事件。加快推动异常事件监控系统建设，

积极协调高速公路业主单位完成所有路段建设工作和调试工作，做到重要路段全覆盖，实现路面交通异常事件秒级发现，并形成预警信息通知路面民警快速处置，做到异常事件快速发现、快速处置，确保交通安全有序畅通。通过开展集中整治，重点查处疲劳驾驶、违法载人、客车超员载客、货车超载、超速行驶、低速行驶、驾乘人员不系安全带等重点交通违法行为。

（二）加强货车超限超载治理。从莞高速公路大队要强化货车通行集中时间、路段的巡逻管控和设卡拦查，严查严处货车超速、超载、疲劳驾驶、不按规定车道行驶、不按规定超车等肇事突出交通违法行为。着力加强高速公路入口治超，督促高速公路经营管理单位优化入口称重检测方案和措施，特别要坚决拒绝违法超限的货车驶入高速公路。要以高速公路入口为主阵地，及时拦查入口收费站通报的超限超载货车，并就近引导至超限检测点卸载、处罚，形成高速入口称重、劝返和就地拦查管理闭环。联合交通运输部门和高速公路经营管理单位扎实做好高速公路入口治超工作，开展联合执法行动，严查超载、冲卡等违法行为。

（三）加强安全宣传。从莞高速公路大队要立足高速管理实际，利用新闻媒体资源、服务区宣传栏、高速公路电子显示屏等宣传阵地，大力开展交通安全宣传。积极协调业主单位，依托高速公路服务区宣传阵地，发挥电子情报板、移动警示牌、路侧标志牌作用，对车辆发生故障、事故“车靠边、人撤离、即报警”九字警句以及酒驾、超载、分心驾驶、疲劳驾驶等方面宣传教育

提示开展专题宣传，充分利用电子显示屏统一显示九字警句提示标语，并在服务区、收费站、跨线桥等显著位置粘贴九字宣传标语，全面提升宣传普及率，加强对驾驶人事故警示，进一步降压事故。充分利用高速公路情报板开展宣传提示，播放提示性交通安全宣传标语，车流量大或遇紧急情况时管制和分流引导信息。

