

齐齐哈尔市富拉尔基区 银钢铆焊加工部“9·12”一般触电事故调查报告

2024年9月12日13时20分，富拉尔基区银钢铆焊加工部施工人员在为富拉尔基区棒棒糖宾馆安装室外灯箱牌匾过程中发生一起触电事故，事故造成1人死亡，直接经济损失11.48万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）相关规定，经富拉尔基区人民政府授权，成立了由富拉尔基区应急局、区公安分局、区发改局、区总工会和北兴街道办事处等单位组成的事故调查组，同时邀请了区检察院参加，纪委监委介入，聘请市安全生产专家给予技术支持形成专家意见。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查检查、调查取证、查阅资料和技术鉴定等，查明了事故经过、原因及财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

富拉尔基区银钢铆焊加工部，成立于2017年11月15日，企业类型为个体工商户，经营者王某，企业住所黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区新华街商服西起4栋10号1-2层，统一社会信用代码：92230206MA1AUB2A67。主要经营范围：金属

表面处理及热处理加工；广告制作；建筑材料销售；门窗销售；灯具销售；水泥制品销售；消防器材销售；通讯设备销售；电线、电缆经营等。

（二）相关责任单位基本情况

富拉尔基区棒棒糖宾馆成立于2019年5月20日，企业类型为个体工商户，经营者张某鑫，企业住所黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸办事处体育场商贸中心（05区）00单元01层08-09号，统一社会信用代码：92230206MA1BL6DM2W。主要经营范围：旅馆住宿服务。

（三）工程项目基本情况

2024年8月，张某鑫从上一任经营者手中承包棒棒糖宾馆经营权，随即开始对宾馆进行装修并更换室外灯箱牌匾。张某鑫通过电话联系富拉尔基区银钢铆焊加工部经营者王某，双方口头约定由王某包工包料对棒棒糖宾馆室外灯箱牌匾进行更换。9月初，王某带领工人开始施工直至事故发生。

（四）相关设施技术参数

1、主要设备情况

室外牌匾灯带的主要组成部分是LED灯珠、导线、控制器。LED灯珠是灯带的发光源，导线用于将电流从电源传递到LED灯珠，控制器用于控制灯带的亮度、颜色和闪烁模式等。

2、现场情况示意图




图 1：事发前

事发前由于雨达与彩钢盖之间间距小，王某采用如上图所示的坐姿，在排查灯带短路情况（双腿位于牌匾与雨达的间隙内）。




图 2：事发后

事发后王某姿势如上图所示，身体上半部分躺在雨达上，腿部在雨达与牌匾间隙内，左手握着电源线。

3、现场电压检测及分析




图 3：现场裸露部位电源电压检测

现场通过对电源线漏电部位和固定牌匾的钢骨架进行电压测量，分别达到 225V 和 224V，触摸即可发生触电事故。

（五）事故相关单位安全管理情况

1. 富拉尔基区银钢铆焊加工部系个体工商户，除营业执照外，未制定安全生产规章制度、责任制和安全操作规程。安装室外灯箱牌匾工作由银钢铆焊加工部经营者王某一人负责，无安全管理人员，且王某未取得电工特种作业证，属无证作业。

2. 富拉尔基区棒棒糖宾馆系个体工商户，除营业执照外，未制定安全生产规章制度、责任制和安全操作规程。事故发生时，现场无安全管理人员。对外包施工现场安全管理不到位，未能发现施工人员违章作业并及时制止。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2024 年 9 月 12 日，富拉尔基区银钢铆焊加工部经营者王某及其临时雇佣的工人陈某强、程某辉等 3 人在为富拉尔基区棒棒糖宾馆安装室外灯箱牌匾。施工过程中，程某辉在二楼平台安装防水彩钢盖，王某在二楼平台彩钢盖下为牌匾灯箱布置、排查电线电路，陈某强在一楼脚手架上帮助王某干辅助工作。13 时 20 分，王某安排在一楼脚手架上的陈某强合闸送电，陈某强随即吩咐棒棒糖宾馆服务员合闸。服务员第一次合闸后，电闸短路跳闸，随即陈某强进屋进行第二次合闸发现仍然跳闸。王某继续排查短路线路后，安排陈某强第三次合闸送电，此次电闸和闭成功。大概 1 分钟后，在二楼

彩钢盖上工作的程继辉听到王某的呼喊声，立即从彩钢盖上跳至二楼平台，发现王某左手搭着电线触电倒地。

（二）事故救援情况

事故发生后，程某辉先是用手中的电钻将王某手中的电线剥落，然后呼喊在一楼的陈某强拉闸断电，之后二人合力将王某从二楼平台抬至一楼。在此过程中，陈某强通知了王某妻子，王某妻子赶到事故现场后拨打了120急救电话，后经医生救治，王某救治无效死亡。

2024年9月12日14时05分，区应急局接到事故报告，立即按规定上报区政府主要领导及上级主管部门。区领导做出维护现场，避免事故扩大并立即着手调查的指示，区应急局、公安分局主要领导带领相关人员第一时间赶赴事故现场，组织、指导事故先期调查工作。

（三）善后处理情况

王某系富拉尔基区银钢铆焊加工部经营者，故其死亡不涉及事故家属赔偿事宜；富拉尔基区棒棒糖宾馆与王某存在实际承揽关系，后经双方协商，富拉尔基区棒棒糖宾馆与王某家属达成协议并支付一次性抚恤金。王钢于9月21日火化，至此善后处理完毕。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

富拉尔基区银钢铆焊加工部经营者王某违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款¹、《施工现场临时用电

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

安全技术规范（JGJ46）》中 3.2.31 款²相关的规定，未经专门安全作业培训并取得资质且在未佩戴劳动防护用品的情况下开展电工作业，致使施工现场电线、电路布置不规范最终致其触电身亡。

（二）事故发生的间接原因

1. 富拉尔基区银钢铆焊加工部主体责任落实不到位，施工现场管理混乱，隐患排查不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款³要求，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2. 富拉尔基区棒棒糖宾馆对施工方安全管理不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、二款⁴要求，对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未及时发现安全隐患。

（三）事故性质

经事故调查组认定，齐齐哈尔市富拉尔基区银钢铆焊加工部“9.12”一般触电事故是一起因施工人员无证违章作业导致的生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关责任人员的处理建议

² 《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46）》中 3.2.31 款：各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：1. 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转。

³ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、二款：（一）生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；（二）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

1. 王某，富拉尔基区银钢铆焊加工部负责人，负责富拉尔基区棒棒糖宾馆室外灯箱牌匾安装施工工作，在未取得电工特种作业证且未佩戴劳动防护用品的情况下开展电工作业，致使其触电身亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2. 张某鑫，富拉尔基区棒棒糖宾馆负责人，负责棒棒糖宾馆全面工作，安全责任落实不到位，对施工现场安全监督管理不到位，对施工人员资质、违章作业行为失察，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款⁵，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⁶的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）事故有关责任单位的处理建议

富拉尔基区银钢铆焊加工部未履行安全生产主体责任，未建立事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款⁷规定，鉴于该加工部经营者王某是自然人，且王某在事故中死亡，建议免于对其进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

该起事故暴露出富拉尔基区银钢铆焊加工部和富拉尔基

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：一、发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

区棒棒糖宾馆两家个体工商户企业主体责任落实不到位，风险辨识不足，隐患排查不到位，外委作业安全管理存在漏洞等问题。为认真吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，特提出以下整改措施：

（一）富拉尔基区棒棒糖宾馆要强化风险意识，结合实际加强外包作业的安全管理，督促外包单位遵守管理制度和操作规程，自觉履行安全生产职责，健全完善各项安全管理制度，全面排查并消除事故隐患。

（二）各行业部门要进一步落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，结合本行业安全生产工作部署，聚焦“小微企业”全面深入开展安全生产排查整治行动，尤其对外委作业、用电安全加强检查，督促企业定期开展风险评估和隐患排查，闭环事故隐患整改。

（三）各行业部门要针对近期发生的典型事故，剖析事故发生的深层次原因，通过观看警示教育片、举办安全知识讲座、开展应急演练等方式开展丰富的警示教育活动，确保下辖企业在案例中提高安全管理水平，遏制生产安全事故发生。

齐齐哈尔市富拉尔基区银钢铆焊加工部

“9·12”一般触电事故调查组

2024年10月14日

