

延安市烟草公司物流分公司“6·18”雨棚物体打击致人死亡一般事故调查报告

2026年6月18日15时57分许（视频监控显示时间为15时44分），延安市烟草公司物流分公司院内发生一起雨棚物体打击致人死亡事故，造成1人死亡，直接经济损失139.9936万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立由宝塔区应急管理局牵头，宝塔区总工会、宝塔区检察院、宝塔区纪委、延安市烟草专卖局（公司）、延安市高新技术产业开发区政务服务和数据局、延安市高新技术产业开发区工信局、延安市公安局宝塔分局姚店派出所、宝塔区姚店镇政府负责同志参加的延安市烟草公司物流分公司“6·18”雨棚物体打击致人死亡一般事故调查组，同时聘请孙忠娟、齐忠一、徐海涛三位专家协助开展技术调查分析，邀请区纪委监委派人全程监督指导。

延安市烟草公司物流分公司“6·18”雨棚物体打击致人死亡一般事故调查组要求，技术组按照“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则进行调查，技术组人员会同三位专家通过问询谈话、查阅资料、现场调查取证、调取事故现场视频监控和综合分析等方式对事故进行了调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质。

调查认定，延安市烟草公司物流分公司“6·18”雨棚物体

打击致人死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）延安市烟草公司物流分公司

延安市烟草公司物流分公司成立于 2014 年 10 月，位于陕西省延安市高新技术产业开发区工业大道，是一家隶属于延安市烟草专卖局（公司）的分公司。公司的负责人为南琼，统一社会信用代码为 91610600305603558F，营业期限为长期，公司属于正常经营状态，经营范围：道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。事故发生地在该公司园区院内。

（二）延安市烟草专卖局（公司）（上级企业）（以下简称延安市烟草公司）

延安市烟草专卖局、延安市烟草公司成立于 1989 年 10 月 30 日，位于陕西省延安市宝塔区中山街 29 号，统一社会信用代码：9161060022350090X6，属内资企业法人类型企业，公司法定代表人为张勇，实行“一套机构、两块牌子”，营业期限为长期，公司属于正常经营状态，经营范围：烟草专卖品批发；烟叶收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。


（三）延安荣望人力资源有限公司

延安荣望人力资源有限公司成立于 2008 年 4 月，位于陕西省延安市宝塔区杨家岭花苑北苑 16 号楼 1 单元 704 室，法定代表人为刘刚，统一社会信用代码为 916106006715463894，公司

属于正常经营状态，许可项目：劳务派遣服务；职业中介服务。

（四）事故现场勘查情况

2026 年 6 月 19 日，技术组带领专家查看了事发现场，现场位于延安市烟草公司物流分公司园区院内距院大门东侧 150 米左右，倒放有钢架可移动式帐篷（雨棚）一顶（长：15 米、宽：8 米、高：2.5 米，系造成人员死亡后果的物体），撑开钢架可移动式帐篷（雨棚）两顶（规格同前，距上述倒放物体 20 米左右），现场无血迹、衣物等物品。经查看视频监控资料，死者位于上述倒放物体中央棚顶处（头东南脚西北）。事故现场的平面示意图、事故现场照片见图。

事故现场的平面示意图 	
事故现场平面示意图 1	事故现场照片 2

（五）其他可能因素排除

在开展现场勘查、相关人员问询等调查工作过程中，技术组联合延安市公安局宝塔分局姚店派出所开展现场询问与线索排

查，排除本案刑事案件的可能性。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 12 月 22 日，延安荣望人力资源有限公司与延安市烟草公司签订劳务派遣协议书，派遣包含常乐在内的 76 名劳务人员前往延安市烟草公司提供烟草相关劳务服务，服务期限至 2026 年 12 月 31 日，后延安市烟草公司将包含常乐在内的 41 名劳务人员分配至延安市烟草公司物流分公司提供劳务服务。2026 年 6 月 18 日 15 时 45 分许，延安市烟草公司物流分公司储配部组织 8 名劳务人员（常浩、高尔磊、高强、常健、常乐、鲍琼、孙红红、刘洋）对园区院内原存放烟箱的钢架可移动式帐篷（雨棚）进行收拢整理工作，15 时 57 分许，在收拢过程中上述雨棚发生侧翻倾倒，雨棚顶部钢架砸倒劳务派遣人员常乐，导致常乐死亡。

（二）事故应急处置

2026 年 6 月 18 日 15 时 58 分，延安市急救指挥中心接到延安市烟草公司物流分公司值班室保安王亚娥电话报称：延安市烟草公司物流分公司园区院内有人受伤。15 时 58 分，延安市烟草公司物流分公司安保部部长周文文、送货部部长党锋赶到现场。16 时，党锋拨打延安市宝塔区姚店镇卫生院电话请求医疗急救。16 时 10 分，姚店卫生院急救车到达现场开展急救。16 时 26 分，120 救护车到达延安市烟草公司物流分公司园区院内，现场初步诊断伤者常乐意识丧失，无生命体征。经现场人员要求进一步抢

救，随后 120 救护车将常乐运往延安大学附属医院心脑血管病医院（东关分院）继续抢救。17 时 06 分，医生宣布其死亡。

2026 年 6 月 19 日 2 时 56 分，延安市公安局宝塔分局姚店派出所接到《延安市人民政府总值班室电话记录办理单》（电话通知）。随后，通过查看现场视频、询问在场人员等方式，查明上述情况，并报告延安市公安局宝塔分局情指行作战中心。

（三）信息报送情况

2026 年 6 月 18 日 16 时 02 分许，延安市烟草公司物流分公司负责人南琼（出差返延火车途中）接到同行人员王海涛（延安市烟草公司物流分公司副经理，分管储配部）口头汇报上述事件。随即，要求全力开展抢救工作，安排后即向延安市烟草公司及相关领导进行报告。待情况基本了解清楚后，由延安市烟草公司物流分公司副经理王海涛分别向延安市宝塔区应急管理局、延安市宝塔区城市指挥中心报告该事件。

（四）医疗救治和善后情况

2026 年 6 月 18 日 16 时 26 分，120 到达现场。经医护人员检查，初步印象是已无生命体征。现场人员要求继续抢救，随后 120 救护人员将常乐送往延安大学附属医院心脑血管病医院（东关分院）进行进一步抢救。2026 年 6 月 18 日 17 时 06 分，医生宣布常乐死亡。死亡原因：胸部塌陷，心跳呼吸停止。

2026 年 6 月 25 日，延安荣望人力资源有限公司、死者常乐家属、延安市烟草公司物流分公司共同签订了《和解协议》。死者遗体已安葬，家属表示谅解，并约定以后不再进行上访、诉讼。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成 1 人死亡，无其他设备设施受损。

常乐，男，生于 1992 年 10 月 25 日，公民身份证号码：61060219921025XXXX，陕西省延安市宝塔区人，住陕西省延安市宝塔区新民村居民区 242 号院 5 号，系延安荣望人力资源有限公司劳务派遣人员。

（二）直接经济损失情况

依据 GB/T 6721-1986《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》规定，核定事故造成直接经济损失 139.9936 万元人民币。

四、事故应急处置评估

发生事故后，延安市烟草公司物流分公司及时采取处置措施，有效应对事故，并迅速成立专项处置和善后工作领导小组，现场秩序管控良好，有序稳妥地开展应急救援和善后处置工作。

五、事故直接原因和性质分析

经现场勘查、当事人询问、查阅资料、专家技术研判、公安排查等综合分析如下：

（一）事故直接原因

1. 作业操作违规，人员站位处于危险冲击区域

2026 年 6 月 18 日 15 时 57 分许，8 名劳务人员收拢 15m × 8m × 2.5m 大型钢架可移动式雨棚，收拢作业未划定危险警戒区、未规范分工站位。死者常乐违规站在雨棚钢架主体正下方，棚顶覆盖范围内，雨棚侧翻倾倒时，自重较大的金属钢架直接砸击其

胸部，造成胸部塌陷、心跳呼吸骤停致死。多名作业人员同步推拉收拢雨棚时用力不均衡、动作不同步，单侧受力过大，破坏雨棚钢架结构受力平衡，是诱发侧翻倾倒的直接因素。

2. 大型钢架雨棚自身结构风险，存在固有倾覆隐患

涉事雨棚为大尺寸移动式钢架帐篷，自重大、重心偏高，多人集中单侧施力收拢时，整体稳定性不足，极易发生整体侧翻倾倒，具备先天倾覆风险，是诱发物体打击发生的硬件基础。

（二）事故间接原因

延安市烟草公司物流分公司安全生产主体责任履行不到位。收拢整理雨棚工作期间，未遵循安全规范、确保操作合规有序；对现场安全准备、监护和有序分步工作缺失，导致事故发生。

（三）有关责任单位存在的主要问题

1. 延安市烟草公司物流分公司，安全生产主体责任落实不到位，对劳务派遣单位及人员安全制度和操作规范的培训不到位，未及时发现并制止违规作业行为，现场监管缺失。

2. 延安荣望人力资源有限公司，新入职劳务派遣人员岗前教育培训内容单一、安全教育培训效果不达标，安全管理松散。

3. 延安市烟草专卖局（公司），未能严格落实“三管三必须”原则，对其物流分公司督促、指导不够，行业管理职责履行不到位。

4. 宝塔区姚店镇人民政府，对辖区内企业实施了监督检查，但未能及时发现涉事工作存在的问题，属地监管不到位。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员（1人）

常乐，男，34岁，群众，延安市烟草公司物流分公司储配部劳务派遣人员，在储配部主要负责卷烟分拣工作。自身安全防范意识薄弱，现场作业风险辨识能力不足，在开展收拢整理雨棚工作过程中，违规进入雨棚倾倒危险冲击区域，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1. 延安市烟草公司物流分公司（4人）

（1）鲁亮，男，41岁，中共党员，延安市烟草公司物流分公司副经理，分管送货部、安全部、纪检工会等日常工作（党支部书记、经理南琼6月15日—18日外出考察期间，由副经理鲁亮主持工作）6月18日安排储配部部长程双收拢整理雨棚工作。安全生产职责落实不到位，督促、检查分管部门安全生产工作不全面，监督部门员工安全责任意识不足和工作不到位。对事故发生负有主要领导责任。根据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条之规定，建议延安市烟草专卖局纪检部门给予相应处理，并向上级部门报备，同时抄送同级纪检监察委。

（2）程双，男，39岁，群众，延安市烟草公司物流分公司储配部部长，组织人员开展收拢整理雨棚工作。对储配部使用的设备经常性维护、保养不到位，未确保设备符合安全要求；对员工安全生产教育和培训不到位；收拢整理雨棚工作过程监管不到位，对现场潜在的安全风险预判不足，未及时发现并消除安全事故隐患。对事故发生负有直接管理责任。根据《中华人民共和国

监察法》第四十五条和《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条的规定，建议延安市烟草专卖局纪检部门给予相应处分。并向上级部门报备，同时抄送同级纪检监察委。

（3）李斌，男，29岁，中共党员，延安市烟草公司物流分公司储配部兼职安全员，落实安全风险隐患排查检查不到位，未落实现场安全管控措施，未及时制止员工冒险作业、违规作业行为。对事故发生负有管理责任。根据《中国共产党纪律处分条例》第十九条之规定，建议延安市烟草专卖局纪检部门给予相应处理，并向上级部门报备，同时抄送同级纪检监察委。

（4）雷峥，男，41岁，群众，延安市烟草公司物流分公司安保部专职安全员，未排查出现场安全风险事故隐患，未及时制止和纠正违规作业行为。对事故发生负有主要管理责任。根据《中华人民共和国监察法》第四十五条和《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条的规定，建议延安市烟草专卖局纪检部门给予相应处分。并向上级部门报备，同时抄送同级纪检监察委。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 对事故有关责任人员的行政处罚建议（5人）

（1）延安市烟草公司物流分公司

鲁亮，延安市烟草公司物流分公司副经理，履行安全生产管理职责不到位，对部门员工安全生产教育和培训不全面。对事故的发生负有领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由宝塔区应急管理局依法给予其2025年年收

入 40%的罚款。

程双，延安市烟草公司物流分公司储配部部长，履行安全生产管理职责不到位，对部门员工安全生产教育和培训不全面，风险隐患排查治理不到位，对事故发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由宝塔区应急管理局依法给予其 2025 年年收入 40%的罚款。

李斌，延安市烟草公司物流分公司储配部兼职安全员，落实安全风险隐患排查检查不到位，未落实现场安全管控措施，未及时制止员工违规作业行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由宝塔区应急管理局依法给予其 2025 年年收入 20%—50%的罚款。

周文文，延安市烟草公司物流分公司安保部部长，对从业人员日常安全生产教育培训不到位，强化员工安全意识和安全生产法治观念不够。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由宝塔区应急管理局依法给予其 2025 年年收入 20%—50%的罚款。

雷峥，延安市烟草公司物流分公司安保部专职安全员，未排查出安全事故隐患，未及时制止和纠正违规作业行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由

宝塔区应急管理局依法给予其 2025 年年收入 20%—50%的罚款。

（2）延安荣望人力资源有限公司（1 人）

刘刚，延安荣望人力资源有限公司经理，未履行安全生产管理职责，未对劳务派遣人员进行岗前安全生产教育培训，未建立健全安全生产责任制。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由宝塔区应急管理局依法给予其 2025 年年收入 40%的罚款。

2. 对事故有关责任单位的行政处罚建议

延安市烟草公司物流分公司，违规作业，对事故发生负有直接责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第四十九条第一项、第二项相关规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项，建议宝塔区应急管理局对该单位处以 30 万元以上 100 万元以下罚款。

3. 行业及属地监管部门处理建议

（1）延安市烟草专卖局（公司），建议向陕西省烟草专卖局（公司）提交深刻的书面检查报告，并抄送宝塔区应急管理局。

（2）宝塔区姚店镇人民政府，建议宝塔区安委办对主要负责人进行约谈。

六、事故防范整改措施建议

为严格落实安全生产“四不放过”工作原则，深刻汲取本次事故惨痛教训，坚决防范同类事故重复发生，调查组结合本次事故暴露出的各类管理漏洞，提出以下整改防范措施：

（一）压实企业主体责任，全面强化内部安全管控

1. 延安市烟草公司物流分公司要以本次事故为警示，全面压实企业安全生产主体责任，开展全员事故警示教育，举一反三开展全域安全风险隐患排查整治。对厂区全部作业场地安全设施设备、作业环境、外包外协项目开展拉网式风险隐患排查整治；完善现场安全警示标识、物理防护设施；规范场内作业车辆、外来劳务派遣人员安全管理；明确用工单位、劳务派遣单位双方安全管理权责；建立现场风险隐患动态排查管控机制，第一时间消除各类现场安全隐患。同步常态化开展三级安全生产教育培训，全面提升全体员工风险辨识、自我防护能力，杜绝同类事故再次发生。

2. 延安荣望人力资源有限公司（劳务派遣单位）须全面落实自身安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，强化劳务派遣人员岗前专项安全教育培训和现场作业人员行为规范。

（二）强化行业执法监管，压紧行业监管责任

宝塔区应急管理局要将延安市烟草公司物流分公司纳入重点常态化监管名录，加大现场执法检查频次与力度；对检查发现的安全隐患依法下达整改文书，跟踪督促企业完成隐患闭环治理，消除监管盲区、死角；持续督导辖区烟草企业落实企业安全生产主体责任，确保各级安全管理人员履职到位。

（三）深化全域隐患排查，夯实属地监管责任

宝塔区姚店镇人民政府要严格履行属地安全生产监管职责，针对辖区企业安全管理薄弱环节、突出风险点组织全覆盖安全生产专项检查；常态化开展安全生产宣传教育，提升辖区从业人员

安全意识；督促辖区全部生产经营单位自主开展隐患自查自改，建立长效管控机制，严防同类生产安全事故发生。

（四）强化安全宣传教育培训，推进安全文化建设

建议延安高新技术产业开发区管理委员会加强安全生产宣传教育和安全文化建设，积极开展安全文化示范企业创建活动，大力宣传安全生产工作中的先进典型，对企业安全生产违规违法行为及时按规定向属地应急管理部门报告。

延安市烟草公司物流分公司“6·18”雨棚

物体打击致人死亡一般事故调查组

2026年8月12日