

清城石角“7·26”一般道路交通 事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025 年 11 月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）涉事企业情况.....	2
（二）涉事人员情况.....	2
二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....	2
（一）事故现场道路情况.....	2
（二）事故车辆检验鉴定情况.....	3
三、事故发生经过及应急处置善后情况.....	3
（一）事故发生经过.....	3
（二）事故应急处置.....	3
（三）善后处理情况.....	4
四、事故原因分析及性质.....	4
（一）事故原因.....	4

（二）事故性质.....	5
五、事故处理建议.....	6

清城石角“7·26”一般道路交通事故调查报告

2025年7月26日22时23分许，李*驾驶清远C28395号电动自行车沿石龙大道东往西方向行驶，行驶至清城区石角镇石龙大道金竹村路段时，与由李*恩驾驶停放在石龙大道东往西方向右侧硬路肩的粤BEQ500号重型半挂牵引车牵引粤AAT00挂号重型集装箱半挂车发生碰撞，造成李*受伤、车辆损坏的交通事故。李*于7月27日7时53分经清远市人民医院抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于7月30日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位组成清城石角“7·26”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1. 粤 BEQ500 号重型半挂牵引车，车辆所有人：深圳市恒安金物流有限公司，登记地址：广东省深圳市盐田区路与东海道交界处西南金港盛世华庭 6 栋 7E；粤 AAT00 挂号重型集装箱半挂车，车辆所有人：广州千河物流有限公司，登记地址：广州市白云区太和镇谢家庄村第八经济合作社自编 1 号首层共 17 栋广州锦邦货运市场 C1 区 1330 号。投保中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司，交强险保单号：10550003902878011219、商业险保单号：10550003902878011206。

2. 清远 C28395 号电动自行车，车辆所有人：李*，登记地址：广东省清远市清城区石角镇。

（二）涉事人员情况

1. 李*恩，男，出生日期：1981 年 03 月 02 日，汉族，住址：湖南省嘉禾县城关镇含田村 382 号，驾驶证号：43102419810*****1，准驾：A2，驾驶粤 BEQ500 号重型半挂牵引车牵引粤 AAT00 挂号重型集装箱半挂车。

2. 李*，男，出生日期：1982 年 08 月 30 日，住址：四川省盐亭县富驿镇幸福村 5 组，驾驶证号：51072319820*****7，驾驶清远 C28395 号电动自行车。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

现场位于 X365 线出 Y292 南 348 米（清远市清城区石角镇石龙大道金竹村路段），道路呈东西走向，有标志标线控制，双向四车道，道路右侧设有 3.5 米宽硬路肩，水泥平坦路面，

路面完好，夜间有路灯照明。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，清远市公安清城分局交通警察大队委托广东达康司法鉴定所对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定，意见为：

1. 粤 BEQ500 号重型半挂牵引车（牵引粤 AAT00 挂号重型自卸半挂车）制动系：不符合技术要求；灯光设备：不符合技术要求；转向系：符合技术要求；行驶系：不符合技术要求。

2. 清远 C28395 号电动二轮自行车制动系：符合技术要求；灯光设备：符合技术要求；转向系：符合技术要求；行驶系：符合技术要求。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2025 年 7 月 26 日 22 时 22 分，李*醉酒驾驶清远 C28395 号电动自行车沿清城区石角镇石龙大道由东往西方向行驶，行驶至 X365 线出 Y292 南 348 米（清远市清城区石角镇石龙大道金竹村路段）时，与由李*恩驾驶停放在石龙大道东往西方向右侧硬路肩的粤 BEQ500 号重型半挂牵引车牵引粤 AAT00 挂号重型集装箱半挂车左侧尾部发生碰撞，造成李*受伤经医院救治无效死亡及车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置

2025 年 7 月 26 日 22 时 23 分，清城区交警大队石角中队接警，22 时 26 分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局部门等主要负责同志到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅，接报及时，响应迅速，未发生次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，李*恩赔偿死者家属丧葬费5万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队（第441802120250000414号）道路交通事故认定书：

1. 李*恩驾驶车身反光标识不符合安全要求的机动车没有按规定停放、妨碍其他车辆通行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条关于“机动车应当在规定的地点停放。禁止在人行道上停放机动车；但是，依照本法第三十三条规定施划的停车泊位除外。在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行。”及《广东省道路安全条例》第七条第一款第一项关于“本省注册登记的机动车应当按照下列规定喷涂、粘贴标识、标志，并保持清晰、完整和有效：（一）载货汽车及其挂车后部、侧面粘贴符合国家标准的车身反光标识，重型、中型载货汽车还应当在驾驶室两侧喷涂车属单位

名称、驾驶室荷载人数及核定载质量。”之规定，是导致此事故发生的一方面过错。

2. 李*醉酒后驾驶非机动车没有遵循有关交通安全的规定、确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上应当靠车行道的右侧行驶。”之规定以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十二条第一款第三项关于“在道路上驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车应当遵守下列规定：（三）不得醉酒驾驶”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

3. 李*恩承担此事故的同等责任，李*承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经事故调查组认定：清城石角“7·26”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、事故处理建议

根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）该起事故未达到第五条¹规定

¹. 《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条（一）经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

的调查情形，依据第六条²规定，该起事故由公安机关交通管理部门按照法律法规的规定调查处理。

². 《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认定不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。
非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。