

江西万邦新材料有限公司“3·14” 一般机械伤害事故 调查报告

永新县政府事故调查组

2026 年 4 月

目 录

一、事故有关情况	2
(一) 事故单位基本情况	2
(二) 事故发生经过及应急处置情况	2
(三) 事故伤亡人员情况	3
(四) 事故善后情况	3
(五) 事故直接经济损失情况	4
(六) 事故应急处置评估	4
二、事故原因及存在的问题	4
(一) 直接原因	4
(二) 间接原因	4
(三) 其他可能因素排除	5
三、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议	5
(一) 因在事故中死亡免予或不予追究责任人员	5
(二) 对事故有关责任人员的处罚建议	5
(三) 对事故有关责任单位的处罚建议	7
(四) 对相关部门的处理建议	9
四、事故防范和整改措施	9

江西万邦新材料有限公司“3·14” 一般机械伤害事故调查报告

2026年3月14日3时03分许，位于永新县工业园区的江西万邦新材料有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约126.88万元¹。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，永新县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县人社局、县工信局、县工业园区管委会等部门组成的事故调查组，并邀请县纪委监委、县人民检察院及有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、询问谈话、综合分析等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查明了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，这起机械伤害事故为一起因从业人员违规操作、企业安全生产责任落实不到位而导致的一起一般生产安全事故，且存在迟报。

[1] 不含行政处罚罚款金额

一、事故有关情况

（一）事故单位基本情况

江西万邦新材料有限公司（以下简称“万邦公司”），统一社会信用代码：9136*****081J；注册资本：888.00 万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2023 年 11 月 27 日；法定代表人：周*；营业期限：2023 年 11 月 27 日至无固定期限；注册地址：江西省吉安市永新县工业园区。

（二）事故发生经过及应急处置情况

2026 年 3 月 13 日 19 时，万邦公司生产车间开始上夜班，当班的车间主任为陈*、班组长为蒋**。3 月 14 日 3 时 03 分许，担任压延机主机后段接布员的易**与工友李**一同为压延机上新布卷后，用手捋平布卷时右手不慎被布卷带入压延机辊筒间隙，站在其身后的陈*立刻按下急停按钮并将其拉出。事故发生后易**意识尚清醒，能正常交流，经询问表示胸口闷，手部、肩部及胸部疼痛，现场工友将其搀扶至一旁躺卧休息。



此处系死者手部
卷入处

事故发生时死者
站立处

车间主任陈*于3时05分拨打公司安全生产负责人周**电话汇报事故情况，于3时06分拨打120急救电话。

3时34分许，120急救人员到达事故现场，易**已呈昏迷状态，医护人员立即给易**做心电图检查及抢救措施，经初步诊断其心搏骤停。3时42分，医护人员与赶到现场的周**共同将易**送至县人民医院进行抢救。4时04分，急救车到达县人民医院急诊科，4时05分送入抢救室进行抢救。4时45分，易**全心停搏，宣布临床死亡。

7时30分许，万邦公司向永新县工业园区管委会报告事故情况。8时10分，县工业园区管委会电话报告县应急管理局，县工业园区管委会立刻与县应急管理局派员到万邦公司进行事故处置及初步调查，经核实后于8时50分向上级主管部门报告。

（三）事故伤亡人员情况

易**，男，土家族，住重庆市黔江区*****，公民身份号码：5123*****16。系万邦公司压延机主机后段接布员。

（四）事故善后情况

事故发生后，县政府组织事故相关单位及有关人员，做好家属安抚、赔付协商以及社会维稳工作。2026年3月27日，县人社局出具《工伤认定决定书》²，对此次事故认定为工伤（亡）。2026年4月7日，经县劳动人事争议调解中心调解，万邦公司与死者家属签订《调解协议书》³。2026年4月10日，死者遗体在永新县殡仪馆火化。目前死者家属情绪稳定，已返回老家。

[2] 永人社伤认字〔2026〕31号

[3] 永劳人调字〔2026〕17号

（五）事故直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定本起事故造成直接经济损失约 126.88 万元。

（六）事故应急处置评估

事故信息迟报。事故发生于 3 月 14 日 3 时 03 分，事故发生后未及时向有关部门报告，截至当日 7 时 30 分才向县工业园区管委会报告，未在规定时间内（事故发生后一小时内）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

县工业园区管委会、县应急管理局等部门收到报告后立即赶赴现场开展事故处置及初步调查，制定善后处置方案，全力做好遇难者家属安抚和善后工作。现场应急救援处置总体及时有效，未发生次生事故，对现场管理和信息发布情况及时掌控，未给社会造成不良影响。

二、事故原因及存在的问题

经事故调查组认定，该起事故原因为：

（一）直接原因

易**（死者）安全意识不足，在进行压延机接布作业过程中违反操作规程，使用手部触碰运行中的布卷，导致上肢不慎被卷入辊筒缝隙挤压受伤，经送县人民医院抢救无效死亡，以上是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

一是**风险辨识不到位**。万邦公司未能辨识出操作工序过程中存在的风险并制定有效的管控措施消除设备操作不规范等安全隐患。

二是**安全管理不到位**。万邦公司周*作为公司法人和安全生产第一责任人，周**作为公司的安全生产负责人，在履行法定职责、落实安全生产责任制、员工安全教育培训以及隐患排查等方面不到位。冯**作为公司安全管理人员，未督促作业人员严格落实安全管理制度的操作规程，对员工的安全管理和培训落实不到位，安全培训流于形式，仅通过口头交代进行安全提示，未开展系统性培训，且无书面记录，导致员工无法全面掌握设备操作风险及应急措施。

且万邦公司安全管理人员冯**截至事故发生之日尚未取得安全管理人员资格证。

（三）其他可能因素排除

2026年3月14日，当天气象、环境与事故发生无关。

三、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

易**，男，万邦公司压延机主机后段接布员。安全意识淡薄，违反安全操作规程作业，鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处罚建议

1. 周*，男，万邦公司法定代表人。作为公司的安全生产第

一责任人，履行法定职责、落实安全生产责任制、员工安全教育培训和隐患排查等方面不到位，且在事故发生后未在法定时限内进行上报，涉嫌迟报。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）（七）项⁴、第八十三条第二款⁵的规定，对本次事故的发生负有领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款⁶的规定对其给予行政处罚。

2. 周**，男，万邦公司安全生产主要负责人。履行法定职责、落实安全生产责任制、员工安全教育培训和隐患排查等方面不到位，且在事故发生后未在法定时限内进行上报，涉嫌迟报。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）（七）项⁷的规定、第八十三条第二款⁸的规定，对本次事

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款 单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款 单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

故的发生负有管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款⁹的规定对其给予行政处罚。

3. 冯**，男，万邦公司安全生产管理人员。未督促作业人员严格落实安全管理制度的操作规程，对员工的安全管理和培训落实不到位，安全培训流于形式，仅通过口头交代进行安全提示，未开展系统性培训，且无书面记录，导致员工无法掌握设备操作风险及应急措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（三）（五）（六）项¹⁰、第四十六条第一款¹¹的规定，对事故发生负有管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条¹²的规定对其给予行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的处罚建议

江西万邦新材料有限公司。安全生产主体责任落实不到位，

[9] 《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

- （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
- （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
- （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

未健全安全生产责任制；对员工安全生产教育和培训不到位，未保证员工具备必要的安全生产知识，致使员工安全意识淡薄；未建立安全生产教育和培训档案；未强化风险辨识，规范设备安全技术管理，了解、掌握机械设备的安全技术特性，全面辨识事故隐患；未建立安全风险分级管控制度，未能有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除作业现场存在的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款¹³、第二十八条第一款和第四款¹⁴、第四十一条第一款和第二款¹⁵、第四十四条第一款¹⁶的规定，对本起事故的发生负有重要责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项¹⁷之规定予以行政处罚。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（四）对相关部门的处理建议

县工业园区管委会。履行属地监管职责不到位，对事故发生负有一定责任，对企业事故报送工作宣导不到位，建议由县安办对管委会安全生产分管领导及相关人员进行约谈。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取本次事故教训，切实强化安全防范措施，进一步消除事故隐患，坚决遏制各类生产安全事故的发生，提出以下整改措施：

（一）江西万邦新材料有限公司作为事故发生单位要深刻吸取教训，全面落实安全发展理念，强化主体责任。1、完善责任体系：强化主要负责人安全责任意识，落实“第一责任人”职责，完善隐患和事故信息上报体系；健全全员安全生产责任制，明确职责，制定各岗位安全操作规程，确保责任到人。2、强化风险辨识：规范设备安全技术管理，了解、掌握机械设备的安全技术特性，全面辨识事故隐患，结合实际情况修订完善安全操作规程。3、强化教育培训：开展全员安全教育培训，重点加强生产机械操作等技能培训，确保员工具备必要安全知识；建立完整培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，安全管理人员按要求参加应急部门组织的安全管理资格培训，并按要求取得安全管理资格证。4、落实隐患排查治理机制，建立安全风险分级管控制度，完善隐患排查治理制度，切实保障安全生产，防止事故的再次发生。

（二）县工业园区管委会要深刻吸取此次事故的教训，举一反三，要指导、督促企业尽快落实事故调查发现问题的整改工作，同时落实属地监管责任，加强对辖区内生产经营单位的安全监管，督促企业落实主体责任，加大隐患排查力度，完善“日常巡查+定期回头看”机制，严防安全隐患反弹；同时探索建立安全管理长效机制，结合企业特点开展安全宣传培训，提升企业负责人与员工安全意识，推动从“被动整改”向“主动防范”转变，切实筑牢安全生产防线。要结合安全生产治本攻坚三年行动，深入开展机械伤害事故隐患专项治理，督促企业履行主要负责人职责；要加强机械伤害事故警示宣传教育，督促企业加强一线岗位员工的常态化安全教育，全面提高企业负责人及从业人员的安全生产意识和自防自救能力。

（三）各乡镇、各行业主管部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立安全发展理念，更好统筹发展和安全。要强化担当意识，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”原则，加强行业监管和企业安全生产巡查力度。要加强企业主要负责人和安全管理人員《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的宣传培训，督促企业完善修订《生产安全事故应急预案》，明确事故报告时限与流程。

附件：1.《江西万邦新材料有限公司“3·14”一般机械伤

害事故调查报告》审议调查组成员签名表

2. 有关证据材料另立案卷（略）

永新县政府事故调查组

2026 年 4 月