



龙门县人民政府
People's Government Of Longmen County

龙门县重点领域信息公开

您当前所在位置：[首页](#) > [龙门县重点领域信息公开](#) > [安全生产信息公开](#) > [事故调查报告](#)

字号：【大 中 小】

龙门县“10·10”一般道路交通事故调查报告

2021年10月10日10时55分许，吴传民驾驶鄂S185A7号牌重型特殊结构货车行驶至龙门县坂时，与同方向行驶由邓二娣驾驶L18003号二轮摩托车发生碰撞，造成邓二娣当场死亡及双方车

2021年11月24日，县安委办收到龙门县公安局交通警察大队《关于对龙门县“10·10”道路交通事故请示》（龙公交〔2021〕深02号），根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及广东省安全监管局、公安厅、交通运输厅、教育厅联合制定并印发的《广东省生产安全事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）有关规定，2021年11月29日，经龙门县人民政府办、县公安局、县交通运输局、县应急管理局、县总工会，同时邀请县纪委监委等部门组成的道路交通事故深度调查组，依法开展事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，按照事故调查程序认真开展事故调查工作，通过查阅资料、现场勘验、技术检测、分析论证查明了事故发生经过、原因及责任，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议及事故防范措施，现将事故调查报告如下。

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.鄂S185A7号牌重型特殊结构货车，车辆登记所有人：曾都区王张健货运服务部，发动机号：LZZ1BXNAJW474142，初次登记日期：2018年11月16日，检验有效期至2021年11月30日，车辆型号：华专一EHY5310GJBZ混凝土搅拌运输车，登记住所：随州市南郊瓜园三组1幢1单元1层3，核定载人数2人，核定载质量16379KG。事发时，该车辆未载货物，

《中华人民共和国道路运输证》：鄂交运随州字21302204632号，经营范围为道路普通货物运输。2021年11月28日，核发机关：随州市道路交通运输局。

鄂S185A7号牌重型特殊结构货车购有交通事故强制责任险及机动车辆商业险，投保公司：公司，保险单号：PDZA202042130000079678，PDAA202042130000077442。其中商业险100万。

经调查，鄂S185A7号牌重型特殊结构货车为曾都区王张健货运服务部名下车辆，曾都区王张健，统一社会信用代码92421303MA4D85TC6W（1-1），类型：个体工商户，组成形式：个凝土运输服务、货物运输。经公安交警电脑综合信息平台查询，曾都区王张健货运服务部名下特殊结构货车1辆车辆，该车共有4次交通违法行为记录，已接受行政处罚4次。没有发生过重大

2.粤L18003号二轮摩托车，发动机号：19M11661，车辆实际支配人邓二娣，投保公司：未

（二）事故车辆驾驶员情况

1.吴传民（鄂S185A7号牌重型特殊结构货车驾驶人），男，汉族，身份证号430425197608常宁市洋泉镇四泉观二村民小组9号，驾驶证档案编号：430400085508，准驾车型B2，初次领日，有效期至2021年12月12日。符合驾驶重型特殊结构货车，经公安交警电脑综合信息平台查询交通违法行为记录，已接受罚款4次，在事故现场对吴传民进行呼气和抽血进行酒精测试检验，检嫌酒后驾驶。

2.邓二娣（粤L18003号二轮摩托车驾驶员）本次事故死者，女，汉族，身份证号：441241E。户籍所在地龙门县龙城街道甘南居委香滨路4号。

（三）事故车辆检验检测情况

龙门县公安局交警大队委托广东康源司法鉴定所对肇事车辆的安全技术状况进行检验鉴定，

1.鄂S185A7号牌重型特殊结构货车检验鉴定意见：制动、转向功能均有效；行驶系统设施轴左、右两侧轮胎花纹不相同，第四轴左、右两侧内轮胎花纹不相同，不符合GB7258-2017《第9条款行驶中的相关规定。

2.粤L18003号二轮摩托车检验鉴定意见：制动、转向功能均有效；行驶系符合GB7258-20条件》。

（四）事故现场情况

1.天气情况

事故发生地点2021年10月10日10时55分为晴天，视线清晰，能见度良好。

2.道路情况

事故现场路段位于龙门县城迎宾大道五洲宾馆门前路段，道路类型为G220国道位置，该路走向，东往龙门县平陵街道，西往龙门县龙田镇，沥青路面，有标志、标线、中间有隔离带。标、交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3.肇事车辆停车位置

事故发生后，鄂S185A7号牌重型特殊结构货车车头朝东、往G220国道平陵街道段方向，车田镇段方向。粤L18003号二轮摩托车侧倒在道路右侧机动车道（鄂S185A7号牌重型特殊结构货

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年10月10日10时55分许，吴传民驾驶鄂S185A7号牌重型特殊机构货车从龙门蓝田瑶族乡行驶，途经龙门县城迎宾大道五洲宾馆前路段时，与同方向行驶由邓二娣驾驶L18003号二轮摩托车相撞，造成1人死亡及双方车辆受损的交通事故。

（二）事故应急处置情况

1.事故接报情况：2021年10月10日10时58分，龙门县公安交警大队接到110报警中心转来的龙门县迎宾大道五洲宾馆前路段发生货车与摩托车相撞，造成两车不同程度损坏及有人严重受伤的交通事故。接报后，立即令事故处理民警、路面巡逻警力和120救护中心赶赴事故现场开展抢救伤者、控制现场和勘查取证。

2.应急救援情况：事故发生后，11时03分，龙门县交警大队事故处理民警到达现场，立即通知龙门县人民医院120救护车于11时09分到达现场，后经龙门县120救援人员抢救，邓二娣因脑组织严重挫伤，经抢救无效死亡。事故处理民警对现场勘查取证完毕后，肇事车辆被拖至停车场停放保管。现场道路于当日恢复正常通行，未造成交通堵塞现象。

3.应急处置评估意见：经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当，救援行动开展顺利，未发生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好，符合事故应急处置工作要求。

（三）善后处理情况

事故发生后，公安交警、医院等部门全力做好死者家属安抚工作，死者邓二娣遗体于2021年10月11日火化，事故各项善后工作平稳有序开展。

根据公安交警部门于2021年11月3日对该起交通事故作出《道路交通事故认定书》第44132号，认定当事人吴传民违反《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》程序规定》，认定当事人吴传民负事故的全部责任，邓二娣不负事故责任，并告知各方当事人及提起民事诉讼。

三、人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者邓二娣，女，汉族，殁年56岁，户籍所在地：龙门县龙城街道。经鉴定中心出具《鉴定书》（龙公（司）鉴（法尸）字〔2021〕39号）证实邓二娣交通事故致全身多处损伤死亡。

（二）直接经济损失

经评估，该事故直接经济损失约人民币50万元。

四、事故原因和性质

（一）事故原因分析

驾驶人吴传民驾驶不符合技术标准的机动车上道路行驶时，未充分注意路面情况，未遵守交通规则，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，变更车道影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶，遇紧急情况采取不当措施，是导致事故发生和人员死亡的直接原因。

（二）事故性质

调查组认定，龙门县“10·10”道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）曾都区王张健货运服务部

作为鄂S185A7号牌重型特殊结构货车的所属单位，根据与曾都区王张健货运服务部负责人王张健签订的《安全生产责任书》，该服务部未依法落实企业安全生产主体责任，未建立健全货物运输的各项安全生产制度和安全管理台账，未对车辆进行有效管理，未按规定定期进行车辆安全隐患排查治理，未与驾驶员吴传民签订劳务合同，未签订《安全生产责任书》，没有按要求对鄂S185A7号牌重型特殊结构货车驾驶员吴传民开展安全生产教育培训，企业安全生产管理职责不到位，未尽到对车辆和从业人员的监管责任。

（二）龙门县公安交警部门履职情况

龙门县公安交警大队围绕“降事故、保安全、保畅通”的总体目标，大力开展系统防范化解道路交通安全风险，严格落实“堵源头、抓重点，强监管、除隐患”的工作措施，不断加强对重点运输企业、重点车辆和重点路段的安全监管，全面提升道路交通安全科学管理能力，全力提高服务人民群众的水平，圆满完成各项道路交通安全保卫工作，创造良好的道路交通环境。据统计，2021年1月1日至12月21日，龙门县公安交警部门深入重点运输企业检查12次，组织开展重点运输企业安全检查22次，发出隐患整改通知书5份，约谈运输企业负责人10人，督促企业落实安全生产主体责任。共检查“两客一危一货一校一面”“营转非”大客车、摩电等8类重点车辆12049宗，其中查处摩电违法行为11897宗（其中查扣摩电3980辆），查处货车违法行为462宗，查处酒驾420宗，醉驾197宗，其他违法行为19987宗。

（三）龙门县交通运输局

作为事故辖区道路运输主管部门，能够深入开展安全生产隐患排查，对存在安全生产和道路交通安全隐患的企业，一经发现立即要求整改，不能立即整改的，立即责令停产停业，落实相应的安全隐患整改措施。据统计，于2021年6月底龙门县交通运输局已完成全县12吨以上货物运输车辆100%完成安装、使用符合国家标准的安全带的工作目标，有效预防和减少道路交通事故的发生；2021年1月1日至12月22日止，出动交通综

中：路政920人次、运政6030人次)，检查车辆6798多辆次，查处运政违章案件327宗（其中：改装案件171宗、其它货运违章77宗）；对道路运输企业、货运源头企业处罚60宗。路面联合治超交通14360人次、公安12924人次)，检查车辆67.9万辆次，查扣超限超载车辆451辆次，卸载货

六、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国道路运输条例》等有关规定，建议对龙门县“10·10”一般道路交通事故有关责任人员

（一）涉事故相关单位和人员的责任认定及处理建议

1.吴传民（鄂S185A7号牌重型特殊结构货车驾驶人），其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等相关规定，对事故负有责任。2021年10月13日龙门县公安交警大队依法对吴传民采取拘留强制措施，现羁押在龙门县看守所。鉴于其行为涉嫌犯罪，建议由龙门县检察院对吴传民涉嫌肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

2.曾都区王张健货运服务部，作为肇事车辆所属单位，该货运服务部未依法落实企业安全生产主体责任，落实安全生产管理职责不到位，未对驾驶员及车辆进行有效管理，该行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等相关规定，建议函告该服务部、公安交警、应急管理部门对其依法处理。

（二）其他处理建议

1.建议龙门县安全生产委员会办公室对龙门县展扬混凝土有限公司（作为鄂S185A7号牌重型货车所属单位）相关负责人进行约谈，要求企业落实安全生产主体责任，加强对外雇车辆和从业人员的安全管理，强化对外雇车辆和驾驶人员的安全管理。

2.事故涉及其他法律责任，如构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

（一）龙城街道办和相关职能部门应当认真吸取此次事故的深刻教训。认真贯彻落实国家、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展，安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（二）加强对经营性道路运输车辆和驾驶人员的管理。一是吸取事故教训，交通运输管理部门要加强对从业人员的教育和培训，要求各运输企业结合实际，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握自身在安全生产方向的责任和义务。二是强化管理制度和操作规程的执行力，交通运输管理部门制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格履行落实到位。

(三) 强化交通安全的宣传教育。公安交警、交通运输管理部门要加强交通安全提示宣传，全意识。一是要结合典型案例、突出违法等，向“两客一危一货一校”等重点驾驶人推送案例通报。二是要继续用好隐患约谈、问题通报等有效做法，结合“一超四罚”工作措施，及时将当前事故通报给运输企业，督促企业落实主体责任。三是要发挥短信平台、电视、新媒体等不同媒介的优势，布、字幕提示、警示片教育、公路沿线显示屏推送以及新媒体话题设置等方式，广泛加强交通安全宣传。

龙门县“10

相关附件：

来源：	龙门县应急管理局	时间：	2022-01-11
-----	----------	-----	------------



主办：龙门县人民政府 承办：政务服务数据管理局 网站联系电话：0752-7980651/7988678 网
粤ICP备11038730号 粤公网安备 44132402100001号 技术支持：开普云