

榆林圣嘟文化科技有限公司

“4·16”一般淹溺事故调查报告

2025年4月16日，榆林圣嘟文化科技有限公司发生一起一般淹溺事故，造成2人死亡，直接经济损失260万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《榆林市人民政府关于授权市应急局对适用提级调查情形一般生产安全事故进行调查的批复》（榆政函〔2024〕39号），经榆林市人民政府同意，2025年4月17日，市应急局会同市总工会、市城市管理局、市文化和旅游局、市交通运输局、市公安局等单位成立了榆林圣嘟文化科技有限公司“4·16”人员淹溺事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组根据技术调查报告等资料进行了调查取证，查明了事故原因，认定了事故性质，查清了责任。

经调查认定，榆林圣嘟文化科技有限公司“4·16”淹溺事故为一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故单位基本情况

榆林圣嘟文化科技有限公司成立于2019年4月28日，法定代表人为张某，注册资本为2000万元，统一社会信用代码为91610800MAXXXXXXXXXX，企业注册地址位于陕西省榆林市榆阳区榆阳中路圣嘟游乐场办公楼201室，所属行业为娱乐

业，经营范围包含：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游乐园服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；市场营销策划；游艺及娱乐用品销售；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）4A 级景区创建情况

2019 年 4 月 11 日，市政府 28 次专题会议原则同意圣嘟乐园按照 4A 级景区标准升级改造，2022 年，榆林圣嘟文化科技有限公司向全国旅游景区质量等级评定委员会申报创建 4A 级景区。

（三）事故摩托艇基本情况

事故摩托艇为雅马哈 GP1800R，生产日期：2022 年 5 月 11 日，发动机类型为四冲程，发动机马力为 250 匹马力，功率 183.9KW，排量 1812cc，艇身長 3.4 米艇身宽 1.2 米，燃油类型为 92#汽油，供货方常州福汇游艇有限公司。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过及处置情况

2025 年 4 月 16 日 13 时 45 分许，榆林圣嘟文化科技有限公司榆溪码头维修工李某自游客中心方向行至码头区域，圣嘟乐园动物音乐会设备的操作员闫某某站立于码头区域栏杆旁。与此同时，公司宣传策划兼运营总监胡某某与维修工高某某正在码头岸边协同设备厂家进行新设备组装作业。片刻之后，胡某某发现李某驾驶摩托艇搭载闫某某疾速驶向远处

湖面，随即大声呼喊予以制止，但因距离较远，呼喊声未能引起二人注意。

13 时 47 分许，胡某某与高某某察觉李某和闫某某迟迟未归，意识到情况异常。高某某当即向公司副总经理张某某电话汇报情况，张某某随即指示其迅速组织人员进行搜寻。

13 时 50 分许，公司保安发现一艘处于无人驾驶状态的摩托艇在湖面随风漂荡，遂立即向现场作业的维修部人员报告。公司迅速启动应急响应，即刻组织 5 名维修人员驾驶救援艇赶赴事发水域。抵达现场后，救援行动随即展开。救援人员先将闫某某拽到救援艇上并对其采取心肺复苏等措施进行急救，随后返回事发水域继续营救李某。在此期间，胡某某同步拨打 110、119、120 和打捞队的救援电话。

14 时 05 分许，120 救护车抵达现场。鉴于闫某某伤势危重，为争取抢救时间，救援艇迅速返回岸边，将闫某某转移至救护车，送往星元医院救治，之后救援艇再度驶回事发水域持续搜救。14 时 11 分，副总经理张某某向公司董事长张某某汇报事故详情。

14 时 15 分许，119 消防救援人员、公安干警及打捞队工作人员相继抵达现场，协同开展救援工作。

16 时许，副总经理张某某抵达榆溪码头事故现场，此时救援人员成功将李某打捞上岸。经 120 医务人员现场检查确认，李某已无生命体征。

17 日 2 时许，闫某某经抢救无效死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

闫某某，身份证号码 6127281977XXXXXXXX，户籍地陕西省榆林市米脂县印斗镇惠家沟村九组 27 号，死亡。

李某，身份证号码 6127282001XXXXXXXX，户籍地陕西省榆林市米脂县杨家沟镇岳家岔村一组 96 号 1 室，死亡。

本次事故共造成直接经济损失 260 余万元。

（三）技术分析情况

当日天气情况。2025 年 4 月 16 日榆阳区白天天气现象多云，风向风力为西风 4-5 级，气温 26 摄氏度。

事故技术分析。为了分析事故原因，市交通运输局组织有关单位和人员，对事故摩托艇进行了技术分析。

经勘察：艇身外观良好，无明显划痕、凹陷及裂缝，涂层均匀牢固。各类部件安装牢固，位置准确，座椅舒适，把手握持感良好，仪表盘显示清晰。通过对关键部位结构强度的检查及尺寸测量，艇身结构符合设计要求，焊接和胶合质量可靠，整体结构强度满足正常使用及安全要求。

经测试：冷启动和热启动均顺利完成，启动过程平稳，无异常抖动或熄火现象。发动机怠速稳定性良好，能够满足正常运行需求。发动机在各转速下的功率和扭矩输出与产品标称值基本相符，表明发动机性能稳定，动力输出可靠。

转向操作轻便灵活，能够满足不同工况下的转向需求。加速性能优越，动力响应迅速。在高速行驶过程中，艇身平稳，无明显跑偏或晃动现象，行驶方向稳定性良好，能够为驾驶者提供可靠的操控体验。

经技术论证：事故雅马哈 G P1800R 水上摩托艇的外观与

结构、动力系统、操控性能和安全性能等方面进行全面、严格的技术勘察，其外观良好，结构坚固，动力性能强劲，操控灵活稳定，安全性能可靠，排除机械故障因素。

三、事故原因

（一）直接原因

维修工李某和操作员闫某某违反劳动纪律，在没有穿戴救生衣的情况下，不听劝阻，擅自驾驶摩托艇在湖面上骑行，操作不当引发摩托艇侧翻，致使二人坠湖身亡。是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 安全责任落实不到位。榆林圣嘟文化科技有限公司安全管理制度修订不及时，安全责任落实不严格，员工安全意识淡薄，导致事发当日违规员工的违规行为不能被有效制止，是事故发生的主要原因。

2. 设备设施管理不严格。榆林圣嘟文化科技有限公司对摩托艇钥匙等特殊设备管理体系不健全，未制定专门管理措施，导致专人操作的专业设备被其他员工使用，设备安全管控链条存在空挡，是事故发生的重要原因。

3. 现场救生人员数量少。榆林圣嘟文化科技有限公司配备的救生人员未取到相关资格证书，人员数量少，水上应急演练不足，导致当日事故发生后救援组织不力，是事故发生的原因之一。

4. 安全监管不到位。行业监管单位榆阳区旅游文化服务中心对所管辖的4A景区日常监督检查不到位，对景区修订安

全生产管理制度和应急演练工作督促不够；属地监管监管单位榆林市园林管理服务中心对游乐场所的安全风险认识不足，对水上设施改造管理不到位，对景区增设游乐设施管控不严格；专业监管单位榆阳区道路水路运输服务中心对榆林圣嘟文化科技有限公司选择性监管，对游乐船只监管不全面，重许可，轻管理。

四、有关责任单位履职情况和存在的主要问题

（一）企业主体责任落实情况

榆林圣嘟文化科技有限公司，事故发生的主体责任单位。先后制定了《职工守则》《榆林圣嘟乐园生产安全事故应急预案》等制度，设置有运营部、财务部等五个职能部门。但公司水上游乐项目仅有员工10人，未配备取得救援资格的救生人员，对摩托艇钥匙管理存在漏洞，总经理履行安全生产第一责任人职责不到位，公司对员工安全培训教育不到位，应急预案制定有漏洞，事故应急救援组织不力。

（二）相关监管单位履职履责情况

1. 榆阳区旅游文化服务中心，行业监管单位。在榆阳区文旅局的领导下，负责全区指导旅游服务单位旅游公共服务建设工作，承担旅游安全综合协调工作，受局机关委托承担景区安全管理工作。2024年至今，中心召开安全工作会议19次，组织开展全区涉旅企业培训4次，组织涉旅企业负责人开展应急演练4次，检查涉旅企业246家次，检查发现问题131条，上报主管局4条，移交执法队1条，正在整改2条，其余问题均已闭环整改。事发前根据气象预警对景区提出了大风

预警，但日常对 A 级景区安全监管工作重视不够，落实安全生产“三管三必须”不到位，业务人员安全业务不熟悉，组织安全隐患排查不全面。

2. 榆林市园林管理服务中心，负责管辖区的公园、广场、绿地、游园的公用设施、园林绿化、景观亮化等管理养护维修和水域管理、环境卫生清扫保洁、公共秩序维护等工作；负责公园、广场、绿地、游园内各项公益活动的管理服务工作；代表市城管局履行甲方属地职责，属地监管单位。针对对圣嘟乐园等高风险水域实施定向监督，2025 年累计发送安全提醒函 5 次，召开专题安全生产会议 1 次，督促落实整改措施，但该单位隐患排查仍存在盲区，排查手段单一，安全业务工作水平有待提升。

3. 榆阳区道路水路运输服务中心，承担全区水上交通安全监管责任，负责船舶及相关水上设施检验、警记翌防止污染监督管理等工作。但对景区旅游船安全监管不到位，“打非治违”工作不到位，对榆林圣嘟文化科技有限公司取得《水路运输许可证》不予认可，但没有向行政审批机关提出注销建议。

五、对责任单位及责任人员的处理建议

（一）对企业相关责任人员的处理建议

1. 免予刑事责任追究人员（2 人）。榆林圣嘟科技文化有限公司员工李某，闫某某，对事故的发生负有主要责任，鉴于二人在事故中死亡，免予追究相关责任。

2. 行政责任追究人员（3 人）。榆林圣嘟文化科技有限公

司管理人员 3 人，负有主要管理责任、重要管理责任、主要领导责任；建议由榆阳区应急管理局依据《安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》规定，进行行政处罚，并由榆林圣嘟文化科技有限公司按照公司有关规定进行处理。

（二）对监管单位相关人员的处理建议

1. 榆林市公园广场服务中心共问责 3 人，分别负有属地监管领导责任、属地监管主要领导责任、属地直接监管责任；其中科级干部 1 人，给予政务警告处分；普通干部 2 人，给予党内警告处分。

2. 榆阳区旅游服务中心共问责 3 人，负有行业监管领导责任、行业监管主要领导责任、行业监管直接监管责任；其中科级干部 1 人，给予政务警告处分；普通干部 2 人，1 人给予党内警告处分，1 人给予党内严重警告处分。

3. 榆阳区道路水路运输服务中心共问责 3 人，负有专业监管领导责任、专业监管主要领导责任、专业监管直接监管责任；其中科级干部 1 人，给予政务警告处分；普通干部 2 人，1 人给予党内警告处分，1 人给予党内严重警告处分。

（三）对有关单位的处理建议

1. 榆林圣嘟科技文化有限公司，对此次事故负有直接和主体责任，由市文化旅游部门对其进行停业整顿，由榆阳区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

2. 榆林市公园广场服务中心履行属地监管不到位，向榆林市城管局作出书面检查；榆阳区交通运输局、榆阳区文旅局对事故的发生负有领导不力的责任，分别向榆阳区政府作

出书面检查。

六、整改和防范措施

（一）落实主体责任。榆林圣嘟科技文化有限公司要组织全员进行安全培训教育，及时组织预案修订和演练工作，并加强对特殊设备的安全管理，特别是对危险性游乐设施钥匙管理要实行双人双锁，同时要强化员工劳动纪律，坚决杜绝“三违”现象的发生。

（二）夯实监管网络。全市各级各部门要坚决落实安全生产“三管三必须”，对新业态、新经济、新产业，按照“谁主管谁负责、谁为主谁负责、谁靠近谁负责”的原则履行安全监管职责，坚决杜绝安全监管的盲区和漏洞，同时，要汲取事故教训、举一反三，对管属区域和行业进行安全排查，坚决杜绝类似事故再次发生。

（三）强化监管责任。市文化旅游局要吸取事故教训，组织开展A级景区、乡村旅游点、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所安全隐患排查工作。市城市管理局要深化专项治理：针对涉水区域、高空作业、电气火灾等高风险点开展“治本攻坚”行动；特别是对广场、公园内从事游乐经营的单位和个体户要逐一排查，对不符合安全运营条件的要坚决予以取缔。交通运输部门要严格落实《游艇安全管理规定》和省安委办《关于切实加强游船、水上漂流、水上乐园等涉水旅游活动安全监管的紧急通知》精神，做好行业安全监管工作。

（四）加强安全宣传。提升职工、群众安全意识，充分利用互联网、电视台、自媒体等媒介宣传旅游、游艺安全常

识，构建多渠道传播、多样化内容、多主体协同宣传体系，教育职工、群众自觉抵制违章操作、冒险作业、危险游乐。