
关于后英集团鞍山活龙矿业有限公司“5.1” 一般物体打击伤害生产安全 事故调查报告

2023年5月1日上午9时05分左右，后英集团鞍山活龙矿业有限公司在进行露天采场边坡隐患治理过程中发生了一起一般物体打击伤害事故，事故造成1人死亡、1人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，经千山区人民政府批准，组成了由区委常委、分管日常工作的副区长李霖任组长，区应急管理局、区总工会、公安千山分局、区纪委监委、汤岗子街道相关人员参加的事故调查组，并邀请区检察院派员参加事故调查。调查组聘请鞍山市应急管理专家库专家组成技术组，进行技术分析。按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、鉴定分析、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了隐患整改、事故防范措施建议。现报告如下：

一、基本情况

(一) 事故相关单位和设备情况

1. 后英集团鞍山活龙矿业有限公司。注册地址：鞍山市千山区汤岗子镇活龙寨村；类型：有限责任公司；法定代表人：金长富，成立日期：2004 年 3 月 9 日；经营范围：露天开采加工铁矿、地下开采加工铁矿；批发、零售：矿产品、耐火材料、建材（以上不含危险化学品）。

2022 年 6 月 1 日，后英集团鞍山活龙矿业有限公司与辽宁金源矿建工程有限公司签订了工程合同和施工安全协议。2023 年 5 月 1 日，辽宁金源矿建工程有限公司外雇作业人员安维利、史群宝进行凿岩施工作业。

2. 辽宁金源矿建工程有限公司。注册地址：辽宁省鞍山市千山区唐家房镇唐家房村；类型：有限责任公司；法定代表人：金荣博；成立日期：2006 年 07 月 27 日；经营范围：设计施工、安全评估、安全监理、岩土工程、拆迁工程、道路工程、给排水工程、土石方工程施工；化工产品（不含危险化学品）、钢材、汽车零部件销售；矿山采选机械设备、电气设备及其零部件的维修、制造、销售；矿山机械设备修理；工矿备件、陶瓷内衬复合钢管生产、销售；汽车轮胎修理、销售；机械加工、金属结构件制造；电工仪表、自动化系统工程设计安装；高压绝缘实验、继电保护实验；厂房维修；采暖管道维修；机械设备租赁；矿山工程、技术信息咨询服务；建筑劳务分包。

3. 凿岩机设备情况。设备名称：露天矿山凿岩钻机规

格型号；金科 JK590BC-2A 型号。

(二) 事故人员情况

1、安维利（死者），男，汉族，1965 年 12 月 30 日出生，户籍地址辽宁省葫芦岛市连山区沙河营乡邢屯村，是辽宁金源矿建工程有限公司现场作业人员，身份证号码：210719196512305911。

2、史群宝（伤者），男，汉族，1960 年 04 月 06 日出生，户籍地址鞍山市千山区东鞍山街道候角屯村 455 号，是辽宁金源矿建工程有限公司现场作业人员，身份证号码：210311196004060310。

二、事故经过和应急救援情况

(一) 事故经过

2023 年 5 月 1 日上午 9 时左右，在后英集团鞍山活龙矿业有限公司露天采场西北-69.329 米（2000 坐标：X4539380.701、Y495071.591）位置进行凿岩作业的辽宁金源矿建工程有限公司的作业班长史群宝（伤者）指挥 2 台露天矿山凿岩钻机往凿岩作业现场行驶，到达作业现场。9 时 05 分左右，史群宝安排完其中一台露天矿山凿岩钻机工作位置，正准备安排另外一台露天矿山凿岩钻机（安维利操作的钻机）时，被作业平台北侧上部（约 30 米）边坡上滚落下来的浮石砸到沟里并受伤，史群宝就喊工友（王树锋）立即查看一下安维利的情况，王树锋看见安维利已经躺在地上，嘴里正在流出血沫，这时其他工人把史

群宝抬上矿里的车拉走，到达露天矿地表后转运到 120 车上进行救治。同时将安维利抬上皮卡车送往医院，在铁东区四方台立交桥水果批发市场附近与 120 救护车对接，送往中国医科大学附属第一医院鞍山医院进行救治。9 时 43 分，安维利经抢救无效死亡。

（二）事故的应急救援情况

事故发生后，在事故现场的辽宁金源矿建设工程有限公司职工富国兴第一时间拨打 120 急救电话并向辽宁金源矿建设工程有限公司和后英集团鞍山活龙矿业有限公司报告，后英集团鞍山活龙矿业有限公司和辽宁金源矿建设工程有限公司立即启动应急预案，立即组织车辆将受伤人员送往中国医科大学附属第一医院鞍山医院进行治疗，并于 9 点 30 分向千山区应急局、汤岗子街道办事处、汤岗子派出所报告。

三、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

1. 辽宁金源矿建设工程有限公司现场作业的一台露天矿山凿岩钻机（安维利操作的钻机）正在进场准备作业时，被道路北侧上部边坡滚落下来的浮石砸到沟里受伤，导致事故发生。

2. 后英集团鞍山活龙矿业有限公司现场安全生产管理人员高德红未能有效告知现场作业人员危险区域位置、未做好现场安全交底工作。

3. 后英集团鞍山活龙矿业有限公司露天采场北侧危险区域内未设置警戒线和警示标识。

(二) 间接原因

1、后英集团鞍山活龙矿业有限公司，安全生产主体责任落实不到位、事故隐患整改不及时、安全生产突出问题解决不彻底。未督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未制定施工方案，未制定安全措施；危险作业现场指挥人员和安全管理人员形同虚设，没有起到指挥和安全管理作用；对工程承包项目安全生产工作统一协调、管理、安全检查不到位，导致事故发生。

2、辽宁金源矿建工程有限公司安全管理薄弱，双重预防机制体系建设不完善，未有效开展风险辨识、对作业风险预判不足，防范技能差。

(三) 事故性质

经事故调查组调查分析认定，后英集团鞍山活龙矿业有限公司“5·1”物体打击伤害事故为一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

1、后英集团鞍山活龙矿业有限公司，对安全生产主体责任落实不到位、事故隐患整改不及时、安全生产突出问题解决不彻底，未督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未安排专门人员对作业现场进行有效的安全管理。事故发生责任单位违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款的规定，依据《中华人

民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项建议区应急管理局依法对该公司进行行政处罚。

2、后英集团鞍山活龙矿业有限公司法人代表金长富。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议区应急管理局对该公司法人代表进行行政处罚。

3、后英集团鞍山活龙矿业有限公司露天采场安全管理人员高德红。未能检查本单位的安全生产状况，未能及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对事故发生负有直接责任，依据现有的事实和证据，将相关线索移交公安部门办理。

4、辽宁金源矿建工程有限公司项目现场负责人赵兰忠。未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议区应急管理局对该负责人进行行政处罚。

5、辽宁金源矿建工程有限公司凿岩组工人，安维利（死者），安全意识淡薄，辨识危险因素能力差，没有进行充分的风险评估，因其在事故中死亡，故不予追究。

6、辽宁金源矿建工程有限公司凿岩组班长，史群宝（伤者），对现场管理能力差，盲目组织设备转移，建议金源矿建工程有限公司免去凿岩组班长职务，解除上岗协议。

五、事故防范和整改措施

1、企业要进一步完善各项安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程，并狠抓落实。要进一步加强安全教育培训，提高全体从业人员的安全技能、安全素质和自我防护能力。

2、企业要认真吸取事故教训，本着“四不放过”的原则，立即召开事故警示教育大会，组织公司职工学习安全生产法律、法规、企业规章制度；认真组织人员对生产作业现场进行隐患排查，加大监督检查力度，及时消除生产安全事故隐患。特别是在进行危险作业时，应安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，杜绝各类事故发生。

3、各镇（街）要切实加强施工安全监督管理工作，督促有关部门全面加强事发工程后续施工安全监督检查，严查项目管理和监理人员配备及到岗履职、危险性较大的分部分项工程安全施工、施工现场安全检查、隐患排查整改、安全生产教育培训等情况。

后英集团鞍山活龙矿业有限公司
“5·1”物体打击生产安全事故调查组

2023年6月27日

李霖

杨

吕大正

曲海博

薛

李志强