宾阳县思陇“3·22”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2026-09-17 10:10 来源： 宾阳县应急管理局

2026年03月22日20时52分许，黄袈泳驾驶号牌桂A66A98重型自卸货车沿国道G358线由宾阳往武鸣方向行驶，至358国道162米(宾阳县思陇镇六高村十字路口)处时，与行人发生碰撞，造成1人死亡及车辆损坏的道路交通事故。事故发生后，县公安局、县应急消防救援局、思陇镇人民政府等单位负责同志先后到达现场统筹、协调、指挥事故处置、伤者救治，部署善后处置等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第《中华人民共和国道路运输条例》的有关规定，宾阳县人民政府成立了由县人民政府办公室、县应急管理局、县公安局交管大队、县人社局、县交通运输局、县总工会、思陇镇人民政府等部门有关人员组成的宾阳县思陇“3·22”一般道路交通事故调查组，负责事（以下简称“事故调查组”）。同时，邀请县纪委监委、县人民检察院派员列席事故调查组会议，协助配合事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定和笔作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理以和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2026年03月22日20时52分许，黄袈泳驾驶号牌桂A66A98重型自卸货车沿国道G358线由宾阳往武鸣方向行驶，至358国道162米(宾阳县思陇镇六高村十字路口)处时，与行人发生碰撞，造成1人死亡及车辆损坏。

（二）事故现场及应急救援处置情况

2026年03月22日21时02分许，110、120分别接到该事故警情后，医疗、交管等部门人员当即赶往事故现场处置。

21时15分许，消防等人员随后赶到事故现场立即对受伤人员进行救援。县公安局交管大队对现场进行清障并勘查。

23时10分许，事故现场救援和处置工作结束，事发路段恢复交通。

接到事故报告后，县公安局、县应急管理局、县交通运输局、思陇镇人民政府等单位负责同志先后到达现场指导协调事故现场救署伤员救治、善后等工作。经综合分析认定，相关政府职能部门根据自身职责赶赴现场开展应急处置工作，响应及时、处理得当，符措施程序及要求。

（三）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡及车辆损坏。事故调查组依据有关政策标准统计，初步核定事故造成直接经济损失约为108.00万元。

二、事故有关情况

（一）事故车辆基本情况

桂A66A98重型自卸货车，登记所有人:广西南宁众兴运输有限公司，登记住址:南宁市兴宁区玉蟾路5号鑫利华家园7号楼一层102
车登记日期:2019年06月21日，检验有效期止:2026年06月30日。保险公司:北部湾财产保险股份有限公司广西分公司
号:8030145016*******5158(强制险)、保险单号:80310450160*******3866(商业险)。行驶证档案号45010****404；核定载人数2
31000kg;整备质量14910kg；核定载质量15960kg。该车于2024年07月01日取得《中华人民共和国道路运输证》（桂交运
450102117944号），经营范围：普通货运，有效期至2027年6月30日；于2025年6月25日在南宁市春升机动车检测有限公司进行
验，车辆技术等级评定为一级。

（二）事故当事人情况

1、黄袈泳，男，壮族，住址:广西都安瑶族自治县普盛乡，户籍地址:广西都安瑶族自治县菁盛乡，身份证号码:4527301991****
编号:451201***339，初次领证日期:2012年01月05日，有效期止:2028年01月05日，准驾车型:B2D，发证机关:广西壮族自治区河池
通警察支队，交通方式:驾驶重型货车，号牌号码:桂A66A98，伤害情况:无。

经查，黄袈泳按照广西南宁众兴运输有限公司安排，在宾阳县污水处理分公司装载污泥（未称重）后前往南宁市武鸣区的红狮水
至358国道1629公里+200米(宾阳县思陇镇六高村十字路口)处时发生事故。黄袈泳未查出酒驾、毒驾。

2、韦继鹏，男，，汉族，住址:广西宾阳县思陇镇，户籍地址:广西宾阳县思陇镇，身份证号码:4521231972****0410，交通方式
情况:2026年03月22日死亡。

（三）事故道路情况

事故现场位于宾阳县国道358线1629公里+200米(宾阳县思陇镇六高村十字路口)处，现场国道呈东西走向，东往宾阳方向，西往
南侧路口通往思陇街方向，北侧路口通往六高村方向。现场路口路面施划人行横道线，国道路面施划单黄色实线、车道边缘线、减速
线，事发路段设置“村庄”“向左转弯”“停车让行”“十字路口”“注意行人”标志牌。事发国道道路有效路面宽为760cm现场道
面，路面完好、平直且干燥，事发时为夜间有路灯照明，视线较差，无任何遮挡物。

（四）事故有关企业情况

1、广西南宁众兴运输有限公司，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：李彩红；注册资本：壹万圆整；成立
04月29日；营业期限：长期；住所：南宁市兴宁区玉蟾路5号鑫利华家园7号楼一层102号商铺；经营范围：道路货物运输（不含危险
市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
般项目：国内货物运输代理。持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》（桂交运管许可南字450102103954号），经营范围：普
物专用运输（集装箱、罐式），有效期至2028年05月06日。

经查，广西南宁众兴运输有限公司的主要负责人和安全管理人员均为李彩红，其未取得相应的安全考核合格证明[1]。该公司聘请
货车司机，对其驾驶的桂A66A98重型自卸货车于2025年度存在7条交通违法情况未作有效处理（分别是装载汽车未按照规定粘贴车身
驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十、驾驶机动车违反禁令标志指示等受到公安交管部门处罚）。该公司《2025
日常排查记录台账》中“检查发现存在的问题”均为空白未填，未发现桂A66A98重型自卸货车的问题隐患并如实记录。

2、广西绿城水务集团股份有限公司宾阳县污水处理分公司（下文简称“宾阳县污水处理分公司”），类型：其他股份有限公司
市)；法定代表人：史文超；成立日期2009年09月28日；营业期限：2009-09-28 至 2039-09-28；住所：宾阳县城北仁爱街北段东
围：接受公司授权开展排水设施的建设及运营；生活污水处理的业务（凭公司有效资质证书经营）

经查，宾阳县污水处理分公司厂内无称重检测设备，未制定管控超限超载方面的规章制度，未严格要求装载人员确认货运车辆载
辆核载标准进行配货装载。

[1]《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》第七条 “道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员
道路运输安全生产相关工作6个月内参加安全考核，并在从事道路运输安全生产相关工作1年内考核合格。”

（五）其他有关情况

1、经贵港市华宝司法鉴定所司法鉴定，桂A66A98重型自卸货车的转向系、制动系符合技术标准；灯光信号中后位灯未响应，不
定。

2、经贵港市华宝司法鉴定所司法鉴定，桂A66A98重型自卸货车发生事故时（制动前瞬间）的行驶速度约为48km/h。

3、经广西金桂司法鉴定中心鉴定，黄袈泳血液样品中均未检出乙醇；韦继鹏符合道路交通事故造成躯体、四肢严重毁损伤死亡。

（六）道路交通事故形成原因分析

黄袈泳驾驶超载(核定总质量31000KG，实测总质量49400KG)、超速(限速30km/h，实速48km/h)的机动车遇行人正在通过人行
停车让行，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款、第四十二条第一款、第四十七条第一款之规定
事故的直接原因。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。黄袈泳驾驶桂A66A98重型自卸货车违规超载、超速行驶，未按照规定礼让行人导致事故发生。

（二）事故性质。经调查认定，宾阳县思陇“3·22”一般道路交通事故是一起因个人未按照操作规范安全驾驶违规超速超载而导
产安全责任事故。

四、存在的其他问题

（一）广西南宁众兴运输有限公司，主要负责人和安全管理人员未取得相应的安全考核合格证明，隐患排查治理不实不细，未发
未按规定粘贴车身反光标识、超载等问题隐患，未能发现并如实记录隐患以及整改情况[3]。

（二）宾阳县污水处理分公司，作为肇事车辆（桂A66A98重型自卸货车）所载货物（污泥）的源头企业，未制定管控超限超载
制度，未严格要求装载人员确认货运车辆载重并按照车辆核载标准进行配货装载等问题[4]。

五、对事故有关责任人员的处理建议

黄袈泳，桂A66A98重型自卸货车驾驶员，对事故发生负有责任。对其存在的问题，建议由宾阳县公安局交通管理大队依法依规进

六、对存在问题的处理建议

（一）广西南宁众兴运输有限公司，对其存在的问题，建议移交南宁市兴宁区交通运输局依法依规进行处理。

（二）宾阳县污水处理分公司，对其存在的问题，建议由宾阳县住房和城乡建设局依法依规进行处理。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载……”、第四十二条第
车上道路行驶,不得超过限速标志标明的最高时速……”、第四十七条第一款“机动车行经人行横道时，应当减速行驶;遇行人正在通过
应当停车让行。……”

[3] 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条第二款规定:“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制
术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等
人员通报。”

[4] 《超限运输车辆行驶公路管理规定》(2021年8月11日修订)第二十九条的规定:“货运源头单位、道路运输企业应当加强对货
人的教育和管理，督促其合法运输。

道路运输企业是防止违法超限运输的责任主体，应当按照有关规定加强对车辆装载及运行全过程监控，防止驾驶人违法超限运输。

七、事故防范措施建议

宾阳县思陇“3·22”一般道路交通事故暴露出了驾驶人员安全驾驶意识淡薄、有关单位责任落实不到位的问题。针对事故暴露出
为牢固树立“安全第一、预防为主，综合治理”方针，进一步强化治理工作，切实加强企业安全生产主体责任和有关行业部门监管责
效防范类似事故再次发生，特提出以下工作建议：

（一）道路运输经营单位及有关单位要深刻吸取事故教训，举一反三，落实好企业主体责任，落实源头治理责任。要对驾驶员进
教育和动态监管，强化载重监控，进一步将企业安全生产隐患排查制度落到实处，切实有效纠正违章行为，消除安全隐患。

（二）交通运输部门要加大对运输行业领域的企业监管，加大治超执法力度，督促指导企业完善并落实各项管理制度，进一步将
理等工作有效落实到位，严格落实安全生产责任。各有关行业主管部门要强化源头治理，督促企业全面落实安全生产主体责任，严格
载的安全管理要求。

（三）属地镇人民政府要按照“属地管理”的原则，协助有关部门开展安全隐患消除和保障道路安全的相关工作，进一步推动道
劝导工作走深走实。要加大安全宣传力度，开展道路交通安全进社区、进学校、进机关、进农村、进家庭的“五进”宣传活动，组织
全宣教，提高全民的安全意识。

主办：宾阳县人民政府办公室　　技术管理：宾阳县科学技术和数据局　　运营管理：中共宾阳县委员会宣传部
办公地址：广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇金城路70号　　政务网电话：0771-8258932　　网警备案号45012302000001
桂公网安备 45012602000028号　　桂ICP备19002913号-1　政府网站标识码：4501260001

