# 番禺区105国道上行2576公里228米处“6·12”一般道路交通事故调查报告

2021年06月12日19时47分，在105国道上行2576公里228米处发生一宗重型自卸货车与无号牌电动自行车发生碰撞的交通事故，事故造成无号牌电动自行车驾驶人死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事车辆所属企业5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，经区人民政府授权，区应急管理局牵头成立了由区交警大队、区总工会、区交通运输局、区住建局、区城管局组成的“6·12”一般道路交通事故调查处理组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了加强和改进工作的措

施建议。

## 一、事故发生经过和应急处置情况

### （一）事故经过

2021 年 06 月 12 日 19 时左右，谭承进（广州新盾货物运输有限公司（以下简称新盾公司）正式雇佣的驾驶员）驾驶粤 AGC111 号重型自卸货车，从位于广州市番禺区石壁街道南站 BA0501004 地块（该工程施工单位是广州市市政工程维修处有限公司（以下简称市政工程公司））装载余泥运输至飘峰山茶庄园进行卸载。19 时 47 分，当车辆行驶至 105 国道上行 2576 公里 228 米转弯借道过程中与赵丹娜驾驶的无号牌电动自行车发生碰撞，造成车辆损坏，赵丹娜死亡的交通事故。

（证据材料：《劳动合同》、余泥运输合同（市维土木设合字〔2021〕1 号）复印件，相关人员询问笔录）

### （二）事故应急处置情况

1、2021 年 06 月 12 日 19 时 50 分，110 指挥中心接警，称发生一起泥头车撞电动车的交通事故，见一人躺在地上。

2、20 时 07 分，番禺区交警大队四中队民警出警处置，按照一般交通事故程序跟进处理。

（证据材料：《交通警情单》复印件）

### （三）事故伤亡人员情况

姓名：赵丹娜，女，49 岁，汉族。经广东华生司法鉴定中心鉴定，结论为赵丹娜符合道路交通事故致右侧髂外动静脉断

裂致失血性休克死亡。

（证据材料：广东华生司法鉴定中心司法鉴定意见书（穗司鉴 21440100011940003 4 号）

**（四）事故初期处理和善后工作情况**

事故发生后，区相关职能部门采取一系列措施：一是区交警大队和大石街道办事处主要领导带领街道办相关人员到现场处置并复勘，初步分析事故隐患问题，提出预防措施；二是区应急管理局、区交警大队、区总工会、区交通运输局、区住建局、区城管局成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证件材料；三是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；四是区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

**（五）事故直接经济损失情况**

直接经济损失 118 万元。

（证据材料：《人民调解协议书》（2021 番交调解 019 号））

## 二、事故调查情况

**（一）事故车辆情况**

1、粤 AGC111 号重型自卸货车，车主：广州新盾货物运输有限公司，品牌型号：陕汽牌 SX3310MB246A，核载 2 人，实载 1 人。行驶证注册登记日期：2021 年 05 月 14 日，使用性质：货运，检验有效期至：2022 年 05 月 31 日，交强险有效期至 2022 年 04 月 21 日。机动车状态：正常。事发时未取得《道路运输

证》。

2、无号牌电动自行车，发动机号：SC48V18047044ZX，车架号：029321804060096，厂牌：神州行，车体颜色：粉。

（证据材料：相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单等复印件）

**（二）事故车辆痕迹检验、装载情况**

| 车辆 | 痕迹检验情况 | 装载情况 |
| --- | --- | --- |
| 粤AGC111重型自卸货车 | （1）该车辆长840cm，宽255cm，高345cm;<br>（2）该车前部从右往左量入36cm至90cm，高度从地面量起43cm至53cm有明显碰刮痕。 | 空载 |
| 无号牌电动自行车 | （1）该车外部尺寸：长150cm，宽65cm，高100cm;<br>（2）该车辆左侧从后量起19cm至65cm，有明显碰撞痕，且后座尾背垫脱落，支架向右弯曲变形，左脚踏架固定位外缘有明显刮花痕，脚踏板弯曲变形，车头盔左侧有明显磨花痕;<br>（3）车辆前部驾驶手把支架脱落，前轮轮胎爆破，驾驶座位垫脱落;<br>（4）右侧从前至后有明显刮花痕，且右脚踏板弯曲变形，右手把刹车支架断裂脱落。 | 空载 |

（证据材料：道路交通事故车辆痕迹检验笔录（编号：穗公交（番）车检字第44011312021000193号复印件）

**（三）事故车辆技术鉴定情况**

| 车辆 | 制动系统 | 转向系统 | 灯光系统 | 反光标识 | 行驶速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤AGC111重型自卸货车 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 14.8km/h |
| 无号牌电动自行车 | 不合格 | 合格 | 合格 | / | 13.4km/h |

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告（第（番）YS20210600001号、第（番）YS20210600001-A号、第（番）YS20210600002号、第（番）YS20210600002-A号、第（番）YS20210600002-B号复印件）

**（四）事故车辆驾驶人情况**

1、谭承进，男，37岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2010年08月23日，有效期至：2026年08月23日，准驾车型：B2。

2、赵丹娜，女，35岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2016年01月26日，有效期至：2022年01月26日，准驾车型：C1。

（证据材料：驾驶人驾驶证、驾驶人信息查询结果单复印件）

**（五）驾驶人员鉴定情况**

对送检的谭承进血液（样品编号：2021-D-2178）进行定量

测定血液中乙醇及24种毒（药）物含量，均未检出相关成份。

对送检的赵丹娜血液（样品编号：2021-D-2370）进行定量测定血液中乙醇及24种毒（药）物含量，均未检出相关成份。

（证据材料：暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（暨大司鉴中心[2021]毒鉴字第D2178号、第D2181号、第D2370号、第D2371号）复印件）

**（六）事故道路情况**

1、道路基本情况

现场位于番禺区105国道上行2576公里228米。105国道路段为双向四车道，单方向两车道，南北走向，沥青路面。茶庄园路为双向四车道，单方向两车道，东西走向，水泥路面。两条道路均有路灯。现场路段交通信号方式为导向箭头标记、道路交通标志、人行横道线。

2、交通设施情况

事发时该路段105国道缺失中间分隔绿化护栏，道路标线存在磨损，茶庄园路未设置中央隔离护栏。事故后已修复中间分隔绿化护栏，翻新路口磨损标线同时茶庄园路路口处增设了中央隔离护栏。

事故点105国道上游300米处设有信号灯、导向箭头、人行横道线，上游200米处设有施工指示牌，上游30米处设有注意村庄标志，事故点路口设有人行横道线、导向箭头。

3、设施合理性分析

暂未发现明显交通设施隐患。

**（七）事故过错方及责任情况**

经区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况：

1、谭承进实施驾驶机动车未按安全规范行驶及驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，没有让在道路内正常行驶的车辆优先通过，其过错行为时导致此事故发生的全部原因；赵丹娜没有导致此事故发生的过错。谭承进其过错行为违反了《道路交通安全法》第二十二条[①]及《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款[②]的规定，其过错行为是造成事故的主要原因。

2、根据《道路交通安全法实施条例》第九十一条[③]及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[④]的规定，谭承进应承担此事故的全部责任，赵丹娜无责任。

（证据材料：《道路交通事故认定书》（第 440113120210000193 号））

**（八）相关单位情况**

---

①《道路交通安全法》第二十二条规定：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

任何人不得强迫、指使、纵容驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车。”

②《道路交通安全法》第二十八条第一款：“驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。”

③《道路交通安全法实施条例》第九十一条规定：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

④《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；……”

1、事故单位

新盾公司，于2016年12月06日取得广州市番禺区工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101MA59GKHR5T，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市番禺区石壁街石壁一村谢石公路石壁一村工业区自编11号102，法定代表人：区柏能，注册资本：伍佰万元整，成立日期：2016年12月06日，营业期限：2016年12月06日至长期，经营范围：道路运输业；于2021年03月29日取得了广州市番禺区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100113251号，证件有效期：2021年03月29日至2025年03月31日，经营范围：普通货运。于2021年04月01日取得了广州市番禺区城市管理和综合执法局核发的《广州市建筑废弃物处置证（运输）》，编号：（番禺）陆运字[2021]9号，证件许可有效期限至2022年02月24日，公司名下有营运车辆49辆。

经查，2019年6月12至2021年6月12日期间，新盾公司名下车辆违法情况如下：

| 车牌号码 | 违法次数 |
| --- | --- |
| 粤ADN567 | 23 |
| 粤ADK359、粤ABG197 | 20 |
| 粤AAR840 | 19 |

| | |
|---|---|
| 粤 ADF857 | 16 |
| 粤 ADS760、粤 ACK748 | 14 |
| 粤 AFG583、粤 AFH239 | 13 |
| 粤 ACK596 | 12 |
| 粤 AAR887、粤 ACV623、粤 AFQ890、粤 ADC625、粤 AFC927、粤 AFB612、粤 AFY579 | 9 |
| 粤 ACY776、粤 ACD316 | 8 |
| 粤 ADM617、粤 AFU559、粤 AFR836 | 7 |
| 粤 ADS780、粤 ACH201、粤 AFK913 粤 AFA055、粤 ABL232 | 6 |
| 粤 ADX898、粤 AFP323、粤 AFY706 | 5 |
| 粤 AAR929、粤 ADF616、粤 ADN168、粤 AFL626 粤 ADX075、粤 AFG769 | 4 |
| 粤 AFK930 | 2 |
| 粤 AHF852、粤 AGC111 | 1 |
| 粤 AFW641、粤 AGV819、粤 AFT340、粤 AHA522 粤 AGW445、粤 ABQ273、粤 AHT282、粤 AGB679 粤 AFJ966、粤 AGM502 | 0 |

10 台车违法信息 10 条以上，占经营性道路运输车辆总数（49 台）比例为 20.4%，超过 5%。

2021 年 6 月 15 日，区交通运输局对新盾公司使用无《道路

运输证》车辆（粤 AGC111 号）进行货物运输的行为给予了责令改正，处 3000 元罚款的行政处罚。

2、源头单位

市政工程公司，于 2019 年 12 月 30 日取得广州市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101455353515A，类型：有限责任公司（法人独资），住所：广州市越秀区大沙头二马路 8 号，法定代表人：盛飞，注册资本：肆亿元（人民币），成立日期：1982 年 09 月 13 日，营业期限：1982 年 09 月 13 日至长期，经营范围：土木工程建筑业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。于 2020 年 03 月 31 日取得中华人民共和国住房和城乡建设局核发的建筑业企业资质证书，证书编号：D144043677，有效期至 2021 年 02 月 04 日，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级。于 2020 年 04 月 14 日取得广东省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证，编号：（粤）JZ 安许证字[2019]012176 延，许可范围：建筑施工，有效期：2019 年 12 月 04 日至 2022 年 12 月 04 日。

（证据材料：相关公司《营业执照》、《道路运输经营许可证》、《广州市建筑废弃物处置证（运输）》、新盾公司车辆违章情况核查表、《建筑业企业资质证书》、《安全生产许可证》、行

政处罚决定书（粤穗番交运罚〔2021〕PY20210615006号）复印件）

**（九）勤务安排及落实情况**

经核查，事故发生路段的当班勤务管理（12日1班勤务：上午09时00分至次日09时00分）分别由四中队民警黄超毅、龚永峰负责。其中，黄超毅驾驶粤A4209警车负责核区内接处警工作。3班勤共执罚6宗交通违法行为（B版），执罚车辆均为摩托车；处理交通事故3宗；巡逻35公里，黄超毅驾驶粤A4209警车负责核区内接处警工作。

**（十）交通安全宣传教育工作开展情况**

交警中队五进宣传员每月不定期至辖区学校相关企业进行交通安全宣传，授课，派发传单。

（证据材料：有关部门工作情况材料）

**（十一）相关行业管理部门的履职情况**

1、区交通运输局履职情况

区交通运输局属下各执法科和区交通管理总站严格执行年度安全检查，共对泥头车行业实施检查173次（平均每家企业9次），开具《整改通知书》25份，对检查发现企业车辆维护、动态监控、安全教育、隐患排查、无证运输、超限超载等问题，严格依法处理，共对区内泥头车企业作出行政处罚54宗。同时开展全区泥头车行业“奋战三百天、全力保畅安”交通秩序大整治行动，完成区预联办通报的695宗泥头车交通违法违章案

件100%“清零”，对违章驾驶员100%进行专项安全教育，清退2名屡教不改司机，对7家安全教育、GPS监控落实不到位企业予以行政处罚，并在区内行业通报批评。对车辆日常维护不到企业进行多次约谈，涉及车辆46台。

其中，2020年以来对新盾公司的监管情况如下：区交通管理总站共对该公司实施安全检查24次，约谈提醒企业负责人2次，发出《整改通知书》3份并全部落实闭环管理；2020年7月对该公司开具《限期整改通知书》，责令其不得使用未取得道路运输证车辆参与营运；2021年2月责令该公司停业整顿；4月督促该公司签订不使用无道路运输证车辆营运《承诺书》；5月下发《广州市番禺区交通管理总站关于深刻汲取近期事故教训强化行业安全监管的警示通报》（番交管〔2021〕53号），警示企业要深刻汲取广州市福北协力气体有限公司“4·5”事故教训，不得使用无资质车辆营运；6月12日前，对新盾公司“取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输”违法行为作出行政处罚4宗。

2、区住建局履职情况

区住建局按职责分工，严格督促建筑工地落实源头管理职责：一是严格落实“一不准入，三不准出”，严把大门关，对进出车辆落实建立台账登记把关，规范进出工地车辆管理；二是充分运用信息化手段，督促所有在建工地严格按要求安装视频监控，加强对进出车辆监管；三是加强巡查监管，结合日常巡

查及泥头车专项检查，对工地落实源头管理情况加强督导；四是督促工地积极配合交通等主管部门落实源头宣传教育工作，有条件的工地及时安装地磅。

## 三、事故发生的原因和性质

### （一）直接原因

经调查认定，事故的直接原因是新盾公司使用无《道路运输证》的车辆进行运输作业，驾驶员谭承进未按照安全规范驾驶的及驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，没有让在道路内正常行驶的车辆优先通过，与无号牌电动自行车发生碰撞，造成无号牌电动自行车驾驶员赵丹娜当场死亡。

### （二）间接原因

1、新盾公司安全生产责任制不健全，未严格执行车辆调度与管理、日常隐患排查、车辆动态监控等相关管理制度，动态监控管理措施不到位。

2、新盾公司相关人员安全意识淡薄，督促从业人员落实车辆检查、监控和隐患排查等工作不到位，主要负责人履职不力，安全管理人员违规安排车辆进行运输作业，专职 GPS 监控人员未对问题车辆予以警告和纠正，管理层层失守。

3、市政工程公司作为货运源头单位，未履行查验承运车辆的职责，未阻止不具备资质的车辆进场装载运输。

4、相关行业管理部门日常监督管理工作存在漏洞。

### （三）事故性质

经调查，番禺区105国道上行2576公里228米处“6·12”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

## 四、相关单位存在的主要问题

### （一）事故单位

新盾公司违反了《安全生产法》第四条[①]和第十九条[②]规定，未健全和落实安全生产责任制；违反了《安全生产法》第三十八条[③]规定，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《安全生产法》第四十一条[④]规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

### （二）货运源头单位

**市政工程公司**，违反了《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（广东省政府令第201号）第七条第（二）项[⑤]规定，为无牌无证、证照不全的车辆装载、配载；未执行《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆

---

①《安全生产法》第四条规定：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”

②《安全生产法》第十九条规定：“生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。”

③《安全生产法》第三十八条第一款规定：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”

④《安全生产法》第四十一条规定：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

⑤《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（广东省政府令第201号）第七条第（二）项规定：“货运源头单位不得有下列行为：……（二）为无牌无证、证照不全的车辆装载、配载；……”

管理的通知》第二条第（二）、（三）项[①]要求，未严格落实“一不准进、三不准出”，未严格审查运输单位及相关运输车辆的资质，放行无资质的车辆进入工地现场。

## 五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

### （一）刑事责任方面

**1、谭承进，**新盾公司驾驶员，因涉嫌交通肇事罪于2021年08月14日被公安机关刑事拘留。

**2、新盾公司，**是否涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关作进一步侦查。

### （二）建议给予行政处罚的单位（2个）

**1、新盾公司，**对本起事故负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项[②]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

调查期间发现新盾公司涉事车辆涉嫌未办理《广州市建筑废弃物运输车辆标识》运输建筑废弃物，由区城管局跟进调查处理。

**2、市政工程公司，**依据《广东省道路货物运输源头超限超

---

①《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆管理的通知》第二条第（二）、（三）项要求：“（二）各施工单位将泥头车“一不准进、三不准出”要求纳入工地安全文明施工生产制度，建立车辆出入、装载、冲洗等相关制度，记录管理台账。（三）施工单位选择余泥渣土运输企业时，应严格审查运输单位及相关运输车辆的资质。……”

②《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……”

载治理办法》第十二条[①]规定，建议由区交通运输局依法给予其行政处罚；依据《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆管理的通知》第三条[②]要求，建议由区住建局跟进调查处理。

**（三）建议给予行政处罚的人员（1人）**

**区柏能，**群众，新盾公司法定代表人，未按规定[③]履行职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项[④]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

**（四）建议由企业给予内部问责处理的人员（3人）**

**1、梁锦辉，**群众，新盾公司安全管理人员，未按规定[⑤]履行职责，指派未取得《道路运输证》的车辆从事运输任务，未

---

①《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（广东省政府令第201号）第十二条项规定："违反本办法第七条规定的，由县级以上交通运输主管部门按照每辆次对货运源头单位处2万元罚款。"

②《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆管理的通知》第三条要求："各级住建部门、质量安全监督机构加大检查执法力度，对处于出土阶段的工程，监督员应加强抽查工地泥头车管理情况，通过视频监控倒查泥头车进出台账等措施检查工地现场落实情况，对违反本通知第二条要求的，对施工单位、监理单位、项目经理、项目总监进行约谈通报和行政处罚，情况严重的记录不规范行为实施诚信扣分处理，并按照"一超四罚"联合监管的要求，将相关行为抄送同级交通运输、城市管理和综合执法、交警支队等部门处理。"

③《安全生产法》第十八条规定："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……"

④《安全生产法》第九十二条第（一）项规定："生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……"

⑤《安全生产法》第二十二条规定："生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……"

及时排查生产安全事故隐患，建议由该公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

**2、郭振言，**群众，新盾公司车队长，未履行工作职责，未督促驾驶员严格开展车辆“三检”工作，建议由该公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

**3、黎爱仪，**群众，新盾公司安全GPS监控管理人员，未履行工作职责，发现未取得《道路运输证》的车辆从事运输任务，未采取措施管控，建议由该公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

## 六、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）区交通运输局要进一步压实部门责任，强化行业管理工作，完善堵塞漏洞的工作机制，督促运输企业落实安全生产主体责任、守法经营，正确使用卫星定位装置和落实动态监控，开展安全隐患排查整治，强化驾驶员管理，严格履行驾驶员、车辆安全管理责任。加大对货物运输单位非法营运、超载等违法行为打击力度，开展持证企业使用无资质车辆上路营运违法行为的专项整治行动；要依据《广东省货运行业乱象专项

整治工作方案》加强重点货运源头监管，督促货源单位加强司机、计重员、装载员培训和管理，对不按规定进行装载培训、登记记录的，要依法严肃处理。对不按车辆限重配载的违法行为，要严格依法查处。

（二）区住建局要督促指导房屋建筑工地落实“一不准进、三不准出”（无《广州市建筑废弃物运输车辆标识》车辆不准进；未冲洗干净车辆不准出、不密闭车辆不准出、超装车辆不准出）管理规定，建筑工地违反“一不准进、三不准出”的，依法予以处罚；配合督促建筑废弃物排放量超过5万立方米或施工工期超过半年、现场满足设备安装条件的房屋建筑工地在施工现场安装称重设备和视频远程监控系统等；进一步加大对房屋建筑工地施工单位未按规定配备监管人员、未与运输单位签订建筑废弃物运输合同等违规行为查处力度。

（三）区城管局要加强建筑废弃物运输车辆的监管，严格按照《建筑废弃物运输车辆标志与监控终端、车厢规格与密闭》（B4401T/11-2018）每半年组织一次建筑废弃物运输车辆检验，严禁不符合规范要求的车辆从事建筑废弃物运输；加强对建筑废弃物运输车辆不符合密闭要求和污染路面的执法力度，严厉查处企业和车辆无证运输等违法行为。

（四）区交警大队要加强重点车辆管控，提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击以酒后驾驶、疲劳驾驶、超员、超速为主的交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为

依托，确认超限超载车辆，依法进行处罚、记分；加强事故分析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治，对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业，要约谈企业负责人和安全员，督促企业落实主体责任，对车辆所属单位为属地以外的企业，要及时将隐患排查情况函告企业所在地交警及交通管理部门，同时要督促企业对车辆安全状况情况、驾驶人资质、安全教育情况等开展自查自纠，严格落实企业主体责任。

（五）各镇（街）要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患。组织各职能部门开展联合执法，对“载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度，优化道路组织；加强对广大群众、特别是机动车驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。

（六）各相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，完善并严格执行相关管理制度，进一步加强督促、检查本单位的安全生产工作，按规定做好车辆技术管理、安全生产技能岗前培训、年度培训和考核，加强人员和车辆管理，严格落实运输车辆维护保养工作，严禁使用不符合要求的、未取得相关资质证件的车辆进行运输，防止“病车”上路，强化全体人员的安全培训，树立正确的法律意识和安全意识，依法守法经营，防范事故发生。

附件：番禺区105国道上行2576公里228米处“6·12”一般道路交通事故调查处理组成员同意结案签名表

番禺区105国道上行2576公里228米处“6·12”

一般道路交通事故调查处理组

2021年9月26日