都安瑶族自治县“5·13”道路交通事故调查报告

2018年5月13日22时48分左右，在我县下坳镇龙坝村甘英屯路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，我局成立“5·13”一般道路交通事故调查小组(以下简称“调查组”)，负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故当事人情况

谭**，男，毛南族，****年**月**日出生，系都安瑶族自治县****居民，驾驶证号: 45****，档案编号: 45****，准驾车型: B2E。交通方式: 驾驶桂AG****号牌中型自卸货车，家属联系电话: 180****。

经调查，没有发现驾驶人酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

桂AG****号牌中型自卸货车，车辆所有人：广西宾阳县黎塘祥发汽车运输有限责任公司，所有人地址：南宁市宾阳县黎塘永安西路256号，品牌型号：东风牌DFL3120B，车辆识别代码：LGAX2BA2XD1002971，发动机号：J1EE1D00083，初次登记日期：2013年03月29日，检验有效期止：2017年03月31日。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于都安瑶族自治县下坳镇龙坝村甘英屯下坡右拐弯路段，道路呈南北走向，南向道路往隆福乡方向，北向道路往下坳镇方向，该路段为下坡右拐弯路段，机非混合道路，水泥路面，有效路面宽度为：480cm。发生事故时间为夜间，事故现场夜间无路灯照明视线不佳。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年5月13日22时48分左右，谭**驾驶桂AG****号牌中型自卸货车(载方解石)由隆福驶往下坳方向，车辆行驶至下坳镇龙坝村甘英屯下坡右拐弯路段时，车辆撞击到道路左侧山体，造成谭**死亡，车辆损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年5月13日22时57分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故处理中队接到都安县110指挥中心指令，蓝海波报案

称，其路过下坳镇龙坝村路段时看到有人开大货车（车牌不清楚）自翻到路边，车上有多少人不清楚，请派警处理。

接到报案后，事故处理民警赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。经初步勘查：事故造成1人（桂AG****号牌中型自卸货车驾驶员谭**）死亡，桂AG****号牌中型自卸货车损坏。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成谭**死亡，桂AG****号牌中型自卸货车损坏，直接经济损失500元人民币。

死亡人员情况：谭**，男，**族，****年**月**日出生，系广西都安瑶族自治县****居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

谭**驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其违法过错行为是引发事故的根本原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反操作规范造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

谭**的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术

性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”和第二十二条第一款 “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，其违法过错行为是引发事故的根本原因；根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，当事人谭**应承担事故的全部责任。

因谭**已在事故中死亡，无法追究其责任。

六、事故防范措施及建议

（一）积极推进“党政负责，部门主管，群众参与，社会联动”的道路交通安全社会化管理模式，提高事故的预防能力。

（二）加大宣传教育力度，提高广大交通参与者自觉遵守交通法规的安全意识，摒弃不文明的交通陋习，消除事故隐患。

（三）深化客货运车辆和驾驶人源头管理，督促企业加强对车辆的安全检验和驾驶人的教育管理，消除道路安全隐患。

（四）加强道路巡逻管控，严惩交通违法行为。

都安瑶族自治县“5·13”道路交通事故调查小组

2018年6月11日