赣县区“2025.12.31”一般道路交通事故调查报告

2025年12月31日07时14分许，在赣州市赣县区梅林镇城南大道方太油烟机店门口路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2026年01月21日，赣县区政府成立由赣州市公安局交通管理支队赣县大队牵头，成员由区应急管理局、区交通运输局、区总工会、市交通运输综合行政执法支队三大队等单位派人组成的赣县区“2025.12.31”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组），并邀请区纪委监委派员参加，全面开展事故调查。

调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场取证、检验鉴定、调查询问、分析讨论，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，赣县区“2025.12.31”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1. 赣 B03980D 大型普通客车，登记机动车所有人：赣州市赣县区赣畅交通投资有限公司，车身颜色：蓝/黑，注册日期：2023 年 12 月 01 日，强制报废期止：2036 年 12 月 01 日，使用性质：公交客运，品牌型号：宇通牌/ZK6816BEVG17，车辆识别代码：LZYTDGDW1P1030996,发动机号 MIT004191H，核定载客人数：60 人，整备质量：7320kg，检验合格标志编号：263637781189,行驶证芯编号：3650025448725，检验有效期止：2026 年 12 月 31 日，检验结果：赣 B03980D 车辆的制动系、转向系、灯光系、行驶系各部符合中华人民共和国 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准中的要求，该车当前状态：正常。该车在中国人民财产保险股份有限公司投保交强险（保险单号：PDZA202536070001077395),有效期自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 11 月 28 日,商业保险(保险单号:PDAA202536070000586703),有效期自 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 28 日。经查询公安交通管理综合应用平台，近二年赣 B03980D 大型普通客车无现场交通违法信息。

2.赣 B8BB90 普通二轮摩托车，登记机动车所有人：赵树清，车身颜色：黄/黑，注册日期：2025 年 08 月 05 日，强制报废期止：2038 年 08 月 05 日，使用性质：非营运，品牌型号：极核牌/ZH1600DT-C，车辆识别代码：LCETFDH14S6110260,发动机号：6D5FL925，核定载人数：2 人，整备质量：135kg，合格标志编号：273607640045,行驶证芯编号：3620028305581，检验有效期

止：2027 年 08 月 31 日，检验结果：赣 B8BB90 二轮车辆的制动系、转向系、灯光系、行驶系符合中华人民共和国 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准中的要求；车辆左侧损坏系由交通事故碰撞所致。该车当前状态：正常。该车在中国大地财产保险股份有限公司投保交强险（保险单号：PDFC25360107250000018317），有效期自 2025 年 07 月 25 日至 2026 年 07 月 24 日。经查询公安交通管理综合应用平台，近二年赣 B8BB90 普通二轮摩托车共有现场交通违法信息 2 条，已经处理 0 条。

3. 赣 BFB7007 小型普通客车，登记机动车所有人：江西靖钦建筑工程有限公司，车身颜色：黑，注册日期：2025 年 08 月 27 日，强制报废期止：2099 年 12 月 31 日，使用性质：非营运，品牌型号：赛力斯牌/SKE6520SSHEVA6S，车辆识别代码：LM8F7J3B7SC157346，发动机号：25722420，核定载人数：6 人，整备质量：2690kg，检验合格标志编号：273607695281,行驶证证芯编号：3620030224895，检验有效期止：2027 年 08 月 31 日，该车当前状态：违法未处理。该车在中国人寿财产保险股份有限公司投保交强险（保险单号：660507202536078900328 2），有效期自 2025 年 08 月 26 日至 2026 年 08 月 26 日。商业保险（保险单号：660531202536078900037 4），有效期自 2025 年 05 月 26 日至 2026 年 08 月 26 日。经查询公安交通管理综合应用平台，近二年赣 BFB7007 小型普通客车无现场交通违法信息。

（二）事故当事人基本情况

1. 江天桥，男，1969 年 08 月 08 日出生，身份证号：362121196908083650，户籍地址：江西省赣州市赣县区梅林镇银河大道 15 号 1 栋 222 号。持“A3E”证，驾驶证号：362121196908083650，初次领证日期：2006 年 10 月 30 日，有效期止 2082 年 10 月 30 日，档案编号：362101212006，当前状态：正常，发证机关：江西省赣州市公安局交通警察支队。持有从业资格证，准驾车型：A3，从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员，证号：362121196908083650，有效起始日期：2023 年 05 月 25 日，有效期限：2029 年 05 月 25 日，核发机关：赣州市行政审批局。系赣 B03980D 大型普通客车驾驶人。经查询公安交通管理综合应用平台，近二年江天桥无交通违法信息。

2. 赵树清（死者），男，2006 年 07 月 17 日出生，身份证号：360721200607176079，户籍地址：江西省赣州市赣县区吉埠镇宝林村上竹坝组 12 号。未取得机动车驾驶证。系赣 B8BB90 普通二轮摩托车驾驶人驾驶人。经查询公安交通管理综合应用平台，近二年赵树清共有交通违法信息 3 条，已经处理其中 1 条。

3. 陈金平，男，1983 年 08 月 09 日出生，身份证号：362121198308096414，户籍地址：江西省赣州市赣县区梅林镇城南大道东路 5 号 3 栋 382 房。持“C1E”证，驾驶证号：362121198308096414，初次领证日期：2007 年 12 月 18 日，有效期止 2033 年 12 月 18 日，档案编号：362101611040，当前状

态：正常，发证机关：江西省赣州市公安局交通警察支队。系赣BFB7007小型普通客车人。经查询公安交通管理综合应用平台，近二年陈金平共有交通违法信息21条，已经处理其中21条。

（三）事故单位基本情况

江西省赣州市赣县区公共汽车公司，该公司成立于1989年10月23日，类型：全民所有制，法定代表人：刘小金，注册资本：28万元人民币，统一社会信用代码：91360721160282502X，地址：江西省赣州市赣县区梅林镇赣新大道366号（办公楼），经营范围：城区公交客运、县内班车客运、县内包车客运；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


（四）事故现场情况及天气情况

事故现场位于江西省赣州市赣县区梅林镇城南大道方太油烟机店门口路段，沥青路面，东西走向，东往赣县区茅店镇方向，西往赣县梅林镇方向，因该道路处施工，单边通行，中间用锥桶隔离，道路南侧划设停车泊位，事发时天气晴，能见度良好。

（五）事故现场勘查情况

现场为原始现场，现场位于江西省赣州市赣县区梅林镇城南大道方太油烟机店门口路段。事故现场道路环境：无影响视线的障碍物，有道路交通标志，有道路交通标线，沥青路面，道路施工，单边通行，中间用锥桶隔离，道路南侧划设停车泊位。现场甲车为江天桥驾驶赣B03980D大型普通客车沿赣州市赣县区梅

林镇城南大道由西往东方向行驶，现场乙车为赵树清驾驶的赣B8BB90普通二轮摩托车沿赣州市赣县区梅林镇城南大道由西往东方向行驶，乙车行驶至赣州市赣县区梅林镇城南大道方太油烟机店门口路段时，驾驶不慎，车辆在左侧倾倒状态下与其左侧同方向行驶的甲车碰撞接触，乙车连人带车倒地，倒地的乙车驾驶员被甲车挤压、乙车分别与甲车及未规范停放在停车泊位内的赣BFB7007小型普通客车接触，乙车损坏严重，甲车及赣BFB7007小型普通客车不同程度损坏，乙车驾驶员赵树清当场死亡。（下图为道路交通事故现场图，此图以“米”为单位）



（道路交通事故现场图）

（六）检验鉴定情况

1、根据现场检验鉴定：江天桥体内未检出乙醇及常规毒品成分。

2、根据赣南方中心[2026]毒鉴字第59号司法鉴定意见书鉴定意见：送检的赵树清血样中未检出乙醇成分。

3、根据赣南方中心[2026]痕鉴字第31号司法鉴定意见书鉴定意见：赣B03980D车辆的制动系、转向系、灯光系、行驶系符合中华人民共和国GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准中的要求。

4、根据赣南方中心[2026]痕鉴字第32号司法鉴定意见书鉴定意见：赣B8BB90二轮车辆的制动系、转向系、灯光系、行驶系符合中华人民共和国GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准中的要求；车辆左侧损坏系由交通事故碰撞所致。

5、根据赣南方中心[2026]痕鉴字第33号司法鉴定意见书鉴定意见：赣B8BB90普通二轮摩托车在左侧倾倒状态下前左侧痕迹部位与赣B03980D大型普通客车右前侧痕迹部位碰撞接触，两车碰撞接触后赣B8BB90普通二轮摩托车左侧倒地同时车上软性客体（人体）与赣B03980D大型普通客车右后下侧痕迹部件碰撞接触。

6、根据赣南方中心[2026]病鉴字第7号司法鉴定意见书鉴定意见：赵树清符合交通事故致颅脑损伤而死亡。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 12 月 31 日，赵树清驾驶赣 B8BB90 普通二轮摩托车沿赣县区梅林镇城南大道由西往东行驶，07 时 14 分许，当车行驶至赣县区梅林镇城南大道方太油烟机店门口路段时因驾驶不慎，车辆在左侧倾倒状态下与其左侧同方向行驶由江天桥驾驶的赣 B03980D 大型普通客车碰撞接触，随即赣 B8BB90 普通二轮摩托车连人带车倒地，倒地的赵树清被赣 B03980D 大型普通客车挤压、赣 B8BB90 普通二轮摩托车分别与赣 B03980D 大型普通客车及陈金平驾驶未规范停放在停车泊位内的赣 BFB7007 小型普通客车接触，造成赵树清当场死亡及上述车辆受损的道路交通事故。

（二）应急处置情况

2025 年 12 月 31 日 07 时 19 分许，赣州市公安局赣县分局 110 指挥中心接到当事人江天桥报警称：在赣州市赣县区梅林镇城南大道方太油烟机店门口路段，我驾驶公交车与一辆摩托车发生碰撞，有 1 头部受伤严重，已报 120，车损一般，请前来处理。赣州市公安局赣县分局 110 指挥中心当即指令赣州市公安局交通管理支队赣县大队二中队前往事故现场，二中队值班人员到达现场后，赵树清已被确认当场死亡，之后二中队处警人员立即通知赣县大队事故预防和处理中队，事故预防和处理中队派员赶赴现场与二中队处警人员对现场进行安全防护、现场勘查、调查取证等各项工作，于 08 时 37 分对事故现场勘查完毕。

（三）善后处理情况

赣县区相关职能部门积极做好死者家属安抚工作，积极组织事故当事人协商，死者家属对事故责任有异议已向赣州市公安局交通管理支队提起复议，支队经审查后作出维持原道路交通事故认定的复核结论。后续将进一步组织对该案的民事赔偿事项进行调解。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况。

事故共造成1人死亡，造成车辆损坏的财产损失约0.4万元（不含死亡赔偿金）。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

1、赵树清未取得机动车驾驶证驾驶机动车途经视线视距良好的事发路段，思想疏忽大意，遇情况采取措施不力，未确保安全驾驶，是造成事故的主要原因。

2、江天桥驾驶机动车途经视线视距良好的事发路段思想疏忽大意，未查明路面情况，未确保安全驾驶，是造成此次事故的次要原因。

3、陈金平驾驶机动车未将车辆规范停放在停车泊位内，影响交通安全，是造成此次事故的次要原因。

（二）重要管理原因

江西省赣州市赣县区公共汽车公司，注册类型为全民所有制，系涉事车辆赣B03980D大型普通客车的管理单位，落实安全

生产主体责任基本到位，但仍有欠缺，主要体现在公司未制定年度安全生产投入计划，对公司从业人员的安全生产教育和培训未能做到全覆盖且部分驾驶员存在违章驾驶的情况，部分车辆安全设施不符合标准，存在安全隐患。

（三）事故性质

经调查认定，赣县区“2025.12.31”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）对相关单位的处理建议

江西省赣州市赣县区公共汽车公司，系涉事车辆赣B03980D大型普通客车的管理单位，公司未制定年度安全生产投入计划，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条之规定；对公司从业人员的安全生产教育和培训未能做到全覆盖且部分驾驶员存在违章驾驶的情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定；部分车辆安全设施不符合标准，存在安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定，综上该公司对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十五条之规定，建议移交赣县区交通运输部门对其依法处理。

（二）对相关个人的处理建议

1. 赵树清（死者），赣B8BB90普通二轮摩托车驾驶人，未取得机动车驾驶证驾驶机动车途经视线视距良好的事发路段，思

想疏忽大意，遇情况采取措施不力，未确保安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条 【驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证】、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款【机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶】之规定，是引发本起事故的主要原因，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条之规定，当事人赵树清承担本起事故的主要责任。

2. 江天桥，赣 B03980D 大型普通客车驾驶人，驾驶机动车途经视线视距良好的事发路段思想疏忽大意，未查明路面情况，未确保安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款【机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶】之规定，是引发本起事故的次要原因，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条之规定，当事人江天桥承担本起事故的次要责任。

3. 陈金平，赣 BFB7007 小型普通客车驾驶人，驾驶机动车未将车辆规范停放在停车泊位内，影响交通安全，其行为违反了江西省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法第五十条【机动车在停车泊位内停车，车身不得超出停车泊位;.....】之规定，是引发本起事故的次要原因，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条之规定，当事人陈金平承担本起事故的次要责任。

五、 事故防范措施建议

（一）切实提高政治站位。各乡（镇、街道）、各单位要以党纪学习教育为契机，进一步增强责任意识，强化担当精神，时刻保持警惕，不能心存侥幸。进一步提高政治站位，把安全生产各项工作放在心头、抓在手上，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要及时排查发现辖区内道路交通隐患，认真研究，制定切实有效的措施，并及时加以整改，防止安全事故的发生。

（二）深化隐患排查整治。各乡（镇、街道）、各单位要在职责范围内围绕人、车、路要素，以国省县道、农村道路、道路交叉口、事故易发多发等路段为重点全面治理道路风险隐患，深入辖区 “两客一危一货”运输企业、客货运场站，加强安全监管和动态监管。健全道路交通安全隐患排查治理机制，查找道路交通安全管理工作和统筹协调管理工作方面的短板，采取有力措施，遏制道路交通事故多发势头。

（三）加强事故警示教育。各乡（镇、街道）、各单位要引导人民群众切实增强安全意识，自觉遵守道路交通安全法律法规，提升安全防范能力，真正以事故教训推动促进工作。要运用“两微一端”等各类宣传媒介，剖析事故案件，倡导文明交通理念，传播交通安全常识，提示广大交通参与者关注自己和他人的安全，营造人人讲安全、事事讲安全、处处讲安全的社会氛围，从而有效地预防各类道路交通事故。

赣县区“2025.12.31”一般道路交通事故调查组