# 都安瑶族自治县“5·21”道路交通事故调查报告

2018年5月21日8时10分，在我县高岭镇国道210线2811km+150m路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，我局成立“5·21”一般道路交通事故调查小组(以下简称“调查组”)，负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

## 一、基本情况

### (一)事故当事人情况

1. 王**，男，1986年3月19日出生，住址: 四川省达州市通川区****，机动车驾驶证号码: 51******，档案编号: 51****，准驾车型: A2，初次领证日期: 2009年6月25日。交通方式: 驾驶川S7****重

型半挂牵引车牵引川S****挂号挂车，联系电话：182******。

2.唐**，女，****年**月**日出生，住址：都安瑶族自治县******，居民身份证号：45******，交通方式：驾驶无号牌二轮电动车，家属联系电话：180******。

经调查，没有发现驾驶人酒后驾车的迹象。

**（二）事故车辆基本情况**

1.川S7****重型半挂牵引车，车辆所有人：达州市吉隆运输服务有限公司，所有人住址：四川省达州市通川区通川北路35号，车辆品牌型号：东风牌DFL4251A15，车辆识别代码：LGAG4DY39H8005328,发动机号：78504559,初次登记日期：2017年03月15日，检验有效期止：2019年03月-31日。

2.川S****挂重型仓栅式半挂车，车辆所有人：达州市吉隆运输服务有限公司，所有人住址：四川省达州市通川区通川北路35号，车辆品牌型号：炫虎牌DAT9402CCY，车辆识别代码：LA9B3CCD3HZDAT062,初次登记日期：2017年03月15日，检验有效期止：2019年03月31日。

3.无号牌二轮电动车，车辆持有人：唐**，持有人住址：都安瑶族自治县********。

**（三）事故道路基本情况**

事故现场为国道210线2811Km+150m处路段，道路呈南北走向双向二车道，南向道路通往南宁市，南往北机动车道宽度为

440cm，其路肩宽度为215cm；北向道路通往金城江区，其机动车道宽度为440cm，北往南路肩宽为260cm，干燥的水泥路面，道路平直，视线良好。

## 二、事故经过及救援情况

### （一）事故经过

2018年5月21日早上，王**驾驶川S****重型半挂牵引车牵引川S****挂号挂车由金城江往南宁方向行驶，8时10分，车辆行驶至国道210线2811Km+150m处时，车辆与前方同向行驶的唐**驾驶无号牌二轮电动车发生追尾碰撞，造成唐**当场死亡及电动车损坏的道路交通事故。

### （二）事故救援情况

2018年5月21日08时13分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故处理中队值班民警接到都安县110指挥中心指令：有人电话报案称在高岭镇210国道（六内屯路标）有一辆川S7****货车与一辆电动车相撞，事故中有一人当场死亡，要求出警处理。接到报案后，事故处理民警立即赶赴现场进行现场勘查和调查取证工作。初步调查，事故造成1当场死亡。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成唐**当场死亡，电动车损坏，直接经济损失200元人民币。

死亡人员情况：唐**，女，****年**月**日出生，住址：都安瑶族

自治县********。

**四、事故发生的原因和事故性质**

（一）事故原因

王**驾驶机动车上道路行驶未能按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是事故发生的根本原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反行驶规定造成的一般道路交通事故。

**五、责任分析及处理建议**

王**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，之规定，其违法过错行为是事故发生的根本原因。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，王**应承担事故的全部责任，唐**无事故责任。

王**涉嫌交通肇事罪，建议依法追究其刑事责任并吊销其机动车驾驶证。

**六、事故防范措施及建议**

（一）积极推进“党政负责，部门主管，群众参与，社会联动”的道路交通安全社会化管理模式，提高事故的预防能力。

（二）加大宣传教育力度，提高广大交通参与者自觉遵守交通法规的安全意识，摒弃不文明的交通陋习，消除事故隐患。

（三）深化客货运车辆和驾驶人源头管理，督促企业加强对车辆的安全检验和驾驶人的教育管理，消除道路安全隐患。

（四）加强道路巡逻管控，严惩交通违法行为。

都安瑶族自治县“5·21”道路交通事故调查小组

2018年6月13日