索 引 号：	000014349/2024-1503629	**是否有效：**	是
发布机构：	沿河县人民政府	**发文日期：**	2024年11月07日 11:47:59
名　　称：	沿河土家族自治县沙子街道“1·10”一般道路交通事故调查报告		
文　　号：			

沿河土家族自治县沙子街道“1·10”一般道路交通事故调查报告

2024年01月10日08时25分许，沿河县G326国道89公里+600米处(沙子街道桐园隧道内)发生一起三轮载货摩托车与重型仓栅式货车前部相撞事故，造

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县人民政府成立了以县委常
县政府副县长、公安局局长为副组长，县安委会办公室主任、县纪委监委、县应急管理局、县金融和国有资产发展中心、公安局、总工会为成员的“1·
（以下简称事故调查组），并邀请沿河县人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、技术鉴定、查阅资料、调查取证、综合分
因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事
况报告如下。

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.赣C1Q552号重型仓栅式货车，车辆品牌型号:解放牌

CA5180CCYP62K1L4，车辆识别代号:LFNAHULM6LF39174，发动机号:60582424，车辆登记所有人:江西省宜春市高安市展鸿物流有限公司，车辆
月31日，使用性质:货运，保险名称:中国太平洋财产保险股份有限公司，交强险单号:ANAC06JCTP23B000434P，商业保险单号:ANAC06JY2023B00031
年03月22日。

2.贵DZQ208号正三轮载货摩托车，车辆品牌型号:富威牌FW150ZH-6，车辆识别代号:LDUHCKAE6PA045049，发动机号:PA045049，车辆登记所
道石印村下寨组张某某，车辆检验有效期止:2025年08月31日，使用性质:非营运，保险名称:中国人民财产保险股份有限公司，交强险单

号:PDZA202352220000144905，保险有效期止:2024年08月15日。该车核载1人，事发时实载2人。

（二）车辆检验检测情况

1.沿河县公安局交通警察大队委托平塘县华元机动车检测有限公司对赣C1Q552号重型仓栅式货车进行安全技术检验，检验结论：制动系检验合格、
号装置检验不合格。

2.沿河县公安局交通警察大队委托平塘县华元机动车检测有限公司对贵DZQ208号正三轮载货摩托车进行安全技术检验，因该车在事故中损坏严重
整，未能提取到有价值的检材进行检查分析，已不具备检验鉴定条件。

（三）事故车辆驾驶员情况

1.赣C1Q552号重型仓栅式货车驾驶员：林某某，男，持B2型机动车驾驶证，驾驶证号：522129********1012，有效期限：2017年12月21日至2
型：B2。沿河县公安局交警大队民警现场对林某某做呼气酒精检测，结果为“0”，并现场给其采血将采血管编号为L10221015的检材送铜仁市公安局鉴
出乙醇，不涉嫌酒驾。

2.贵DZQ208号正三轮载货摩托车驾驶员：张某某，男，持D型机动车驾驶证，驾驶证号：522228********0833，有效期限：2018年05月04日至2
型：D。

（四）事故发生时段

事故发生在2024年01月10日凌晨08时25分许，属于白天行车。

（五）事发时道路交通环境及天气状况

事故现场位于沿河县秀河线:89公里+600米(沙子街道桐园隧道内)，G326国道，呈东西走向，东往沿河县沙子街道方向，西往沿河县县城方向。双
阴、道路潮湿、沥青路面，隧道道路中心划有单黄实线，隧道内有人行通道两侧安装有铁质护栏。

（六）事故人员伤亡情况

1.张某某，男，持D型机动车驾驶证，贵DZQ208号正三轮载货摩托车车主（在事故中死亡）。

2.徐某某，女，与贵DZQ208号正三轮载货摩托车驾驶员张某某系夫妻关系（在事故中死亡）。

（七）死因鉴定

沿河县公安局交通警察大队委托贵州省沿河土家族自治县公安司法鉴定中心鉴定:死者张某某符合交通事故碰撞造成双下肢多发性骨折(双侧股骨、右
克死亡；死者徐某某符合交通事故闭合性胸腹部损伤、创伤性休克死亡。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

2024年01月10日，张某某驾驶贵DZQ208号正三轮载货摩托车由沿河县沙子街道方向往沿河县县城方向行驶。08时25分许，行驶至沿河县G326国道
道桐园隧道内)，该车越过中心单黄实线与对向行驶的林某某驾驶的赣C1Q552号重型仓栅式货车前部相撞，造成贵DZQ208号正三轮载货摩托车驾驶人张
经送往沿河县人民医院抢救无效死亡，两车受损的死亡道路交通事故。

（二）应急救援情况

事故发生后，沿河土家族自治县公安局交通警察大队负责事故处理的办案民警及属地政府沙子街道主要领导立即组织公安派出所、应急、卫生等相关
疏导交通、保护现场，固定证据。并启动道路交通事故应急救援预案，将伤者迅速送往沿河县人民医院进行全力抢救，2024年1月10日在9点30左右经县人

三、事故善后情况

2024年1月13日，经沙子街道、县交警大队调解赣C1Q552号重型仓栅式货车驾驶员林某某与死者亲属就善后赔偿问题达成一致，一次性支付死者亲
元，相关赔偿共计70万。

四、事故原因和性质

根据《中华人民共和国安全生产法》、沿河县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（第522228120240000005号）以及事故调查组调查认定

（一）直接原因

1.贵DZQ208号正三轮载货摩托车驾驶员张某某驾驶超过核定载人数的机动车行至出事路段未按照交通信号通行，在此次事故中负主要责任。

2.赣C1Q552号重型仓栅式货车驾驶员林某某驾驶机动车行至出事路段未按照操作规范安全驾驶。在此次事故中负次要责任。

3.当事人徐某某，与贵DZQ208号正三轮载货摩托车驾驶员张某某系夫妻关系，在此次事故中无责任。

（二）间接原因

当事人张某某、林某某安全意识淡薄。

（三）事故性质

根据上述原因分析，调查认定，沙子街道“1·10”道路交通一般事故是一起生产经营性道路交通安全责任事故。

五、对有关人员和单位责任认定及追究建议

（一）当事人张某某驾驶超过核定载人数的机动车行至出事路段未按照交通信号通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条定的人数，客运机动车不得违反规定载货。”及第三十八条:“车辆、行人应当按照交通信号通行;遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”之规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条:“公安机关交通管理部门应当根据交生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项之规定，当事人张某某负于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）当事人林某某驾驶机动车行至出事路段未按照操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:“机动通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条:“公安机关交通故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项之规的次要责任，建议由沿河县应急管理局按照相关规定函告江西省宜春市高安市展鸿物流有限公司根据相关规定给予行政处罚。

（三）沙子街道办事处，未严格按照属地管理原则履行道路交通管理职责，对道路交通安全工作重视不够到位，虽然印发了相关文件，召开了会议，抓落实不够到位。日常道路交通安全管理工作开展有差距，对道路交通隐患排查治理和源头管控不够到位，对道路交通安全宣传教育不够深入，对本次事成其向县人民政府作出书面检讨。

上一篇： 团结街道“7·31”一般建筑施工高处坠落事故 调 查 报 告

下一篇： 沿河土家族自治县森林防火禁火令

相关信息

- 团结街道“7·31”一般建筑施工高处坠落事故 调 查 报 告
- 沿河土家族自治县森林防火禁火令
- 节日我在岗 | 沿河：交警守护出行路 电力人员保供电
- 甘溪镇：“五个一”抓牢安全生产工作
- 沿河：开展电动自行车消防安全隐患整治行动