蕉城飞鸾“1·26”一般道路交通事故调查报告

2026年1月26日18时29分许，福州迅如翼运输有限公司所属的闽AW1961重型厢式货车在我区飞鸾镇二都下村村委楼路段与刘*金驾驶的闽JKS167普通二轮摩托车发生碰撞，造成刘*金抢救无效死亡、二轮摩托车乘员张*香重伤、两车损坏的交通事故，直接经济损失约130万元。

事故发生后，宁德市蕉城区人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《福建省安全生产条例》等法律法规和《福建省人民政府安委会办公室关于印发〈防范道路运输车辆事故安全风险十项措施>的通知》（闽安委办〔2022〕73号）的要求，2026年3月11日，宁德市蕉城区人民政府成立蕉城飞鸾“1·26”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），指定蕉城区交通运输局局长担任组长，成员由区交通运输局、区应急管理局、市公安局交警支队蕉城大队、区总工会、市公安局蕉城分局、区纪委监委、区人社局、飞鸾镇人民政府等部门人员组成，并邀请区检察院、福州市仓山区应急管理局派人参加调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调阅有关资料、询问有关人员，查明了事故发生的原因、

经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，同时提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，蕉城飞鸾“1·26”一般道路交通事故是一起因闽AW1961重型厢式货车驾驶员叶*驾驶机动车上道路行驶，倒车时未察明车后情况，未确认安全后倒车，涉事企业安全生产主体责任不落实造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.闽AW1961重型厢式货车，车辆识别号:LGGX3CG55LL724393，登记所有人:福州迅如翼运输有限公司，登记住址:福建省福州市仓山区城门镇胪雷路26号阳光环站新城15#楼16层26商务办公（实际地址:福建省福州市闽侯县青口镇新城西路12号），使用性质:货运，初次登记日期:2020年07月14日，检验有效期止:2026年07月31日，车辆状态:正常，在中国平安财产保险股份有限公司福州中心支公司投保交强险，在华安财产保险股份有限公司福州中心支公司投保商业险，强制险保险单号:113197839031119617 25有效期至2026年07月25日止，商业险保险单号:604022103122025000 2691有效期至2026年10月23日止。

2.闽JKS167普通二轮摩托车，车辆识别号:LALPJKU01P3045333，登记所有人:刘*金，登记住址:福

建省宁德市**********，使用性质:非营运，初次登记日期:2023年03月20日，检验有效期止:2027年03月31日，车辆状态:正常，在都邦财产保险股份有限公司投保强制险。

（二）当事人基本情况

1.叶*，男，出生日期:2001年04月22日，汉族，中专文化，群众，户籍地址:四川省渠县（现住址:福建省闽侯县），身份证号码:511725********6737，驾驶证初次领证日期:2021年01月15日，有效期止:2027年01月15日，准驾车型:B2D，发证机关:福建省南平市公安局交通警察支队，持有《道路运输从业资格证》，证号:511725200104226737，准驾车型与驾驶证准驾车型一致，从业资格类别为J-货运，有效期至2029年3月2日，发证机关:福州市道路运输事业发展中心，2026年1月22日开始在福州迅如翼运输有限公司从事驾驶员工作，事故发生时驾驶闽AW1961重型货车。

2.刘*金，男，出生日期:1967年03月11日，汉族，住址:福建省宁德市**********，户籍地址:福建省宁德市**********，身份证明号码:352221********5413，驾驶证初次领证日期:2010年08月12日，有效期止:2026年08月12日，准驾车型:E，发证机关:福建省宁德市公安局交通警察支队，事故发生时驾驶闽JKS167普通二轮摩托车，在本起事故中死亡。

3.张*香，女，出生日期:1968年06月30日，汉族，

住址:福建省宁德市******，户籍地址:福建省宁德市******，身份证号码:352221********5420，乘坐刘*金驾驶的闽JKS167普通二轮摩托车，在本起事故中受伤。

（三）事故发生单位的基本情况

福州迅如翼运输有限公司，统一社会信用代码NO:91350104MA8UG68Y1C，类型为有限责任公司，法定代表人是魏*钧，经营范围许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);国内集装箱货物运输代理:国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动);注册资本是壹佰万圆整;成立日期是2021年12月31日;营业期限是2021年12月31日至2051年12月30日;住所是福建省福州市仓山区城门镇胪雷路26号(原永南路南侧、胪雷路西侧)阳光环站新城(一区)(1#地块)15#楼16层26商务办公（实际地址为福建省福州市闽侯县青口镇新城西路12号），登记机关：福州市仓山区市场监督管理局。发证日期：2021年12月31日。

道路运输经营许可证NO：闽交运管许可榕字350104213125号，证件有效期至2028年1月9日。业户名称：福州迅如翼运输有限公司。地址：福建省福州市仓山区城门镇胪雷路26号(原永南路南侧、胪雷路西阳光环站新

城(一区)侧#地块)15#楼16层26商务办公（实际地址为福建省福州市闽侯县青口镇新城西路12号）。经济性质:有限责任(公司)。经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，货物专用运输(式)。发证机关：福州市交通运输局。发证日期：2024年1月10日。

（四）事故发生单位安全管理情况

经查，福州迅如翼运输有限公司道路运输经营许可证有效期至2028年1月9日，2026年1月26日事故发生时该公司道路运输经营许可证在有效期内。

福州迅如翼运输有限公司主要负责人、实际控制人林*有，负责公司全面工作，有通过交通运输主管部门对其安全生产基本知识和管理能力考核。安全考核合格证明编号A01202135582954，有效期限：2021年8月20日至2027年8月20日。

福州迅如翼运输有限公司成立有安全生产领导小组，组长林*有，副组长林*长，成员：魏*钧、包*英；设置内部安全管理机构并任命林*长为安全管理人员，全面协助公司总经理安全生产管理工作，林*长有通过交通运输主管部门对其安全生产基本知识和管理能力考核。安全员考核合格证明编号：B02202235968515。

福州迅如翼运输有限公司有建立公司全员安全生产责任制；建立有安全生产会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取使用制度、安全生产教育培训学习制度、安全生产检查制度、安全生产责任制考核制度、安全生产奖惩

制度、岗位安全操作规程及岗位标准化管理制度、生产安全事故隐患排查治理制度、驾驶员管理制度、重大危险源检测、监控、管理制度、机动车安全管理制度、营运车辆技术档案管理制度、安全生产基础档案制度、安全生产事故报告、应急救援、调查处理、档案管理制度、北斗卫星动态监控制度、北斗车载终端应用管理制度、违章处理、处罚制度、监控平台建设、维护及管理制度、车载终端安装、使用及维护制度、监控人员岗位职责及管理制度、交通违法动态信息处理和统计分析制度、车辆安全隐患排查制度和事故隐患内部报告奖励管理制度。

（五）事故发生经过

2026 年 01 月 26 日，叶*驾驶闽 AW1961 重型厢式货车 14 时许到宁德金盛水产装货，18 时 18 分许装货完成，准备运输到福州青口，18 时 29 分许在沿国道 104 线由北往南方向行驶至国道 104 线 2213 公里(蕉城区飞鸾镇二都下村村委楼门口)路段掉头，掉头过程中当车辆由东往西倒车时，适遇刘*金驾驶闽 JKS167 普通二轮摩托车(后座搭载乘员:张*香)沿国道 104 线由南往北方向行驶至该处，两车发生碰撞，造成刘*金经抢救无效死亡和乘员张*香受伤，两车损坏的交通事故。

（六）事故路段道路和交通环境情况

现场位于国道 104 线 2213 公里蕉城区飞鸾镇二都下村村委楼路段，该路段呈南北走向，北往宁德市区方向，南

往飞鸾方向，道路施划分道线与人行横道，中央施划黄色实线，双向两车道，西侧车行道宽4.60m，东侧车行道宽4.40m，东侧为下村村委楼大门口，水泥路面，路面完好，路表干燥，夜间有路灯照明。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡1人受伤，两车损坏，直接经济损失约130万元。

刘*金，男，汉族，身份证号码：352221********5413，驾驶车牌号码闽JKS167普通二轮摩托车，在本起事故中死亡。

张*香，女，汉族，身份证明号码:35222********05420，摩托车乘员，在本起事故中受伤。

（八）事故发生时事故路段天气情况

事故发生时事故路段，道路施划分道线与人行横道，中央施划黄色实线，双向两车道，水泥路面，路面完好，路表干燥，夜间有路灯照明。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

事故发生后，闽AW1961号重型厢式货车驾驶员叶*立即拨打110报警和120医疗救护电话。宁德市公安局交警支队蕉城大队值班民警李*、陈*于2026年1月26日18时45分到达事故现场，全力组织救援并依照事故处理程序开展事

故现场勘查、调查取证。宁德人民医院医护人员大约于2026年1月26日18时48分许到达现场，闽JKS167二轮普通摩托车驾驶员刘*金经现场抢救无效死亡，摩托车乘员张*香送医院救治。

（二）事故善后情况

事故发生后，福州迅如翼运输有限公司与死者刘*金家属就死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等未达成一致，伤者张*香伤残赔偿金、医疗费用等未达成一致。死者刘*金遗体于2026年2月10日在宁德市殡仪馆进行火化。目前，保险公司正在积极理赔中，本次事故未发生上访事件，当地社会秩序稳定。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，宁德市公安局交警支队蕉城大队等部门事故救援响应迅速，现场处置得当、救援行动开展有序、事故应急处置到位，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1、闽AW1961重型厢式货车驾驶人叶*驾驶机动车上道路行驶，倒车时未察明车后情况，未确认安全后倒车，其行为是导致本事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.闽正扬司鉴所〔2026〕醇鉴字第0044号司法鉴定意见书证实:送检的试管编号为12179447血样中未检出乙醇。

2.闽正信司鉴〔2026〕醇鉴字第031号司法鉴定意见书证实:送检血样(试管编号:23381116，血液量约5.5ml)中未检测出乙醇。

3.闽正信〔2026〕病鉴字第01号司法鉴定意见书证实:死者刘*金符合交通事故致特重型颅脑损伤而死亡。

4.闽宁司鉴所〔2026〕痕鉴(车)字第044号司法鉴定意见书证实:事故时，闽AW1961重型厢式货车的灯光安全状态、转向安全状态、制动安全状态符合要求。

5.闽宁司鉴所〔2026〕痕鉴(车)学第045号司法鉴定意见书证实:事故时，闽JKS167普通二轮摩托车灯光安全状态、转向安全状态、制动安全状态符合要求。

6.闽宁司鉴所〔2026〕痕鉴(车)字第049号司法鉴定意见书证实:事故时，闽AW1961重型厢式货车的反光标识符合要求。

7.闽宁司鉴所〔2026〕痕鉴(车)字第078号司法鉴定意见书证实:事故时，闽JKS167普通二轮摩托车前部与闽AW1961重型厢式货车右侧车厢尾部发生碰撞。

8.闽行健司鉴所〔2026〕痕鉴(速度)字第1707-1号司法鉴定意见书证实:事故前，闽JKS167普通二轮摩托车通过视频时的行驶速度约为51km/h。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和调查取证，排除人为故意破坏、突发灾害因素、超载、疲劳驾驶等因素的影响。

（四）间接原因

福州迅如翼运输有限公司安全主体责任不落实。**一是**未落实本单位全员安全生产责任制，未与驾驶员叶*签订安全生产责任书，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[①]和《福建省安全生产条例》第十二条[②]之规定。**二是**事故车辆闽AW1961重型厢式货车驾驶员叶*于2026年1月22日开始在福州迅如翼运输有限公司从事驾驶员工作，2026年1月22日至25日驾驶闽AW2207重型厢式货车，26日驾驶闽AW1961重型厢式货车，福州迅如翼运输有限公司未及时发现并消除驾驶员叶*未经岗前教育培训并经考核合格上岗作业的事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[③]之规定，是造成本起事故的间接原因。

---

①生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

②生产经营单位应当落实全员安全生产责任制，编制本单位安全生产责任清单，明确各岗位安全生产的责任人员、责任范围和考核标准等内容，将安全生产考核结果与奖惩措施挂钩。生产经营单位应当将本单位安全生产责任清单和考核结果向全体从业人员公示。

③生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

四、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况

（一）事故单位存在的主要问题

经调查询问及查阅档案，福州迅如翼运输有限公司主要存在以下问题:

1.福州迅如翼运输有限公司虽然有提供全员安全生产责任制、安全生产教育培训学习制度、安全生产检查制度安全生产责任制考核制度、岗位安全操作规程及岗位标准化管理制度、生产安全事故隐患排查治理制度、驾驶员管理制度、监控、管理制度、机动车安全管理制度、营运车辆技术档案管理制度、安全生产基础档案制度、档案管理制度、北斗卫星动态监控制度、北斗车载终端应用管理制度、监控人员岗位职责及管理制度、车辆安全隐患排查制度和事故隐患内部报告奖励管理制度的文本，但没有制度发布和实施的执行文件以及教育培训记录。

2.福州迅如翼运输有限公司在事故调查组调查期间未能提供2026年之前的从业人员安全教育培训情况记录、事故隐患排查治理情况记录以及2026年春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治工作开展情况记录。

（二）监管单位的履职情况

1.调查组在对福州迅如翼运输有限公司进行现场调查过程中，发现福州市交通运输局福州市道路运输事业发展中心仓山分中心工作人员于2025年4月9日对福州迅如翼运输有限公司实施安全检查，指出福州迅如翼运输有限公

司存在①现场未见3月份动态监控台账；②闽AS675挂、闽AU8605、闽AP8598、闽AV1776、闽AV7332车辆年审逾期；③隐患排查未落实主要负责人带队检查，车辆没有全覆盖；④安全例会驾驶员签到不足；⑤闽AW3583黄、闽AV6868车辆摄像头遮挡，未及时通知；⑥现场未见驾驶员岗前培训和签订2025年安全责任书；⑦安全经费投入不足。2025年5月16日，福州迅如翼运输有限公司整改完毕，并向福州市道路运输事业发展中心仓山分中心申请审核，同日，福州市道路运输事业发展中心仓山分中心工作人员对福州迅如翼运输有限公司进行复查，出具整改复查意见书〔（仓）道运复查〔2025〕第（023）号〕整改合格，予以结案。经调查组核查，福州市交通运输局、福州市道路运输事业发展中心仓山分中心在对福州迅如翼运输有限公司开展监管工作过程中，未发现有履职不到位问题。

2.宁德市公安局交通警察支队蕉城大队飞鸾中队坚持人民至上、生命至上，紧扣辖区道路交通安全实际，全面落实综合治理要求。常态化排查整治国道104线等重点路段隐患，推进农村道路“三必上”“五必上”建设；严查酒驾醉驾、超限超载及二三轮车违法，强化重点车辆源头管控；深化交通安全宣传，开展重点群体警示教育；健全“警-路-医-消”联动机制，提升事故处置与应急保障能力，全力维护辖区道路交通安全形势稳定。经调查组核查宁德市公安局交通警察支队蕉城大队，未发现有履职不到位的问题。

3.飞鸾镇人民政府有组织工作人员走村串巷，结合道路交通安全形势和辖区实际，以与群众面对面“拉家常”的方式，强调骑乘电动自行车和摩托车不戴头盔、三轮车载人、酒驾醉驾、疲劳驾驶以及超员超载等重点违法行为给自己和他人带来的危害和严重后果，用通俗易懂的语言以案释法，向村民普及交通安全法律法规，教育劝导群众要汲取事故教训，提高交通安全防范意识，遵守交通安全法律法规。经调查组核查飞鸾镇人民政府未发现有履职不到位的问题。

五、对有关责任人和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1、叶*，男，汉族，身份证号：511725********6737，系闽AW1961重型厢式货车的驾驶人，驾驶人叶*的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条[①]之规定，其行为是导致本起事故的根本过错，其过错行为对本起事故的发生起全部作用。公安机关已按相关法律对其进行处理。

2、林*有，男，汉族，身份证号码：352101********7411，福州迅如翼运输有限公司主要负责人、实际控制人，未落实全员安全生产责任制，未与驾驶员叶*签订安全生产责任书，未组织制定并实施福州迅如翼运输有限公司安全生产教育培训计划，未督促检查福州迅

[①]机动车倒车时，应察明车后情况，确认安全后倒车。不得在铁路道口、交叉路口、单行路、桥梁、急弯、陡坡或者隧道中倒车。

如翼运输有限公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[①]之规定。对本起事故的发生负有责任，建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对其予以行政处罚。

3、林*长，男，汉族，身份证号码：352101*********7417，福州迅如翼运输有限公司专职安全员，未组织或参与福州迅如翼运输有限公司安全生产教育和培训，未及时排查生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[②]规定，对本起事故的发生负有责任。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对其予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1、福州迅如翼运输有限公司，系闽AW1961重型厢式货车车属单位，安全主体责任不落实。一是未落实本单位全

[①]生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；七）及时、如实报告生产安全事故；

[②]生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

员安全生产责任制，未与驾驶员叶*签订安全生产责任书，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条和《福建省安全生产条例》第十二条之规定。**二是**事故车辆闽AW1961重型厢式货车驾驶员叶*于2026年1月22日开始在福州迅如翼运输有限公司从事驾驶员工作，2026年1月22日至25日驾驶闽AW2207重型厢式货车，26日驾驶闽AW1961重型厢式货车，福州迅如翼运输有限公司未及时发现并消除驾驶员叶*未经岗前教育培训并经考核合格上岗作业的事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定。调查组认为该公司的违法行为与本起事故发生存在因果关系，对本起事故的发生负有责任。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对该公司予以行政处罚。

六、事故主要教训

1、本起事故暴露出福州迅如翼运输有限公司安全生产主体责任“悬空”的深刻教训：企业虽名义上建立了各项安全生产规章制度和操作规程，却沦为“纸上条文”，未真正落地执行。对营运车辆安全管理长期放任自流，既不管控车辆安全性能与行驶状态，也不对驾驶员开展安全教育培训，导致涉事驾驶员叶*未签订安全生产责任状、未接受岗前安全培训，安全意识严重缺失，最终因违规调头酿成亡人事故。这警示我们，企业必须杜绝制度与执行“两张皮”，把主体责任压实到每一辆车、每一名驾驶人，从源头上堵住安全漏洞，防范事故发生。

2、驾驶员叶*驾驶机动车上道路行驶，在公路上调头操作时未察明车后情况，未确认安全后倒车，安全风险防范意识淡薄，遵纪意识淡薄，对“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”的规定没有遵守，最终导致了事故的发生。

七、事故防范和整改措施

为预防同类事故的发生，建议相关单位落实如下整改措施:

1.福州迅如翼运输有限公司要深刻汲取“1·26”事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，履行安全生产管理职责，强化驾驶员安全管理和教育培训，督促员工认真落实有关法律法规和本企业制定的各项规章制度、操作规范，加强隐患排查治理力度，及时及早发现并消除事故隐患，严防类似事故再次发生。

2.福州市交通运输局要督促福州迅如翼运输有限公司和涉事人员对其违法行为落实整改，深刻吸取“1·26”事故教训，适时开展事故警示教育，及时召开企业安全生产工作会议和安全例会，分析安全生产情况，解决安全生产中存在的问题。进一步加强对辖区道路运输企业的服务指导，督促企业严格落实安全生产主体责任，提高企业本质安全管理水平，促进道路运输行业健康发展。

3.宁德市公安局交通警察支队蕉城大队要继续强化路面交通秩序管控，科学优化路面执勤警力部署，加强对辖区重点路段、重点时段的交通管控，提升路面执法管控工

作成效。

4.飞鸾镇要持续深化道路交通事故防范整治。常态化组织人员进村入户开展面对面宣讲，结合典型案例以案释法，加强群众道路安全意识。加大村口、集市等重点路段劝导值守，联合交警开展路面执法整治。全面排查临水临崖、急弯路段，补齐警示、减速安防设施，建立重点车辆、驾驶人动态台账，落实网格包保提醒，全力降低道路安全风险。