合川草街“10·24”一般道路交通事故

合川区政府事故调查组

2024年1月29日

目　录

一、事故基本情况 4
（一）事故车辆情况 4
（二）事故车辆驾驶人情况及当事人情况 4
（三）事故单位情况 5
二、事故发生经过和事故救援情况 6
（一）事故发生经过 6
（二）事故应急救援情况 6
（三）事故现场勘验及天气情况 6
（四）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况 7
三、事故原因分析和事故性质 7
（一）直接原因 7
（二）次要原因 7
（三）事故性质 7
四、事故调查中发现的其他问题 8
五、相关单位履职调查情况 8
（一）合川区交通综合行政执法支队 8
（二）合川区交巡警支队合阳勤务大队 8
（三）合川区草街街道办事处 9
六、建议对相关事故责任者的处理 9
（一）建议追究刑事责任的人员 9
（二）建议移送相关部门依法调查处理的单位 9
（三）建议不予追究行政责任的单位及人员 10
七、事故防范措施 10
（一）知行达机械租赁有限公司 10
（二）区交通运输综合行政执法支队 11
（三）区交巡警支队 11
（四）草街街道办事处 11

合川草街“10·24”一般道路交通事故调查报告

2023年10月24日，国道351线合川区草街路段发生一起交通事故，造成2人死亡1受伤，截至2024年1月2日，已核定事故直接经济损失为28.2万元，其他善后赔偿等损失尚需最终核定。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等法律法规有关规定，受合川区人民政府委托，成立了由区应急管理局牵头，区交通局、区公安局、区总工会等单位派员参加，组成的“合川草街‘10·24’一般道路交通事故调查组”（以下简称调查组），并邀请区纪委监委、区检察院派员指导开展相关工作。2023年12月4日，接《重庆市合川区公安局交巡警支队道路交通事故认定书》（第50170012023000178号）后，调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，经过调查取证、分析，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和事故防范措施建议。

经调查认定，本起事故是一起一般道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况。

1.渝 DK6722 号重型货车，品牌型号：东风牌/DFH3310BX2，车辆识别代号：LGAX5DF48LC004122，发动机号：LG3D6L02035，机动车所有人：重庆市合川区知行达机械租赁有限公司，登记住所：重庆市合川区南办处南沙路 489 号（办公室）4 楼 401 室，车辆投保情况：该车投保于中国人民财产保险股份有限公司合川支公司。经重庆市正港司法鉴定中心出具的渝正港司鉴中心[2023]痕鉴字第 3729 号司法鉴定意见书证实：被鉴定车辆渝 DK6722 号重型货车的前风窗玻璃完好、间接视野装置设置齐全，视野良好；该车转向系、传动系、制动系性能有效；该车前照灯（左前远光灯、右前近光灯）能点亮，右前近光灯灯泡丝断损不能点亮，该车左侧、右侧转向信号灯能点亮，闪烁正常。

2．渝 D39W80 号普通两轮摩托车，品牌型号：五羊-本田/WH150-3C，车辆识别代号：LWBPCK3C5K1000991，发动机号：19A02231，机动车所有人：袁*明，登记地址为：重庆市合川区草街街道*，该车核定载客人数 2 人。经重庆市正港司法鉴定中心出具的渝正港司鉴中心[2023]痕鉴字第 3731 号司法鉴定意见书证实：被鉴定车辆渝 D39W80 号普通两轮摩托车的转向系、传动系、行驶系、制动系性能事故前应有效；该车前照灯事发前能点亮。

（二）事故车辆驾驶人情况及当事人情况。

1．王*兵，男，汉族，56岁，1967年5月30日出生，身份证号码：51022619670530****，户籍所有在地：重庆市合川区十塘**，持A2E型有效机动车驾驶证，驾驶证有限期：长期。事故发生时驾驶渝DK6722号重型货车。重庆市公安局物证鉴定中心出具的渝公鉴（乙醇）[2023]37418号检验报告证实：王*兵在事发时静脉血中未检出乙醇。

2．袁*明，男，汉族，55岁，1968年7月21日出生，身份证号码：51022619680721****，户籍所在地：重庆市合川区草街街道*，事故发生时驾驶渝D39W80号普通两轮摩托车，持E型有效机动车驾驶证，在此次事故中死亡。

3．王*会，女，汉族，60岁，1963年4月1日出生，身份证号码：51022619630401****，户籍所在地：重庆市合川区草街街道*，事故发生时乘坐渝D39W80号普通两轮摩托车，在此次事故中死亡。

4．张*建，男，汉族，59岁，1964年7月26日出生，身份证号码：51022619640726****，户籍所在地：重庆市合川区草街街道*，事故发生时乘坐渝D39W80号普通两轮摩托车，在此次事故中受伤。

（三）事故单位情况。

重庆知行达机械租赁有限公司（以下简称知行达公司），统一社会信用代码为91500117MA61B0FM46；法定代表人：游*波；企业类型：有限责任公司；注册资金：伍拾万元整；成立时

间：2020年12月29日；注册地址：重庆市合川区南办处南沙路489号（办公楼）4楼401室；经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；润滑油销售；国内货物运输代理等。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过。

2023年10月24日凌晨，王*兵驾驶渝DK6722号重型货车沿国道351线从合川区草街工业园区方向往合川草街高速路口方向行驶。6时50分许，王*兵驾驶渝DK6722号重型货车行驶至国道351线2521公里合川区草街高速匝道路口，左转弯准备进入高速收费站匝道时，与对面直行由袁*明驾驶并搭乘张*建、王*会的渝D39W80号普通两轮摩托车发生碰撞，造成袁*明、王*会经医生抢救无效当场死亡，张*建受伤，两车局部受损的道路交通事故。

（二）事故应急救援情况。

事故发生后，渝DK6722号重型货车驾驶员王*兵立即拨打“120”和“110”报警。袁*明、王*会经医生现场抢救无效宣布死亡，张*建送至合川人民医院救治。

（三）事故现场勘验及天气情况。

事故地点位于国道351线2521公里合川区草街高速匝道路口，国道351线呈东西走向，东往草街龙潭村方向，西往草街电站方向，双向车道，道路全宽7米，中间施划有单黄线，路口北

往草街高速匝道，沥青路面，路面完整干燥，事故发生时为白天，天气晴。

（四）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况。

本起事故造成D39W80号普通两轮摩托车驾乘人员袁*明、王*会2人当场死亡，搭乘D39W80号普通两轮摩托车的张*建受伤。截至2024年1月2日，已核定直接经济损失28.2万元，其他善后赔偿等损失尚需最终核定。

三、事故原因分析和事故性质

《重庆市合川区公安局交巡警支队道路交通事故认定书》（第50170012023000178号）认定：渝DK6722号重型货车驾驶员王*兵担此次事故的主要责任，渝D39W80号普通两轮摩托车驾驶员袁*明承担此次事故的次要责任。通过调查组的调查取证，并结合道路交通事故认定书分析认定，造成本次事故的原因如下：

（一）直接原因。

当事人王*兵驾驶渝DK6722号重型货车行驶至事发路段左转弯时，未让直行的车辆先行，是造成此次事故的主要原因。

（二）次要原因。

当事人袁*明驾驶渝D39W80号普通两轮摩托车超过车辆核定的载客人数，加重了此次事故的后果，是造成此次事故的次要原因。

（三）事故性质。

经调查，结合《重庆市合川区公安局交巡警支队道路交通事故认定书》（第50170012023000178号）分析认定和事故调查组通过查阅资料、询问相关人员情况，未发现知行达公司存在直接导致事故结果发生的违法违规行为，因此，无法认定其对事故发生负有责任。

综上所述，调查认定，本起事故是一起一般道路交通事故。

四、事故调查中发现的其他问题

调查中发现知行达公司存在未按照公司《安全生产培训和教育学习制度》规定对驾驶员王*兵等人开展入职安全教育培训且存在培训记录不实、未按照规定制定生产安全事故应急救援预案等问题。

五、相关单位履职调查情况

（一）区交通运输综合行政执法支队。

2023年1月至11月合川区交通运输综合行政执法支队共处理行政违法案件1802件，罚款242.68万元，警告84次。按照《2023年度道路运输行业安全工作与自然灾害防治工作指导计划》，合川区交通综合行政执法支队于2023年2月对知行达公司开展了1次安全指导工作，发现问题1处，已整改完毕。调查中未发现区交通输运综合行政执法支队存在履职不到位的问题。

（二）区交巡警支队合阳勤务大队。

事故发生地属于区交巡警支队合阳勤务大队管辖，在2023年1月至10月，合阳勤务大队在351国道路段共查处各类交通

违法行为80件，其中现场查处摩托车违法17件，现场查处货车超载63件。调查中未发现区交巡警支队合阳勤务大队存在履职不到位的问题。

（三）草街街道办事处。

事故发生地位于合川区草街街道办事处，在2023年5月至10月草街街道办事处共开展路检路查120次，劝导摩托车、电动车593车次，查处涉两三轮摩托车交通违法行为186件，其中，在事故发生地草街街道古圣村辖区内共开展路检路查55次，劝导两三轮摩托车、电动车226车次，查处涉两三轮摩托车交通违法行为81件。街道主要领导在2023年5月至10月累计上路检查20次；分管领导在2023年5月至10月累计上路检查48次。调查中未发现草街街道办事处存在履职不到位的问题。

六、建议对相关事故责任者的处理

（一）建议追究刑事责任的人员。

王*兵，驾驶渝DK6722号重型货车行驶至国道351线2521公里左转弯进入草街高速匝道路口时，未让直行的车辆先行，导致事故发生致2人死亡，1人受伤。其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》和《重庆市道路交通安全条例》的相关规定，涉嫌犯罪，建议由合川区公安机关交通管理部门依法追究其刑事责任。

（二）建议移送相关部门依法调查处理的单位。

调查中发现知行达公司存在未按照公司《安全生产培训和教

育学习制度》规定对驾驶员王*兵开展入职安全教育且存在培训记录不实的问题、未按照规定制定生产安全事故应急救援预案等问题。建议由区交通运输管理部门按照相关规定依法对其调查处理。

（三）建议不予追究行政责任的单位及人员。

经调查，区交通运输综合行政执法支队、区交巡警支队合阳勤务大队及草街街道办事处按要求制定了安全生产监督检查计划，相关科室（队）人员按监督检查计划开展了相关工作，并依法履行了职责，未发现有违法违规行为，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故，经查实尽职尽责的，应当不予处分”规定，建议对以上单位及有关人员不予追究行政责任。

七、事故防范措施

为汲取教训、举一反三，建议相关单位要认真落实以下事故防范和整改措施：

（一）重庆知行达机械租赁有限公司。

一是要进一步落实安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规规定，全面加强安全管理。二是要进一步加强对车辆及驾驶员的管理及培训工作，加强对驾驶员进行交通安全法律法规和业务知识学习教育，定期对车辆交通安全工作进行分析总结。三是要建立健全安全生产各种规章制度并认真落实到位，督促从业人员

严格遵守本单位安全生产规章制度和安全操作规程，加大安全检查力度和隐患排查力度。

（二）区交通运输综合行政执法支队。

要督促运输企业进一步落实企业主体责任，提升驾驶人员交通安全意识，提高驾驶人员遵守交通安全法律法规的自觉性。

（三）区交巡警支队合阳勤务大队。

要加大执法检查力度，严厉打击机动车驾驶人员在道路上行驶过程中忽视行车安全、忽视观察等违法行为，强化驾驶人员行车操作技术培训，落实部门监管责任。

（四）草街街道办事处。

要进一步落实安全生产属地监管责任，加大道路交通安全宣传力度，提升群众安全意识；加强执法力量投入，加大对货运车辆超载超速、摩托车超员等重点违法行为查处力度，严防类似情况发生。

合川草街“10·24”一般道路

交通事故调查组