应急管理局：南宁升源运输有限责任公司“6•11”道路交通事故

发布时间：2019-07-03 17:40　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2018年6月11日下午14时10分许，南宁升源运输有限责任公司桂AF3136号重型自卸货车于武鸣区宁武镇辖区的041县道长安村往宁武街2KM路段发生一

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华
立了由城区政府办、应急管理局、公安分局、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年6月11日14时10分许。

（二）事故发生地点：南宁市武鸣区041县道长安村往宁武街2KM。

（三）事故涉及单位：南宁升源运输有限责任公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年6月11日14时许，崔某驾驶桂AF3136号重型自卸货车沿041县道从金陵镇方向往宁武镇长安村方向行驶。杜某芳驾驶武鸣61310号二轮电动车
安村往宁武街2KM会车时，因崔某驾驶机动车超速行驶，杜某芳驾驶二轮电动车未靠右行驶，致使崔某驾车向左避让时两车发生碰撞，造成杜曾某当场死

（二）事故应急处置情况

事故发生后，崔某立即停车并下车查看事故人员伤亡情况，同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1. 桂AF3136号重型自卸货车情况

桂AF3136号重型自卸货车品牌型号为东风牌DFL3310A22，车辆登记所有人为南宁升源运输有限责任公司，注册日期为2015年10月12日，车辆检
450100017415号）核发日期为2015年10月13日，经营范围为普通货运。桂AF3136号重型自卸货车核载16100kg。事故发生时，该车从金陵镇方向往宁武镇

桂AF3136号重型自卸货车交通事故强制责任险（保单号：605110230120170002011）及商业险（保单号：6051102030220170002182）其中机动车第三
有限公司，有效期至2018年10月10日。

2.武鸣61310号二轮电动车

武鸣61310号二轮电动车，车辆登记所有人为杜某芳。

（二）肇事驾驶员情况

1.崔某：桂AF3136号重型自卸货车驾驶人，男，1983年X月X日生，身份证号：4304241983********，住湖南省衡东县杨林镇贺家桥村X组，驾驶证号
驾驶证日期：2005年1月31日，有效期至2021年1月31日，准驾车型：B2E；道路货物运输从业资格证号：4304240020010000112，初次发证时间：2010年
货车从事道路货物运输的条件。

2.杜某芳：武鸣61310号二轮电动车驾驶人，女，1973年X月X日生，身份证号：4501221973********，住广西南宁武鸣区宁武镇华山村科昌屯X号，

（三）肇事车辆检验检测情况

1.南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AF3136号重型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结
标识及尾部标志板不合格，转向系、行驶系功能有效。

2.南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对武鸣61310号二轮电动车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结果

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况。两车均未超载。

2.超速情况。经鉴定，桂AF3136号重型自卸货车事故中出现制动印时的速度约为83公里/小时可以成立。事发路段限速20公里/小时，桂AF3136号重

3.改装情况。经鉴定，两车均不存在改装迹象。

（五）涉事单位情况

南宁升源运输有限责任公司，统一社会信用代码：91450100340410145X，成立于2015年6月8日，类型为：有限责任公司（自然人独资），法定代表
营范围：道路货物运输（凭许可证经营）；国内货物代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司于2017年6月29日取
证号为：桂交运管许可南字450100001847号，证件有效期至2019年6月18日，经营范围为普通货运、货物专用运输（罐式）、大型物件运输（一类）。

（六）事故现场情况

1.天气情况。南宁市武鸣区041县道长安村往宁武街2KM，2018年6月11日14时10分许为晴天。

2.道路情况。事发地点：南宁市武鸣区041县道长安村往宁武街2KM，该路段为水泥路面，东西走向，无交通标志、标线，事故路段限速20公里/小时

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为武鸣61310号二轮电动车驾驶人，具体情况如下：

杜某芳：女，1973年X月X日生，身份证号：4501221973********，户籍地为：广西南宁武鸣区宁武镇华山村科昌屯X号。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

崔某驾驶车身右侧防护装置、制动系、照明信号及车身反光标识和尾部标志板不合格的机动车超速行驶是造成此事故的主要原因；杜某芳驾驶二轮

（二）间接原因

1.桂AF3136号重型自卸货车驾驶人崔某安全意识薄弱，未按照驾驶员操作规范安全驾驶、文明驾驶；

2.南宁升源运输有限责任公司对桂AF3136号重型自卸货车制动系统、照明信号等不合格未及时维修，消除事故隐患，直到事故发生；

3.南宁升源运输有限责任公司对驾驶员安全管理、教育不到位，未按公司制定的学习培训计划对从业人员进行岗前安全生产教育和培训。

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，南宁升源运输有限责任公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：1.未按规定成立安全生产管理机构；2.安全教育培训工4月未组织学习），有部分驾驶员未参加公司组织的安全学习；3.未对从业人员进行岗前安全生产教育和培训；4.未按规定进行安全生产隐患排查治理，时维修消除事故隐患，直到事故发生；5.公司各项台账不健全，未建立公司车辆技术管理档案；6.未组织应急演练；7.“6·11”道路交通事故未上报事故肇事驾驶员崔兵。

（四）事故性质

经调查组调查认定，南宁升源运输有限责任公司“6·11”道路交通事故是一起生产经营性道路交通一般事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运输“6·11”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理：

（一）崔某，南宁升源运输有限责任公司桂AF3136号重型自卸货车驾驶员，驾驶车身右侧防护装置、制动系统、照明信号及车身反光标识和尾部标公安交警部门依法追究其责任。

（二）朱某平，南宁升源运输有限责任公司法定代表人，未履行安全生产管理职责，对公司车辆及驾驶员疏于管理，未组织开展驾驶员岗前教育培理，对桂AF3136号重型自卸货车存在制动系统、照明信号等不合格未督促、检查，及时维修消除生产安全事故隐患，直至事故发生，对事故发生负有责处罚。

（三）南宁升源运输有限责任公司，未落实企业安全生产主体责任，未按规定成立安全生产管理机构；未对从业人员进行岗前安全生产教育和培理，对桂AF3136号重型自卸货车制动系统、照明信号等不合格未及时维修消除事故隐患，直至事故发生，对事故发生负有责任。建议由企业所在地交通

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真汲取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、南宁市安全生产工作的一系列决策部署，体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及运整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实交通安全主体责任的运输企业予以曝光。要针业、重点驾驶人安全警示教育，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示教育提示，

南宁升源运输有限责任公司

“6·11”道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页

