金沙县禹谟镇金坝村大垭口“9·22”一般道路运输事故调查报告

金沙县人民政府事故调查组

2025年4月

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故车辆情况 1
（二）事故当事人情况 2
（三）事故道路情况 2
二、事故发生经过 3
三、事故原因和性质 4
（一）直接原因 4
（二）间接原因 4
（三）事故性质 4
四、事故暴露出的主要问题 4
五、其他问题 4
六、对事故相关单位和责任人员的处理建议 5
（一）对事故责任人员的处理建议 5
（二）对事故有关责任单位的处理建议 5
七、事故防范措施建议 6

2024年9月22日17时15分许，谢某某驾驶桂A523AQ号轻型自卸货车由金沙县禹谟镇方向往金沙县五龙街道方向行驶，行驶至金沙县禹谟镇金坝村大垭口路段（禹龙路）时发生侧翻，造成谢某某当场死亡及道路防护设施受损、桂A523AQ号轻型自卸货车受损的一般事故。该事故造成1人死亡，直接经济损失约26万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经金沙县人民政府批准，成立了由金沙县应急管理局牵头，县公安局、县交通运输局、县总工会为成员的金沙县禹谟镇金坝村大垭口“9·22”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）对此次事故进行调查，并邀请县纪委监委参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证和物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施建议，现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

桂A523AQ号轻型自卸货车，品牌型号:海福龙牌PC30401250,车辆识别代号:LGAE09125JF6232××,发动机号码:D5800H808××,使用性质:货运，检验有效期至:2025年8月31日，投保鼎和财产保险股份有限公司，机动车交通事故责任强制保险单号:213070020241101003 6××,保险有效期至:2025年08月26日，机动车登记所有人:陈某某，身份证号码：

5225011976091988××。2023年2月15日彭某与陈某某签订购车协议购得此车，未过户；2023年谢某某与彭某签订购车协议购得此车，未过户；实际使用管理支配人谢某某。

（二）事故当事人情况

谢某某，男，布依族，1989年08月23日出生，居民身份证号码: 5224241989082306××,户籍地:贵州省金沙县禹谟镇马场村黄泥组××号，持C1证(档案编号:5224401548××)，系桂A523AQ号轻型自卸货车驾驶人，在事故中死亡。

（三）事故道路情况

现场位于金沙县禹谟镇金坝村大垭口路段（禹龙路），道路呈东西走向，东往金沙县五龙街道方向，西往金沙县禹谟镇方向，事故路段为水泥路面，事故货车行驶方向左侧有金属防护栏。事发时为阴天，路面干燥，路宽 5.07m，纵坡度 7%，视距 50m。



事故中心图

二、事故发生经过

2024年9月22日17时15分许，谢某某驾驶桂A523AQ号轻型自卸货车由金沙县禹谟镇方向往金沙县五龙街道方向行驶，行驶至金沙县禹谟镇金坝村大垭口路段（禹龙路）时发生侧翻，造成谢某某当场死亡及道路防护设施受损、桂A523AQ号轻型自卸货车受损的交通事故。



道路交通事故现场图



受损道路防护设施图

三、事故原因和性质

根据《金沙县公安局交通警察大队道路交通事故认定书》（第5224241202400002××号）和调查组收集资料，经事故调查组综合分析，事故原因及性质如下:

（一）直接原因

当事人谢某某驾驶桂A523AQ号轻型自卸货车超载上道路行驶，货车在上坡时发动机负荷过大，扭矩不足，动力中断，导致后遛失去平衡，谢某某处置不当、操作失误是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

谢某某驾驶桂A523AQ号轻型自卸货车违法超载上路行驶是造成此次事故的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组认定，该事故系谢某某驾驶桂A523AQ号轻型自卸货车超载行驶且盲目通行过错[1]造成的一般道路运输事故。

四、事故暴露出的主要问题

1.金沙县禹谟镇人民政府对履行推进属地道路交通安全职责落实不到位，对辖区非煤矿山企业、运输车辆超限超载治理宣传、引导不力，未积极协同相关部门做好治超工作。

2.金沙县工业和信息化局履行行业主管部门职责落实不到位，未督促职责范围内非煤矿山等重点货运源头单位落实安全生产主体责任，未采取有效措施消除违法超限超载运输安全隐患，未从

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

源头上杜绝违法超限超载车辆出厂（场）。

3.金沙县应急管理局履行安全生产综合监督管理职责落实有差距，未指导、协调有关行业主管部门督促检查非煤矿山企业落实安全生产主体责任。

4.金沙县交通运输局对全县超限运输治理工作统筹不力，对农村公路车辆超限超载治理不到位。

五、其他问题

金沙县金岩村石粉厂落实源头治超工作有差距，未认真核验实际装货车辆是否与扫码登记车辆一致，对谢某某当日驾驶桂A523AQ号轻型自卸货车违法超载予以放行出厂上路行驶。

六、对事故相关单位和责任人员的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

谢某某，男，群众，系桂A523AQ号轻型自卸货驾驶人。谢某某驾驶机动车上道路超载行驶且未确保安全、盲目通行过错是造成此次事故的直接原因，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条[2]及第四十八条[3]之规定。依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[4]及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[5]之规定认定：当事人谢某某承担此次事故的全部责任，由于在此次事故中死亡，建议免于追究其法律责任。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

---

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

[5]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

1.金沙县禹谟镇人民政府对辖区非煤矿山企业、运输车辆超限超载治理宣传、引导不力，未积极协同相关部门做好治超工作。建议金沙县禹谟镇人民政府对镇负责道路交通治超工作相关人员进行提醒谈话。

2.金沙县工业和信息化局履行行业主管部门职责落实不到位，未督促职责范围内非煤矿山等重点货运源头单位落实安全生产主体责任，未采取有效措施消除违法超限超载运输安全隐患，从源头上杜绝违法超限超载车辆出厂（场）。建议金沙县工业和信息化局党组对局安全监管股工作人员进行提醒谈话。

3.金沙县应急管理局履行安全生产综合监督管理职责落实有差距，未指导、协调有关行业主管部门督促检查非煤矿山企业落实安全生产主体责任。建议金沙县应急管理局党委对非煤矿山监管股工作人员进行提醒谈话。

4.金沙县交通运输局对全县超限运输治理工作统筹不力，对农村公路车辆超限超载治理不到位。建议金沙县交通运输局党委对负责超限超载治理的股室工作人员进行提醒谈话。

5.金沙县金岩村石粉厂落实源头治超工作有差距，未认真核验实际装货车辆是否与扫码登记车辆一致，对谢某某当日驾驶桂A523AQ号轻型自卸货车违法超载予以放行出厂上路行驶。建议由金沙县交通运输局对金沙县金岩村石粉厂的违法装载行为依法予以处置。

七、事故防范措施建议

为深刻吸取此次事故教训，举一反三，进一步强化道路交通安全工作各项措施，切实落实道路交通安全管理工作，提出以下防范措施：

（一）建议金沙县禹谟镇人民政府要加大农村道路交通安全整治的统筹管理，强化部门联动，加强道路交通劝导工作，对重点路段、重点区域、重点道路、重点车辆严管严控，分时段分区域加强监管，做到对辖区内人、车进行有效的“户籍化”管理，有效防范类似事故的再次发生。

（二）建议金沙县工业和信息化局认真督促职责范围内非煤矿山等重点货运源头单位落实安全生产主体责任，采取有效措施消除违法超限超载运输安全隐患，从源头上杜绝违法超限超载车辆出厂（场）。

（三）建议金沙县交通运输局加强对道路运输企业、货运场站和驾驶人的监管力度，加大对货运源头的超载超限统筹治理工作，严禁企业违规装载、违规放行超载超限车辆，严格落实“一超四罚”，加强对辖区内重点货运源头单位的巡查监管力度。

道路交通事故调查组

2025年4月1日