清城凤城“2·20”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025 年 5 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）事故车辆情况.....- 1 -

（二）涉事人员情况.....- 2 -

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....- 2 -

（一）事故现场道路情况.....- 3 -

（二）事故车辆检验鉴定情况.....- 3 -

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....- 3 -

（一）事故发生经过.....- 3 -

（二）事故应急处置.....- 3 -

（三）善后处理情况.....- 4 -

四、事故原因分析及性质.....- 4 -

（一）事故原因.....- 4 -

（二）事故性质.....- 5 -

五、事故处理建议.....- 5 -

清城凤城“2·20”一般道路交通事故调查报告

2025年2月20日19时43分许，张*欢驾驶粤R46456号大型普通客车行驶至清远市清城区城西大道与飞来北路路口左转弯过程中，与人行横道闯红灯横过道路的行人李*养发生碰撞，造成李*养送院抢救无效死亡的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于2025年5月20日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会凤城街道办等有关单位组成清城凤城“2·20”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.粤R46456号大型普通客车所有人：清远市骏达汽车租赁有限公司有限公司；登记地址:清远市清城区先锋西

路17号二楼；品牌：宇通；车架号：LZYTATE64E1008911；发动机号：1613L189739；强制保险单号：602230303012024000786 5；有效期至：2025年8月14日止；商业险保单号：602230303122024000127 1；有效期：2025年10月30日止；保险公司：华安财产保险股份有限公司广东分公司。道路运输证：粤 交运管许可 清 字：003077610号；经营许可证：441800019907号；经营范围：市际包车客运；县际班车客运；省际班车客运；有效期至：2025年6月5日；发证机关：清远市交通运输局，日期：2024年9月13日。

（二）涉事人员情况

1.粤R46456号大型普通客车驾驶人张*欢，男，44岁，住址：广东省清远市清新区山塘镇低地村委会下湾村9号；驾驶证号：44182719800******8；准驾：A1A2E。道路运输从业资格证：44182719800******8；从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员；有效期至：2025年3月6日止；经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.行人李*养，男，62岁，身份证号：44022819620******9；住址：广东省英德市九龙镇乌石村委会桂坑一组27号。其本人已在事故中死亡。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于107国道上行2411公里535米（清远市清城区城西大道与飞来北路路口）事故地点为十字平交路口，有交通标志标线及信号灯控制，沥青平坦路面，夜间有路

灯照明。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为：1.粤R46456号大型普通客车制动系：未见异常；灯光设备:右前远光灯无法亮启，不符合技术要求;其余灯组灯光作用正常;转向系:符合技术要求;行驶系:车辆后轴左、右轮胎花纹不一致，不符合技术要求，其余未见异常。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2025年2月20日19时36分，张*欢驾驶粤R46456号大型普通客车沿清远市清城区飞来北路由东往西方向行驶，行驶至107国道上行2411公里535米（清远市清城区城西大道与飞来北路路口）左转弯过程中，与沿人行横道闯红灯横过道路的行人李*养发生碰撞，造成李神养送院抢救无效死亡。

（二）事故应急处置

2025年2月20日19时46分，清城区交警大队清城中队接警，20时05分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，22时04分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅，接报及时，响应迅速，未发生次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，张*欢赔偿死者家属丧葬费6.5万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202500000094号:

1.张*欢驾驶机件不符合技术标准的机动车通过路口未注意观察路面情况按规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准的等具有安全隐患的机动车。”及二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故发生的另一方过错。

2.李*养通过有交通信号灯控制的人行横道未按信号灯指示通行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条关于“行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过没有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应

当在确认安全后通行。”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

3.张*欢承担此事故的次要责任，李*养承担此事故的主要责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：粤R46456号大型普通客车驾驶人对事故负有次要责任。该起事故未达到（粤安监〔2017〕155号）通知规定的要求，属一般道路交通责任事故。

五、事故处理建议

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，粤R46456号大型普通客车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条[2]规定，该起事故

1.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条（一）经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

2.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。
非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。

由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）粤R46456号大型普通客车驾驶人张*欢承担该起事故次要责任，未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议解散就此案已成立的事故调查组。