[索 引 号]	11500382MB19381807/2022-00074	[发文字号]	
[主题分类]	应急管理	[载体分类]	其他
[发布机构]	合川区应急局	[有 效 性]	有效
[成文时间]	2021-06-08	[发文时间]	2022-04-08
[标 题]	合川区省道208线29KM+700M路段“2•1” 道路交通事故调查报告		

合川区省道208线29KM+700M路段“2·1”

道路交通事故调查报告

2021年2月1日，合川区省道208线29KM+700M路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡。事故发生后，合川区卫生健康委、云门街道、合川区交巡警支队等相关单位和人员赶赴现场进行了救援处置，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等法律法规有关规定，受区政府委托，成立了由合川区应急局牵头，合川区交通局、合川区公安局、合川区总工会等单位派员参加，并邀请合川区监委参加组成的“省道208线29KM+700M路段‘2·1’道路交通事故调查组”（以下简称调查组）。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，调查组经调查取证、分析，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况。

车辆号牌：川Z5XD51，车辆颜色：灰色；车辆类型：轻型仓栅式货车；车辆品牌型号：福田牌BJ5048CCY-A1；车辆识别代码:LVBV3JBB1KY074360；发动机号：A2A19027209；机动车登记所有人：高*。住址：重庆市合川区。

（二）事故车辆驾驶人情况。

川Z5XD51轻型仓栅式货车驾驶员：高*，男；户籍所在地：四川省仁寿县，持“C1”型有效机动车驾驶证。

（三）事故当事人情况。

袁*其，男；户籍所在地：重庆市合川区；行人。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过。

2021年2月1日上午，高*驾驶川Z5XD51号轻型仓栅式货车，由重庆市合川区龙市场镇方向，沿省道208线往合川区云门场镇方向行驶。9时许，当该车行驶至重庆市合川区省道208线29KM+700M（云门街道石簸村4组）路段时，车辆碰撞此处步行横过道路的行人袁*其，造成车辆受损，行人袁*其受伤。

（二）事故应急救援情况。

事故发生后，相关人员立即拨打“120”求救和“110”报警。因伤势太重经“120”送往医院抢救无效，确认袁*其死亡。

（三）事故现场及天气情况。

事故发生地点合川区省道208线29KM+700M（云门街道石簸村4组）路段，干燥、沥青、完好路面，道路呈南北走向，南往合川云门方向，北往合川龙市方向，道路全宽12米，双向两车道，道路中心施划有单黄虚线，两侧施划有车行道边缘线，两侧硬路肩宽2米。事故发生时间为白天。天气：雾天。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成袁*其死亡。

袁*其，男，汉族，76岁，户籍地重庆市合川区。

（二）直接经济损失。

该事故造成直接经济损失25.7万元。

四、事故发生的原因和事故性质

《重庆市合川区公安局交巡警支队道路交通事故认定书》（第500117120210000023号）认定，川Z5XD51轻型仓栅式货车驾驶员高*承担此次事故的全部责任，行人袁*其无责任。通过调查组的调查取证，并结合合川区交巡警部门道路交通事故认定书分析认定，造成本次事故的原因如下：

（一）直接原因。

高*在驾驶机动车在道路上行驶途中，遇恶劣天气情况下，忽视观察及行车安全，未能及时发现步行横过公路的行人，未能采取有效避让措施，是造成此次事故的直接原因。

（二）事故性质。

经调查，结合《重庆市合川区公安局交巡警支队道路交通事故认定书》（第500117120210000023号）分析认定和事故调查组通过查阅资料、询问相关人员情况，调查认定，合川区省道208线29KM+700M路段“2·1”道路交通事故是一起非生产安全责任事故。

五、建议对相关事故责任者的处理

高*，川Z5XD51轻型仓栅式货车驾驶员，在驾驶机动车在道路上行驶途中，遇恶劣天气情况下，忽视观察及形车安全，未能及时发现步行横过公路的行人，未能采取有效避让措施，与行人袁*其发生碰撞，导致了袁*其死亡，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》和《重庆市道路交通安全条例》的相关规定，涉嫌犯罪，建议由合川区公安交通管理部门依法追究刑事责任。

六、事故防范措施

为汲取教训、举一反三，建议相关单位要认真落实以下事故防范和整改措施：

（一）相关部门要进一步加大交通安全教育培训力度，提升驾驶人员交通安全意识，提高驾驶人员遵守交通安全法律法规的自觉性。

（二）相关部门要加强对交通安全宣传力度，提高群众交通安全意识，特别是行人过红绿灯、横过公路时注意左右观察，确保出行安全。

（三）相关监管部门要加大执法检查力度，严厉打击机动车驾驶人员在道路上行驶过程中忽视行车安全、忽视观察等违法行为，强化驾驶人员行车操作技术培训，落实部门监管责任。

合川区省道208线29KM+700M路段 “2·1”道路交通事故调查组

2021年6月8日

分享文章到

主办：重庆市合川区人民政府办公室 邮编：401520

地址：重庆合川区希尔安大道222号 网站标识码：5001170002

ICP备案编号：渝ICP备11000956号

微信公众号