阿瓦提县阿瓦提镇“10·1”一般道路交通责任事故调查报告

阿瓦提县“10·1”道路交通事故调查组

2023年12月8日

阿瓦提县阿瓦提镇“10·1”一般道路交通责任事故调查报告

2023年10月1日下午20时59分许，阿瓦提县阿瓦提镇阳光社区金桥超市丁字路口发生一起道路交通碰撞事故，由牙生·沙塔尔驾驶的出租车（新NT4764）行驶至阿瓦提县阿瓦提镇阳光社区金桥超市前丁字路口时，碰撞了正在通过人行横道行人杨玉英，后将伤者杨玉英送至阿瓦提县人民医院进行抢救。10月13日17时33分许，伤者杨玉英经阿瓦提县人民医院救治无效死亡，直接经济损失60.414万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，主要领导第一时间作出安排，亲自指挥协调部署。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）之规定，经报请县人民政府批示，成立阿瓦提县“10·1”道路交通事故调查组。确定县应急管理局、纪委监委、公安局、交通运输局、总工会等单位为调查组成员单位，并邀请县人民检察院派员参加。调查组由县应急管理局牵头，组织相关成员单位有关人员，对该事故展开调查。调查组按照“四不放过和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、问询谈话、综合分析，查明了事故发生经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理意见建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范性

措施。

经调查组认定，阿瓦提县阿瓦提镇“10·1”道路交通事故是一起驾驶员未文明安全驾驶、未礼让行人所造成的一般生产经营性道路交通责任事故（伤人事故）。现将有关情况汇报如下:

一、事故基本情况

2023年10月1日下午20时59分许，阿瓦提县阿瓦提镇阳光社区金桥超市丁字路口发生一起道路交通碰撞事故，事故责任人牙生·沙塔尔驾驶出租车（新NT4764）行驶至阿瓦提县阿瓦提镇阳光社区金桥超市前丁字路口时，碰撞了正在通过人行横道行人杨玉英，后将伤者杨玉英送至阿瓦提县人民医院进行抢救。10月13日17时33分许，伤者杨玉英经阿瓦提县人民医院救治无效死亡，直接经济损失60.414万元。

1.事故车辆驾驶人情况（新NT4764号牌出租车）：牙生·沙塔尔，男，维吾尔族，1990年09月25日出生，身份证号:652**********1359，户籍地址：新疆阿瓦提县乌鲁却勒镇玉斯屯克亚贝希村4组65号，现居住址：新疆阿瓦提县乌鲁却勒镇玉斯屯克亚贝希村4组035号，准驾车型：C1,驾龄：13年，初次领证日期：2010年10月11日，驾照检验有效期：2032年10月11日，违章记分：3，驾驶证状态：正常，联系方式199*******42。

2.事故死亡人情况：杨玉英，女，汉族，身份证号码:342**********2760，户籍地址：安徽省霍邱县，本起交通事故中

受伤后经救治无效死亡，联系方式：138*****75。

3.事故车辆信息（肇事车辆）：新NT4764号牌小型轿车，车身颜色：蓝白，驾驶员：牙生·沙塔尔，机动车所有人：阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司，车辆识别代号：LJDIA422XL0022905,发动机号：L1500299，车辆年审状况：2023年04月29日，检验有效起止：2024年04月29日，保险终止日期：2023年04月29日（中国人民保险公司全险，人身意外险），车辆登记住所：新疆阿克苏地区阿瓦提县多浪东路棉城种业综合楼5楼，车辆出厂日期：2020年03月11日，初次登记日期：2020年04月01日，号牌启用日期：2020年03月31日，机动车状态：正常，车辆使用性质：出租客运，车辆强制报度起至：2028年04月01日，违法处理情况：2020年至2023年11月共处理违法行为11次。

4.交通事故道路环境

道路照明情况：夜晚，天气：晴，事故现场道路：位于阿瓦提县阿瓦提镇北京中路金桥超市前的普通柏油路段，路面状况：路面完好，路表情况：干燥，道路走向：由北向南，无影响视线或者行驶的障碍物，有道路交通标志标线，有中央隔离设施，无道路侧防护设施，事故路段车道情况：有中性线人车混性的街面道路，道路宽度：12米，事发路段隐患：**一是**驾驶员安全意识不强，未文明安全驾驶。**二是**驾驶员未礼让行人。

（一）事故发生单位概况

新NT4764号出租车的注册登记所有人为阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司，阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司成立于2004年5月27日，位于新疆阿克苏地区阿瓦提县光明北路15号三河建工小区院内三单元三楼，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为冯毅军，营业执照统一社会信用代码为91652928761136471J，经营范围为出租汽车营运，经营期限为长期，共有车辆275辆，从事营运活动人员340人。

（二）事故发生单位安全管理情况

阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司法定代表人为冯毅军（安全生产第一责任人），安全生产主要负责人为邹倩，分管安全生产负责人为吾斯曼·艾买尔，安全生产主管为南闪闪，车辆动态主管为开赛尔·艾合买提，安全生产管理人员分别为麦尔丹·木台力甫、帕合尔丁·艾合买提、开赛尔·艾合买提，安全生产技术管理人为余腾飞，日常主要通过收取汽车租金、管理费、动态监控流量费，未认真落实安全生产管理相关规章制度，对员工和从业人员安全教育培训未进行考核，驾驶员文明安全驾驶宣传和培训、动态监控等日常安全管理关键环节缺失。

（三）事故发生经过

2023年10月1日下午20时59分许，阿瓦提县阿瓦提镇阳光社区金桥超市丁字路口发生一起道路交通碰撞事故，事故责任人牙生·沙塔尔驾驶的出租车（新NT4764）行驶至阿瓦提县阿瓦提镇阳光社区金桥超市前丁字路口时，碰撞了正在通过人行横

道行人杨玉英，后将伤者杨玉英送至阿瓦提县人民医院进行抢救。10月13日17时33分许，伤者杨玉英经阿瓦提县人民医院救治无效死亡。


经核查：2023年10月1日10时许，牙生·沙塔尔驾驶新NT4764号出租车从阿瓦提县乌鲁切勒镇玉斯屯克亚贝希村出发营运，14时许，休息1个小时，2023年10月1日下午20时59分许，行驶至阿瓦提县阿瓦提镇阳光社区金桥超市丁字路口时，杨玉英在过人行横道，金桥超市丁字路口无红绿灯，两车道的车辆停车给行人杨玉英让行，亚生·沙塔尔驾驶的新NT4764出租车行驶在左侧车道未避让行人，冒险行驶，碰撞杨玉英，造成杨玉英受伤。事故发生后驾驶员亚生·沙塔尔拨打急救电话120，事故发生地附近的第20号警务站报警，21时10分救护车到达后将杨玉英送往阿瓦提县人民医院救治，同时阿瓦提县公安局交通管理大队民警处理事故现场，22时40分许，现场处理工作结束。10月13日17时33分许，伤者杨玉英在阿瓦提县人民医院经治疗无效死亡。





（四）事故现场情况

2023 年 10 月 1 日 20 时 59 分，阿瓦提县公安局交通管理大队负责事故现场处理民警到达现场，进行事故现场勘验，道路照明情况：夜晚，天气：晴，事故现场道路：位于阿瓦提县阿瓦提镇北京中路金桥超市前的普通柏油路段，路面状况：路面完好，路表情况：干燥，道路走向：由北向南，无影响视线或者行驶的障碍物，有道路交通标志标线，有中央隔离设施，无道路侧防护设施，事故路段车道情况：有中性线人车混性的街面道路，道路宽度：12 米，事故现场环境和伤亡人员的位置关系等信息附后（附件 1）。



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人受伤，事故发生后阿瓦提县人民政府迅速成立事故调查组对事故发生原因展开调查，事故调查组在事故调查期间伤者杨玉英于 10 月 13 日 17 时 33 分许在阿瓦提县人民医院经治疗无效死亡，根据《国家安监总局 公安部 农业部 质检总局 民航局关于做好生产安全事故统计信息归口直报工作的通知》事故发生之日起 20 日内（火灾、道路交通事故自发生之日起 7 日

内）伤亡人员发生变化的，应及时补报相关情况内容，此次事故不纳入亡人统计。本次事故造成直接经济损失60.414万元：直接经济损失包括：死者杨玉英在阿瓦提县人民医院治疗费7.3万元（其中事故发生公司垫付4万元、事故车辆驾驶员垫付0.8万元、中国人民财产保险股份有限公司阿瓦提县支公司垫付1.8万元、死者家属垫付0.7万元），现场抢救费0.014万元，遗体火化和骨灰运费1.2万元，据阿瓦提县公安局交通管理大队统计，死者家属可享受赔偿费共计60.414万元（包括死亡赔偿费用、丧葬补助费、供养亲属抚恤金），死者（死亡赔偿费用、丧葬费用、抚养费），正在与中国人民财产保险股份有限公司阿瓦提县支公司协商中，双方还未达成协议。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年10月1日下午20时59分许，阿瓦提县阿瓦提镇阳光社区金桥超市丁字路口发生一起道路交通碰撞事故，致1人受伤。

接报后，阿瓦提县委高度重视，分管领导第一时间作出安排，责成由县公安局交通管理大队、县人民医院等相关部门救护人员迅速赶赴事发现场，开展调查、救助、核实情况、查明原因，并安排专人与伤者家属取得联系，协调做好紧急救助相关事宜。同时，密切关注舆情，防止炒作。

（二）事故现场应急处置情况

发生事故后，驾驶员亚生·沙塔尔拨打急救电话120，事故发生地附近的第20号警务站报警，21时10分救护车到达后将杨玉英送往阿瓦提县人民医院救治，同时阿瓦提县公安局交通管理大队民警处理事故现场，22时40分许，现场处理工作结束，10月9日，阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司按照伤者杨玉英家属的要求，派1名工作人员进行陪护，10月13日17时33分许，伤者杨玉英在阿瓦提县人民医院经治疗无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

死者遗体于2023年11月4日在阿克苏市殡仪馆进行火化，死者骨灰于2023年11月5日送往安徽省霍邱县埋葬，死者（死亡赔偿费用、丧葬费用、抚养费），正在与中国人民财产保险股份有限公司阿瓦提县支公司协商中，双方还未达成协议，据阿瓦提县公安局交通管理大队统计，死者家属可享受赔偿费共计60.414万元（包括死亡赔偿费用、丧葬补助费、供养亲属抚恤金），事故发生公司、事故车辆驾驶员已向死者家属垫付了19.3万元（医疗费用6.6万元、死亡赔偿费用10万元、丧葬补助费1.5万元、遗体火化和骨灰运费1.2万元）。截至目前此事故未引起社会舆论，未造成影响社会稳定的情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后县人民政府及时启动应急响应，指挥得力，由县公安局交通管理大队、县人民医院等部门救护人员赶往现场进行现场救援、现场勘验、程序维护，现场清理等工作。县分管领导

牵头，县公安局、县应急管理局、县交通运输局等相关部门负责同志迅速赶赴事发现场，开展调查、核实情况、查明原因、善后处理、维护稳定，并安排专人与伤者家属取得联系和前往医院看望伤者伤情了解救治情况，协调做好紧急救助相关事宜。同时，密切关注舆情，防止炒作。

三、事故原因分析

事故直接原因：牙生·沙塔尔未文明安全驾驶、未礼让行人所致。

（一）直接原因分析

牙生·沙塔尔安全文明驾驶意识不强，未按照操作规范安全驾驶，未文明安全驾驶，未礼让行人，导致发生道路交通责任事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据阿瓦提县公安局提供的司法鉴定意见书：新NT4764号车辆碰撞瞬间行驶为35km/h；新NT4764号车车体右前角与行人（杨玉英）碰撞接触；新NT4764号车与行人（杨玉英）碰撞接触点位于现场道路人行横道线上；行人（杨玉英）被碰撞时在现场道路人行横道线上由东向西行走。阿瓦提县公安局提供的司法鉴定意见书附后(附件2）。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

（四）间接原因分析

经问询谈话、核查资料。

1.管理原因。未认真落实安全生产管理相关规章制度、安全责任制落实不到位，安全操作规程制度不健全，风险辨识不力，动态监控等日常安全管理关键环节缺失。

2.培训教育原因。对驾驶员文明安全驾驶宣传和培训不到位，对员工和从业人员安全教育培训未进行考核，驾驶员安全文明驾驶意识淡薄。

3.其他存在的问题。经监控回放：事故发生前2分钟，驾驶员牙生·沙塔尔行驶中断断续续在看手机，公司当日动态监控值班人员擅自离岗，未按时提醒驾驶员。

四、有关责任人员及单位存在的主要问题

（一）发生事故企业及人员

1、牙生·沙塔尔，事故车辆新NT4764号车驾驶人，未文明安全驾驶、未礼让行人，造成生产经营性道路交通责任事故。

2、余腾飞，阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司安全生产技术管理人员，未履行安全生产管理职责，未落实动态监控管理制度，动态监控值班期间擅自离岗，未能及时监督和提醒驾驶员违规行为。

3、邹倩，阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司主要负责人，安全生产主体责任落实不到位，履职尽责不到位，安全生产管理相关规章制度不健全或落实不到位，安全风险分级管控和隐患排

查治理双重预防工作机制不健全，对驾驶员文明安全驾驶宣传和培训不到位，对员工和从业人员安全教育培训未进行考核，车辆礼让行人、动态监控等日常安全管理和监督不到位。

4、冯毅军，阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司法定代表人、安全生产第一责任人、未认真履行安全生产管理职责，未认真落实安全生产管理相关规章制度，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不健全，驾驶员安全文明驾驶培训、车辆礼让行人、动态监控等日常安全管理和监督不到位。

5、阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司。安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理相关规章制度落实不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不健全，对驾驶员文明安全驾驶宣传和培训不到位，对员工和从业人员安全教育培训未进行考核、未落细，车辆礼让行人、动态监控等日常安全管理和监督不到位。

（二）行业监管单位及人员

1、瓦尔斯江·加马力，阿瓦提县交通运输局执法大队负责人，安全生产职责履行不到位，未有效的加强依法执法检查工作，对监督企业安全生产主体责任落实、主要负责人和安全生产管理人员履行安全生产职责等重点整治内容执法检查、监督和管理不严。

2、马涛，阿瓦提县交通运输局党组成员、副局长，安全生产工作分管领导，安全生产职责履行不到位，对监管企业监督管理

不到位，对监管行业领域的企业主要负责人和安全生产管理人员未进行安全生产知识和管理能力考核，对企业未有效开展安全文明驾驶教育培训，对监管企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建立监督和管理不到位。

3、买合木提·玉山，阿瓦提县交通运输局副书记、局长，主持阿瓦提县交通运输局行政工作，对监管行业领域的安全生产工作实施监督管理不到位，未有效的加强安全生产依法监督管理工作，对监管企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建立监督和管理不到位。

4、吴小勤，阿瓦提县交通运输局书记、副局长，主持阿瓦提县交通运输局全盘工作，安全生产“党政同责、一岗双责”落实不到位，对监管行业领域的安全生产工作实施监督管理不到位，未有效的加强安全生产监督管理工作。

5、阿瓦提县交通运输局。对监管行业领域的安全生产工作实施监督管理不到位，未有效的加强安全生产监督管理工作，对监管行业领域的企业主要负责人和安全生产管理人员未进行安全生产知识和管理能力考核，对企业未有效开展安全文明驾驶教育培训（培训资料无签到表，未加盖公章），对监管企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建立监督和管理不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）发生事故企业及人员

1、牙生·沙塔尔，男，群众，新NT4764号车驾驶人，未文明安全驾驶、未礼让行人，牙生·沙塔尔与阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司签订《租赁合同》，对事故负有直接责任，因涉嫌交通肇事罪，由阿瓦提县公安局交通管理大队向县检察院移交处理。

2、余腾飞，男,中共党员，于2018年10月任职为阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司分管后勤和技术保障负责人职务，未履行安全生产管理职责，未落实动态监控管理制度，动态监控值班期间擅自离岗，未能及时监督和提醒驾驶员违规行为。对事故负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条（生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款）的规定，并结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》第四条（4.5.1一般事故，暂停安全生产有关资格3个月，4.5.2一般事故处上一年年收入20%以上30%以下的罚款）的规定，建议暂停安全生产有关资格3个月，并处以上一年年收入20%的罚款，依法处罚。由阿瓦提县应急管理局对阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司分管后勤和技术保障负责人余腾飞行政处罚。

3、邹倩，女，群众，于2020年9月任职为阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司主要负责人（安全生产经理），安全生产主

体责任落实不到位，履职尽责不到位，安全生产管理相关规章制度不健全或落实不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不健全，对驾驶员文明安全驾驶宣传和培训不到位，对员工和从业人员安全教育培训未进行考核，车辆礼让行人、动态监控等日常安全管理和监督不到位，对事故负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款）的规定，建议处以上一年年收入30%的罚款，依法处罚。由阿瓦提县应急管理局对阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司主要负责人（安全生产经理）邹倩行政处罚。

4、冯毅军，男，群众，于2004年5月27日任职为阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司法定代表人（董事长）、安全生产第一责任人、未认真履行安全生产管理职责，未认真落实安全生产管理相关规章制度，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不健全，驾驶员安全文明驾驶培训、车辆礼让行人、动态监控等日常安全管理和监督不到位，对事故负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款）的规定，依法处罚。由阿瓦提县应急管理局对阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司法定代表人（董事长）冯毅军行政

处罚。

5、阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款（发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款）的规定，根据《自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.1 重伤 3 人以下，或者轻伤 9 人以下，或者直接经济损失 300 万元以下，且不存在《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定行为的，不予罚款处罚。阿瓦提县多浪出租汽车有限责任公司本次事故中造成1人受伤，直接经济损失小于100万，建议依据《自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.1 内容，不予处罚。

（二）行业监管单位及人员

1、瓦尔斯江·加马力，男，阿瓦提县交通运输局执法大队负责人，安全生产职责履行不到位，未有效的加强依法执法检查工作，对监督企业安全生产主体责任落实、主要负责人和安全生产管理人员履行安全生产职责等重点整治内容执法检查、监督和管理不严，对事故负有领导责任，建议由县纪委监委按照相关规定进行追责问责。

2、马涛，男，中共党员，阿瓦提县交通运输局党组成员、副局长，安全生产工作分管领导，安全生产职责履行不到位，对监

管企业监督管理不到位，对监管行业、领域的企业主要负责人和安全生产管理人员未进行安全生产知识和管理能力考核，对企业未有效开展安全文明驾驶教育培训，对监管企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建立监督和管理不到位，对事故负有领导责任，建议由县纪委监委按照相关规定进行追责问责。

3、买合木提·玉山，男，中共党员，阿瓦提县交通运输局副书记、局长，主持阿瓦提县交通运输局行政工作，对监管行业、领域的安全生产工作实施监督管理不到位，未有效的加强安全生产依法监督管理工作，对监管企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建立监督和管理不到位，对事故负有领导责任，建议由县纪委监委按照相关规定进行追责问责。

4、吴小勤，男，中共党员，阿瓦提县交通运输局书记、副局长，主持阿瓦提县交通运输局全盘工作，安全生产“党政同责、一岗双责”落实不到位，对监管行业、领域的安全生产工作实施监督管理不到位，未有效的加强安全生产监督管理工作，对事故负有领导责任。建议由县纪委监委按照相关规定进行追责问责。

5、阿瓦提县交通运输局。对监管行业、领域的安全生产工作实施监督管理不到位，未有效的加强安全生产监督管理工作，对监管行业、领域的企业主要负责人和安全生产管理人员未进行安全生产知识和管理能力考核，对企业未有效开展安全文明驾驶教育培训（培训资料无签到表，无盖公章），对监管企业安全风险

分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建立监督和管理不到位，对事故负有安全生产监督管理责任，建议向阿瓦提县人民政府作出深刻书面检查，对其进行全县通报批评。

六、事故主要教训

（一）企业负责人安全生产主体责任落实不到位。未认真落实安全生产主体责任，安全生产管理相关规章制度、操作规程、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、动态监控等日常安全管理关键环节缺失。

（二）企业安全管理人员对驾驶人安全文明驾驶培训不到位。对驾驶员文明安全驾驶宣传和培训不到位，对员工和从业人员未进行安全生产知识和管理能力考核、未落细，驾驶员安全文明驾驶意识淡薄。

（三）行业主管部门对监管行业、领域的安全生产工作实施监督管理不到位。未有效的加强安全生产依法监督管理工作，对监管行业、领域的企业主要负责人和安全生产管理人员未进行安全生产知识和管理能力考核，对企业负责人及安全管理人员未有效开展安全教育培训，对监管企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建立监督和管理不严。

七、事故整改和防范措施

（一）深入贯彻习近平总书记重要指示精神切实提高政治站位。

各有关单位要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管

安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，守土有责、履职尽责，形成共治合力。各有关单位要深刻汲取事故教训，加强道路客运市场管理和安全监管，加大无安全文明驾驶营运行为整治力度，坚决清理整顿客运市场“未礼让行”乱象。要不断完善部门间道路交通安全监管协同联动机制，明确部门职责分工，构建道路交通安全全链条监管体系，坚决堵塞行业领域安全监管漏洞。

（二）企业认真落实安全生产主体责任。

企业认真落实安全生产管理相关规章制度，严格按照操作规范进行安全文明驾驶培训，进一步提高驾驶员安全文明驾驶意识，要进一步完善车辆动态监控管理制度、要加强日常安全管理力度，坚决防范客运车辆无人动态监控，未能及时报警和提醒驾驶员无安全文明驾驶等行为。

（三）切实加大道路客运执法查处力度。

各有关单位要进一步加大道路客运执法查处力度，依法查处各类违法行为。要督促客运企业切实履行企业安全生产主体责任，加强车辆日常安全管理和维护保养，提高车辆技术状况，严格落实小时动态监控要求，及时发现并纠正营运车辆超速、无安全文明驾驶、不按照操作规范安全驾驶等行为。

（四）企业开展警示教育、提高警惕性。从事营运活动企业要剖析事故原因，进行事故反思，积极开展驾驶员安全文明驾驶培训工作，结合实际查找本岗位的安全隐患和易发生事故的危险环节，特别是加强驾驶员安全文明驾驶意识，消除道路安全隐

患，杜绝道路安全管理漏洞，防范类似事故再次发生。

阿瓦提县“10·1”道路交通事故调查组

2023年12月8日